

竣工照片

工程名稱：新湖漁港觀光展銷及漁業文化環境營造工程



照片說明：文化館一樓



照片說明：文化館一樓



照片說明：文化館二樓



照片說明：文化館二樓



照片說明：文化館二樓



照片說明：建築立面外觀

竣工照片

工程名稱：新湖漁港觀光展銷及漁業文化環境營造工程



照片說明：影音室



照片說明：影音室




照片說明：戶外景觀



照片說明：戶外景觀




照片說明：樓梯



照片說明：樓梯

竣工照片

工程名稱：新湖漁港觀光展銷及漁業文化環境營造工程



照片說明：緊急照明燈



照片說明：消防設備



照片說明：鋁門窗



照片說明：鋁門窗



照片說明：料理體驗場一樓



照片說明：料理體驗場二樓

竣工照片

工程名稱：新湖漁港觀光展銷及漁業文化環境營造工程



照片說明：料理體驗場二樓



照片說明：料理體驗場二樓



照片說明：料理體驗場三樓



照片說明：料理體驗場三樓



照片說明：廁所



照片說明：無障礙廁所