






















# 金門海岸線軍事設施現況調查表









※ 編號說明：(AA) - (BB) - (000) = (島嶼) - (方位) - (序號)









※ KM：大金門島、LY：烈嶼鄉









| 項次 | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因   | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                  |
|----|-----------|---|--|---|--|--|-----------------------|
| 1  | KM-EN-001 |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 混凝土構造，周邊海漂垃圾聚積。       |
| 2  | KM-EN-002 |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，牆面混凝土部分剝落，鋼筋外露。 |
| 3  | KM-EN-003 |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 及塊石混合構造，設施上方植物覆蓋。  |









| 項次 | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因   | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                    |
|----|-----------|---|--|---|--|--|-------------------------|
| 4  | KM-EN-004 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他                       | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石疊砌，植物生長於構造體上，部分牆體已崩塌。 |
| 5  | KM-EN-005 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input checked="" type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 及塊石混合構造，臨海處之牆體崩塌。    |
| 6  | KM-EN-006 |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他                       | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，部分牆體混凝土剝落，鋼筋外露。   |
| 7  | KM-EN-007 |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他                       | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，現況良好。             |









| 項次 | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因  | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                     |
|----|-----------|---|--|---|---|--|--------------------------|
| 8  | KM-EN-008 |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：狀況良好       | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，牆面油漆迷彩樣式粉刷。        |
| 9  | KM-EN-009 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input checked="" type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，依附海岸大岩石構築。         |
| 10 | KM-EN-010 |   |   | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，位於於海岸上方頂端，為瞭望功能使用。 |
| 11 | KM-EN-011 |  |  | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input checked="" type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，依附海岸大岩石構築。         |

| 項次 | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因  | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                         |
|----|-----------|---|--|---|---|--|------------------------------|
| 12 | KM-EN-012 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：土岸崩塌 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，沿海岸土坡構築，其岸坡有崩塌情形。       |
| 13 | KM-EN-013 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：土岸崩塌 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 及塊石混合構造，沿海岸土坡構築，其岸坡有崩塌情形。 |
| 14 | KM-EN-014 |   |   | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他                            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 及塊石混合構造，周邊海漂垃圾聚積。         |
| 15 | KM-EN-015 |  |  | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他                 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，照片右側設有 RC 瞭望設施。         |









| 項次 | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因  | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                  |
|----|-----------|---|--|---|---|--|-----------------------|
| 16 | KM-EN-016 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，沿海岸岩壁構築。         |
| 17 | KM-EN-017 |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：改變為景觀用途    | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，結合新設之觀景設施活化再利用。 |
| 18 | KM-EN-018 |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：於岩石體內，無法進入 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 岩體構造，直接於岩石內開鑿。        |
| 19 | KM-EN-019 |  |  | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，建築於沿海土坡上方。       |









| 項次 | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因  | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                          |
|----|-----------|---|--|---|---|--|-------------------------------|
| 20 | KM-EN-020 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他   | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，於沿海土堤內部。                 |
| 21 | KM-EN-021 |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：與道路結合，經過初步整理 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，設施保存於新設聯海水泥路轉彎處。        |
| 22 | KM-EN-022 |   |   | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input checked="" type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他              | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，構築疊砌於岩石間隙。               |
| 23 | KM-EN-023 |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input checked="" type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他   | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 及塊石混合構造，外牆有油漆粉刷痕跡，目前已無人駐守。 |









| 項次 | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因   | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明  |
|----|-----------|---|--|---|--|--|---|
| 24 | KM-EN-024 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，部分構造已崩塌。                                    |
| 25 | KM-EN-025 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input checked="" type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input checked="" type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，植物生長其中，保存現況不佳。                               |
| 26 | KM-EN-026 |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他                       | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構造體狀況良好。                                    |
| 27 | KM-EN-027 |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：改變為景觀用途               | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 及塊石混合構造，外牆施以迷彩油漆，此為馬山三角堡，結合觀景設施活化再利用，並開放予民眾使用。 |

| 項次 | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因   | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                          |
|----|-----------|---|--|---|--|--|-------------------------------|
| 28 | KM-EN-028 |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他                 | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構造體狀況良好，但已無人駐守。         |
| 29 | KM-EN-029 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他                 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，臨海面混凝土剝落嚴重，鋼筋外露。        |
| 30 | KM-EN-030 |   |   | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他                 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 及塊石混合構造，基礎有掏空的情形，周邊海漂垃圾聚積。 |
| 31 | KM-EN-031 |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：岸壁崩塌 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 及塊石混合構造，依沿岸構築，小部分牆體有崩落的情況。 |














| 項次 | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因  | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                                       |
|----|-----------|---|--|---|---|--|--|
| 32 | KM-EN-032 |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，建造於岩石上方，現況良好。                         |
| 33 | KM-EN-033 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input checked="" type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，由於臨近海岸線，常期受海水沖刷，部分結構體已崩壞。             |
| 34 | KM-EN-034 |   |   | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 位於沿岸上方山丘，應做為瞭望使用，無法進距離觀測，應屬水泥構造，目測結構體現況尚可。 |
| 35 | KM-EN-035 |  |  | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 為與小島通訊電纜構造物，水泥造，保存現況尚可。                    |








| 項次 | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因  | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                        |
|----|-----------|---|--|---|---|--|-----------------------------|
| 36 | KM-EN-036 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 屬地下碉堡，RC 構造，內部狀況無法觀測。       |
| 37 | KM-EN-037 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造及塊石混合結構，位於雜林中，無法近距離觀測。 |
| 38 | KM-EN-038 |   |   | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 水泥造，構築於天然岩石間。               |
| 39 | KM-EN-039 |  |  | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，構築於岩壁上，有部分塊石崩落。        |







| 項次 | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因  | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                    |
|----|-----------|---|--|---|---|--|-------------------------|
| 40 | KM-EN-040 |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，現況保存良好。            |
| 41 | KM-EN-041 |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input checked="" type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，構築於臨海面，但現況保存良好。    |
| 42 | KM-EN-042 |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：雷達站，現有駐軍   | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 天魔山雷達站，現有駐軍。            |
| 43 | KM-EN-043 |  |  | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 目測為 RC 構造，構築於峭壁上方，地勢險峻。 |

| 項次 | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因  | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                               |
|----|-----------|---|--|---|---|--|------------------------------------|
| 44 | KM-EN-044 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 及塊石混合構造，構築於岩石上，碉堡上方植物覆蓋，現況保存尚可。 |
| 45 | KM-EN-045 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 及塊石混合構造，構築於岩石上，現況保存尚可。          |
| 46 | KM-EN-046 |   |   | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 及塊石混合構造，構築於沙岸上，部分塊石崩落，現況保存尚可。   |
| 47 | KM-EN-047 |  |  | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，為一廢棄營區，現況保存尚可。               |






| 項次 | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因  | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                          |
|----|-----------|---|--|---|---|--|-------------------------------|
| 48 | KM-EN-048 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，構築於天然岩石間。                |
| 49 | KM-EN-049 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，構築於天然岩石間。                |
| 50 | KM-EN-050 |   |   | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，構築於天然岩石間。                |
| 51 | KM-EN-051 |  |  | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input checked="" type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構築於天然岩石間，海水漲潮時會淹沒部份結構體。 |








| 項次 | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因   | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                   |
|----|-----------|---|--|---|--|--|------------------------|
| 52 | KM-EN-052 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他                       | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，構築岩石壁上方，應做為瞭望使用。  |
| 53 | KM-EN-053 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他                       | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，構築岩石壁上方，應做為瞭望使用。  |
| 54 | KM-EN-054 |   |   | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input checked="" type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，位於離岸小島上，漲潮時將無法登陸。 |
| 55 | KM-EN-055 |  |  | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input checked="" type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，位於沙岸上，多處崩塌毀損。     |









| 項次 | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因  | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                                   |
|----|-----------|---|--|---|---|--|--|
| 56 | KM-EN-056 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構造物表面有多處水泥剝落、鋼筋外露，但整體狀況尚可，屬大型碉堡。 |
| 57 | KM-EN-057 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input checked="" type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，構築於臨海岩石上，部分牆體崩塌。                  |
| 58 | KM-EN-058 |   |   | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，部分構造位於岩石內，屬半地下構造，現況保存尚可。          |
| 59 | KM-EN-059 |  |  | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，位於雜林內。                           |


| 項次 | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因  | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                       |
|----|-----------|---|--|---|---|--|----------------------------|
| 60 | KM-EN-060 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 位於雜林區，無法近距離觀測，目測為水泥構造。     |
| 61 | KM-EN-061 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，構築於岩石上。               |
| 62 | KM-EN-062 |   |   | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input checked="" type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 位於離岸大岩盤上方，無法登陸，目測為塊石構造。    |
| 63 | KM-EN-063 |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構築於臨海面岩岸邊，構造體現況保存良好。 |
















| 項次 | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因   | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                                     |
|----|-----------|---|--|---|--|--|--|
| 64 | KM-EN-064 |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構築於沿岸上方，構造體現況保存良好。                 |
| 65 | KM-EN-065 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，構築於大岩塊上。                            |
| 66 | KM-EN-066 |   |   | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構築於岩岸上。                            |
| 67 | KM-EN-067 |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，部分錶面水泥剝落，鋼筋外露，為一礮堡群，內應有通道串聯，構造體完整。 |


| 項次 | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因  | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                              |
|----|-----------|---|--|---|---|--|-----------------------------------|
| 68 | KM-EN-068 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input checked="" type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input checked="" type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他                   | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input checked="" type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，結構體已崩壞，目前所在位置是否為原構築地點，已無法判斷。 |
| 69 | KM-EN-069 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他                              | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 及塊石混合構造，高度較一般碉堡高，應有瞭望功能。       |
| 70 | KM-EN-070 |   |   | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input checked="" type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：垃圾充斥其中 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，海漂垃圾堆積於周圍，目測為半地下化掩體。         |
| 71 | KM-EN-071 |  |  | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input checked="" type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：垃圾充斥其中 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 水泥構造，海漂垃圾堆積於周圍，目測為半地下化掩體。         |









| 項次 | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因  | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                           |
|----|-----------|---|--|---|---|--|--------------------------------|
| 72 | KM-EN-072 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 及空心磚混合構造，對外出入口已用空心磚封閉。      |
| 73 | KM-EN-073 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，構築於臨海面，周圍幾乎都被植物覆蓋。        |
| 74 | KM-EN-074 |   |   | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 及塊石構造，構築於臨海面，由外向內觀測，內設有一通道。 |
| 75 | KM-EN-075 |  |  | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構築於臨海岸上方丘地。              |

| 項次 | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因  | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                                 |
|----|-----------|---|--|---|---|--|--------------------------------------|
| 76 | KM-EN-076 |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他          | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構築於天然岩壁之中，應有通道通往內陸，所在位置相當特殊。   |
| 77 | KM-EN-077 |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他          | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構築於海岸邊，部份表面水泥剝落、鋼筋外露，構造體較大且完整。 |
| 78 | KM-EN-078 |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：應有重新整理維護 | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 及塊石混合構造，構築於海岸邊，上方設有觀景護欄，現況保存良好。   |
| 79 | KM-EN-079 |  |  | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他          | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，連續牆體且端點設有碉堡，面積廣大。               |


| 項次 | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因  | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                            |
|----|-----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|
| 80 | KM-EN-080 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他                  | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，連續牆體且端點設有碉堡，面積廣大。          |
| 81 | KM-EN-081 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他                  | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 及塊石構造，部分牆體稍有崩落，整體狀況尚可。       |
| 82 | KM-EN-082 |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：設有雷達站，仍有駐軍駐守。    | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 及塊石混合構造，設有雷達站，目前仍有駐軍，現況維護良好。 |
| 83 | KM-EN-083 |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：依現況觀測，應有於近期進行維護。 | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 及塊石混合構造，現況維護良好。              |


| 項次 | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因  | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                              |
|----|-----------|---|--|---|---|--|-----------------------------------|
| 84 | KM-EN-084 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，部分牆體崩落，周邊雜草叢生。               |
| 85 | KM-EN-085 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input checked="" type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，牆基嚴重崩壞。                      |
| 86 | KM-EN-086 |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構築於沙岸上，應有部分構造體埋設於後方丘地並設有通道。 |
| 87 | KM-EN-087 |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構築於沙岸上，應有部分構造體埋設於後方丘地並設有通道。 |

| 項次 | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因  | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                          |
|----|-----------|---|--|---|---|--|-------------------------------|
| 88 | KM-EN-088 |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構築於沙岸上，前方設置大量消波塊，建築體完整。 |
| 89 | KM-EN-089 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 及塊石混合構造，埋於土堆中，無法完整觀測全貌。    |
| 90 | KM-EN-090 |   |   | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，上方及周圍植物覆蓋。              |
| 91 | KM-EN-091 |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構造體完整，並與岩岸合為一體，面積廣大。    |

| 項次 | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因  | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                 |
|----|-----------|---|--|---|---|--|----------------------|
| 92 | KM-EN-092 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input checked="" type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，多處坍塌，結構體不完整。    |
| 93 | KM-EN-093 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構築於岩盤內。        |
| 94 | KM-EN-094 |   |   | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構築於岸上方山丘，已無駐軍。 |
| 95 | KM-EN-095 |  |  | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 及塊石混合構造，構築於土堆內。   |








| 項次 | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因   | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                           |
|----|-----------|---|--|---|--|--|--------------------------------|
| 96 | KM-ES-096 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 及塊石混合構造，位於防風林旁。             |
| 97 | KM-ES-097 |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，現況保存良好。                  |
| 98 | KM-ES-098 |   |   | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，位於岩岸頂端，有水泥路連接至其他碉堡。      |
| 99 | KM-ES-099 |  |  | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，位於岩岸頂端，外牆施以迷彩粉刷，應做為瞭望使用。 |







| 項次  | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因  | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                           |
|-----|-----------|---|--|---|---|--|--------------------------------|
| 100 | KM-ES-100 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，位於岩岸頂端，外牆施以迷彩粉刷，應做為瞭望使用。 |
| 101 | KM-ES-101 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input checked="" type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，位於沙岸上，植物叢生。               |
| 102 | KM-ES-102 |   |   | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input checked="" type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input checked="" type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，位於沙岸上，構造體多處崩壞。            |
| 103 | KM-ES-103 |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，現場觀測應為近期興建，緊鄰海岸線，做為瞭望功能。 |

| 項次  | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因  | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                |
|-----|-----------|---|--|---|---|--|---------------------|
| 104 | KM-ES-104 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input checked="" type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，位於岩盤上，屋頂已毀損。  |
| 105 | KM-ES-105 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，位於岩盤上，整體狀況尚可。 |
| 106 | KM-ES-106 |   |   | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input checked="" type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，屋頂已毀損。        |
| 107 | KM-ES-107 |  |  | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input checked="" type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，部分構造體已崩壞。      |

| 項次  | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因  | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                |
|-----|-----------|---|--|---|---|--|---------------------|
| 108 | KM-ES-108 |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構築於岩盤內部。      |
| 109 | KM-ES-109 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input checked="" type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，構築於岩縫間，兩座碉堡相連。 |
| 110 | KM-ES-110 |   |   | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input checked="" type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，構築於山丘內部。       |
| 111 | KM-ES-111 |  |  | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構築於岩石中。       |

| 項次  | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因   | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明          |
|-----|-----------|---|--|---|--|--|---------------|
| 112 | KM-ES-112 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構築於岩石中。 |
| 113 | KM-ES-113 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構築於岩石中。 |
| 114 | KM-ES-114 |   |   | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造。        |
| 115 | KM-ES-115 |  |  | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，作為瞭望使用。 |



| 項次  | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因   | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                           |
|-----|-----------|---|--|---|--|--|--------------------------------|
| 116 | KM-ES-116 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，基礎為塊石疊砌，部分塊石基礎崩落，作為瞭望使用。 |
| 117 | KM-ES-117 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構築於臨海沿岸。                 |
| 118 | KM-ES-118 |   |   | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input checked="" type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input checked="" type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，僅剩一道牆體殘存，無法辨識原有功能。        |
| 119 | KM-ES-119 |  |  | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，結構體多處有鬆動現象。               |

| 項次  | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因   | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                    |
|-----|-----------|---|--|---|--|--|-------------------------|
| 120 | KM-ES-120 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，結構體僅剩牆體下緣，上部已迭失。   |
| 121 | KM-ES-121 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input checked="" type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，僅剩小部分結構體，無法辨識原有功能。 |
| 122 | KM-ES-122 |   |   | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 及塊石混合構造，構築於大岩石下方。    |
| 123 | KM-ES-123 |  |  | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 及塊石混合構造，部分結構體毀損。     |


| 項次  | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因  | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                 |
|-----|-----------|---|--|---|---|--|----------------------|
| 124 | KM-ES-124 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他      | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 及塊石混合構造，部分鋼筋外露。   |
| 125 | KM-ES-125 |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：仍有駐軍 | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，仍有駐軍使用，現況維護良好。 |
| 126 | KM-ES-126 |   |   | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他      | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 及塊石混合構造。          |
| 127 | KM-ES-127 |  |  | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他      | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構築於岩盤上。        |



| 項次  | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因   | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                  |
|-----|-----------|---|--|---|--|--|-----------------------|
| 128 | KM-ES-128 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他                       | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構築於岩盤上。         |
| 129 | KM-ES-129 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input checked="" type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input checked="" type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，構築於沙岸，大部分結構體已崩解。 |
| 130 | KM-ES-130 |   |   | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他                       | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 及塊石構造，小型掩體群散佈於岩盤上。 |
| 131 | KM-ES-131 |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：仍有駐軍                  | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，設有雷達站，仍有駐軍。     |

| 項次  | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因   | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                                    |
|-----|-----------|---|--|---|--|--|---|
| 132 | KM-ES-132 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他                       | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 及塊石構造，頂部結構有龜裂現象。                     |
| 133 | KM-ES-133 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他                       | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構築於岩盤內部，內有大型通道連結他處。               |
| 134 | KM-ES-134 |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：現有駐軍                  | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構築於沙岸邊，營區有小艇停泊，仍有駐軍。              |
| 135 | KM-ES-135 |  |  | <input type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input checked="" type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 及塊石構造，構築於沙岸邊，部分構造體已崩塌，另有一處坑道入口以鐵皮封閉。 |

| 項次  | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因  | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                           |
|-----|-----------|---|--|---|---|--|--------------------------------|
| 136 | KM-ES-136 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構築於岩盤上，入口處以鐵皮封閉。         |
| 137 | KM-ES-137 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input checked="" type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | 塊石構造，構築於沙岸上，目前位於觀景平台下方，周邊雜草叢生。 |
| 138 | KM-ES-138 |   |   | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input checked="" type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構築於海堤末端，基礎有部分掏空現象。       |
| 139 | KM-ES-139 |  |  | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：已變更為公廁使用。  | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，目前已變更為公廁使用。              |

| 項次  | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因  | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                            |
|-----|-----------|---|--|---|---|--|---------------------------------|
| 140 | KM-ES-140 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他          | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構築於沙岸上，海沙滲入碉堡內部。          |
| 141 | KM-ES-141 |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：現有駐軍     | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構築於沙岸上，軍艇停放至營區前鐵棚。        |
| 142 | KM-ES-142 |   |   | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：改變為觀光用途。 | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，構築於沙岸上，現做為觀景平台，外牆迷彩乃重新粉刷。 |
| 143 | KM-ES-143 |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：現有駐軍。    | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，有坦克放至於沙岸上，現有駐軍使用。         |

| 項次  | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因  | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                                    |
|-----|-----------|---|--|---|---|--|---|
| 144 | KM-ES-144 |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：現有駐軍。    | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，現有駐軍使用。                           |
| 145 | KM-ES-145 |    |    | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：改變為觀光用途。 | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，改變為觀光用途，屋頂成為觀景平台，外牆重新粉刷迷彩樣式及觀光圖案。 |
| 146 | KM-ES-146 |   |   | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他          | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 及塊石混合構造，部分塊石結構體崩解，有垃圾丟棄於內。           |
| 147 | KM-ES-147 |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：改變為觀光用途。 | <input checked="" type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，改變為觀光用途，空地處設有人形雕像及裝置藝術。           |

| 項次  | 設施編號      | 現況照片  | 位置   | 保存現況  | 破壞原因  | 保存建議<br>(針對所見之構造特性、區位、完整情形、軍事價值等給予評估)  | 備註說明                     |
|-----|-----------|---|--|---|---|--|--------------------------|
| 148 | KM-ES-148 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input checked="" type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，門窗已用木板封閉，周邊環境雜草叢生。 |
| 149 | KM-ES-149 |    |    | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他            | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，廢棄營區，周邊植物及雜草叢生。    |
| 150 | KM-ES-150 |   |   | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input checked="" type="checkbox"/> 年久失修<br><input checked="" type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input type="checkbox"/> 其他 | <input type="checkbox"/> 優先<br><input type="checkbox"/> 尚可<br><input checked="" type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，沿沙岸構築，結構體風化嚴重。     |
| 151 | KM-ES-151 |  |  | <input type="checkbox"/> 良好<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 嚴重<br><input type="checkbox"/> 崩壞 | <input type="checkbox"/> 年久失修<br><input type="checkbox"/> 海水侵蝕損壞<br><input type="checkbox"/> 植物侵入破壞<br><input type="checkbox"/> 鋼筋鏽蝕、混凝土爆裂<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：仍有駐軍。      | <input type="checkbox"/> 優先<br><input checked="" type="checkbox"/> 尚可<br><input type="checkbox"/> 再評估<br><input type="checkbox"/> 不予考慮 | RC 構造，仍有駐軍使用。            |