金門縣政府工務處　工程督導紀錄表

編號：9

工程名稱	金門縣金城鎮第三期區段徵收工程		
承包商	禾宏營造股份有限公司	設計單位	達盛工程顧問有限公司
監造單位	達盛工程顧問有限公司	承辦工程科	土木工程科
開工及預定完工日期	113 年 04 月 30 日至 116 年 10 月 10 日中午止	督導日期	115 年 09 月 18 日
		督導地點	金城鎮富康一村
施工概述	工區排水溝、自來水、弱電、台電、污水管路埋設、碎石級配鋪設		
工程進度	截至目前進度：預定55.403%；實際54.522%		
督導人員	李延浩		
出勤簽到單位：			
本府政風處	黎俊雄		
達盛工程顧問有限公司	陳柳如 雷名非		
禾宏營造股份有限公司	邱雅惠 江增庭 孙勁梅 薛秉賓 王政泰		

督導重點項目

一、承包商及監造單位到場人員：

督導情形：監造及承商相關人員已依規定出席到場。

二、承包商及監造單位品質文件紀錄管理(如材料試驗、自主檢查、監工日誌、缺失改善等)

督導情形：本次未予督導。

三、安衛環境管理(如告示牌、圍籬、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔等)

督導情形：

1. 工區物料區材料堆置凌亂及未覆蓋，請改善。
2. 排水側溝預鑄混凝土殘渣及物料未清，請全面檢視改善。
3. 園道路肩鋼樁未拔除，請改善。

四、結構設備施工品質(如混凝土鋼筋模板品質及完成面平整度及美觀性等)

督導情形：

1. 園道路肩積水未處理，請改善。

	五、其他(如居民反映、鄰房處理、變更設計需求等) 督導情形: 本次未予督導。
督導結果： (一)有關本次督導重點項目第三、四項，所列各項缺失，請監造單位督促承商配合改善。 (二)本次督導缺失改善期限:限定於115年10月02日前提報。 ~以下空白~	

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）

	說明：物料區堆置凌亂，工料及材料未覆蓋，請改善。 三-(1)
	說明：
	說明：

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）

	說明：排水側溝旁混泥土殘渣及物料未清，請全面檢視改善。 三-(2)
	說明：
	說明：

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）

	說明：園道路內鋼索未拔除，請改善。三-(3)
	說明：
	說明：

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）

	說明：園道路內積水未處理，請改善。四-(1)
	說明：
	說明：