

以稿代簽

檔 號：114/180203

保存年限：20年

金門縣政府 函(稿)

地址：89345金門縣金城鎮民生路60號
承辦人：約僱人員 李延浩
電話：318823分機62673
電子信箱：aabbcc@mail.kinmen.gov.tw

受文者：

發文日期：中華民國 年 月 日
發文字號：府工土字第1140003710號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：貴公司函送承商提報「金門縣金城鎮第三期區段徵收工程」
114年01月03日工程施工督導缺失改善對策及結果表乙案，
同意備查，請查照。

說明：

- 一、復貴公司114年01月09日達建字第114000011號函。
- 二、隨文檢還備查之114年01月03日工程施工督導缺失改善對策及結果表乙份。

正本：達盛工程顧問有限公司

副本：禾宏營造股份有限公司、本府政風處、本府工務處（工程品質科）、本府工務處（土木工程科）

縣長 陳00

會辦單位：工務處工程品管科

承辦單位	會辦單位	決行
約僱人員 李延浩 0110 B55	約僱人員 蔡智豪 0114 0811	
科長 蔡永濤 0110 1700	工程師 周立勤 0114 0830	
	技士 張育勝 0114 1150	
	科長 林建良 0114 1330	
	工務處 陳家輝 0114 1430	工務處 李銘培 0114 1430



1140003710



1140003710

檔 號：
保存年限：

應辦畢日期

114. 1. 17

達盛工程顧問有限公司 函

地址：890金門縣金沙鎮浦山里下塘頭52號

承辦人：李志証

聯絡電話：082-352677(分機) 8001

受 文 者：金門縣政府

發文日期：中華民國114年1月9日

發文字號：達建字第114000011號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：檢送「金門縣金城鎮第三期區段徵收工程」案，113年01月03日工程施工督導改善對策及結果表乙式四份，業經本公司審查核可，請准予核備，請 備查。

說明：一、依禾宏營造股份有限公司114年01月08日工宏(城三)字第1140000041號函辦理。

二、隨文檢送113年01月03日工程施工督導改善對策及結果表乙式四份。

正本：金門縣政府

副本：禾宏營造股份有限公司、本公司工務所

達盛工程顧問有限公司



金門縣政府



1140003710

有附件

工程施工督導改善對策及結果表

工 程 名 稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

主 辦 機 關：金門縣政府

監 造 單 位：達盛工程顧問有限公司

承 造 廠 商：禾宏營造股份有限公司

中 華 民 國 1 1 4 年 0 1 月

工程施工督導改善對策及結果表

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

督導日期：114.01.03

第 1 頁共 1 頁

缺失項目 (含指示事項)	改善對策 (請附改善照片或資料 並註明)	完成 日期	確認 改善結果
三、安衛環境管理： (一)區域 3 圍籬夜間警示措施不足，請改善。	已派員設置區域 3 圍籬夜間警示燈。	114.01.08	已改善
(二)區域 3 營建廢棄物未妥善堆置，請改善。	已派員將營建廢棄物清除乾淨。	114.01.08	已改善
承 包 商 (工地主任核章)	設計/監造單位 (設計/監造人員核章)	主(代)辦單位 (工程承辦人員及主管核章)	
	 	 	

註：各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程



說明：區域3圍籬夜間警示措施不足，請改善。
三-(一)



說明：派員設置區域3圍籬夜間警示燈。



說明：已派員設置區域3圍籬夜間警示燈。



改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

 2025/01/03	說明：區域3營建廢棄物未妥善堆置，請改善。 三-(二)
 114.01.08	說明：派員將營建廢棄物清除乾淨。
 114.01.08	說明：已派員將營建廢棄物清除乾淨。



檔 號：
保存年限：

金門縣政府 書函

地址：89345金門縣金城鎮民生路60號
承辦人：約用人員 蔡智豪
電話：312781#62681
電子信箱：stom59@mail.kinmen.gov.tw

受文者：土木工程科)


發文日期：中華民國114年1月7日
發文字號：府工品字第1140001118號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：

附件：0103督導紀錄表、0103缺失照片、改善對策缺失照片展期表
(371020000A_1140001118_ATTACH1.odt、371020000A_1140001118_ATTACH2.
odt、371020000A_1140001118_ATTACH3.odt)

主旨：檢送本府114年1月3日督導「金門縣金城鎮第三期區段徵收工程」之工程督導紀錄表乙份（如附件），相關缺失請確實改善，並於114年1月14日前將缺失改善對策及結果表（含改善前中後照片）一式四份報府核備，請查照。

正本：禾宏營造股份有限公司

副本：達盛工程顧問有限公司(含附件)、本府工務處（工程品質科、土木工程科）(含附件)



土木工程科 收文:114/01/08



F01140000220 有附件

金門縣政府工務處 工程督導紀錄表

工程名稱	金門縣金城鎮第三期區段徵收工程		
廠商	禾宏營造股份有限公司	設計單位	達盛工程顧問有限公司
監造單位	達盛工程顧問有限公司	承辦單位	工務處土木工程科
監工人員	陳禮彬、李志証	承辦人員	李延浩
開工及預定 完工日期	113 年 04 月 30 日至 115 年 10 月 20 日	督導日期	114 年 1 月 3 日
		督導地點	工區
施工概述	(一)區域一住 3-1-1、公八十一及廣兼停十圍籬組立及噴漆(二)臨時排水路澆置(三)區域二道路整地(四)區域三無主墓試挖(五)無主墳試挖土方回填夯實(六)萬應公廟建物拆除(七)區域四道路整地(八)台電人孔埋設(九)污水管線埋設(十)土方暫置場防塵網鋪設等		
工程進度	截至 12 月 29 日止 預定進度:7.36%; 實際進度:13.42%		
督導人員	張育勝、方耀鵬		
工作人員	蔡智豪		
督 導 重 點 項 目	一、廠商及監造單位到場人員(如出勤簽到紀錄等) 督導情形:良好。		
	二、廠商及監造單位品質文件紀錄管理(如材料試驗、自主檢查、監工日誌、缺失改善等) 督導情形:區域三住 3-1-3 之 50m 外第 15、16 道試挖施工查驗情形良好,請持續維持。		
	三、安衛環境管理(如告示牌、圍籬、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔等) 督導情形: (一)區域 3 圍籬夜間警示措施不足,請改善。 (二)區域 3 營建廢棄物未妥善堆置,請改善。		
	四、結構設備施工品質(如混凝土鋼筋模板品質及完成面平整度及美觀性等) 督導結果如下:區域 3 現進行路基土方回填及分層夯實滾壓作業中,施作情形大致良好。		
	五、工程進度及估驗計價情形 督導情形:經查本工程預算執行進度,依契約總價(559,900,000 元)及估驗計價 3 次之金額總計(30,593,034 元),目前預算執行率為 5.46%,本工程目前實際進度已達 13.42%,預算執行情形尚可。		
	六、其他指示事項(如居民反映、鄰房處理、變更設計需求等) 督導情形:無。		

督導結果：

(一)有關於本次督導重點項目第三項所列缺失，請主辦、監造單位督促廠商配合辦理改善。

(二)上述項目督導內容回覆期限：限定於 114 年 1 月 14 日前改善完成後函報本府。

~以下空白~

金門縣政府工務處工程督導簽到單

一、工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

二、督導時間：民國 114 年 1 月 3 日（星期五）上午:9:30

三、督導地點：工區

四、參加單位及人員：

督 導 人 員		張育勝 方振忠		記 錄	蔡智豪
承辦科及列席 單 位		政風處、土木工程科			
參 加 人 員	職 稱	技 員			
	姓 名	趙雅惠	李廷江		
設 計 監 造 單 位		達盛工程顧問有限公司			
參 加 人 員	職 稱	監 造	監 造		
	姓 名	陳科和	李廷江		
承 包 商		禾宏營造股份有限公司			
參 加 人 員	職 稱	工地主任	品質工程師	品質工程師	職安人員
	姓 名	白雅惠	楊恭儒	呂啟泰	蔡季豪 馮勁楠

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

	說明：區域3圍籬夜間警示措施不足，請改善。 三-(一)
	說明：
	說明：

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）

	說明：區域3 營建廢棄物 未妥善堆 置，請改善。 三-(二)
	說明：
	說明：

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程



說明：區域3
現進行路基
土方回填及
分層夯實滾
壓作業中，施
作情形大致
良好。
四-(一)



說明：