金門消防分隊駐地廳舍
安全衛生訪視成果

主動發現問題 持續改善環境

訪視對象

第一大隊

- 金城分隊
- 金寧分隊
- 烈嶼分隊

第二大隊

- 金沙分隊
- 金湖分隊

訪視重點

- 建築與空間安全
- 門禁與動線管理
- 環境與健康品質
- 設施與裝備安全
- 制度與管理精進

訪視情形

訪視作業前說明會議



訪視廳舍建築安全



訪視設施裝備安全



訪視環境健康安全



廳舍漏水補強



空氣品質檢測




燈光亮度檢測



噪音檢測



車庫增設排風設備



改善成果

- 冷暖熱區規劃
- 除污區域建置
- 車庫環境改善
- 通風設備改善
- 安全標示增設
- 生活空間優化

成果指標

訪視分隊	5 處
訪視指標	23 項
改善建議	52 項
改善完成率	100%

我們的承諾

持續精進 守護消防
打造安全健康的工作環境

安全優先 風險控管 持續改善 健康關懷

金門縣消防局 X LPMO北科大黃中和老師團隊