

施工檢驗申請單

工程名稱	金門縣金城鎮第三期 區段徵收工程	工程 編號	N112110110095	表單編號	002
檢驗位置	區域一社六 第2道	圖號	SH-38	請驗時間	113.05.02


- 一、檢驗項目：無主墓試挖取掘施工
 二、施工項目：無主墓試挖取掘施工
 三、施工數量：詳圖說
 四、施工地點：區域一社六
 五、預定檢驗日期：113年05月02日
 六、附件：

檢驗結果： 合格
 改善後再驗（應於 月 日前申請檢驗）

檢驗時間： 年 月 日 時

檢驗者：

備註：本申請單由廠商填具一式三份向監造單位申請。檢驗後，業主及監造單位各留存一份；一份廠商自存備查。

廠商：

監造單位：




查 驗 照 片

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

查驗項目：區域一社六-無主墓取掘試挖查驗第2道


查驗日期：113年05月02日



說明：◎0K+101M H=0.60M



說明：◎0K+101M H=0.60M



說明：◎0K+101M W=2.95M



說明：◎0K+101M W=2.95M



說明：◎0K+064M H=0.65M



說明：◎0K+064M H=0.65M

查驗照片

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

查驗項目：區域一社六-無主墓取掘試挖查驗第2道

查驗日期：113年05月02日



說明：◎0K+064M W=2.95M



說明：◎0K+064M W=2.95M



說明：◎0K+029M H=0.59M



說明：◎0K+029M H=0.59M



說明：◎0K+029M W=3.20M



說明：◎0K+029M W=3.20M

自主檢查照片

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

查驗項目：區域一社六-無主墓取掘試挖施工

查驗日期：113年05月02日



說明：無主墓取掘試挖施工



說明：無主墓取掘試挖施工



說明：無主墓取掘試挖施工



說明：無主墓取掘試挖施工

