

施工檢驗申請單

工程名稱	金門縣金城鎮第三期 區段徵收工程	工程 編號	N112110110095	表單編號	010
檢驗位置	區域一社六	圖號	SH-38	請驗時間	113.05.16

一、檢驗項目：無主墓試挖取掘土方回填施工

二、施工項目：無主墓試挖取掘施工

三、施工數量：詳圖說

四、施工地點：區域一社六

五、預定檢驗日期：113年05月17日


六、附件：

檢驗結果： 合格
 改善後再驗（應於 月 日前申請檢驗）

檢驗時間： 年 月 日 時

檢驗者： 

備註：本申請單由廠商填具一式三份向監造單位申請。檢驗後，業主及監造單位各留存一份；一份廠商自存備查。

廠商： 

監造單位：



施工檢驗申請單

編號：003

工程名稱	金門縣金城鎮第三期 區段徵收工程		申請日期	113.05.16	
試驗單位	TAF 認證之實驗室				
預定取樣時間	地點	材料名稱或 試驗項目	取樣數量	試樣編號	備註
			代表數量		
113.05.17	區域一社 六-無主墓 試挖取掘	第二層 30~60cm 工地密度試驗	3孔		
			3孔		
檢附資料： 說明： 一、本申請單由廠商填具一式三份，提送監工單位，經核可取樣後隨樣品轉送試驗室，收樣後留存一份，餘退監工單位及廠商。如需主(代)辦機關會同取樣者，則另增一份。 二、本申請單用於預定取樣前提出。					
廠商：山雅惠		監造單位：			

無主墓取掘試挖工程施工抽查紀錄表

編號：013

工程名稱	金門縣金城鎮第三期區段徵收工程		
分項工程名稱	區域一社文庫土層30~60cm		
檢查位置	雜項工程	檢查日期	13年5月16日
施工流程	<input type="checkbox"/> 施工前	<input checked="" type="checkbox"/> 施工中檢查	<input type="checkbox"/> 施工完成檢查
檢查結果	<input type="radio"/> 檢查合格	<input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正	<input type="checkbox"/> 無此檢查項目
管理項目	抽查標準（定量定性）	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果
交通安全維護	安全標誌、號誌設置	設置消防及警戒	○
地表清除與掘除	雜草、樹木先行清理乾淨	雜草雜物清除乾淨	○
試挖深度	深度依現況 0.3m~1m		/
試挖長度	依區域範圍試挖		/
試挖寬度	≥2m		/
間格距離	小於 3m		/
底層夯實	壓路機配合灑水夯實		/
回填夯實	每 30cm 壓路機配合灑水分層夯實	第一層 60cm 壓路機滾 后洒水夯实	○
缺失複查結果：			
<input type="checkbox"/> 已完成改善（檢附改善前中後照片）			
<input type="checkbox"/> 未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善			
複查日期： 年 月 日		簽名：	
複查人員職稱：		簽名：	
備註：			
1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。			
2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。			
3. 本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。			

監造工地負責（授權）人：
監造現場人員簽名：

無主墓取掘試挖工程施工抽查紀錄表

編號：614

工程名稱	金門縣金城鎮第三期區段徵收工程		
分項工程名稱	雜項工程		
檢查位置	區域一社六號地號 30-60m ²	檢查日期	113年 5月 17 日
施工流程	<input type="checkbox"/> 施工前	<input type="checkbox"/> 施工中檢查	<input type="checkbox"/> 施工完成檢查
檢查結果	<input checked="" type="radio"/> 檢查合格	<input checked="" type="checkbox"/> 有缺失需改正	/無此檢查項目
管理項目	抽查標準（定量定性）	實際抽查情形 (敘述抽查值)	抽查結果
交通安全維護	安全標誌、號誌設置	設置三面鏡，警戒燈具	○
地表清除與掘除	雜草、樹木先行清理乾淨	雜草雜樹清除乾淨	○
試挖深度	深度依現況 0.3m~1m		
試挖長度	依區域範圍試挖		
試挖寬度	≥2m		
間格距離	小於 3m		
底層夯實	壓路機配合灑水夯實		
回填夯實	每 30cm 壓路機配合灑水分層夯實	每 30cm 壓路機灑水夯實	○
缺失複查結果：			
<input type="checkbox"/> 已完成改善（檢附改善前中後照片）			
<input type="checkbox"/> 未完成改善，填至「不合格追蹤管制表第○項」進行追蹤改善			
複查日期： 年 月 日		簽名：	
複查人員職稱：			
備註：			
1. 抽查標準及實際檢查情形應具體明確（例：磚砌完成後須不透光）或量化尺寸（例：磚縫 7mm~10mm）。			
2. 抽查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。			
3. 本表由監造現場人員實地檢查後覈實記載簽認。			



監造工地負責（授權）人：
陳繼彬監造現場人員簽名：
李志川

查驗照片

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程



查驗項目：區域一社六-無主墓取掘試挖土方回填第二層30~60cm查驗

查驗日期：113年05月17日





說明：工地密度試驗取樣第1孔

說明：工地密度試驗取樣第1孔



說明：工地密度試驗取樣第1孔

說明：工地密度試驗取樣第1孔



說明：工地密度試驗取樣第2孔

說明：工地密度試驗取樣第2孔

查驗照片


工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

查驗項目：區域一社六-無主墓取掘試挖土方回填第二層30~60cm查驗

查驗日期：113年05月17日



說明：工地密度試驗取樣第2孔




說明：工地密度試驗取樣第2孔




說明：工地密度試驗取樣第3孔



說明：工地密度試驗取樣第3孔



說明：工地密度試驗取樣第3孔



說明：工地密度試驗取樣第3孔

無主墓取掘試挖工程自主檢查表

編號：010-1

工程名稱	金門縣金城鎮第三期區段徵收工程		
分項工程名稱	雜項工程	協力廠商	嘉禾汽車貨運行
檢查位置	區域一-社六第二層30~60 cm	檢查日期	113.05.16
施工流程	<input type="checkbox"/> 施工前檢查	<input checked="" type="checkbox"/> 施工中檢查	<input type="checkbox"/> 施工完成檢查
檢查結果	○檢查合格	×有缺失需改正	/無此檢查項目
檢查項目	檢查標準（定量定性）	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
交通安全維護	安全標誌、號誌設置	安全標誌(交通食管)、號誌(警示燈)設置	○
地表清除與掘除	雜草、樹木先行清理乾淨	面層清理乾淨無雜物	○
試挖深度	深度依現況 0.3m~1m		
試挖長度	依區域範圍試挖		
試挖寬度	≥2m		
間格距離	小於 3m		
底層夯實	壓路機配合灑水夯實		
回填夯實	每 30cm 壓路機配合灑水分層夯實	第二層 30~60 cm 壓路機配合灑水夯實	○
缺失複查結果：	<input type="checkbox"/> 已完成改善 (檢附改善前中後結果) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「異常矯正、預防措施報告單」進行追蹤改善		
複查日期：	年 月 日		
複查人員職稱：	簽名：		
備註：	1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3. 嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 4. 本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 5. 符合營造業法規定應設置工地主任之工程，則下列簽名處應勾選工地主任欄並由該法規定之工地主任核章。		
工地主任(工地負責人)：	現場工程師(檢查人員)簽名：		



無主墓取掘試挖工程自主檢查表

編號：010-2

工程名稱	金門縣金城鎮第三期區段徵收工程		
分項工程名稱	雜項工程	協力廠商	嘉午汽車貨運
檢查位置	區域 - 社六第二層 30~60 cm	檢查日期	113.05.17
施工流程	<input type="checkbox"/> 施工前檢查	<input checked="" type="checkbox"/> 施工中檢查	<input type="checkbox"/> 施工完成檢查
檢查結果	○檢查合格	×有缺失需改正	/無此檢查項目
檢查項目	檢查標準（定量定性）	實際檢查情形 (敘述檢查值)	檢查結果
交通安全維護	安全標誌、號誌設置	安全標誌(交通銘)、號誌(警示燈)設置	○
地表清除與掘除	雜草、樹木先行清理乾淨	面層清裡乾淨，無雜物	○
試挖深度	深度依現況 0.3m~1m		
試挖長度	依區域範圍試挖		
試挖寬度	≥2m		
間格距離	小於 3m		
底層夯實	壓路機配合灑水夯實		
回填夯實	每 30cm 壓路機配合灑水分層夯實	第二層 30~60 cm 壓路機滾壓配合灑水夯實	○
缺失複查結果：	<input type="checkbox"/> 已完成改善 (檢附改善前中後結果) <input type="checkbox"/> 未完成改善，填具「異常矯正、預防措施報告單」進行追蹤改善		
複查日期：	年 月 日		
複查人員職稱：	簽名：		
備註：	1. 檢查標準及實際檢查情形應具體明確或量化尺寸。 2. 檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「×」，如無需檢查之項目則打「/」。 3. 嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。 4. 本表由工地現場施工人員實地檢查後覈實記載簽認。 5. 符合營造業法規定應設置工地主任之工程，則下列簽名處應勾選工地主任欄並由該法規定之工地主任核章。		

工地主任(工地負責人)： 丘邵臺灣

現場工程師(檢查人員)簽名：

蔡秉憲




自主檢查照片

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

查驗項目：區域一社六-無主墓取掘試挖土方回填夯實施工

查驗日期：113年05月14日~113年05月17日

	
說明：第二層30~60cm土方回填夯實	說明：第二層30~60cm土方回填夯實
	
說明：第二層30~60cm土方回填夯實	說明：第二層30~60cm土方回填夯實
	
說明：第二層30~60cm土方回填夯實	說明：第二層30~60cm土方回填夯實



自主檢查照片

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

查驗項目：區域一社六-無主墓取掘試挖土方回填夯實施工

查驗日期：113年05月14日~113年05月17日


	
說明：第二層30~60cm土方回填夯實 113/05/17	說明：第二層30~60cm土方回填夯實 113/05/17
	
說明：第二層30~60cm土方回填夯實 113/05/17	說明：第二層30~60cm土方回填夯實 113/05/17
	
說明：第二層30~60cm土方回填夯實 113/05/17	說明：第二層30~60cm土方回填夯實 113/05/17





填土取量及試挖說明：

1. 未無主填試挖範圍，其餘為整地遭遇範圍。
2. 試挖範圍內深縱向全面開挖，寬度2m，深度1m，間隔3m，邊緣無主填取量，需再向下及風景延伸0.5m至無邊緣為止，試挖若無邊遇則原土分層回填。
3. 無主填取量土方計費原則上以挖填實作數量核算。
4. 舊取量土方需開挖乾淨，並搬運至甲方指定公共設施用地堆置並再利用。
5. 無主填起掘前後之設施及滑坡需拍照，標示位置定位及編號造冊，以利後續計費管理。
6. 有(無)祖屬起掘數量採實作費算價，取掘過程及處理需尊重先靈並依地方習俗辦理，土方開挖及回填作業依土方工程相關規範辦理。



全體股東簽章		總經理簽章		監督委員會簽章		公司總經理		公司監督委員會		公司總經理		公司監督委員會	
王國泰	李子豪	林志鴻	黃志鴻	張朝慶	陳朝慶	王國泰	林志鴻	張朝慶	陳朝慶	王國泰	林志鴻	張朝慶	陳朝慶
王國泰	李子豪	林志鴻	黃志鴻	張朝慶	陳朝慶	王國泰	林志鴻	張朝慶	陳朝慶	王國泰	林志鴻	張朝慶	陳朝慶
王國泰	李子豪	林志鴻	黃志鴻	張朝慶	陳朝慶	王國泰	林志鴻	張朝慶	陳朝慶	王國泰	林志鴻	張朝慶	陳朝慶
王國泰	李子豪	林志鴻	黃志鴻	張朝慶	陳朝慶	王國泰	林志鴻	張朝慶	陳朝慶	王國泰	林志鴻	張朝慶	陳朝慶