




進場材料查驗(取樣)單

表單編號： 1130611

工程名稱	金門縣金城鎮第三期區段徵收工程				
業主	金門縣政府	申請日期	113年06月11日		
監造單位	誠蓄工程顧問股份有限公司	查驗地點	工地現場		
承攬廠商	下列工程材料業已進場，請擇期會同辦理查驗(取樣)作業。 公司：禾宏營造股份有限公司 負責人：陳奎瑛				
					
材料名稱	主要規格	合約數量	進場數量	累計進場數量	備註及說明
鋼筋	SD280 D10(#3)				
	SD280 D13(#4)		2.270T	2.270T	洗車台
	SD280 D16(#5)		2.300T	2.300T	洗車台
	SD280 D19(#6)				
	SD280	1,019.675T		4.570T	
查驗(取樣)記錄：	查驗(取樣)結果：				
本次材料進場查驗，第一批鋼筋 #4進場數量2.27T，#5進場數量2.3T 會同承攬商辦理材料進場查驗，並取 樣#4、#5鋼筋至實驗室進行鋼 筋拉伸及抗彎試驗。			本次材料進場查驗鋼筋材 料第一批，規格、數量皆 符合契約規定，取樣送 驗結果詳如附件試驗 報告，同意本次進場。		
承攬廠商簽章：			監造單位簽章： 		



## 查 驗 照 片

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

查驗項目：洗車台鋼筋SD280 #4、#5材料進場

查驗日期：113年06月11日



113/06/11



113/06/11

說明：#4、#5鋼筋材料進場查驗一景

說明：#4、#5鋼筋材料進場查驗一景



113/06/11



113/06/11

說明：#4鋼筋材料取樣

說明：#5鋼筋材料取樣



113/06/11

說明：#4、#5鋼筋材料進場查驗各取1組(2支)

說明：



## 自主檢查照片

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

查驗項目：洗車台鋼筋SD280 #4、#5材料進場

查驗日期：113年06月11日



說明：D13(#4)、D16(#5)鋼筋材料進場一景



說明：D13(#4)、D16(#5)鋼筋材料進場一景



說明：D13(#4)、D16(#5)鋼筋材料進場一景



說明：D13(#4)、D16(#5)鋼筋材料進場一景



說明：D13(#4)鋼筋材料進場一景



說明：D16(#5)鋼筋材料進場一景





(113)證明書編號： N12953

## 無放射性污染證明書

茲證明下述產品符合「放射性污染建築物事件防範及處理辦法」之規定，無放射性污染現象。

客戶名稱： 禾宏營造股份有限公司 金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

產品名稱： CNS 560

批號 (材質證明書編號)	訂單編號	規格	重量 (kg)	備註
N12953	K06481	SD280 /D13 D16	****4,570	

原子能委員會合格證明文號： 鋼輻偵字第00二六0號

偵檢人員： 吳宗賢

偵檢人員證書字號： 鋼偵訓字第0九四一五號

品質管制主管： 蔡敏松

偵檢日期： 113年6月8日

製造商名稱：

製造商負責人：

地址：

無專 放射 性 證 明 章	東和鋼鐵企業股份有限公司
	董事長 侯傑騰
	台北市長安東路一段9號6樓

中華民國 113 年 6 月 8 日

### 副 聯

一、茲保證上開無放射性污染證明書影本，係經原製造商（經銷商）同意影印，且各項記載資料均與正本無誤。

二、本證明書影本所列產品中之 噸（批號： ）確於 年 月 日售予（ ）

經銷商負責人： （蓋章）

地 址：

中 華 民 國 年 月 日

### 副聯使用明細

客戶名稱	日期	產品名稱規格	重量	備註

註：1. 本格式偵檢人員及品質管制主管欄只列姓名即可，不必簽章。  
2. 本證明書須加蓋本公司鋼印方為有效，客戶若複製影本，應加註「與正本相符」之文字並加蓋其公司大小章。  
3. 本證明書所列產品，係採用本公司電爐自煉鋼胚軋延製程，未採用大陸生產之小鋼胚或合金方鋼製造。

