

工程施工督導改善對策及結果表

工 程 名 稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

主 辦 機 關：金門縣政府

監 造 單 位：達盛工程顧問有限公司

承 造 廠 商：禾宏營造股份有限公司



中 華 民 國 1 1 3 年 1 1 月

工程施工督導改善對策及結果表

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

督導日期：113.11.05

第 1 頁共 1 頁

缺失項目 (含指示事項)	改善對策 (請附改善照片或資料 並註明)	完成 日期	確認 改善結果
四、結構設備施工品質： (一) 工區汽、機車通道路基部分有機物未清，請改善。	已派員將工區汽、機車通道路基部分有機物清除。	113.11.08	
承 包 商 (工地主任核章)  	設計/監造單位 (設計/監造人員核章)  	主(代)辦單位 (工程承辦人員及主管核章) 	

註：各相關人員核章前，請先確認缺失已改善完成。

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程



說明：工區汽、機車通道路基部分有機物未清，請改善。
四-(一)

2024/11/05 09:23



說明：派員將工區汽、機車通道路基部分有機物清除。

113/11/08



說明：已派員將工區汽、機車通道路基部分有機物清除。

113/11/08

