

## 金門縣環保局104年03月辦理飲用水水質抽驗資料(各鄉鎮自來水16處)

檢測項目		pH	自由有效餘氯	鋁	氯鹽	大腸桿菌群	色度	總硬度	氨氮	硫酸鹽	總溶解固體量	總菌落數	亞硝酸鹽氮	硝酸鹽氮	濁度
飲用水水質標準		6.0~8.5	0.2~1.0	0.4 以下	250 以下	6 以下	5 以下	300 以下	0.1 以下	250 以下	500 以下	100 以下	0.1 以下	10 以下	2 以下
編號	採樣地點	檢測結果													
1	龍蟠山	6.0	0.45	ND< 0.040	34.0	30	<5	41.2	<0.05	10.7	204	600	ND< 0.001	8.88	0.15
2	紅山	6.3	0.68	ND< 0.040	46.6	140	<5	66.8	ND< 0.01	21.4	270	790	ND< 0.001	7.83	0.20
3	后頭	6.5	0.04	ND< 0.040	0.87	25	<5	ND< 1.5	0.09	<0.20	15.8	290	ND< 0.001	0.95	0.35
4	莒光	6.4	0.41	<0.100	116	25.0	<5	80.0	ND< 0.01	25.9	452	260	ND< 0.001	8.09	0.20
5	舊金城	6.2	0.61	<0.100	116	<1	<5	78.4	ND< 0.01	26.0	451	55	ND< 0.001	8.28	0.30
6	金城	6.1	0.58	ND< 0.040	37.3	25.0	<5	25.0	ND< 0.01	2.41	160	280	ND< 0.001	5.36	0.10
7	西浦頭	6.4	0.33	ND< 0.040	39.1	20	<5	31.2	ND< 0.01	9.62	158	220	ND< 0.001	4.75	0.55
8	東堡溝	6.5	0.43	<0.100	40.4	20	<5	27.4	ND< 0.01	1.34	158	420	ND< 0.001	4.77	0.35
9	瓊林	7.2	0.30	0.201	48.4	<1	<5	50.4	<0.05	24.1	318	63	ND< 0.001	5.88	0.25
10	昔果山	6.5	0.46	<0.100	40.6	65	<5	24.8	ND< 0.01	1.70	194	470	ND< 0.001	4.57	0.20
11	榮湖	7.6	0.49	<0.100	51.0	10	<5	105	<0.05	37.5	263	370	ND< 0.001	0.36	0.55
12	述美國小	7.7	0.58	<0.100	50.4	85	<5	101	ND< 0.05	37.0	258	790	ND< 0.001	0.34	0.60
13	美人山	7.8	0.55	<0.100	51.6	20	<5	102	ND< 0.05	37.6	265	530	ND< 0.001	0.31	0.70
14	庵頂供水站	6.4	0.37	ND< 0.040	33.7	<1	<5	43.6	ND< 0.01	10.8	208	<5	ND< 0.001	9.33	0.65
15	太湖	7.8	0.53	ND< 0.040	110	35	<5	68.0	ND< 0.01	6.63	362	700	ND< 0.001	0.71	0.95
16	陽明加壓站	7.8	0.45	ND< 0.040	109	<1	<5	70.4	ND< 0.01	7.01	326	<5	ND< 0.001	0.74	0.20
備註	一、採樣日期：104年3月17~18日(后頭、龍蟠山、紅山、莒光、舊金城、金城、西浦頭、瓊林、昔果山、東堡溝、庵頂供水站、太湖、榮湖、美人山、述美國小、陽明加壓站、)。 二、**表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。 三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。 四、採樣檢驗單位：台灣檢驗科技股份有限公司。 五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氯離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鈷 (6)其餘各項目表示單位：mg/L														