

金門縣環保局105年9月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-供水站15處)

檢測項目	pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數	
飲用水水質標準	6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10	500	2	0.1	0.1	0.01	0.3	300	6	100	
編號	採樣地點	檢測結果														
1	榮湖	6.6	0.30	<3	3.9	6.8	0.11	64.5	0.10	ND <0.0014	<0.04	ND <0.0051	ND <0.019	6.7	<1	<1
2	述美國小(五龍山)	6.8	0.49	<3	ND <2.57	6.6	0.12	19.5	0.10	ND <0.0014	<0.04	ND <0.0051	ND <0.019	8.4	<1	<1
3	美人山	7.4	0.32	<3	3.0	9.2	0.16	12.5	0.15	ND <0.0014	<0.04	ND <0.0051	ND <0.019	21.9	<1	<1
4	太湖	7.4	0.53	<3	ND <2.57	83.4	0.72	243	0.10	ND <0.0014	<0.04	ND <0.0051	ND <0.019	49.8	<1	<1
5	陽明加壓站	7.6	0.29	<3	ND <2.57	79.6	0.71	242	0.10	ND <0.0014	<0.04	ND <0.0051	<0.050	52.6	<1	<1
6	莒光	6.8	0.24	<3	22.9	88.5	8.15	370	0.20	ND <0.0014	<0.04	ND <0.0051	<0.050	60.1	<1	<1
7	舊金城	6.7	0.49	<3	23.5	88.7	8.17	307	0.15	ND <0.0014	0.04	ND <0.0051	ND <0.019	59.1	<1	<1
8	金城	6.5	0.42	<3	ND <2.57	35.2	5.57	190	0.15	ND <0.0014	<0.04	ND <0.0051	ND <0.019	24.0	<1	<1
9	西浦頭	7.0	0.34	<3	10.0	36.0	5.09	194	0.20	ND <0.0014	<0.04	ND <0.0051	ND <0.019	29.0	<1	<1
10	瓊林	7.1	0.31	<3	ND <2.57	64.3	2.92	172	0.20	ND <0.0014	ND <0.023	ND <0.0051	<0.050	23.0	<1	<1
11	昔果山	7.1	0.46	<3	2.8	41.8	4.92	106	0.15	ND <0.0014	ND <0.023	<0.010	ND <0.019	22.0	<1	<1
12	紅山	6.6	0.36	<3	11.2	38.3	8.30	188	0.15	ND <0.0014	<0.04	ND <0.0051	ND <0.019	40.1	<1	<1
13	庵頂供水站	6.6	0.32	<3	10.2	35.6	8.56	154	0.25	ND <0.0014	ND <0.023	ND <0.0051	ND <0.019	36.1	<1	<1
14	龍蟠山	6.8	0.36	<3	10.2	35.0	8.50	189	0.20	ND <0.0014	ND <0.023	ND <0.0051	ND <0.019	37.1	<1	<1
15	后頭	6.2	---	<3	ND <2.57	1.0	0.98	48.5	0.15	ND <0.0014	ND <0.023	ND <0.0051	ND <0.019	ND <0.60	<1	8
備註	一、採樣日期：105年9月5日、9月6日、9月7日。 9/5採樣：榮湖、述美國小、美人山、太湖、陽明加壓站。 9/6採樣：莒光、舊金城、金城、西浦頭、瓊林、昔果山。 9/7採樣：紅山、庵頂供水站、龍蟠山、后頭。 二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。 三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。 四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。 五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鈷 (6)其餘各項目表示單位：mg/L															

金門縣環保局105年9月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-家戶端17處)

檢測項目	pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數	
飲用水水質標準	6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10	500	2	0.1	0.1	0.01	0.3	300	6	100	
編號	採樣地點	檢測結果														
1	西園1-8號	6.7	0.39	<3	3.3	7.7	0.13	39.5	ND<0.080	ND<0.0014	<0.04	ND<0.0051	ND<0.019	7.2	<1	<1
2	官澳43-1號	7.6	0.35	<3	3.0	7.3	0.12	42.0	0.10	ND<0.0014	<0.04	ND<0.0051	<0.050	23.9	<1	<1
3	東山前13號	8.0	0.24	<3	3.1	9.2	0.17	41.0	0.15	ND<0.0014	<0.04	ND<0.0051	ND<0.019	9.2	<1	<1
4	下莊光武路9號	7.6	0.53	<3	ND<2.57	78.2	0.72	204	0.20	ND<0.0014	0.05	ND<0.0051	<0.050	52.7	<1	<1
5	復興路64號	7.5	0.24	<3	3.9	73.0	0.69	190	0.30	ND<0.0014	0.04	ND<0.0051	0.139	42.8	<1	<1
6	新頭92之1號	7.4	0.51	<3	2.8	85.1	0.73	250	0.10	ND<0.0014	<0.04	<0.010	<0.050	50.7	<1	<1
7	成功65之1號	7.7	0.30	<3	3.3	74.1	0.71	261	0.25	ND<0.0014	0.04	ND<0.0051	<0.050	54.1	<1	<1
8	官路邊2號	6.6	0.22	<3	22.9	87.1	8.10	330	0.20	ND<0.0014	<0.04	ND<0.0051	<0.050	57.5	<1	<1
9	珠浦西路79-1號	6.2	0.33	<3	ND<2.57	35.5	5.68	193	0.15	ND<0.0014	0.05	ND<0.0051	ND<0.019	23.0	<1	<1
10	光前廟西浦頭101號	7.2	0.26	<3	10.0	35.4	5.01	156	0.10	ND<0.0014	<0.04	ND<0.0051	ND<0.019	27.0	<1	<1
11	安岐3-5號	7.0	0.28	<3	10.0	34.7	5.02	160	0.15	ND<0.0014	ND<0.023	ND<0.0051	ND<0.019	29.0	<1	<1
12	下堡100之2號	7.1	0.41	<3	ND<2.57	41.3	4.90	162	0.10	ND<0.0014	<0.04	ND<0.0051	ND<0.019	24.0	<1	<1
13	瓊林12-2號	6.9	0.22	<3	2.8	63.7	2.92	167	0.50	ND<0.0014	0.04	ND<0.0051	<0.050	23.0	<1	3
14	昔果山68號	7.0	0.35	<3	3.5	40.7	4.91	132	0.10	ND<0.0014	<0.04	<0.010	ND<0.019	22.0	<1	<1
15	東林49號	6.6	0.32	<3	12.2	37.2	8.28	140	0.15	ND<0.0014	ND<0.023	<0.010	ND<0.019	39.6	<1	<1
16	西路33號	6.3	0.28	<3	13.0	39.0	7.96	148	0.10	ND<0.0014	<0.04	<0.010	ND<0.019	39.1	<1	<1
17	后頭58號	6.7	0.28	<3	10.1	35.0	8.51	112	0.15	ND<0.0014	<0.04	ND<0.0051	ND<0.019	32.1	<1	<1
備註	一、採樣日期：105年9月5日、9月6日、9月7日。 9/5採樣：西園1-8號、官澳43-1號、東山前13號、下莊光武路9號、復興路64號、新頭92之1號、成功65之1號。 9/6採樣：官路邊2號、珠浦西路79-1號、光前廟(西浦頭101號)、安岐3-5號、下堡100之2號、瓊林12-2號、昔果山68號。 9/7採樣：東林49號、西路33號、后頭58號。 二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。 三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。 四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。 五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鈷 (6)其餘各項目表示單位：mg/L															