

水質檢驗室清水水質檢驗報告


報告編號：[RD1051101](#)

項次	採樣日期	採樣時間	收樣日期	採樣地點	樣品編號
1	105 / 11 / 08	09 : 30	105 / 11 / 08	金城水塔	D1051108-03
2	105 / 11 / 08	08 : 30	105 / 11 / 08	莒光水塔	D1051108-01
3	105 / 11 / 08	10 : 35	105 / 11 / 08	昔果山水塔	D1051108-06
4	105 / 11 / 08	09 : 35	105 / 11 / 08	西浦頭水塔	D1051108-04
5	105 / 11 / 08	09 : 00	105 / 11 / 08	舊金城	D1051108-02
6	105 / 11 / 08	10 : 05	105 / 11 / 08	瓊林水塔	D1051108-05
7	105 / 11 / 07	08 : 50	105 / 11 / 07	紅山淨水場	D1051107-01
8	105 / 11 / 07	10 : 10	105 / 11 / 07	后頭供水站	D1051107-04
9	105 / 11 / 07	09 : 10	105 / 11 / 07	庵頂供水站	D1051107-02
10	105 / 11 / 07	09 : 20	105 / 11 / 07	龍礮山水塔	D1051107-03
11	105 / 11 / 09	10 : 40	105 / 11 / 09	陽明水塔	D1051109-05
12	105 / 11 / 09	10 : 25	105 / 11 / 09	太湖淨水場	D1051109-04
13	105 / 11 / 09	09 : 35	105 / 11 / 09	榮湖淨水場	D1051109-01
14	105 / 11 / 09	09 : 55	105 / 11 / 09	美人山水塔	D1051109-02
15	105 / 11 / 09	09 : 50	105 / 11 / 09	述美國小	D1051109-03
16					

水質檢驗室清水水質檢驗報告

報告編號：[RD1051101](#)

受驗單位		檢 測 項 目														
服務所	場站	自由餘氯	pH	溫度	濁度	色度	總溶解固體	總硬度	總菌落數	大腸桿菌群	氯鹽	硝酸鹽氮	總有機碳	亞硝酸鹽氮	氨氮	
水質標準		0.2-1.0	6.0-8.5	—	2	5	500	300	100	6	250	10	—	0.1	0.1	
單位		mg/L	—	°C	NTU	鉑鈷單位	mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
金城所	金城水塔	0.55	6.1	24.7	0.10	<5	153	31.8	3	<1.0	35.7	5.83	ND	ND	0.05	
金城所	莒光水塔	0.57	6.5	24.3	0.10	<5	231	51.7	<1	<1.0	71.5	7.94	<1	ND	0.06	
金城所	昔果山水塔	0.39	6.4	24.7	0.10	<5	209	29.8	18	<1.0	39.7	0.22	<1	ND	0.03	
金城所	西浦頭水塔	0.60	6.2	24.4	0.10	<5	166	31.8	2	<1.0	33.7	5.56	<1	ND	0.04	
金城所	舊金城	0.56	6.4	25.3	0.10	<5	237	53.7	<1	<1.0	71.5	7.93	<1	ND	0.06	
金城所	瓊林水塔	0.42	6.5	25.4	0.10	5	144	33.8	<1	<1.0	65.5	3.05	<1	ND	0.05	
烈嶼所	紅山淨水場	0.68	6.8	23.9	0.20	<5	305	99.5	14	<1.0	67.5	6.94	<1	ND	0.07	
烈嶼所	庵頂供水站	0.42	7.1	24.0	0.10	<5	275	99.5	12	<1.0	73.4	6.45	<1	ND	0.07	
烈嶼所	龍礮山水塔	0.53	6.6	24.7	0.10	<5	184	43.8	10	<1.0	29.8	9.34	<1	ND	0.06	
烈嶼所	后頭供水站	—	6.3	24.4	0.10	<5	21.5	2.0	6	<1.0	1.5	1.17	<1	ND	0.04	
方法偵測極限		0.019						2.73			1.83		0.127			
備 註		1. 資料來源依據清水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過飲用水水質標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：105 年 11 月 7, 8 日。														
檢驗員					品保員					檢驗室主任						



金門縣自來水廠 水質檢驗室清水水質檢驗報告

報告編號：[RD1051101](#)

受驗單位		檢 測 項 目														
服務所	場站	自由餘氯	pH	溫度	濁度	色度	總溶解固體	總硬度	總菌落數	大腸桿菌群	氯鹽	硝酸鹽氮	總有機碳	亞硝酸鹽氮	氨氮	
水質標準		0.2~1.0	6.0~8.5	—	2	5	500	300	100	6	250	10	—	0.1	0.1	
單位		mg/L	—	℃	NTU	鉑鈷單位	mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
金沙所	榮湖淨水場	0.63	6.6	23.3	0.10	<5	245	23.9	<1	<1.0	11.4	0.20	<1	ND	0.03	
金沙所	述美國小	0.75	6.2	23.8	0.10	<5	139	15.9	<1	<1.0	11.9	0.22	<1	ND	0.03	
金沙所	美人山水塔	0.79	6.2	24.8	0.10	<5	149	23.9	<1	<1.0	15.4	0.64	<1	ND	0.05	
金湖所	太湖淨水場	0.63	6.6	23.9	0.10	<5	225	55.7	1	<1.0	65.5	0.71	<1	ND	0.03	
金湖所	陽明高架	0.51	7.0	24.1	0.50	<5	145	59.7	1	<1.0	59.6	4.97	<1	ND	0.06	
		以下			空白											
方法偵測極限		0.019						2.73			1.83		0.127			
備 註		1. 資料來源依據清水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過飲用水水質標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：105年11月9日。 4. 海淡場設備故障無法採樣。														
檢驗員					品保員					檢驗室主任						