

## 金門縣液化石油氣消防安全檢查及違規取締

中華民國111年11月

單位：家、件次

機 關 別	期 底 列 管 家 數						檢 查 情 形																	
	合 計	分銷商	分裝場	容 器 檢 驗 場	容 器 儲 存 場 所	串 接 使 用 場 所	檢 查 件 次						合 格 件 次						不 合 格 件 次					
							合 計	分銷商	分裝場	容 器 檢 驗 場	容 器 儲 存 場 所	串 接 使 用 場 所	合 計	分銷商	分裝場	容 器 檢 驗 場	容 器 儲 存 場 所	串 接 使 用 場 所	合 計	分銷商	分裝場	容 器 檢 驗 場	容 器 儲 存 場 所	串 接 使 用 場 所
總 計	117	14	2	2	3	96	53	14	2	2	3	32	53	14	2	2	3	32	-	-	-	-	-	-
局本部	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第一消防大隊	64	9	-	-	1	54	24	9	-	-	1	14	24	9	-	-	1	14	-	-	-	-	-	-
金寧分隊	26	2	-	-	1	23	7	2	-	-	1	4	7	2	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-
金城分隊	34	4	-	-	-	30	14	4	-	-	-	10	14	4	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-
烈嶼分隊	4	3	-	-	-	1	3	3	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第二消防大隊	53	5	2	2	2	42	29	5	2	2	2	18	29	5	2	2	2	18	-	-	-	-	-	-
金湖分隊	39	5	2	2	2	28	15	5	2	2	2	4	15	5	2	2	2	4	-	-	-	-	-	-
金沙分隊	14	-	-	-	-	14	14	-	-	-	-	14	14	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-

## 金門縣液化石油氣消防安全檢查及違規取締(續)

中華民國111年11月

單位：家、件次

機關別	違規取締件次														裁處件次				已收罰鍰件次	強制執行件次
	合計	分銷商					分裝場		檢驗場		儲存場所	串接使用場所	消防安全設備檢查不合格	其他違規取締	合計	罰鍰	限期改善	停業或停止使用		
		違規儲存液化石油氣	違規使用逾期容器	違規使用偽造合格標示	非法分裝液化石油氣	其他分銷商位置構造設備或安全管理不合格	違規灌裝逾期容器	其他分裝場位置構造設備或安全管理不合格	容器檢查不實	其他檢驗場位置構造設備或安全管理不合格	儲存場所構造或安全管理合格	串接使用場所構造或安全管理合格								
總計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
局本部	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
第一消防大隊	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
金寧分隊	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
金城分隊	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
烈嶼分隊	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
第二消防大隊	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
金湖分隊	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
金沙分隊	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

填表 審核 業務主管人員 機關首長 民國111年12月 6日 17:16:12 印製  
主辦統計人員

資料來源：依據各分隊所報「液化石油氣消防安全檢查及違規取締」表彙編  
 填表說明：本表由本局災害預防科編製1式3份，經陳核後，1份自存，1份送會計室，1份送內政部消防署