

金門縣衛生局107年8月份(第一波)游泳池檢驗結果

編號	抽樣日期	單位名稱	產品名稱	檢驗結果	後續追蹤
1	107.8.7	金門縣立體育場	游泳池 (大池)	合格	OK
2	107.8.7	金門縣立體育場	游泳池 (大池)	合格	OK
3	107.8.7	金門縣立體育場	SPA按摩池	合格	OK
4	107.8.7	金門縣立體育場	SPA按摩池	合格	OK
5	107.8.7	國立金門高中	游泳池	合格	OK
6	107.8.7	國立金門高中	游泳池	合格	OK
7	107.8.7	金湖飯店	游泳池	合格	OK
8	107.8.7	金湖飯店	游泳池	合格	OK
9	107.8.7	金湖飯店	三溫暖(女冷)	合格	OK
10	107.8.7	金湖飯店	三溫暖(男熱)	合格	OK
11	107.8.7	烈嶼鄉公所	游泳池	合格	OK
12	107.8.7	烈嶼鄉公所	游泳池	合格	OK
13	107.8.8	金湖國中	游泳池	合格	OK
14	107.8.8	金湖國中	游泳池	合格	OK
15	107.8.8	國立金門高職	游泳池	合格	OK
16	107.8.8	國立金門高職	游泳池	合格	OK
17	107.8.8	中正國小	游泳池	合格	OK
18	107.8.8	中正國小	游泳池	合格	OK

19	107.8.8	金寧國中	游泳池	合格	OK
20	107.8.8	金寧國中	游泳池	合格	OK
	以下	空白			
檢驗項目	1. 酸鹼值(PH) 2. 自由有效餘氯量 3. 總生菌數 4. 大腸桿菌 5. 大腸桿菌群				