

金門縣環保局107年10月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-供水站15處)

檢測項目		pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數
飲用水水質標準		6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10	500	2	0.1	0.1	0.01	0.3	300	6	100
編號	採樣地點	檢測結果														
1	榮湖	6.8	0.30	3	20.9	23.2	0.97	116	0.15	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	38.0	<1	<1
2	述美國小(五龍山)	7.1	0.50	<3	19.1	22.8	0.88	116	0.20	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	36.0	<1	<1
3	美人山	7.2	0.50	<3	20.8	28.7	0.83	134	0.15	ND <0.0015	<0.04	<0.005	ND <0.020	40.0	<1	<1
4	太湖	7.7	0.60	<3	9.1	77.5	0.97	220	ND <0.11	ND <0.0015	<0.04	<0.005	ND <0.020	61.0	<1	<1
5	陽明加壓站	7.7	0.51	<3	8.6	78.3	1.01	172	ND <0.11	ND <0.0015	0.05	ND <0.0023	ND <0.020	61.0	<1	<1
6	莒光	6.6	0.38	<3	18.6	78.2	8.33	276	0.20	ND <0.0015	ND <0.016	<0.005	ND <0.020	49.5	<1	<1
7	舊金城	6.5	0.61	5	18.4	78.5	8.29	263	0.90	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	<0.050	50.5	<1	<1
8	金城	6.3	0.38	<3	3.9	37.3	5.09	150	0.15	ND <0.0015	ND <0.016	ND <0.0023	ND <0.020	23.3	<1	<1
9	西浦頭	6.4	0.46	<3	4.0	37.0	5.22	125	0.20	ND <0.0015	ND <0.016	<0.005	ND <0.020	23.8	<1	<1
10	瓊林	6.9	0.54	<3	ND <2.44	39.7	3.26	208	0.20	ND <0.0015	ND <0.016	ND <0.0023	ND <0.020	24.8	<1	<1
11	昔果山	6.5	0.50	<3	3.4	42.2	4.19	174	0.20	ND <0.0015	<0.04	<0.005	ND <0.020	21.8	<1	<1
12	紅山	6.7	0.56	3	9.4	36.1	7.85	196	0.20	ND <0.0015	ND <0.016	ND <0.0023	ND <0.020	35.0	<1	<1
13	庵頂供水站	7.0	0.38	<3	9.7	36.2	7.83	184	0.15	ND <0.0015	ND <0.016	ND <0.0023	ND <0.020	35.0	<1	<1
14	龍蟠山	6.7	0.78	<3	9.7	36.5	7.92	173	0.15	ND <0.0015	ND <0.016	ND <0.0023	ND <0.020	34.0	<1	<1
15	后頭	6.2	---	<3	ND <2.44	3.0	1.00	16.0	ND <0.11	ND <0.0015	ND <0.016	ND <0.0023	ND <0.020	ND <0.52	<1	<1
備註	<p>一、採樣日期：107年10月2日、10月3日、10月4日。 10/2採樣：莒光、舊金城、金城、西浦頭、瓊林、昔果山。 10/3採樣：榮湖、述美國小、美人山、太湖、陽明加壓站。 10/4採樣：紅山、庵頂供水站、龍蟠山、后頭。</p> <p>二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。</p> <p>三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。</p> <p>四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。</p> <p>五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鈷 (6)其餘各項目表示單位：mg/L</p>															

金門縣環保局107年10月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-家戶端17處)

檢測項目	pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數	
飲用水水質標準	6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10.0	500	2	0.1	0.1	0.01	0.3	300	6	100	
編號	採樣地點	檢測結果														
1	西園1-8號	7.0	0.64	<3	18.7	24.1	0.89	118	0.15	ND <0.0015	0.05	<0.005	ND <0.020	36.0	<1	<1
2	官澳43-1號	7.3	0.35	<3	18.7	24.1	0.86	122	ND <0.11	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	38.0	<1	<1
3	山西48之1號	7.2	0.39	<3	19.8	29.6	0.82	114	0.15	ND <0.0015	0.04	ND <0.0023	ND <0.020	43.0	<1	<1
4	下莊光武路9號	7.6	0.28	<3	9.2	78.5	1.04	196	ND <0.11	ND <0.0015	0.05	<0.005	ND <0.020	60.0	<1	<1
5	復興路1-12號	7.7	0.38	<3	9.4	77.8	0.99	175	ND <0.11	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	61.0	<1	<1
6	新頭92之1號	7.7	0.26	<3	9.3	77.4	1.04	192	ND <0.11	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	60.0	<1	<1
7	成功65之1號	7.5	0.48	<3	8.4	76.6	1.27	214	ND <0.11	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	60.0	<1	<1
8	金門城162號	6.6	0.47	<3	19.0	78.1	8.32	276	0.20	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	50.5	<1	<1
9	民族路261號	6.4	0.42	<3	4.4	35.9	5.09	130	0.15	ND <0.0015	ND <0.016	ND <0.0023	ND <0.020	24.8	<1	<1
10	光前廟西浦頭101號	6.3	0.37	<3	3.2	36.8	5.27	122	0.15	ND <0.0015	ND <0.016	<0.005	ND <0.020	22.8	<1	<1
11	安岐3-5號	6.2	0.38	<3	ND <2.44	36.8	5.26	127	ND <0.11	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	23.8	<1	<1
12	頂堡133之5號	6.5	0.54	<3	ND <2.44	42.4	4.95	159	0.25	ND <0.0015	ND <0.016	ND <0.0023	ND <0.020	24.8	<1	<1
13	瓊林70之2號	6.7	0.40	<3	ND <2.44	67.9	3.30	214	0.20	ND <0.0015	ND <0.016	<0.005	ND <0.020	21.8	<1	<1
14	桃園路6號	6.6	0.24	<3	4.1	42.1	4.78	136	0.15	ND <0.0015	ND <0.016	<0.005	ND <0.020	20.8	<1	<1
15	羅厝23之1號	6.4	0.49	<3	8.9	36.3	7.88	192	0.15	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	36.0	<1	<1
16	湖下5-2號	6.8	0.30	<3	9.9	35.2	7.83	170	ND <0.11	ND <0.0015	ND <0.016	ND <0.0023	ND <0.020	35.0	<1	<1
17	后頭58號	6.6	0.29	<3	9.8	34.8	7.77	181	0.20	ND <0.0015	ND <0.016	<0.005	ND <0.020	35.0	<1	<1
備註	<p>一、採樣日期：107年10月2日、10月3日、10月4日。 10/2採樣：金門城162號、民族路261號、光前廟(西浦頭101號)、安岐3-5號、頂堡133之5號、瓊林70之2號、桃園路6號。 10/3採樣：西園1-8號、官澳43-1號、山西48之1號、下莊光武路9號、復興路1-12號、新頭92之1號、成功65之1號。 10/4採樣：羅厝23之1號、湖下5-2號、后頭58號。</p> <p>二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。 三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。 四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。 五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉻鉻 (6)其餘各項目表示單位：mg/L</p>															

金門縣環保局107年10月辦理飲用水水質抽驗報告表(供水桶2處)

檢測項目	偵測 極限值	飲用水 水質標 準	單位	107年10月	
				青嶼供水桶 (NO.76)	陽明供水桶 (NO.98)
pH	--	6.0~8.5	--	7.4	7.4
色度	--	5	鉑鈷	<3	<3
硫酸鹽	2.44	250	mg/L	7.7	4.3
氯鹽	--	250	mg/L	15.4	9.3
硝酸鹽氮	--	10	mg/L	0.38	0.29
總溶解固體量	--	500	mg/L	72.5	50.0
濁度	0.11	2	NTU	0.15	ND
亞硝酸鹽氮	0.0015	0.1	mg/L	ND	ND
氨氮	0.016	0.1	mg/L	ND	<0.04
鉛	0.0023	0.01	mg/L	<0.005	ND
鋁	0.020	0.3	mg/L	ND	ND
總硬度	--	300	mgCaCO ₃ /L	15.0	8.8
大腸桿菌群	--	6	CFU/100mL	<1	2

備註：小金門共設七站:包括、青歧、黃厝、西方、羅厝、上林、東林等7站，水源是來自大金門地下水經小金門后頭RO設備淨化後之出水。

金門縣環保局107年11月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-供水站15處)

檢測項目	pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數	
飲用水水質標準	6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10	500	2	0.1	0.1	0.01	0.3	300	6	100	
編號	採樣地點	檢測結果														
1	榮湖	7.0	0.32	<3	22.6	18.6	1.52	106	0.20	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	44.4	<1	1
2	述美國小(五龍山)	7.2	0.30	<3	23.0	18.7	1.51	108	ND <0.11	ND <0.0015	0.05	<0.005	ND <0.020	42.2	<1	1
3	美人山	7.3	0.36	<3	22.4	19.9	1.51	105	ND <0.11	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	42.2	<1	<1
4	太湖	7.7	0.50	<3	10.6	86.7	0.98	242	ND <0.11	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	63.3	<1	<1
5	陽明加壓站	7.5	0.34	<3	10.7	87.5	1.00	237	ND <0.11	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	64.3	<1	<1
6	莒光	6.8	0.46	<3	18.4	68.9	7.22	290	0.40	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	48.0	<1	<1
7	舊金城	6.7	0.42	<3	18.0	68.5	7.21	298	0.60	ND <0.0015	0.05	ND <0.0023	ND <0.020	49.5	<1	<1
8	金城	6.5	0.44	<3	6.7	34.7	4.48	185	0.25	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	30.3	<1	<1
9	西浦頭	6.8	0.32	<3	5.0	34.8	5.11	154	0.15	ND <0.0015	ND <0.016	ND <0.0023	ND <0.020	28.3	<1	<1
10	擎天	6.8	0.52	<3	20.8	23.2	1.48	126	0.15	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	43.7	<1	<1
11	昔果山	6.5	0.44	<3	ND <2.44	40.9	4.71	165	0.50	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	21.7	<1	<1
12	紅山	6.6	0.34	<3	8.3	34.9	8.11	176	0.15	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	38.2	<1	<1
13	庵頂供水站	6.9	0.48	<3	9.1	35.2	7.92	154	0.15	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	37.2	<1	<1
14	龍蟠山	6.6	0.32	<3	9.8	34.9	8.04	186	ND <0.11	ND <0.0015	<0.04	<0.005	ND <0.020	36.2	<1	<1
15	后頭	6.4	---	<3	ND <2.44	1.3	0.89	41.5	0.15	ND <0.0015	<0.04	<0.005	ND <0.020	16.0	<1	<1
備註	<p>一、採樣日期：107年11月5日、11月6日、11月7日。 11/5採樣：莒光、舊金城、金城、西浦頭、昔果山。 11/6採樣：擎天、榮湖、述美國小、美人山、太湖、陽明加壓站。 10/7採樣：紅山、庵頂供水站、龍蟠山、后頭。</p> <p>二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。</p> <p>三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。</p> <p>四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。</p> <p>五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鈷 (6)其餘各項目表示單位：mg/L</p>															

金門縣環保局107年11月大陸引水後較難檢測項目抽驗報告表(淨水場及配水端4處)

檢測項目	總三鹵 甲烷	三氯乙烯	四氯化碳	1,1,1-三氯 乙烯	1,2-二氯乙 烷	氯乙烯	苯	對-二氯苯	1,1-二氯乙 烯	二氯甲烷	鄰-二氯苯	甲苯	二甲苯
飲用水 水質標準	0.08	0.005	0.005	0.20	0.005	0.0003	0.005	0.075	0.007	0.02	0.6	0.7	0.5
1 榮湖	0.0139	ND <0.00032	ND <0.00032	ND <0.00034	ND <0.00034	ND <0.00003	ND <0.00032	ND <0.00033	ND <0.00030	ND <0.00040	ND <0.00032	ND <0.00032	ND <0.00048
2 太湖	0.0197	ND <0.00032	ND <0.00032	ND <0.00034	ND <0.00034	ND <0.00003	ND <0.00032	ND <0.00033	ND <0.00030	ND <0.00040	ND <0.00032	ND <0.00032	ND <0.00048
3 西園1-8 號	0.0222	ND <0.00032	ND <0.00032	ND <0.00034	ND <0.00034	ND <0.00003	ND <0.00032	ND <0.00033	ND <0.00030	<0.00100	ND <0.00032	ND <0.00032	ND <0.00048
4 下莊光武 路9號	0.0259	ND <0.00032	ND <0.00032	ND <0.00034	ND <0.00034	ND <0.00003	ND <0.00032	ND <0.00033	ND <0.00030	ND <0.00040	ND <0.00032	ND <0.00032	ND <0.00048

檢測項目	順-1,2-二 氯乙烯	反1,2-二氯 乙烯	四氯乙烯	鉛	鎘	鉻	鎳	鎂	錒	銻	銀	硒	鋁	鐵
飲用水 水質標準	0.07	0.1	0.005	0.01	0.005	0.05	0.07	2.0	0.01	0.05	0.01	0.3	0.3	
1 榮湖	ND <0.00032	ND <0.00032	ND <0.00033	ND <0.0023	ND <0.0013	ND <0.0029	ND <0.0030	0.0501	<0.00050	ND <0.003	<0.00050	ND <0.020	ND <0.0037	
2 太湖	ND <0.00032	ND <0.00032	ND <0.00033	ND <0.0023	ND <0.0013	ND <0.0029	ND <0.0030	0.0294	<0.00013	ND <0.003	<0.00016	ND <0.020	ND <0.0037	
3 西園1-8 號	ND <0.00032	ND <0.00032	ND <0.00033	ND <0.0023	ND <0.0013	ND <0.0029	ND <0.0030	0.0410	<0.00050	ND <0.003	<0.00016	ND <0.020	ND <0.0037	
4 下莊光武 路9號	ND <0.00032	ND <0.00032	ND <0.00033	ND <0.0023	ND <0.0013	ND <0.0029	ND <0.0030	0.0263	<0.00013	ND <0.003	<0.00016	ND <0.020	ND <0.0037	

檢測項目	錳	銅	鋅	汞	砷	氟鹽	氯鹽	溴酸鹽	鹵乙酸	陰離子界 面活性劑	酚類	安殺番	靈丹
飲用水 水質標準	0.05	1.0	5.0	0.002	0.01	0.05	0.8	0.01	0.060	0.5	0.001	0.003	0.0002
1 榮湖	ND <0.0019	ND <0.0023	ND <0.0037	ND <0.00073	ND <0.00024	ND <0.0012	0.13	ND <0.00026	0.00466	ND <0.036	<0.0010	ND <0.00004	ND <0.00003
2 太湖	ND <0.0019	ND <0.0023	ND <0.0037	ND <0.00073	ND <0.00024	ND <0.0012	0.06	ND <0.00026	0.00738	ND <0.036	<0.00050	ND <0.00004	ND <0.00003
3 西園1-8 號	ND <0.0019	<0.005	<0.010	ND <0.00073	ND <0.00024	ND <0.0012	0.12	ND <0.00026	0.00498	ND <0.036	<0.00050	ND <0.00004	ND <0.00003
4 下莊光武 路9號	ND <0.0019	ND <0.0023	<0.010	ND <0.00073	ND <0.00024	ND <0.0012	0.06	ND <0.00026	0.0104	ND <0.036	<0.00050	ND <0.00004	ND <0.00003

檢測項目	丁基拉草	2,4-地	巴拉刈	納乃得	加保扶	滅必蟲	達馬松	大利松	巴拉松	一品松	亞素靈	pH值	自由有效 餘氯
飲用水 水質標準	0.02	0.07	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.005	0.02	0.005	0.003	6.0~8.5	0.2~1.0
1 榮湖	ND <0.00113	ND <0.00012	ND <0.00024	ND <0.00051	ND <0.00058	ND <0.00065	ND <0.00108	ND <0.00265	ND <0.00241	ND <0.00197	ND <0.00160	7.0	0.32
2 太湖	ND <0.00113	ND <0.00012	ND <0.00024	ND <0.00051	ND <0.00058	ND <0.00065	ND <0.00108	ND <0.00265	ND <0.00241	ND <0.00197	ND <0.00160	7.7	0.50
3 西園1-8 號	ND <0.00113	ND <0.00012	ND <0.00024	ND <0.00051	ND <0.00058	ND <0.00065	ND <0.00108	ND <0.00265	ND <0.00241	ND <0.00197	ND <0.00160	7.5	0.28
4 下莊光武 路9號	ND <0.00113	ND <0.00012	ND <0.00024	ND <0.00051	ND <0.00058	ND <0.00065	ND <0.00108	ND <0.00265	ND <0.00241	ND <0.00197	ND <0.00160	7.9	24.2

備註

- 一、採樣日期：107年11月6日。
- 二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。
- 三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。
- 四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。
- 五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL
(2)總菌落數表示單位：CFU/mL
(3)氫離子濃度指數表示單位：無單位
(4)濁度表示單位：NTU
(5)色度表示單位：鉑鈷
(6)其餘各項目表示單位：mg/L

金門縣環保局107年11月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-家戶端17處)

檢測項目	pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數	
飲用水水質標準	6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10.0	500	2	0.1	0.1	0.01	0.3	300	6	100	
編號	採樣地點	檢測結果														
1	西園1-8號	7.5	0.28	<3	22.8	18.9	1.51	100	ND<0.11	ND<0.0015	ND<0.016	<0.005	ND<0.020	41.4	<1	<1
2	官澳43-1號	7.3	0.48	<3	21.7	18.3	1.50	126	ND<0.11	ND<0.0015	ND<0.016	ND<0.0023	ND<0.020	42.2	<1	2
3	山西48之1號	7.3	0.32	<3	19.2	18.3	1.51	109	0.15	ND<0.0015	<0.04	ND<0.0023	ND<0.020	42.2	<1	<1
4	下莊光武路9號	7.9	0.38	<3	11.4	86.6	0.99	242	0.10	ND<0.0015	<0.04	ND<0.0023	ND<0.020	64.3	<1	<1
5	復興路1-12號	7.5	0.38	<3	10.7	86.1	0.98	243	0.15	ND<0.0015	ND<0.016	ND<0.0023	ND<0.020	63.3	<1	<1
6	新頭92之1號	7.4	0.32	<3	10.5	85.7	0.98	236	ND<0.11	ND<0.0015	<0.04	ND<0.0023	ND<0.020	63.3	<1	<1
7	成功65之1號	7.2	0.32	<3	6.6	74.1	2.04	188	0.15	ND<0.0015	<0.04	ND<0.0023	ND<0.020	57.3	<1	<1
8	金門城162號	6.7	0.46	<3	19.1	68.8	7.30	292	ND<0.11	ND<0.0015	<0.04	ND<0.0023	ND<0.020	47.5	<1	<1
9	民族路261號	6.6	0.36	<3	4.6	35.3	4.61	192	0.15	ND<0.0015	<0.04	ND<0.0023	ND<0.020	29.3	<1	<1
10	光前廟西浦頭101號	6.8	0.24	<3	6.5	34.9	5.04	156	ND<0.11	ND<0.0015	<0.04	ND<0.0023	ND<0.020	28.3	<1	<1
11	安岐3-5號	6.9	0.36	<3	5.3	35.1	5.08	160	ND<0.11	ND<0.0015	<0.04	ND<0.0023	ND<0.020	27.3	<1	<1
12	下堡100之2號	6.7	0.32	<3	ND<2.44	40.7	4.70	160	ND<0.11	ND<0.0015	<0.04	ND<0.0023	ND<0.020	23.2	<1	<1
13	瓊林70之2號	7.0	0.34	<3	21.3	18.8	1.70	143	0.15	ND<0.0015	<0.04	ND<0.0023	ND<0.020	45.4	<1	<1
14	桃園路6號	6.6	0.38	<3	ND<2.44	41.2	4.72	144	0.20	ND<0.0015	ND<0.016	ND<0.0023	ND<0.020	23.2	<1	<1
15	羅厝23之1號	6.5	0.72	<3	8.6	36.0	8.01	183	0.20	ND<0.0015	<0.04	<0.005	ND<0.020	36.2	<1	<1
16	湖下5-2號	6.6	0.34	<3	8.8	35.1	8.00	166	0.15	ND<0.0015	<0.04	ND<0.0023	ND<0.020	38.2	<1	<1
17	后頭58號	6.6	0.30	<3	9.9	35.1	8.01	160	ND<0.11	ND<0.0015	<0.04	ND<0.0023	ND<0.020	36.2	<1	<1
備註	一、採樣日期：107年11月5日、11月6日、11月7日。 11/5採樣：金門城162號、民族路261號、光前廟(西浦頭101號)、安岐3-5號、頂堡133之5號、瓊林70之2號、桃園路6號。 11/6採樣：西園1-8號、官澳43-1號、山西48之1號、下莊光武路9號、復興路1-12號、新頭92之1號、成功65之1號。 11/7採樣：羅厝23之1號、湖下5-2號、后頭58號。 二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。 三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。 四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。 五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鈷 (6)其餘各項目表示單位：mg/L															

金門縣環保局107年11月辦理飲用水水質抽驗報告表(供水桶2處)

檢測項目	偵測 極限值	飲用水 水質標 準	單位	107年11月	
				料羅廣場供水桶 (NO.13)	后壟供水桶 (NO.22)
pH	--	6.0~8.5	--	7.2	7.2
色度	--	5	鉑鈷	<3	<3
硫酸鹽	2.44	250	mg/L	7.6	4.4
氯鹽	--	250	mg/L	7.0	5.3
硝酸鹽氮	--	10	mg/L	0.68	0.76
總溶解固體量	--	500	mg/L	37.0	16.5
濁度	0.11	2	NTU	ND	0.15
亞硝酸鹽氮	0.0015	0.1	mg/L	ND	ND
氨氮	0.016	0.1	mg/L	<0.04	<0.04
鉛	0.0023	0.01	mg/L	<0.005	<0.005
鋁	0.020	0.3	mg/L	ND	ND
總硬度	--	300	mgCaCO ₃ /L	2.6	20.1
大腸桿菌群	--	6	CFU/100mL	4	5

備註：小金門共設七站:包括、青歧、黃厝、西方、羅厝、上林、東林等7站，水源是來自大金門地下水經小金門后頭RO設備淨化後之出水。

金門縣環保局107年12月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-供水站15處)

檢測項目	pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數	
飲用水水質標準	6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10	500	2	0.1	0.1	0.01	0.3	300	6	100	
編號	採樣地點	檢測結果														
1	榮湖	7.0	0.34	<3	26.3	16.4	2.10	128	ND <0.11	ND <0.0015	0.05	ND <0.0023	ND <0.020	44.8	<1	<1
2	述美國小(五龍山)	7.2	0.36	<3	27.9	17.6	2.04	123	ND <0.11	ND <0.0015	0.06	ND <0.0023	ND <0.020	44.8	<1	<1
3	美人山	7.2	0.69	<3	27.4	19.8	1.84	162	0.20	ND <0.0015	ND <0.016	ND <0.0023	ND <0.020	45.8	<1	<1
4	太湖	7.5	0.55	<3	9.0	85.1	1.24	220	0.15	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	58.0	<1	<1
5	陽明加壓站	7.4	0.44	<3	9.1	85.0	1.17	234	ND <0.11	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	65.2	<1	<1
6	莒光	6.6	0.47	<3	15.2	69.4	7.54	240	0.40	ND <0.0015	<0.04	<0.005	ND <0.020	46.5	<1	<1
7	舊金城	6.8	0.40	<3	14.8	69.7	7.68	268	0.15	ND <0.0015	0.04	ND <0.0023	ND <0.020	46.5	<1	<1
8	金城	6.4	0.42	<3	6.4	35.1	4.80	153	0.25	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	31.3	<1	<1
9	西浦頭	6.6	0.32	<3	ND <2.44	36.6	5.21	136	ND <0.11	ND <0.0015	ND <0.016	ND <0.0023	ND <0.020	27.3	<1	<1
10	擎天	7.0	0.48	<3	28.1	25.5	1.65	137	0.15	ND <0.0015	0.05	ND <0.0023	ND <0.020	53.0	<1	<1
11	昔果山	6.8	0.28	<3	ND <2.44	41.9	4.72	159	0.60	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	<0.050	21.2	<1	<1
12	紅山	6.8	0.34	3	14.0	46.0	7.26	196	0.30	ND <0.0015	<0.04	<0.005	<0.050	52.5	2	6
13	龍蟠山	6.8	0.58	3	8.7	34.4	8.37	170	0.15	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	38.7	<1	<1
14	后頭	7.2	---	3	ND <2.44	2.0	0.98	ND <10.0	ND <0.11	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	ND <0.52	<1	<1
備註	<p>一、採樣日期：107年12月3日、12月4日、12月5日。 12/3採樣：莒光、舊金城、金城、西浦頭、昔果山。 12/4採樣：擎天、榮湖、述美國小、美人山、太湖、陽明加壓站。 12/5採樣：紅山、龍蟠山、后頭。</p> <p>二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。 三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。 四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。 五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鈷 (6)其餘各項目表示單位：mg/L</p>															

金門縣環保局107年12月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-家戶端17處)

檢測項目	pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數	
飲用水水質標準	6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10.0	500	2	0.1	0.1	0.01	0.3	300	6	100	
編號	採樣地點	檢測結果														
1	西園1-8號	7.2	0.34	<3	27.1	17.6	2.01	122	0.15	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	43.8	<1	<1
2	官澳43-1號	7.1	0.57	<3	27.7	17.3	1.97	126	0.15	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	44.8	<1	<1
3	山西48之1號	7.2	0.40	<3	27.0	20.1	1.81	160	ND <0.11	ND <0.0015	ND <0.016	ND <0.0023	ND <0.020	45.8	<1	<1
4	下莊光武路9號	7.6	0.28	<3	9.0	84.4	1.22	248	ND <0.11	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	59.1	<1	<1
5	復興路1-12號	7.5	0.30	<3	8.4	84.4	1.24	206	ND <0.11	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	60.1	<1	<1
6	新頭92之1號	7.4	0.49	<3	8.3	83.7	1.24	206	ND <0.11	ND <0.0015	ND <0.016	ND <0.0023	<0.050	60.1	<1	<1
7	成功65之1號	7.1	0.50	<3	6.9	67.0	2.57	193	0.15	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	47.9	<1	<1
8	金門城162號	6.5	0.44	<3	13.9	69.7	7.79	248	ND <0.11	ND <0.0015	ND <0.016	ND <0.0023	ND <0.020	47.5	<1	<1
9	民族路261號	6.8	0.34	3	5.8	35.5	5.08	162	0.35	ND <0.0015	<0.04	<0.005	<0.050	29.3	<1	<1
10	光前廟西浦頭101號	6.6	0.31	<3	ND <2.44	36.4	5.12	130	ND <0.11	ND <0.0015	ND <0.016	ND <0.0023	ND <0.020	26.3	<1	<1
11	安岐3-5號	7.0	0.36	<3	ND <2.44	36.7	5.10	149	ND <0.11	ND <0.0015	ND <0.016	ND <0.0023	ND <0.020	24.2	<1	<1
12	下堡100之2號	6.6	0.33	<3	ND <2.44	41.5	4.71	164	0.20	ND <0.0015	ND <0.016	ND <0.0023	ND <0.020	23.2	<1	<1
13	瓊林70之2號	6.9	0.26	<3	27.5	16.8	1.93	124	0.15	ND <0.0015	ND <0.016	ND <0.0023	ND <0.020	48.5	<1	<1
14	桃園路6號	6.6	0.28	<3	ND <2.44	41.5	4.77	156	0.20	ND <0.0015	ND <0.016	<0.005	ND <0.020	22.2	<1	<1
15	羅厝23之1號	6.9	0.58	<3	9.8	34.2	8.44	182	ND <0.11	ND <0.0015	<0.04	<0.005	ND <0.020	38.7	<1	<1
16	湖下5-2號	6.7	0.31	<3	10.6	33.4	8.33	183	0.15	ND <0.0015	0.04	<0.005	ND <0.020	40.7	<1	<1
17	后頭58號	6.8	0.77	<3	10.8	34.9	8.36	188	0.15	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	ND <0.020	37.4	<1	<1
18	埔頭5-3號	6.9	0.42	<3	12.9	35.6	8.66	178	0.30	ND <0.0015	<0.04	ND <0.0023	0.083	40.4	<1	<1
備註	<p>一、採樣日期：107年12月3日、12月4日、12月5日。 12/3採樣：金門城162號、民族路261號、光前廟(西浦頭101號)、安岐3-5號、頂堡133之5號、瓊林70之2號、桃園路6號。 12/4採樣：西園1-8號、官澳43-1號、山西48之1號、下莊光武路9號、復興路1-12號、新頭92之1號、成功65之1號。 12/5採樣：羅厝23之1號、湖下5-2號、后頭58號、埔頭5-3號。</p> <p>二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。 三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。 四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。 五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鈷 (6)其餘各項目表示單位：mg/L</p>															

金門縣環保局107年12月辦理飲用水水質抽驗報告表(供水桶2處)

檢測項目	偵測 極限值	飲用水 水質標 準	單位	107年12月	
				后園代天府供水桶 (NO.41)	西埔妙山寺供水桶 (NO.99)
pH	--	6.0~8.5	--	7.3	7.3
色度	--	5	鉑鈷	<3	<3
硫酸鹽	2.44	250	mg/L	7.4	10.4
氯鹽	--	250	mg/L	5.2	13.1
硝酸鹽氮	--	10	mg/L	0.51	0.73
總溶解固體量	--	500	mg/L	44.5	58.5
濁度	0.11	2	NTU	0.20	0.15
亞硝酸鹽氮	0.0015	0.1	mg/L	ND	ND
氨氮	0.016	0.1	mg/L	0.09	<0.04
鉛	0.0023	0.01	mg/L	ND	ND
鋁	0.020	0.3	mg/L	ND	ND
總硬度	--	300	mgCaCO ₃ /L	20.2	20.4
大腸桿菌群	--	6	CFU/100mL	<1	5

備註：小金門共設七站:包括、青歧、黃厝、西方、羅厝、上林、東林等7站，水源是來自大金門地下水經小金門后頭RO設備淨化後之出水。