

金門縣環保局108年11月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-供水站14處)

檢測項目		pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數
飲用水水質標準		6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10.0	500	2	0.1	0.1	0.01	0.2	300	6	100
編號	採樣地點	檢測結果														
1	榮湖	6.6	0.68	<3	16.1	13.4	0.73	73.5	0.20	ND <0.0012	<0.02	ND <0.0023	ND <0.020	27.1	<1	<1
2	述美國小(五龍山)	6.8	0.82	<3	18.2	14.4	0.76	76.5	0.15	ND <0.0012	0.03	ND <0.0023	ND <0.020	28.1	<1	<1
3	美人山	7.2	0.68	<3	20.7	17.1	0.89	89.5	0.15	ND <0.0012	0.06	ND <0.0023	ND <0.020	34.2	<1	<1
4	太湖	7.8	0.68	<3	10.6	107	0.69	232	ND <0.12	ND <0.0012	0.05	<0.005	ND <0.020	55.3	<1	<1
5	陽明加壓站	7.9	0.66	<3	10.5	102	0.77	266	ND <0.12	ND <0.0012	0.03	ND <0.0023	ND <0.020	55.3	<1	<1
6	莒光	6.4	0.50	<3	10.3	41.8	5.66	160	0.20	ND <0.0012	0.02	<0.005	ND <0.020	30.7	<1	<1
7	舊金城	6.4	0.42	<3	10.8	40.6	5.58	156	0.20	ND <0.0012	0.02	ND <0.0023	ND <0.020	31.2	<1	<1
8	金城	6.2	0.39	<3	7.6	33.5	5.23	134	0.15	ND <0.0012	<0.02	ND <0.0023	<0.050	27.1	<1	<1
9	西浦頭	6.2	0.59	<3	11.8	41.9	5.01	156	ND <0.12	ND <0.0012	0.02	<0.005	ND <0.020	33.2	<1	<1
10	擎天水塔	8.3	0.57	<3	18.3	78.3	0.80	212	0.25	ND <0.0012	<0.02	ND <0.0023	ND <0.020	54.3	<1	<1
11	昔果山	6.4	0.33	<3	ND <2.59	42.0	4.66	144	0.20	ND <0.0012	<0.02	<0.005	ND <0.020	23.1	<1	<1
12	紅山	6.6	0.69	<3	10.8	33.0	7.74	197	0.30	ND <0.0012	0.05	<0.005	ND <0.020	39.1	<1	3
13	龍蟠山	6.8	0.61	<3	11.6	33.0	7.76	199	0.15	ND <0.0012	0.03	<0.005	ND <0.020	38.1	<1	<1
14	后頭	6.4	---	<3	ND <2.59	0.8	0.84	24.0	0.15	ND <0.0012	0.06	ND <0.0023	ND <0.020	1.0	<1	<1
備註	<p>一、採樣日期：108年11月4日、11月5日、11月6日。 11/4採樣：莒光、舊金城、金城、西浦頭、昔果山。 11/5採樣：擎天、榮湖、述美國小、美人山、太湖、陽明加壓站。 11/6採樣：紅山、龍蟠山、后頭。</p> <p>二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。</p> <p>三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。</p> <p>四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。</p> <p>五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉻鉍 (6)其餘各項目表示單位：mg/L</p>															

金門縣環保局108年11月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-配水端18處)

檢測項目	pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數	
飲用水水質標準	6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10.0	500	2	0.1	0.1	0.01	0.3	300	6	100	
編號	採樣地點	檢測結果														
1	西園1-8號	6.7	0.61	<3	18.0	15.0	0.79	67.0	ND<0.12	ND<0.0012	0.03	ND<0.0023	ND<0.020	29.1	<1	<1
2	官澳43-1號	6.9	0.74	<3	18.1	15.2	0.81	81.5	ND<0.12	ND<0.0012	<0.02	ND<0.0023	ND<0.020	32.2	<1	<1
3	山西44號	7.0	0.48	<3	22.4	17.6	0.91	92.0	ND<0.12	ND<0.0012	<0.02	ND<0.0023	ND<0.020	35.2	<1	<1
4	下莊光武路50號	7.9	0.69	<3	10.8	105	0.76	232	0.15	ND<0.0012	0.05	ND<0.0023	ND<0.020	56.3	<1	<1
5	復興路1-12號	7.8	0.68	<3	9.5	102	0.73	226	ND<0.12	ND<0.0012	0.04	ND<0.0023	ND<0.020	55.3	<1	1
6	新頭92之1號	7.9	0.59	<3	10.8	99.5	0.77	240	ND<0.12	ND<0.0012	0.06	<0.005	ND<0.020	54.3	<1	<1
7	成功65之1號	8.1	0.68	<3	11.4	105	0.77	272	ND<0.12	ND<0.0012	0.03	ND<0.0023	ND<0.020	56.3	<1	<1
8	金門城162號	6.4	0.36	<3	10.4	40.7	6.58	156	ND<0.12	ND<0.0012	0.02	<0.005	ND<0.020	31.2	<1	<1
9	下埔下12之1	6.3	0.30	<3	8.5	32.0	5.38	134	0.15	ND<0.0012	ND<0.0093	ND<0.0023	ND<0.020	27.1	<1	<1
10	光前廟西浦頭101號	6.1	0.52	<3	11.2	41.8	5.83	158	ND<0.12	ND<0.0012	0.03	<0.005	ND<0.020	36.2	<1	<1
11	安岐3-5號	6.2	0.56	<3	12.1	42.0	5.56	152	0.15	ND<0.0012	0.02	ND<0.0023	ND<0.020	35.2	<1	<1
12	下堡100之2號	6.5	0.33	<3	3.3	42.2	4.67	148	0.25	ND<0.0012	0.03	<0.005	ND<0.020	23.6	<1	<1
13	瓊林70之2號	7.3	0.27	<3	9.4	105	0.76	256	0.15	ND<0.0012	0.03	ND<0.0023	ND<0.020	55.3	<1	<1
14	環島北路一段21號	6.3	0.43	<3	7.6	33.0	5.60	136	0.25	ND<0.0012	<0.02	ND<0.0023	ND<0.020	30.2	<1	<1
15	東洲85號	6.5	0.32	<3	ND<2.59	42.3	4.76	150	0.15	ND<0.0012	0.03	<0.005	ND<0.020	24.1	<1	<1
16	羅厝6號	6.6	0.61	<3	11.2	34.0	8.08	202	ND<0.12	ND<0.0012	<0.02	<0.005	ND<0.020	37.6	<1	<1
17	湖下5-2號	6.6	0.45	<3	10.6	33.4	7.82	199	ND<0.12	ND<0.0012	0.03	<0.005	ND<0.020	36.1	<1	<1
18	后頭58號	6.6	0.53	<3	12.1	33.7	7.83	195	ND<0.12	ND<0.0012	0.05	<0.005	<0.050	35.1	<1	<1
備註	一、採樣日期：108年11月4日、11月5日、11月6日。 11/4採樣：金門城162號、下埔下12之1號、光前廟(西浦頭101號)、安岐3-5號、下堡100之2號、瓊林70之2號、環島北路一段21號、東洲85號。 11/5採樣：西園1-8號、官澳43-1號、山西44號、下莊光武路9號、復興路1-12號、新頭92之1號、成功65之1號。 11/6採樣：羅厝6號、湖下5-2號、后頭58號。 二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。 三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。 四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。 五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鈷 (6)其餘各項目表示單位：mg/L															