

金門縣環保局108年10月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-供水站14處)

檢測項目		pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數
飲用水水質標準		6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10.0	500	2	0.1	0.1	0.01	0.2	300	6	100
編號	採樣地點	檢測結果														
1	榮湖	6.9	0.54	<3	10.0	35.0	0.23	57.5	ND <0.12	ND <0.0012	0.04	<0.005	<0.050	14.2	<1	<1
2	述美國小(五龍山)	6.9	0.56	<3	11.0	9.4	0.24	59.5	ND <0.12	ND <0.0012	0.03	ND <0.0023	<0.050	11.8	<1	<1
3	美人山	7.2	0.44	<3	11.5	10.9	0.27	58.0	ND <0.12	ND <0.0012	0.04	<0.005	<0.050	15.2	<1	1
4	太湖	7.6	0.64	<3	10.7	106	0.35	240	ND <0.12	ND <0.0012	0.03	<0.005	<0.050	54.1	<1	<1
5	陽明加壓站	7.7	0.50	<3	10.4	111	0.44	254	ND <0.12	ND <0.0012	0.04	<0.005	<0.050	52.1	<1	<1
6	莒光	6.6	0.40	<3	9.6	43.9	6.07	153	0.20	ND <0.0012	0.04	0.007	0.063	32.6	<1	<1
7	舊金城	6.7	0.34	<3	9.4	42.8	6.16	128	0.20	ND <0.0012	0.04	0.006	<0.050	31.1	<1	<1
8	金城	6.3	0.28	<3	6.0	28.1	4.52	113	0.25	ND <0.0012	0.04	<0.005	<0.050	24.0	<1	<1
9	西浦頭	6.5	0.36	<3	12.0	41.2	5.53	199	ND <0.12	ND <0.0012	0.04	0.006	ND <0.020	33.1	<1	<1
10	擎天水塔	7.6	0.24	<3	9.9	96.3	0.55	252	0.25	ND <0.0012	0.03	ND <0.0023	<0.050	51.6	<1	<1
11	昔果山	6.6	0.50	<3	3.1	42.3	4.71	164	ND <0.12	ND <0.0012	0.04	<0.005	ND <0.020	39.1	<1	<1
12	紅山	7.0	0.6	<3	11.6	31.7	7.80	188	0.15	ND <0.0012	0.05	<0.005	ND <0.020	39.2	<1	<1
13	龍蟠山	7.3	0.32	<3	11.0	30.8	8.01	190	0.20	ND <0.0012	0.03	ND <0.0023	ND <0.020	38.2	<1	<1
14	后頭	6.5	---	<3	2.9	1.2	0.85	18.5	ND <0.12	ND <0.0012	0.02	ND <0.0023	ND <0.020	0.8	<1	1
備註	<p>一、採樣日期：108年10月1日、10月2日、10月3日。</p> <p>10/1採樣：莒光、舊金城、金城、西浦頭、昔果山。</p> <p>10/2採樣：擎天、榮湖、述美國小、美人山、太湖、陽明加壓站。</p> <p>10/3採樣：紅山、龍蟠山、后頭。</p> <p>二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。</p> <p>三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。</p> <p>四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。</p> <p>五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鈷 (6)其餘各項目表示單位：mg/L</p>															

金門縣環保局108年10月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-配水端18處)

檢測項目	pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數	
飲用水水質標準	6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10.0	500	2	0.1	0.1	0.01	0.3	300	6	100	
編號	採樣地點	檢測結果														
1	西園1-8號	6.9	0.58	<3	10.0	9.3	0.23	61.5	ND<0.12	ND<0.0012	0.04	ND<0.0023	0.073	19.0	<1	<1
2	官澳43-1號	6.9	0.50	<3	11.0	8.5	0.23	50.0	ND<0.12	ND<0.0012	0.04	ND<0.0023	<0.050	36.1	<1	2
3	山西44號	7.4	0.42	<3	11.6	10.5	0.29	58.5	ND<0.12	ND<0.0012	0.03	ND<0.0023	ND<0.020	19.0	<1	<1
4	下莊光武路50號	7.8	0.48	<3	10.1	108	0.44	246	0.60	ND<0.0012	0.05	ND<0.0023	<0.050	36.1	<1	<1
5	復興路1-12號	7.7	0.62	<3	10.1	108	0.36	246	ND<0.12	<0.01	0.04	<0.005	<0.050	54.1	<1	2
6	新頭92之1號	7.7	0.40	<3	10.2	108	0.37	248	ND<0.12	ND<0.0012	0.03	ND<0.0023	0.067	52.1	<1	<1
7	成功65之1號	7.9	0.40	<3	10.9	108	0.51	250	ND<0.12	ND<0.0012	0.04	<0.005	<0.050	54.1	<1	<1
8	金門城162號	6.7	0.34	<3	9.1	42.4	6.15	158	0.15	ND<0.0012	0.04	0.005	ND<0.020	29.1	<1	<1
9	下埔下12之1	6.3	0.26	<3	4.8	32.3	5.30	136	ND<0.12	ND<0.0012	0.04	0.006	ND<0.020	23.0	<1	<1
10	光前廟西浦頭101號	6.3	0.32	<3	10.8	40.4	5.49	194	ND<0.12	ND<0.0012	0.03	0.006	ND<0.020	35.1	<1	<1
11	安岐3-5號	6.4	0.38	<3	10.3	15.2	5.53	170	0.20	ND<0.0012	0.03	0.006	ND<0.020	34.1	<1	<1
12	下堡100之2號	6.4	0.34	<3	ND<2.59	42.1	4.72	170	0.15	ND<0.0012	<0.02	<0.005	ND<0.020	23.0	<1	<1
13	瓊林70之2號	7.3	0.30	<3	10.2	108	0.58	266	ND<0.12	ND<0.0012	0.04	0.006	ND<0.020	36.6	<1	<1
14	環島北路一段21號	6.4	0.32	<3	6.1	28.5	4.49	118	ND<0.12	ND<0.0012	0.03	<0.005	<0.050	23.0	<1	<1
15	東洲85號	6.8	0.40	<3	ND<2.59	42.5	4.70	164	0.15	ND<0.0012	0.05	<0.005	ND<0.020	24.0	<1	<1
16	羅厝6號	6.9	0.30	<3	10.3	32.0	7.96	189	ND<0.12	ND<0.0012	0.03	<0.005	ND<0.020	33.2	<1	<1
17	湖下5-2號	6.8	0.28	<3	10.2	32.3	7.84	186	ND<0.12	ND<0.0012	0.03	ND<0.0023	ND<0.020	35.2	<1	<1
18	后頭58號	7.1	0.42	<3	10.8	31.4	7.90	190	1.1	ND<0.0012	0.04	ND<0.0023	<0.050	33.2	<1	<1
備註	一、採樣日期：108年10月1日、10月2日、10月3日。 10/1採樣：金門城162號、下埔下12之1號、光前廟(西浦頭101號)、安岐3-5號、下堡100之2號、瓊林70之2號、東洲85號。 10/2採樣：西園1-8號、官澳43-1號、山西44號、下莊光武路9號、復興路1-12號、新頭92之1號、成功65之1號。 10/3採樣：羅厝6號、湖下5-2號、后頭58號。 二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。 三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。 四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。 五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鈷 (6)其餘各項目表示單位：mg/L															