

金門縣環保局108年8月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-供水站14處)

檢測項目		pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數
飲用水水質標準		6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10.0	500	2	0.1	0.1	0.01	0.2	300	6	100
編號	採樣地點	檢測結果														
1	榮湖	7.0	0.36	<3	20.0	18.0	0.77	88.0	ND <0.12	ND <0.0012	0.04	<0.005	ND <0.020	33.3	<1	<1
2	述美國小(五龍山)	7.1	0.48	<3	19.2	17.7	0.76	86.5	ND <0.12	ND <0.0012	<0.02	<0.005	ND <0.020	32.3	<1	<1
3	美人山	7.4	0.46	<3	18.4	17.7	0.86	115	ND <0.12	ND <0.0012	<0.02	<0.005	ND <0.020	31.3	<1	<1
4	太湖	7.8	0.62	<3	5.5	105	0.51	239	ND <0.12	ND <0.0012	ND <0.0093	<0.005	ND <0.020	53.5	<1	<1
5	陽明加壓站	7.9	0.54	<3	4.2	107	0.60	242	0.15	ND <0.0012	0.07	ND <0.0023	ND <0.020	52.5	<1	<1
6	莒光	6.5	0.40	<3	10.1	40.1	5.42	178	0.20	ND <0.0012	<0.02	0.007	<0.050	31.8	<1	<1
7	舊金城	6.5	0.38	<3	10.3	40.1	5.51	174	0.15	ND <0.0012	0.02	<0.005	<0.050	31.3	<1	<1
8	金城	6.6	0.62	<3	8.4	29.3	4.23	156	0.30	ND <0.0012	ND <0.0093	<0.005	<0.050	28.3	<1	<1
9	西浦頭	6.2	0.42	<3	14.3	42.2	5.76	192	ND <0.12	ND <0.0012	ND <0.0093	<0.005	ND <0.020	38.4	<1	<1
10	擎天水塔	7.7	0.28	<3	13.5	68.6	0.79	186	0.20	ND <0.0012	<0.02	ND <0.0023	<0.050	46.5	<1	<1
11	昔果山	6.4	0.48	<3	ND <2.59	42.0	4.81	145	0.15	ND <0.0012	<0.02	<0.005	ND <0.020	21.2	<1	<1
12	紅山	7.1	0.44	<3	10.6	31.6	7.45	209	0.15	ND <0.0012	0.05	<0.005	ND <0.020	37.4	<1	<1
13	龍蟠山	7.0	0.52	<3	10.8	31.9	7.32	210	ND <0.12	<0.01	0.06	<0.005	ND <0.020	37.4	<1	<1
14	后頭	6.5	---	<3	ND <2.59	1.5	0.88	ND <10.0	ND <0.12	ND <0.0012	0.05	0.006	ND <0.020	ND <0.41	<1	<1
備註	<p>一、採樣日期：108年8月5日、8月6日、8月7日。</p> <p>8/5採樣：莒光、舊金城、金城、西浦頭、昔果山。</p> <p>8/6採樣：擎天、榮湖、述美國小、美人山、太湖、陽明加壓站。</p> <p>8/7採樣：紅山、龍蟠山、后頭。</p> <p>二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。</p> <p>三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。</p> <p>四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。</p> <p>五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉻鉍 (6)其餘各項目表示單位：mg/L</p>															

金門縣環保局108年8月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-配水端18處)

檢測項目	pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數	
飲用水水質標準	6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10.0	500	2	0.1	0.1	0.01	0.3	300	6	100	
編號	採樣地點	檢測結果														
1	西園1-8號	7.0	0.38	<3	19.1	17.4	0.76	82.5	ND<0.12	ND<0.0012	<0.02	<0.005	ND<0.020	31.3	<1	<1
2	官澳43-1號	7.2	0.32	<3	19.2	16.2	0.79	114	ND<0.12	ND<0.0012	<0.02	<0.005	ND<0.020	33.3	<1	<1
3	山西44號	7.3	0.48	<3	19.5	17.6	0.90	98.5	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0093	<0.005	ND<0.020	32.3	<1	<1
4	下莊光武路9號	7.9	0.52	<3	5.3	107	0.62	257	ND<0.12	ND<0.0012	<0.02	ND<0.0023	ND<0.020	52.5	<1	<1
5	復興路1-12號	7.9	0.60	<3	4.2	109	0.52	264	ND<0.12	ND<0.0012	0.05	ND<0.0023	ND<0.020	53.5	<1	<1
6	新頭92之1號	7.9	0.50	<3	5.9	107	0.55	268	0.15	ND<0.0012	ND<0.0093	<0.005	ND<0.020	53.5	<1	<1
7	成功65之1號	8.0	0.66	<3	5.6	109	0.66	281	0.25	ND<0.0012	0.07	ND<0.0023	ND<0.020	53.5	<1	<1
8	金門城162號	6.5	0.30	<3	11.0	39.7	5.52	188	ND<0.12	ND<0.0012	<0.02	<0.005	ND<0.020	33.3	<1	<1
9	下埔下12之1	6.5	0.42	<3	8.3	29.5	4.32	164	ND<0.12	ND<0.0012	<0.02	ND<0.0023	ND<0.020	28.3	<1	<1
10	光前廟西浦頭101號	6.3	0.40	<3	13.4	42.0	5.67	180	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0093	<0.005	ND<0.020	35.4	<1	<1
11	安岐3-5號	6.3	0.43	<3	13.2	42.4	5.72	176	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0093	<0.005	ND<0.020	37.4	<1	<1
12	下堡100之2號	6.5	0.48	<3	ND<2.59	41.5	4.75	155	0.15	ND<0.0012	ND<0.0093	<0.005	ND<0.020	23.2	<1	<1
13	瓊林70之2號	6.5	0.34	<3	3.6	42.1	4.88	158	0.15	ND<0.0012	ND<0.0093	0.005	ND<0.020	27.3	<1	<1
14	環島北路一段21號	6.5	0.50	<3	8.7	29.7	4.28	140	0.15	ND<0.0012	ND<0.0093	<0.005	<0.050	27.3	<1	<1
15	東洲85號	6.6	0.42	<3	3.9	42.0	4.73	150	0.15	ND<0.0012	<0.02	<0.005	ND<0.020	23.2	<1	<1
16	羅厝6號	6.9	0.48	<3	10.5	32.9	7.23	196	0.15	ND<0.0012	0.05	0.007	ND<0.020	38.9	<1	<1
17	湖下5-2號	6.9	0.44	<3	11.2	32.6	7.37	219	ND<0.12	ND<0.0012	0.07	0.005	ND<0.020	37.4	<1	<1
18	后頭58號	7.0	0.44	<3	10.3	32.5	7.92	206	0.15	ND<0.0012	0.04	0.006	ND<0.020	38.4	<1	<1
備註	一、採樣日期：108年8月5日、8月6日、8月7日。 8/5採樣：金門城162號、下埔下12之1號、光前廟(西浦頭101號)、安岐3-5號、下堡100之2號、瓊林70之2號、東洲85號。 8/6採樣：西園1-8號、官澳43-1號、山西44號、下莊光武路9號、復興路1-12號、新頭92之1號、成功65之1號。 8/7採樣：羅厝6號、湖下5-2號、后頭58號。 二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。 三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。 四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。 五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鈷 (6)其餘各項目表示單位：mg/L															