

金門縣環保局109年7月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-供水站14處)

檢測項目		pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數
飲用水水質標準		6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10.0	500	2	0.1	0.1	0.01	0.2	300	6	100
編號	採樣地點	檢測結果														
1	榮湖	6.9	0.59	<3	18.8	17.0	1.09	95.0	0.15	ND <0.0032	<0.02	ND <0.0023	ND <0.020	31.2	<1	<1
2	述美國小(五龍山)	6.6	0.41	<3	19.1	17.4	1.17	86.5	0.20	ND <0.0032	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	28.1	<1	<1
3	美人山	6.8	0.43	<3	18.7	18.7	1.04	108	0.15	ND <0.0032	<0.02	ND <0.0023	ND <0.020	27.1	<1	<1
4	太湖	7.6	0.55	<3	9.5	130	0.64	306	0.20	ND <0.0032	<0.02	ND <0.0023	ND <0.020	51.3	<1	<1
5	陽明加壓站	8.1	0.40	<3	10.0	127	0.69	312	0.15	ND <0.0032	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	54.5	<1	<1
6	莒光	6.4	0.40	<3	10.4	42.3	4.69	166	0.20	<0.01	ND <0.0095	<0.005	ND <0.020	32.2	<1	<1
7	舊金城	6.3	0.27	<3	10.1	42.4	4.21	160	0.40	ND <0.0032	ND <0.0095	0.005	ND <0.020	33.2	<1	<1
8	金城	6.7	0.27	<3	9.1	29.7	3.70	140	0.30	ND <0.0032	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	28.1	<1	<1
9	西浦頭	6.6	0.30	<3	10.2	42.9	4.52	139	0.15	ND <0.0032	<0.02	<0.005	ND <0.020	41.2	<1	<1
10	擎天水塔	6.7	0.50	<3	18.2	18.3	1.40	96.0	0.15	ND <0.0032	0.05	ND <0.0023	ND <0.020	27.1	<1	<1
11	昔果山	6.2	0.36	<3	ND <2.45	42.7	3.82	148	0.25	ND <0.0032	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	18.1	<1	<1
12	紅山	6.6	0.62	<3	5.5	32.4	5.01	192	0.20	<0.01	ND <0.0095	<0.005	ND <0.020	35.0	<1	<1
13	龍蟠山	6.7	0.54	<3	11.4	32.0	4.81	184	0.15	<0.01	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	35.0	<1	<1
14	后頭	6.9	---	<3	ND <2.45	1.5	3.42	43.5	0.15	<0.01	0.03	ND <0.0023	ND <0.020	ND <0.43	<1	<1
備註	<p>一、採樣日期：109年7月6日、7月7日、7月8日。 7/6採樣：莒光、舊金城、金城、西浦頭、昔果山。 7/7採樣：擎天、榮湖、述美國小、美人山、太湖、陽明加壓站。 7/8採樣：紅山、龍蟠山、后頭。</p> <p>二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。</p> <p>三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。</p> <p>四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。</p> <p>五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉻鉍 (6)其餘各項目表示單位：mg/L</p>															

金門縣環保局109年7月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-配水端18處)

檢測項目	pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數	
飲用水水質標準	6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10.0	500	2	0.1	0.1	0.01	0.2	300	6	100	
編號	採樣地點	檢測結果														
1	西園1-8號	6.6	0.39	<3	19.5	17.0	1.16	115	ND<0.12	ND<0.0032	<0.02	ND<0.0023	ND<0.020	26.1	<1	<1
2	官澳43-1號	6.6	0.42	<3	19.2	17.0	1.10	84.5	0.15	ND<0.0032	ND<0.0095	ND<0.0023	ND<0.020	27.1	<1	<1
3	山西44號	6.6	0.34	<3	18.0	30.8	1.05	400	0.20	ND<0.0032	ND<0.0095	ND<0.0023	ND<0.020	28.1	<1	<1
4	下莊光武路50號	7.8	0.32	<3	11.2	132	0.73	132	0.15	ND<0.0032	<0.02	ND<0.0023	ND<0.020	54.3	<1	<1
5	復興路1-12號	7.9	0.42	<3	9.1	127	0.63	292	0.25	ND<0.0032	0.02	ND<0.0023	ND<0.020	54.5	<1	<1
6	新頭92之1號	7.8	0.32	<3	11.0	123	0.67	255	0.15	<0.01	<0.02	ND<0.0023	ND<0.020	44.4	<1	<1
7	成功65之1號	8.1	0.43	<3	10.4	123	0.70	286	ND<0.12	ND<0.0032	0.02	ND<0.0023	ND<0.020	49.0	<1	1
8	金門城162號	6.3	0.24	<3	10.2	42.4	4.24	168	0.30	ND<0.0032	<0.02	<0.005	ND<0.020	35.2	<1	<1
9	下埔下12之1	6.3	0.21	<3	4.9	31.0	3.60	116	0.35	ND<0.0032	<0.02	<0.005	ND<0.020	22.6	<1	<1
10	光前廟西浦頭101號	6.8	0.23	<3	10.3	40.3	4.46	154	0.25	ND<0.0032	<0.02	<0.005	ND<0.020	34.2	<1	<1
11	安岐3-5號	6.5	0.22	<3	10.4	41.9	4.33	162	0.35	ND<0.0032	ND<0.0095	<0.005	ND<0.020	34.2	<1	<1
12	下堡100之2號	6.5	0.34	<3	ND<2.45	42.5	3.70	158	0.30	ND<0.0032	<0.02	<0.005	ND<0.020	23.1	<1	<1
13	瓊林70之2號	6.3	0.40	<3	10.0	120	0.87	274	0.20	<0.01	ND<0.0095	<0.005	ND<0.020	54.3	<1	<1
14	環島北路一段21號	6.5	0.24	<3	8.9	30.6	3.54	120	0.40	ND<0.0032	ND<0.0095	<0.005	ND<0.020	23.1	<1	<1
15	東洲85號	6.3	0.28	<3	ND<2.45	42.8	3.80	150	0.25	ND<0.0032	<0.02	ND<0.0023	ND<0.020	42.2	<1	<1
16	羅厝6號	6.5	0.21	<3	11.1	32.0	4.85	191	0.20	<0.01	<0.02	ND<0.0023	ND<0.020	35.0	<1	<1
17	湖下5-2號	6.5	0.38	<3	10.6	32.0	4.73	182	0.25	<0.01	0.03	ND<0.0023	ND<0.020	35.0	<1	<1
18	后頭58號	6.5	0.30	<3	10.6	32.2	5.04	183	0.25	<0.01	<0.02	<0.005	ND<0.020	35.0	<1	<1
備註	一、採樣日期：109年7月6日、7月7日、7月8日。 7/6採樣：金門城162號、下埔下12之1號、光前廟(西浦頭101號)、安岐3-5號、下堡100之2號、瓊林70之2號、環島北路一段21號、東洲85號。 7/7採樣：西園1-8號、官澳43-1號、山西44號、下莊光武路9號、復興路1-12號、新頭92之1號(7/9採樣)、成功65之1號。 7/8採樣：羅厝6號、湖下5-2號、后頭58號。 二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。 三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。 四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。 五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鈷 (6)其餘各項目表示單位：mg/L															

金門縣環保局109年8月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-供水站14處)

檢測項目		pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數
飲用水水質標準		6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10.0	500	2	0.1	0.1	0.01	0.2	300	6	100
編號	採樣地點	檢測結果														
1	榮湖	7.0	0.36	<3	20.0	20.0	0.89	144	0.15	ND <0.0012	0.02	ND <0.0023	ND <0.020	39.0	<1	1
2	述美國小(五龍山)	7.1	0.32	<3	20.5	19.4	0.84	150	ND <0.12	ND <0.0012	0.03	ND <0.0023	ND <0.020	34.0	<1	13
3	美人山	7.3	0.68	<3	21.2	20.7	0.84	141	0.15	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	34.0	<1	<1
4	太湖	7.6	0.41	<3	9.3	59.4	0.71	172	0.20	ND <0.0012	<0.02	ND <0.0023	ND <0.020	34.5	<1	4
5	陽明加壓站	7.9	0.49	3	9.0	69.0	0.72	208	0.15	ND <0.0012	<0.02	ND <0.0023	ND <0.020	39.0	<1	13
6	莒光	6.1	0.43	<3	7.4	43.6	5.79	170	0.20	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	<0.050	30.0	<1	2
7	舊金城	6.2	0.38	<3	9.5	43.9	5.76	170	ND <0.12	ND <0.0012	<0.02	ND <0.0023	ND <0.020	32.0	<1	<1
8	金城	6.6	0.39	<3	6.5	30.2	4.29	180	ND <0.12	ND <0.0012	0.02	ND <0.0023	ND <0.020	27.0	<1	3
9	西浦頭	6.3	0.29	<3	7.3	41.4	5.47	150	ND <0.12	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	30.0	<1	<1
10	擎天水塔	7.1	0.54	<3	21.6	25.0	0.85	146	0.15	ND <0.0012	0.03	ND <0.0023	ND <0.020	33.0	<1	1
11	昔果山	6.5	0.45	<3	ND <2.45	42.2	4.79	142	0.20	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	25.0	<1	<1
12	紅山	7.0	0.20	<3	11.2	32.5	7.35	212	ND <0.12	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	31.7	<1	<1
13	龍蟠山	6.9	0.40	<3	11.3	32.7	7.46	203	ND <0.12	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	31.7	<1	<1
14	后頭	6.7	---	<3	ND <2.45	1.1	0.76	34.0	0.15	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	ND <0.43	<1	3
備註	<p>一、採樣日期：109年8月10日、8月12日、8月13日。 8/10採樣：莒光、舊金城、西浦頭、昔果山。 8/13採樣：金城、擎天、榮湖、述美國小、美人山、太湖、陽明加壓站。 8/12採樣：紅山、龍蟠山、后頭。</p> <p>二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。</p> <p>三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。</p> <p>四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。</p> <p>五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鈷 (6)其餘各項目表示單位：mg/L</p>															

金門縣環保局109年8月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-配水端18處)

檢測項目	pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數	
飲用水水質標準	6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10.0	500	2	0.1	0.1	0.01	0.2	300	6	100	
編號	採樣地點	檢測結果														
1	西園1-8號	7.1	0.44	<3	21.7	20.2	0.87	144	0.15	ND <0.0012	0.03	ND <0.0023	ND <0.020	37.0	<1	<1
2	官澳43-1號	7.2	0.27	<3	19.9	19.8	0.86	156	ND <0.12	ND <0.0012	0.03	ND <0.0023	ND <0.020	34.0	<1	5
3	山西44號	7.2	0.36	<3	19.9	20.2	0.82	158	0.15	ND <0.0012	0.02	ND <0.0023	ND <0.020	36.0	<1	<1
4	下莊光武路50號	7.8	0.44	<3	9.3	64.1	0.75	161	ND <0.12	ND <0.0012	<0.02	<0.005	ND <0.020	36.0	<1	41
5	復興路1-12號	7.7	0.38	<3	8.6	69.9	0.66	226	ND <0.12	ND <0.0012	<0.02	ND <0.0023	ND <0.020	36.0	<1	43
6	新頭92之1號	7.6	0.31	<3	8.6	58.3	0.75	190	ND <0.12	ND <0.0012	<0.02	ND <0.0023	ND <0.020	36.0	<1	25
7	成功65之1號	7.7	0.47	3	7.9	79.8	0.71	210	0.15	ND <0.0012	<0.02	ND <0.0023	ND <0.020	41.0	<1	9
8	金門城162號	6.2	0.30	<3	6.2	42.7	5.71	168	0.15	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	31.0	<1	<1
9	下埔下12之1	6.1	0.24	<3	8.4	30.7	4.32	128	ND <0.12	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	26.2	1	3
10	光前廟西浦頭101號	6.4	0.22	<3	ND <2.45	40.7	5.39	152	0.20	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	31.0	<1	<1
11	安岐3-5號	6.4	0.24	<3	6.8	40.6	5.38	152	0.15	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	29.0	<1	<1
12	下堡100之2號	6.4	0.40	<3	ND <2.45	42.7	4.77	154	0.15	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	25.0	<1	<1
13	瓊林70之2號	6.8	0.26	<3	10.8	106	0.67	254	0.25	ND <0.0012	<0.02	ND <0.0023	ND <0.020	51.0	<1	<1
14	環島北路一段1號	6.7	0.26	<3	2.7	30.3	4.35	138	0.15	ND <0.0012	<0.02	ND <0.0023	ND <0.020	26.5	<1	<1
15	東洲85號	6.5	0.22	<3	ND <2.45	42.0	4.78	152	0.15	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	24.5	<1	<1
16	羅厝6號	6.6	0.40	<3	10.0	32.1	7.29	186	ND <0.12	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	33.7	<1	1
17	湖下5-2號	6.7	0.20	<3	10.3	32.5	7.37	189	ND <0.12	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	31.7	<1	<1
18	后頭58號	6.7	0.26	<3	10.7	32.4	7.26	179	ND <0.12	ND <0.0012	<0.02	ND <0.0023	ND <0.020	33.7	<1	1
備註	<p>一、採樣日期：109年8月10日、8月12日、8月13日。 8/10採樣：金門城162號、光前廟(西浦頭101號)、安岐3-5號、下堡100之2號、瓊林70之2號、東洲85號。 8/13採樣：西園1-8號、官澳43-1號、山西44號、下莊光武路9號、復興路1-12號、新頭92之1號(7/9採樣)、成功65之1號、環島北路一段1號。 8/12採樣：羅厝6號、湖下5-2號、后頭58號、下埔下12之1號。</p> <p>二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。 三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。 四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。 五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鈷 (6)其餘各項目表示單位：mg/L</p>															

金門縣環保局109年8月辦理飲用水水質抽驗報告表(供水桶2處)

檢測項目	偵測 極限值	飲用水 水質標 準	單位	109年8月	
				大地車站供水桶 (NO.26)	市港路重劃區供水桶 (NO.35)
pH	--	6.0~8.5	--	7.1	6.8
色度	--	5	鉑鈷	<3	<3
硫酸鹽	2.45	250	mg/L	3.4	ND
氯鹽	--	250	mg/L	4.4	4.3
硝酸鹽氮	0.026	10	mg/L	ND	ND
總溶解固體量	--	500	mg/L	19.5	22.0
濁度	0.12	2	NTU	0.15	ND
亞硝酸鹽氮	0.0012	0.1	mg/L	ND	ND
氨氮	--	0.1	mg/L	0.02	0.03
鉛	0.0023	0.01	mg/L	ND	ND
鋁	0.020	0.3	mg/L	ND	ND
總硬度	0.43	300	mgCaCO ₃ /L	ND	ND
大腸桿菌群	--	6	CFU/100mL	<1	<1

備註：小金門共設七站:包括、青歧、黃厝、西方、羅厝、上林、東林等7站，水源是來自大金門地下水經小金門后頭RO設備淨化後之出水。

金門縣環保局109年9月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-供水站14處)

檢測項目		pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數
飲用水水質標準		6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10.0	500	2	0.1	0.1	0.01	0.2	300	6	100
編號	採樣地點	檢測結果														
1	榮湖	7.2	0.66	<3	29.9	21.5	0.97	138	0.15	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	45.8	<1	<1
2	述美國小(五龍山)	7.3	0.78	<3	30.5	22.4	0.97	104	0.15	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	43.8	<1	<1
3	美人山	7.4	0.72	<3	30.7	22.9	0.98	130	0.15	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	42.8	<1	<1
4	太湖	7.7	0.56	<3	9.1	53.4	0.57	158	ND <0.12	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	41.8	<1	<1
5	陽明加壓站	7.8	0.56	<3	10.5	70.9	0.58	196	0.15	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	45.8	<1	<1
6	莒光	6.5	0.58	<3	12.8	43.8	5.92	184	0.15	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	33.8	<1	1
7	舊金城	6.8	0.36	<3	12.6	43.3	5.75	158	0.15	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	32.4	<1	1
8	金城	6.3	0.54	<3	12.1	33.2	4.56	118	0.15	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	30.4	<1	<1
9	西浦頭	6.5	0.34	<3	11.4	44.3	5.74	146	0.20	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	0.101	33.3	<1	<1
10	擎天水塔	7.3	0.64	<3	30.6	23.4	0.94	145	0.25	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	44.8	<1	1
11	昔果山	6.8	0.48	<3	ND <2.45	43.9	5.08	160	0.15	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	22.6	<1	<1
12	紅山	7.1	0.44	3	10.5	33.3	7.65	202	0.20	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	38.8	<1	1
13	龍蟠山	7.4	0.60	<3	9.8	33.4	7.70	186	ND <0.12	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	37.8	<1	1
14	后頭	6.8	---	<3	ND <2.45	0.6	0.65	ND <10.0	ND <0.12	ND <0.0012	0.07	ND <0.0023	ND <0.020	ND <0.43	3	9
備註	<p>一、採樣日期：109年9月7日、9月8日、9月9日。 9/7採樣：莒光、舊金城、金城、西浦頭、昔果山。 9/8採樣：擎天、榮湖、述美國小、美人山、太湖、陽明加壓站。 9/9採樣：紅山、龍蟠山、后頭。</p> <p>二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。</p> <p>三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。</p> <p>四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。</p> <p>五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉻鉍 (6)其餘各項目表示單位：mg/L</p>															

金門縣環保局109年9月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-配水端18處)

檢測項目	pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數	
飲用水水質標準	6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10.0	500	2	0.1	0.1	0.01	0.2	300	6	100	
編號	採樣地點	檢測結果														
1	西園1-8號	7.3	0.58	<3	29.9	22.1	0.96	139	0.20	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	43.8	<1	<1
2	官澳43-1號	7.4	0.36	<3	29.2	21.1	0.96	112	0.15	ND <0.0012	0.02	ND <0.0023	ND <0.020	43.8	<1	1
3	山西44號	7.4	0.54	<3	30.1	21.9	0.96	123	0.20	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	43.8	<1	<1
4	下莊光武路50號	7.7	0.56	<3	8.5	64.4	0.60	172	0.25	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	43.8	<1	<1
5	復興路1-12號	7.7	0.54	<3	10.3	59.9	0.57	172	0.25	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	42.8	<1	<1
6	新頭92之1號	7.7	0.42	<3	9.5	57.8	0.58	170	0.20	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	42.8	<1	<1
7	成功65之1號	7.8	0.48	<3	11.5	95.3	0.54	243	0.20	ND <0.0012	0.02	<0.005	ND <0.020	51.7	<1	<1
8	金門城162號	6.8	0.36	<3	12.3	43.4	5.76	154	ND <0.12	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	31.4	<1	2
9	下埔下12之1	6.4	0.30	<3	11.2	32.4	4.63	113	0.15	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	27.4	<1	1
10	光前廟西浦頭101號	6.4	0.36	<3	13.0	46.2	5.72	157	0.15	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	33.3	<1	<1
11	安岐3-5號	6.5	0.30	<3	11.1	44.3	5.82	151	0.15	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	32.4	<1	<1
12	下堡100之2號	6.8	0.44	<3	25.8	44.4	5.24	152	0.20	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	21.6	<1	<1
13	瓊林70之2號	6.8	0.28	<3	10.9	90.2	0.64	228	0.15	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	41.2	<1	<1
14	環島北路一段1號	6.6	0.32	<3	11.2	32.9	4.60	114	0.15	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	29.4	<1	<1
15	東洲85號	6.6	0.30	<3	2.8	44.1	5.15	169	0.15	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	22.6	<1	2
16	羅厝6號	7.2	0.46	<3	9.6	33.4	7.69	232	0.15	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	35.8	<1	1
17	湖下5-2號	7.4	0.50	<3	9.8	33.4	7.66	223	0.15	ND <0.0012	ND <0.0095	<0.005	ND <0.020	35.8	<1	<1
18	后頭58號	7.2	0.46	3	7.5	33.7	7.68	186	ND <0.12	ND <0.0012	ND <0.0095	ND <0.0023	ND <0.020	36.3	<1	<1
備註	一、採樣日期：109年9月7日、9月8日、9月9日。 9/7採樣：金門城162號、下埔下12之1號、光前廟(西浦頭101號)、安岐3-5號、下堡100之2號、瓊林70之2號、環島北路一段1號、東洲85號。 9/8採樣：西園1-8號、官澳43-1號、山西44號、下莊光武路9號、復興路1-12號、新頭92之1號(7/9採樣)、成功65之1號。 9/9採樣：羅厝6號、湖下5-2號、后頭58號。 二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。 三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。 四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。 五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鈷 (6)其餘各項目表示單位：mg/L															