

金門縣環保局109年10月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-供水站14處)

檢測項目		pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數
飲用水水質標準		6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10.0	500	2	0.1	0.1	0.01	0.2	300	6	100
編號	採樣地點	檢測結果														
1	榮湖	7.1	0.54	<3	24.1	12.1	1.85	108	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0095	ND<0.0023	ND<0.020	40.8	<1	<1
2	述美國小(五龍山)	7.0	0.40	<3	23.1	12.3	1.83	118	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0095	ND<0.0023	ND<0.020	38.8	<1	<1
3	美人山	6.9	0.52	<3	21.2	13.4	1.82	130	ND<0.12	ND<0.0012	0.04	ND<0.0023	ND<0.020	38.8	<1	<1
4	太湖	7.6	0.55	<3	13.8	106	0.97	258	ND<0.12	ND<0.0012	0.06	ND<0.0023	ND<0.020	48.0	<1	<1
5	陽明加壓站	7.6	0.48	<3	25.6	108	0.99	268	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0095	ND<0.0023	ND<0.020	48.0	<1	<1
6	莒光	6.4	0.38	<3	11.2	43.5	6.35	183	0.20	ND<0.0012	<0.02	ND<0.0023	<0.050	35.5	<1	<1
7	舊金城	6.5	0.22	<3	11.6	43.5	6.33	174	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	ND<0.020	34.0	<1	<1
8	金城	6.5	0.38	<3	9.6	27.7	4.70	128	0.15	ND<0.0012	ND<0.0095	ND<0.0023	ND<0.020	29.0	<1	<1
9	西浦頭	6.6	0.39	<3	9.5	41.0	5.56	162	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0095	ND<0.0023	ND<0.020	34.0	<1	<1
10	擎天水塔	7.3	0.70	<3	22.1	17.0	1.74	113	0.15	ND<0.0012	ND<0.0095	ND<0.0023	<0.050	41.3	<1	<1
11	昔果山	6.4	0.32	<3	2.5	42.8	4.99	162	0.15	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	ND<0.020	24.0	<1	<1
12	紅山	7.0	0.49	<3	10.9	29.8	7.28	200	ND<0.12	ND<0.0012	<0.02	ND<0.0023	ND<0.020	35.8	<1	<1
13	龍蟠山	7.1	0.34	<3	14.8	29.1	7.27	194	ND<0.12	ND<0.0012	0.04	ND<0.0023	ND<0.020	37.8	<1	<1
14	后頭	7.5	---	<3	ND<2.45	0.7	0.61	24.0	ND<0.12	ND<0.0012	0.06	ND<0.0023	ND<0.020	ND<0.43	<1	<1
備註	一、採樣日期：109年10月5日、10月6日、10月7日。															
	10/5採樣：莒光、舊金城、金城、西浦頭、昔果山。															
	10/6採樣：擎天、榮湖、述美國小、美人山、太湖、陽明加壓站。															
	10/7採樣：紅山、龍蟠山、后頭。															
	二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。															
	三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。															
	四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。															
	五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL															
	(2)總菌落數表示單位：CFU/mL															
	(3)氫離子濃度指數表示單位：無單位															
	(4)濁度表示單位：NTU															
	(5)色度表示單位：鉑鈷															
	(6)其餘各項目表示單位：mg/L															

金門縣環保局109年10月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-配水端18處)

檢測項目		pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數
飲用水水質標準		6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10.0	500	2	0.1	0.1	0.01	0.2	300	6	100
編號	採樣地點	檢測結果														
1	西園1-8號	7.2	0.46	<3	24.6	12.9	1.83	104	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0095	ND<0.0023	ND<0.020	38.8	<1	<1
2	官澳43-1號	7.0	0.46	<3	24.4	12.5	1.84	126	ND<0.12	ND<0.0012	<0.02	ND<0.0023	ND<0.020	39.8	<1	<1
3	山西44號	7.2	0.40	<3	21.9	13.0	1.80	128	0.20	ND<0.0012	0.02	ND<0.0023	ND<0.020	40.8	<1	<1
4	下莊光武路50號	7.6	0.54	<3	10.6	119	0.97	286	ND<0.12	ND<0.0012	0.04	ND<0.0023	ND<0.020	30.6	<1	<1
5	復興路1-12號	7.6	0.34	<3	10.2	108	0.99	265	0.20	ND<0.0012	ND<0.0095	ND<0.0023	ND<0.020	53.1	<1	<1
6	新頭92之1號	7.6	0.32	<3	12.2	115	0.93	280	ND<0.12	ND<0.0012	0.05	ND<0.0023	ND<0.020	49.0	<1	<1
7	成功65之1號	7.6	0.38	<3	10.6	102	1.07	271	ND<0.12	ND<0.0012	<0.02	ND<0.0023	ND<0.020	51.0	<1	<1
8	金門城162號	6.5	0.24	<3	11.4	43.1	6.37	178	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0095	ND<0.0023	ND<0.020	35.0	<1	<1
9	下埔下12之1	6.4	0.23	<3	8.6	28.3	4.75	139	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0095	ND<0.0023	ND<0.020	27.0	<1	<1
10	光前廟西浦頭101號	6.5	0.30	<3	10.4	40.6	5.59	163	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	ND<0.020	32.0	<1	<1
11	安岐3-5號	6.6	0.36	<3	26.2	40.7	5.61	150	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0095	ND<0.0023	ND<0.020	32.0	<1	<1
12	下堡100之2號	6.5	0.30	<3	ND<2.45	42.8	5.00	152	0.15	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	ND<0.020	24.0	<1	<1
13	瓊林70之2號	7.2	0.29	<3	12.2	104	1.09	238	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0095	ND<0.0023	ND<0.020	48.5	<1	<1
14	環島北路一段1號	6.5	0.36	<3	9.3	28.6	4.64	124	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0095	ND<0.0023	ND<0.020	26.0	<1	<1
15	東洲85號	6.4	0.26	<3	2.8	41.9	4.93	176	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0095	0.007	ND<0.020	25.0	<1	<1
16	羅厝6號	7.0	0.35	<3	11.6	30.8	7.29	193	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0095	ND<0.0023	ND<0.020	36.3	<1	<1
17	湖下5-2號	7.1	0.26	<3	11.8	29.7	7.26	188	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0095	ND<0.0023	ND<0.020	37.8	<1	<1
18	后頭58號	7.0	0.24	<3	11.1	30.3	7.41	206	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0095	ND<0.0023	ND<0.020	34.8	<1	<1
備註	一、採樣日期：109年10月5日、10月6日、10月7日。 10/5採樣：金門城162號、下埔下12之1號、光前廟(西浦頭101號)、安岐3-5號、下堡100之2號、瓊林70之2號、環島北路一段1號、東洲85號。 10/6採樣：西園1-8號、官澳43-1號、山西44號、下莊光武路9號、復興路1-12號、新頭92之1號(7/9採樣)、成功65之1號。 10/7採樣：羅厝6號、湖下5-2號、后頭58號。															
	二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。															
	三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。															
	四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。															
	五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鈷 (6)其餘各項目表示單位：mg/L															

金門縣環保局109年11月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-供水站14處)

檢測項目		pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數
飲用水水質標準		6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10.0	500	2	0.1	0.1	0.01	0.2	300	6	100
編號	採樣地點	檢測結果														
1	榮湖	7.7	0.52	<3	22.1	23.2	1.48	166	ND<0.12	ND<0.0012	<0.02	0.006	<0.050	47.0	<1	<1
2	述美國小(五龍山)	7.7	0.46	<3	21.0	23.4	1.43	147	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	<0.050	47.0	<1	<1
3	美人山	8.3	0.64	<3	22.6	24.1	1.37	140	0.15	ND<0.0012	ND<0.0095	0.006	<0.050	46.0	<1	<1
4	太湖	7.7	0.51	<3	13.4	121	0.99	290	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	ND<0.020	53.0	<1	8
5	陽明加壓站	7.8	0.42	<3	14.2	110	1.08	287	0.35	ND<0.0012	<0.02	<0.005	ND<0.020	57.0	<1	1
6	莒光	6.5	0.30	<3	15.3	46.8	6.84	198	0.30	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.0050	<0.050	40.7	<1	<1
7	舊金城	6.5	0.30	<3	14.1	46.6	6.90	206	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	ND<0.020	40.2	<1	<1
8	金城	6.8	0.44	<3	11.0	29.9	4.03	141	ND<0.12	ND<0.0012	<0.02	<0.005	ND<0.020	33.2	<1	<1
9	西浦頭	6.9	0.42	<3	11.0	41.5	5.69	160	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	ND<0.020	30.2	<1	1
10	擎天水塔	7.6	0.48	<3	19.9	25.0	1.52	135	0.15	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	<0.050	47.0	<1	<1
11	昔果山	7.3	0.48	<3	2.7	42.0	4.84	182	ND<0.12	ND<0.0012	<0.02	<0.005	ND<0.020	21.1	<1	<1
12	紅山	7.2	0.42	<3	13.3	33.8	7.32	228	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	<0.050	37.0	<1	<1
13	龍蟠山	6.9	0.70	<3	15.8	34.4	7.37	216	0.15	ND<0.0012	0.03	0.005	<0.050	37.0	<1	<1
14	后頭	6.9	---	<3	ND<2.45	2.0	0.64	41.5	ND<0.12	ND<0.0012	0.03	0.005	ND<0.020	ND<0.43	4	5
備註	一、採樣日期：109年11月3日、11月4日、11月5日。															
	11/3採樣：莒光、舊金城、金城、西浦頭、昔果山。															
	11/4採樣：擎天、榮湖、述美國小、美人山、太湖、陽明加壓站。															
	11/5採樣：紅山、龍蟠山、后頭。															
	二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。															
	三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。															
	四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。															
	五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL															
	(2)總菌落數表示單位：CFU/mL															
	(3)氫離子濃度指數表示單位：無單位															
	(4)濁度表示單位：NTU															
	(5)色度表示單位：鉑鈷															
	(6)其餘各項目表示單位：mg/L															

金門縣環保局109年11月辦理飲用水水質抽驗報告表(追加較難檢驗項目抽驗4處)(續一)

檢測項目		總三鹵 甲烷	鐵	錳	銅	鋅	銀	氟鹽	氯鹽	砷	汞	鉻	鎘	鎳	硒	鉍
飲用水水質標準		0.08	0.3	0.05	1.0	5.0	0.05	0.05	0.8	0.01	0.001	0.05	0.005	0.020	0.01	2.0
1	榮湖	0.0183	ND <0.0040	ND <0.0025	ND <0.0022	ND <0.0037	ND <0.0035	ND <0.0032	<0.05	ND <0.00023	ND <0.00070	ND <0.0038	ND <0.0013	ND <0.0038	ND <0.00015	0.0574
2	金城高架	0.0187	ND <0.0040	0.009	<0.005	ND <0.0037	ND <0.0035	ND <0.0032	ND <0.0021	ND <0.00023	ND <0.00070	ND <0.0038	ND <0.0013	ND <0.0038	<0.00050	0.0548
3	紅山	0.0104	ND <0.0040	0.006	ND <0.0022	ND <0.0037	ND <0.0035	ND <0.0032	ND <0.0021	ND <0.00023	ND <0.00070	ND <0.0038	ND <0.0013	ND <0.0038	0.00066	0.0546
4	西園1-8號	0.0211	ND <0.0040	ND <0.0025	ND <0.0022	<0.010	ND <0.0035	ND <0.0032	<0.05	ND <0.00023	ND <0.00070	ND <0.0038	ND <0.0013	ND <0.0038	ND <0.00015	0.0599

檢測項目		鎘	溴酸鹽	鹵乙酸	氯乙烯	1,1-二氯乙烯	二氯甲烷	反-1,2-二氯乙烯	順-1,2-二氯乙烯	1,1,1-三氯乙烷	四氯化碳
飲用水水質標準		0.01	0.01	0.060	0.0003	0.007	0.02	0.1	0.07	0.20	0.005
1	榮湖	<0.00050	ND <0.00028	0.00548	<0.00010	ND <0.00033	ND <0.00034	ND <0.00034	ND <0.00032	ND <0.00034	ND <0.00035
2	金城高架	ND <0.00015	ND <0.00028	0.00753	ND <0.00003	ND <0.00033	ND <0.00034	ND <0.00034	ND <0.00032	ND <0.00034	ND <0.00035
3	紅山	ND <0.00015	ND <0.00028	<0.00507	ND <0.00003	ND <0.00033	0.00155	ND <0.00034	ND <0.00032	ND <0.00034	ND <0.00035
4	西園1-8號	<0.00050	ND <0.00028	0.00576	ND <0.00003	ND <0.00033	ND <0.00034	ND <0.00034	ND <0.00032	ND <0.00034	ND <0.00035

檢測項目		1,2-二氯乙烷	三氯乙烯	四氯乙烯	對-二氯苯 (1,4-二氯苯)	鄰-二氯苯 (1,2-二氯苯)	二甲苯	甲苯	苯
飲用水水質標準		0.005	0.005	0.005	0.075	0.6	0.5	0.7	0.005
1	榮湖	ND <0.00033	ND <0.00033	ND <0.00036	ND <0.00034	ND <0.00035	ND <0.00053	ND <0.00034	ND <0.00033
2	金城高架	ND <0.00033	ND <0.00033	ND <0.00036	ND <0.00034	ND <0.00035	ND <0.00053	ND <0.00034	ND <0.00033
3	紅山	ND <0.00033	ND <0.00033	ND <0.00036	ND <0.00034	ND <0.00035	ND <0.00053	ND <0.00034	ND <0.00033
4	西園1-8號	ND <0.00033	ND <0.00033	ND <0.00036	ND <0.00034	ND <0.00035	ND <0.00053	ND <0.00034	ND <0.00033

備註	一、採樣日期：109年11月3日(金城)、11月4日(榮湖、西園1-8號)、11月5日(紅山)。
	二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。
	三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。
	四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。
	五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL
	(2)總菌落數表示單位：CFU/mL
	(3)氫離子濃度指數表示單位：無單位
	(4)濁度表示單位：NTU
	(5)色度表示單位：鉑鈷
	(6)其餘各項目表示單位：mg/L

金門縣環保局109年11月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-配水端18處)

檢測項目		pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數
飲用水水質標準		6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10.0	500	2	0.1	0.1	0.01	0.2	300	6	100
編號	採樣地點	檢測結果														
1	西園1-8號	7.6	0.56	<3	23.0	23.2	1.46	146	0.30	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	<0.050	47.0	<1	<1
2	官澳43-1號	7.8	0.58	<3	20.2	23.8	1.45	148	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	<0.050	47.0	<1	<1
3	山西44號	7.9	0.32	<3	21.9	24.4	1.32	145	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	<0.050	46.0	<1	<1
4	下莊光武路50號	8.4	0.56	<3	12.9	121	1.05	296	0.20	ND<0.0012	<0.02	<0.005	ND<0.020	56.0	<1	1
5	復興路1-12號	7.4	0.50	<3	14.2	119	1.00	286	0.20	ND<0.0012	<0.02	0.006	ND<0.020	53.5	<1	<1
6	新頭92之1號	7.4	0.50	<3	13.5	119	1.02	296	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	ND<0.020	56.0	<1	2
7	成功65之1號	8.0	0.56	<3	15.8	112	1.02	283	0.20	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	ND<0.020	56.0	<1	1
8	金門城162號	6.6	0.25	<3	14.1	47.1	6.94	200	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	ND<0.020	41.2	<1	<1
9	下埔下12之1	6.8	0.38	<3	9.2	30.0	4.15	138	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	ND<0.020	32.2	<1	<1
10	光前廟西浦頭101號	6.9	0.42	<3	9.8	40.6	5.73	135	ND<0.12	ND<0.0012	0.02	<0.005	ND<0.020	34.2	<1	<1
11	安岐3-5號	7.2	0.46	<3	8.2	40.2	5.75	138	ND<0.12	ND<0.0012	0.02	<0.005	ND<0.020	30.2	<1	<1
12	下堡100之2號	7.3	0.34	<3	3.0	41.8	4.95	158	ND<0.12	ND<0.0012	0.02	<0.005	ND<0.020	21.1	<1	<1
13	瓊林70之2號	8.2	0.24	<3	15.7	110	1.12	260	0.15	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	ND<0.020	52.3	<1	<1
14	環島北路一段1號	6.7	0.42	<3	9.5	31.0	4.18	140	ND<0.12	ND<0.0012	<0.02	<0.005	ND<0.020	30.2	<1	1
15	東洲85號	7.6	0.40	<3	2.5	42.2	4.94	170	ND<0.12	ND<0.0012	<0.02	<0.005	ND<0.020	21.1	<1	<1
16	羅厝6號	6.9	0.48	<3	13.4	35.3	7.29	219	0.15	ND<0.0012	0.05	0.005	<0.050	36.0	<1	<1
17	湖下5-2號	6.8	0.52	<3	12.8	33.4	7.35	230	0.15	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	<0.050	35.0	<1	<1
18	后頭58號	6.6	0.45	<3	13.1	34.4	7.40	214	0.15	ND<0.0012	0.04	0.006	ND<0.020	35.0	<1	<1
備註	一、採樣日期：109年11月2日、11月3日、11月4日。 11/2採樣：金門城162號、下埔下12之1號、光前廟(西浦頭101號)、安岐3-5號、下堡100之2號、瓊林70之2號、環島北路一段1號、東洲85號。 11/3採樣：西園1-8號、官澳43-1號、山西44號、下莊光武路9號、復興路1-12號、新頭92之1號(7/9採樣)、成功65之1號。 11/4採樣：羅厝6號、湖下5-2號、后頭58號。 二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。 三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。 四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。 五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鈷 (6)其餘各項表示															

金門縣環保局109年11月辦理飲用水水質抽驗報告表(供水桶2處)

檢測項目	偵測 極限值	飲用水 水質標 準	單位	109年11月	
				金湖國中社區供水桶 (NO.16)	山外護國寺供水桶 (NO.107)
pH	--	6.0~8.5	--	7.0	7.8
色度	--	5	鉑鈷	<3	<3
硫酸鹽	2.45	250	mg/L	2.6	2.7
氯鹽	--	250	mg/L	4.1	3.7
硝酸鹽氮	0.026	10	mg/L	ND	ND
總溶解固體量	--	500	mg/L	22.5	17.0
濁度	0.12	2	NTU	0.15	ND
亞硝酸鹽氮	0.0012	0.1	mg/L	ND	ND
氨氮	0.0095	0.1	mg/L	ND	0.03
鉛	0.0023	0.01	mg/L	<0.005	<0.005
鋁	0.020	0.3	mg/L	ND	ND
總硬度	0.43	300	mgCaCO ₃ /L	ND	ND
大腸桿菌群	--	6	CFU/100mL	<1	<1

備註：小金門共設七站:包括、青歧、黃厝、西方、羅厝、上林、東林等7站，水源是來自大金門地下水經小金門后頭RO設備淨化後之出水。

金門縣環保局109年12月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-供水站14處)

檢測項目		pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數
飲用水水質標準		6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10.0	500	2	0.1	0.1	0.01	0.2	300	6	100
編號	採樣地點	檢測結果														
1	榮湖	7.2	0.26	<3	21.2	22.0	1.88	106	0.15	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	<0.050	53.5	<1	<1
2	述美國小(五龍山)	7.2	0.64	<3	20.8	21.3	1.93	141	0.20	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	<0.050	54.6	<1	1
3	美人山	7.4	0.68	<3	21.7	22.2	1.99	134	0.15	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	<0.050	53.5	<1	<1
4	太湖	7.7	0.54	<3	14.7	120	1.44	278	0.15	ND<0.0012	<0.02	<0.005	ND<0.020	61.6	<1	4
5	陽明加壓站	7.6	0.54	<3	12.0	116	1.44	264	0.15	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	ND<0.020	60.6	<1	<1
6	莒光	6.6	0.55	<3	12.7	43.9	6.59	184	0.25	ND<0.0012	<0.02	<0.005	<0.050	42.9	<1	<1
7	舊金城	6.6	0.48	<3	12.9	43.9	6.67	180	0.20	ND<0.0012	ND<0.0095	ND<0.0023	ND<0.020	45.9	<1	<1
8	金城	6.2	0.41	<3	10.1	30.6	4.48	129	0.20	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	<0.050	40.8	<1	1
9	西浦頭	6.3	0.50	<3	10.5	42.0	5.78	151	0.25	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	ND<0.020	34.7	<1	<1
10	擎天水塔	7.1	0.55	<3	20.7	22.0	2.00	120	0.20	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	<0.050	54.0	<1	<1
11	昔果山	6.3	0.50	<3	ND<2.45	43.2	5.10	135	0.25	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	ND<0.020	23.5	<1	<1
12	紅山	6.8	0.31	<3	11.6	32.9	7.37	238	0.15	ND<0.0012	ND<0.0095	ND<0.0023	ND<0.020	41.4	<1	<1
13	龍蟠山	6.7	0.40	<3	10.7	32.8	7.34	205	0.15	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	ND<0.020	49.5	<1	<1
14	后頭	7.0	---	<3	ND<2.45	1.5	0.74	43.5	0.20	ND<0.0012	<0.02	<0.005	ND<0.020	1.6	<1	1
備註	一、採樣日期：109年12月1日、12月2日、12月3日。 12/1採樣：莒光、舊金城、金城、西浦頭、昔果山。 12/2採樣：擎天、榮湖、述美國小、美人山、太湖、陽明加壓站。 12/3採樣：紅山、龍蟠山、后頭。															
	二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。															
	三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。															
	四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。															
	五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鈷 (6)其餘各項目表示單位：mg/L															

金門縣環保局109年12月辦理飲用水水質抽驗報告表(各鄉鎮自來水32處-配水端18處)

檢測項目		pH	自由有效餘氯	色度	硫酸鹽	氯鹽	硝酸鹽氮	總溶解固體量	濁度	亞硝酸鹽氮	氨氮	鉛	鋁	總硬度	大腸桿菌群	總菌落數
飲用水水質標準		6.0~8.5	0.2~1.0	5	250	250	10.0	500	2	0.1	0.1	0.01	0.2	300	6	100
編號	採樣地點	檢測結果														
1	西園1-8號	7.1	0.42	<3	19.9	21.1	1.91	136	0.15	ND<0.0012	<0.02	<0.005	<0.050	53.5	<1	1
2	官澳43-1號	7.2	0.32	<3	23.0	21.3	1.94	127	0.15	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	<0.050	54.6	<1	<1
3	山西44號	7.2	0.38	<3	21.0	22.2	2.02	126	0.15	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	<0.050	55.6	<1	<1
4	下莊光武路50號	7.7	0.52	<3	13.6	116	1.44	266	0.20	ND<0.0012	<0.02	<0.005	ND<0.020	60.6	<1	1
5	復興路1-12號	7.5	0.41	<3	13.3	118	1.42	270	0.15	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	ND<0.020	63.6	<1	2
6	新頭92之1號	7.7	0.35	<3	14.5	120	1.34	282	0.20	ND<0.0012	<0.02	<0.005	ND<0.020	59.6	<1	1
7	成功65之1號	7.7	0.46	<3	13.5	112	1.50	256	0.20	ND<0.0012	0.02	<0.005	ND<0.020	61.6	<1	1
8	金門城162號	6.6	0.46	<3	13.0	44.2	6.54	178	0.25	ND<0.0012	ND<0.0095	0.005	ND<0.020	48.0	<1	<1
9	下埔下12之1	6.2	0.23	<3	8.8	30.3	4.77	124	0.15	ND<0.0012	ND<0.0095	0.006	ND<0.020	39.3	<1	<1
10	光前廟西浦頭101號	6.3	0.48	<3	9.1	41.7	5.70	150	0.20	ND<0.0012	<0.02	<0.005	ND<0.020	32.6	<1	<1
11	安岐3-5號	6.4	0.52	<3	10.7	41.1	5.82	147	0.25	ND<0.0012	<0.02	<0.005	ND<0.020	33.7	<1	<1
12	下堡100之2號	6.4	0.28	<3	2.5	43.3	5.11	135	0.20	ND<0.0012	<0.02	<0.005	ND<0.020	25.5	<1	<1
13	瓊林70之2號	7.2	0.29	<3	14.8	114	1.49	252	0.15	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	ND<0.020	59.2	<1	<1
14	環島北路一段1號	6.3	0.32	<3	9.2	30.9	4.54	126	0.20	ND<0.0012	<0.02	<0.005	<0.050	40.8	<1	<1
15	東洲85號	6.5	0.28	<3	4.0	44.3	4.77	159	0.30	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	ND<0.020	24.5	<1	<1
16	羅厝6號	6.6	0.52	<3	12.6	34.1	7.29	172	ND<0.12	ND<0.0012	ND<0.0095	<0.005	ND<0.020	40.4	<1	<1
17	湖下5-2號	6.6	0.40	<3	14.2	34.0	7.33	178	0.15	ND<0.0012	<0.02	<0.005	ND<0.020	41.4	<1	<1
18	后頭58號	6.5	0.38	<3	12.2	32.9	7.32	196	0.15	ND<0.0012	<0.02	<0.005	ND<0.020	40.4	<1	<1
備註	一、採樣日期：109年12月1日、12月2日、12月3日。 12/1採樣：金門城162號、下埔下12之1號、光前廟(西浦頭101號)、安岐3-5號、下堡100之2號、瓊林70之2號、環島北路一段1號、東洲85號。 12/2採樣：西園1-8號、官澳43-1號、山西44號、下莊光武路9號、復興路1-12號、新頭92之1號(7/9採樣)、成功65之1號。 12/3採樣：羅厝6號、湖下5-2號、后頭58號。 二、*表示未符合行政院環保署飲用水水質標準。 三、ND表示檢驗值低於方法偵測極限。 四、採樣檢驗單位：台宇環境科技股份有限公司。 五、(1)大腸桿菌群表示單位：CFU/100mL (2)總菌落數表示單位：CFU/mL (3)氫離子濃度指數表示單位：無單位 (4)濁度表示單位：NTU (5)色度表示單位：鉑鉍 (6)其餘各項表示單位：mg/L															