



金門縣 環境保護局

Environmental Protection Bureau,
Kinmen County

金門縣112年清淨家園環境管理 暨海岸環境清理計畫 期末報告(定稿)

中華民國112年12月

大立環保科技有限公司



金門縣112年清淨家園環境管理暨海岸環境清理計畫

期 末 報 告 目 錄

第一章	計畫緣起與目標.....	1
1-1	計畫緣起.....	1
1-2	計畫目標與工作內容.....	2
第二章	計畫執行進度說明	6
第三章	工作方法與執行成果.....	9
3-1	環境維護管理計畫	10
3-1-1	巡查經常性髒亂點及路邊堆置廢棄物工作.....	10
3-1-2	協助於經常性棄置垃圾包之髒亂點設攝影機	18
3-1-3	觀光景點環境巡查.....	21
3-1-4	列管公廁每月巡查.....	22
3-1-5	列管公廁資料盤點更新，並完成列管公廁評鑑.....	31
3-1-6	調查環境部歷年補助公廁維護情形及資料盤點.....	34
3-1-7	環境友善店家之環境衛生巡查作業	39
3-1-8	列管空地空屋巡查作業	42
3-1-9	完成轄內中央部會空屋空地抽複查，並於綠網填報成果。.....	47
3-1-10	協助查核環境衛生、海岸陳情案處理，追蹤後續改善污染行為.....	48
3-1-11	協助彙整環境清潔週活動成果.....	57
3-1-12	協助彙整滅鼠防治計畫成果	61
3-2	環境衛生評比及考核工作.....	62
3-2-1	協助辦理道路環境衛生之管理維護考核作業	62
3-2-2	辦理各鄉鎮公所環境清潔考核作業	71
3-3	推動民間、企業認養環境工作	72
3-3-1	推動商家、連鎖便利商店、企業團體參與海岸環境認養	72

3-3-2	發布民間企業參與認養情形	76
3-3-3	推動民間團體、企業團體參與公廁認養作業	77
3-4	宣導工作	79
3-4-1	辦理登革熱孳生源清除培訓說明會	79
3-4-2	辦理環境衛生相關宣導活動	82
3-4-3	辦理戒檳班或相關宣導活動	85
3-4-4	辦理公廁清掃學習活動	87
3-4-5	拍攝本縣環境或海岸清潔維護環境教育宣導推廣作業影片	91
3-4-6	新聞稿	94
3-4-7	協助製作環境維護宣導圖卡	94
3-4-8	宣導民眾遛狗不留便	96
3-4-9	宣導民眾勿隨處亂丟棄菸蒂及勿亂吐檳榔汁	100
3-4-10	推動 1 處地點建立無菸蒂示範街道(區)	103
3-5	設置公廁分級標籤及公廁 QRcode 告示牌	105
3-6	研提環境衛生管理業務執行計畫並提交執行計畫成果報告	108
3-7	其他規定	110
3-8	海岸環境清理計畫	117
3-8-1	執行海岸巡檢	117
3-8-2	辦理海岸清理資訊平台作業各項通報、統計及管理資訊作業	122
3-8-3	彙整五鄉鎮海岸清理成果及上傳海岸清理資訊平台	124
3-8-4	協助辦理海岸管理跨局處會議	124
3-8-5	配合環境部執行海岸相關政策推動事宜	128
3-8-6	ICC 淨灘行動紀錄工作	128
3-9	宣導活動	144
3-9-1	配合五鄉鎮春季秋季淨灘進行宣導活動	144
3-9-2	辦理維護海岸相關政策活動	146
第四章	執行成果及建議事項	149



4-1 執行成果	149
4-2 建議事項	154



圖目錄

圖 3-1	計畫執行架構	9
圖 3-1-1	巡查經常性髒亂點及路邊堆置廢棄物工作流程圖	10
圖 3-1-2	112 年垃圾包棄置情形	14
圖 3-1-3	112 年垃圾包破袋稽查情形	14
圖 3-1-4	經常性棄置垃圾包之髒亂點攝影機架設情況(1/2)	15
圖 3-1-4	經常性棄置垃圾包之髒亂點攝影機架設情況(2/2)	16
圖 3-1-5	經常性棄置垃圾包行為人照片張貼情況	16
圖 3-1-6	伯玉路一段 80 巷 21 號對面貨櫃屋垃圾包丟棄情況	17
圖 3-1-7	經常性棄置垃圾包之髒亂點攝影機架設情況	19
圖 3-1-8	112 年髒亂點攝影機拍攝之畫面	20
圖 3-1-9	110-112 年公廁缺失統計比例圖	29
圖 3-1-10	112 年公廁巡查作業實況	30
圖 3-1-11	補助公廁盤點現況	38
圖 3-1-12	金門縣環境友善店家巡檢髒亂現況	41
圖 3-1-13	112 年列管空地空屋巡查缺失情況	46
圖 3-1-14	112 年中央部會列管空屋、空地巡查情況	47
圖 3-1-15	112 年 1-9 月陳情案現場查核情形	56
圖 3-1-16	金門縣環保局環境清潔週垃圾清運宣導播放時間表	57
圖 3-1-17	金門縣環保局環境清潔週垃圾清運電視宣導播放情形	58
圖 3-1-18	金門日報刊登環境清潔週宣導廣告刊登	58
圖 3-1-19	環境清潔週五鄉鎮動員清理照片	60
圖 3-2-1	金門縣道路權責範圍地圖	62
圖 3-2-2	金門縣道路巡查紀錄表	68
圖 3-2-3	金門縣道路群組發佈情況	69
圖 3-2-4	道路環境衛生考核情況照片	70
圖 3-2-5	112 年鄉鎮考核辦理情況照片	71

圖 3-3-1	112 年度環境認養及清理成果新聞稿.....	76
圖 3-4-1	112 年登革熱孳生源清除培訓說明會現況	81
圖 3-4-2	112 年金門迎城隍臉書宣傳情況.....	83
圖 3-4-3	112 年環境衛生相關宣導活動情況	84
圖 3-4-4	嚼食檳榔有害健康宣導問答題庫(版面範例).....	85
圖 3-4-5	嚼食檳榔有害健康宣導活動實況	86
圖 3-4-6	112 年優質如廁文化宣導辦理情形	88
圖 3-4-7	112 年公廁清掃學習活動辦理情形	90
圖 3-4-8	影片發佈情況及線上觀賞 QR Code	93
圖 3-4-9	112 年提供環保局宣導圖卡	95
圖 3-4-10	遛狗繫狗鍊，遛狗不留便宣導單	96
圖 3-4-11	遛狗繫狗鍊，遛狗不留便宣導問卷.....	97
圖 3-4-12	遛狗繫狗鍊，遛狗不留便宣導情況.....	99
圖 3-4-13	環境無菸蒂，心情好美麗宣導單張.....	100
圖 3-4-14	勿丟菸蒂及勿亂吐檳榔汁宣導情況.....	102
圖 3-4-15	熄菸設施設立位置	103
圖 3-4-16	陽翟老街熄菸桶 2 座設置現況（含吉祥物造型宣導標語）	104
圖 3-5-1	QR code 告示板設計樣式	106
圖 3-5-2	QR code 列管單設計樣式	106
圖 3-5-3	QR code 告示板及分級標籤設置現況	107
圖 3-7-1	村里登革熱孳生源巡查情況	113
圖 3-7-2	112 年度宣傳品樣式.....	114
圖 3-7-3	「自掃門前雪」活動手舉牌及宣傳海報.....	115
圖 3-7-4	「自掃門前雪」活動當日現況.....	116
圖 3-8-1	112 年海岸髒亂情形.....	121
圖 3-8-2	112 年海岸群組通報髒亂情形	121
圖 3-8-3	112 年海岸管理跨局處會議辦理情形.....	127



圖 3-8-4	112 年寶特瓶高低密度監測工作位置.....	128
圖 3-8-5	ICC 與寶特瓶高低密度監測範圍圖	130
圖 3-8-6	112 年寶特瓶 ICC 高低密度監測分類統計比例圖(件數)	134
圖 3-8-7	112 年寶特瓶 ICC 高低密度監測分類統計比例圖(重量)	135
圖 3-8-8	112 年寶特瓶高低密度監測工作情形.....	136
圖 3-8-9	112 年 ICC 淨灘行動紀錄工作位置	137
圖 3-8-10	112 年 ICC 淨灘行動垃圾分類統計比例圖(件數).....	141
圖 3-8-11	112 年 ICC 淨灘行動垃圾分類統計比例圖(重量).....	142
圖 3-8-12	112 年 ICC 淨灘行動垃圾分類數量統計圖(件數).....	142
圖 3-8-13	112 年 ICC 淨灘行動垃圾分類重量統計圖(公斤).....	143
圖 3-8-14	112 年 ICC 淨灘行動執行情況.....	143
圖 3-9-1	112 年春季海漂垃圾清除活動辦理實況.....	145
圖 3-9-2	112 年秋季海漂垃圾清除活動辦理實況.....	145
圖 3-9-3	112 年海岸相關政策宣導活動實況	148



表目錄

表 1-2	計畫工作內容與永續發展指標對應列表	5
表 2-1	計畫預計進度與實際執行進度說明	6
表 3-1-1	環境稽查巡檢紀錄表	10
表 3-1-2	112 年髒亂點巡查彙整表	12
表 3-1-3	112 年發現垃圾包棄置地點彙整表	13
表 3-1-4	112 年架設攝影機之地點	18
表 3-1-5	金門縣 39 處列管觀光景點列表	21
表 3-1-6	環境部指定重點列管公廁 34 座次	23
表 3-1-7	金門縣公廁檢查評分表	24
表 3-1-8	112 年公廁巡檢結果表	26
表 3-1-9	112 年公廁檢查缺失統計表	27
表 3-1-10	112 年公廁巡查方法改變比較	28
表 3-1-11	110-112 年公廁缺失統計	29
表 3-1-12	公廁基本資料盤點檢核表	32
表 3-1-13	金門縣各鄉鎮列管公廁數量及百分比	33
表 3-1-14	金門縣列管公廁新制類別及數量彙整表	33
表 3-1-15	108-109 年補助公廁資料盤點現況(1/2)	34
表 3-1-15	108-109 年補助公廁資料盤點現況(2/2)	35
表 3-1-16	109-110 年補助公廁資料盤點現況(1/2)	35
表 3-1-16	109-110 年補助公廁資料盤點現況(2/2)	36
表 3-1-17	110-111 年補助公廁資料盤點現況	37
表 3-1-18	金門縣環境友善店家業者彙整表	39
表 3-1-19	金門縣環境友善店家巡檢缺失彙整表	40
表 3-1-20	112 年列管空屋、空地列表巡查情形(1/4)	42
表 3-1-20	112 年列管空屋、空地列表巡查情形(2/4)	43
表 3-1-20	112 年列管空屋、空地列表巡查情形(3/4)	44



表 3-1-20	112 年列管空屋、空地列表巡查情形(4/4)	45
表 3-1-21	112 年中央部會列管空屋、空地	47
表 3-1-22	112 年 1-11 月陳情案件數	49
表 3-1-23	環境衛生陳情案件彙整表	49
表 3-1-24	112 年金門縣環境清潔週成果彙整表	59
表 3-1-25	112 年領取滅鼠防治物品領用統計彙整表	61
表 3-2-1	金門縣道路權責範圍彙整表(1/4)	63
表 3-2-1	金門縣道路權責範圍彙整表(2/4)	64
表 3-2-1	金門縣道路權責範圍彙整表(3/4)	65
表 3-2-1	金門縣道路權責範圍彙整表(4/4)	66
表 3-2-2	金門縣道路巡查紀錄表	66
表 3-2-3	金門縣道路環境衛生考核評分表	67
表 3-2-4	112 年道路環境衛生考核評分結果	70
表 3-2-5	112 年金門環保業務工作整體執行成效評比議程	71
表 3-3-1	金門縣海岸環境整潔維護申請表	73
表 3-3-2	海岸環境認養單位(企業)	74
表 3-3-3	海岸環境認養單位(社區)	74
表 3-3-4	112 年公廁認養彙整表	77
表 3-4-1	112 年環境衛生相關政策宣導活動場次	82
表 3-4-2	環境衛生宣導問答题庫(範例)	83
表 3-4-3	112 年公廁清掃學習活動場次	87
表 3-4-4	112 年已提供之新聞稿彙整表	94
表 3-4-5	遛狗不留便宣導地點及件數統計表	98
表 3-4-6	遛狗繫狗鍊，遛狗不留便宣導問卷統計表	98
表 3-4-7	勿丟菸蒂及勿亂吐檳榔汁宣導地點及件數統計表	101
表 3-4-8	勿丟菸蒂及勿亂吐檳榔汁宣導問卷統計表	101
表 3-7-1	每月工作會議辦理日期及討論事項概要列表	110

表 3-7-2	8-11 月各村里登革熱孳生源巡查彙整表.....	111
表 3-8-1	金門縣海岸巡紀錄表	117
表 3-8-2	金門縣 1-11 月海岸巡檢髒亂點次數彙整表	119
表 3-8-3	海致敬海岸清潔維護考核計畫清理頻率律定表	122
表 3-8-4	「海岸清理資訊平台」主動清理填報成果	123
表 3-8-5	「海岸清理資訊平台」通報案件清理成果	123
表 3-8-6	五鄉鎮海岸主動清理填報成果	124
表 3-8-7	寶特瓶高低密度監測調查成果表	131
表 3-8-8	ICC 高低密度監測調查成果表	132
表 3-8-9	112 年寶特瓶 ICC 高低密度監測調查統計表	133
表 3-8-10	112 年寶特瓶高低密度監測統計表	135
表 3-8-11	金門縣淨灘行動記錄表	139
表 3-8-12	112 年 ICC 淨灘行動記錄表	140
表 3-9-1	112 年度海岸相關政策宣導活動場次	146
表 3-9-2	海洋環境宣導問答题庫(範例)	146
表 3-9-3	海洋環境宣導問答题庫(版面範例)	147



附件目錄

- 附件一、髒亂點及路邊堆置廢棄物稽查紀錄總表
- 附件二、觀光景點周邊環境清潔巡檢紀錄總表
- 附件三、環境友善店家之環境衛生巡查作業成果
- 附件四、列管空屋、空地列表巡查情形
- 附件五、環境衛生及海岸環境陳情案件稽、巡查紀錄
- 附件六、112 年環境清潔週成果彙整報告
- 附件七、新聞稿彙整
- 附件八、遛狗不留便宣導作業總表
- 附件九、勿隨處亂丟棄菸蒂及勿亂吐檳榔汁宣導作業總表
- 附件十、112 年海岸巡檢記錄總表
- 附件十一、評選委員審查意見回覆表
- 附件十二、期中委員審查意見回覆表



第一章 計畫緣起與目標

1-1 計畫緣起

金門海岸曲折多變，景觀大多仍能保持自然優美，在多年苦心經營植樹政策下，到處綠油油的，清爽宜人，自然生態維護可謂相當良好，為金門觀光的最佳賣點。然而海岸受到人為活動、地形及潮汐影響，易堆積漂流木、廢棄漁網漁具以及垃圾，破壞環境，海漂垃圾已嚴重污染地區海域與沿岸生態，影響漁業發展與海岸景觀，為達到海灘永遠是乾淨的目標，應建立清理機制，並從源頭減量，面對問題，找出原因，並且持續滾動檢討，讓金門永遠保持乾淨。

另外，考量公廁長期維持整潔品質及永續發展之必要性，推動社會企業及民間團體的支持也是刻不容緩的事情，環境部於106年度推動「公廁特優場所認證制度」，以聯合管理、資源整合及自主改善概念，賦予具完善制度之公廁管理維護單位榮譽認證，用以表揚其長期努力之成果，同時培養民眾對於公廁管理維護單位長期付出辛勞之感恩及惜福的態度。

金門縣環境保護局(以下簡稱環保局)為改善本縣環境品質，推動各鄉鎮清淨家園行動計畫，營造永續優質環境衛生，減少髒亂點、藉由機動巡邏加強取締民眾廢棄物任意傾倒、棄置之情形發生，藉以推動鄉鎮公所村里民眾，清理居家環境及水溝、宣導遛狗隨手清狗便、勿亂丟菸蒂、吐檳榔渣(汁)。

環保局鑑於上述推動清淨家園環境維護業務需求，乃提出「金門縣112年清淨家園環境管理暨海岸環境清理計畫」(以下簡稱本計畫)，期望藉此提升本縣垃圾棄置點以及岸際垃圾稽(巡)查應變能量，推動各項相關宣導教育及環境認養活動，巡檢、評鑑金門公廁環境，同時協助本縣環境衛生評比及考核各項工作。

綜上，大立環保科技有限公司(以下稱本工作團隊)將為金門縣環境保護局提供專業管理服務，竭心盡力做好環境改善工作推動、各項宣導教育及查核管理。

1-2 計畫目標與工作內容

一、環境維護管理計畫：

(一)環境衛生維護管理稽查工作：

1. 巡查本縣經常性髒亂點及路邊堆置廢棄物工作，每月彙整巡查記錄至少 25 件數。
2. 協助環保局於經常性棄置垃圾包之髒亂點設攝影機。
3. 進行觀光景點環境巡查每月 39 處。
4. 協助環保局針對 111 年度列管公廁每月巡查 1 次，巡查結果提報環保局通知各權管單位改善。
5. 於 112 年第一季完成 112 年度列管公廁資料正確性盤點，並於綠網或環境部其他指定網站更新，並完成列管公廁評鑑至少 1 次。
6. 完成調查環境部歷年補助公廁維護情形及資料盤點(列管座數、編號、是否達特優級)。
7. 協助對加入環境友善店家之連鎖便利商店、網咖及連鎖咖啡店進行環境衛生巡查作業，並將執行成果上傳綠網。
8. 巡查列管之空地、空屋(包含最新列管數及歷年列管數)每年巡查 1 次。
9. 完成轄內中央部會空屋空地抽複查至少 4 次(每季 1 次)，並於綠網填報成果。
10. 協助查核環境衛生、海岸陳情案處理，追蹤後續改善污染行為。
11. 協助彙整環境清潔週活動成果報告乙式。
12. 協助彙整滅鼠防治計畫成果報告乙式。

(二)環境衛生評比及考核工作：

1. 依金門地區環保業務工作整體執行成效評比實施計畫，協助辦理道路環境衛生之管理維護，如有雜草及髒亂之情形，立即通知管理單位進行改善，每兩個月辦理一次。
2. 依環境部地方政府環境清潔維護考核計畫協助辦理各鄉鎮公所環境清潔考核，每年辦理一次。



(三) 推動民間、企業認養環境工作：

1. 推動民眾環境維護自主觀念，發動商家、連鎖便利商店、企業團體參與海岸環境認養。
2. 每半年發布民間、企業團體參與海岸與公廁環境清理維護及認養情形。
3. 推動民間、企業團體參與公廁認養作業。

(四) 宣導工作：

1. 辦理登革熱孳生源清除培訓說明會 2 場次。
2. 辦理環境衛生相關宣導活動(狗便、菸蒂等)2 場次。
3. 辦理戒檳班或相關宣導活動 1 場次。
4. 辦理公廁清掃學習活動 2 場次(1 次對象為清潔人員、1 次為民眾)。
5. 拍攝本縣環境清潔維護宣導推廣作業影片 1 部。
6. 提供新聞稿至少 6 則，以加強宣導環境衛生政策。
7. 協助製作環境維護宣導圖卡 6 張。
8. 宣導民眾遛狗不留便件數，每月 10 件數。
9. 宣導民眾勿隨處亂丟棄菸蒂及勿亂吐檳榔汁宣導件數，每月 10 件數。
10. 推動 1 處地點(社區商家等)建立無菸蒂示範街道(區)，營造無菸蒂環境。

(五) 針對 112 年度列管公廁設置公廁分級標籤及公廁 QRcode 告示牌 200 個(含)以上。

(六) 依環境部直轄市及縣市政府環境保護績效考核計畫研提環境衛生管理業務執行計畫並提交執行計畫成果報告。

(七) 其他規定：

1. 每月 10 日前應提送工作月報，說明計畫工作事項執行進度。
2. 每月召開計畫工作進度報告會議，並於會議中提出工作成果分析及問題討論等(含追蹤 112 年度地方政府環境清潔維護-考核計畫各項自評成績)。
3. 協助辦理環保業務交流活動之相關事項。
4. 本委辦計畫所訂之工作內容，甲方得依環境部 112 年考核評比項目，增加稽查或其他相關工作臨時交辦事項。



5. 執行本計畫各項涉及綠網或環境部網站部分之資料登錄作業。

二、海岸環境清理計畫

(一)協助環保局針對本縣海岸海岸線段管理單位列管海岸線段，依 111 年度巡查結果進行分級巡查作業，每月至少巡檢 80 處，各海岸線段每季至少巡查 1 次以上，巡查結果提報環保局，通知各權管單位改善並協助追蹤複查作業。

(二)辦理海岸清理資訊平台作業各項通報、統計及管理資訊作業。

(三)彙整本縣各鄉鎮公所海岸清理成果，並上傳海岸清理資訊平台。

(四)辦理海岸管理跨局處會議，每年辦理 2 次以上。

(五)配合環境部執行海岸相關政策推動事宜。

(六)ICC 淨灘行動紀錄工作

1. 每季協助環境部執行海岸寶特瓶高密低密度監測及 ICC 紀錄工作

2. 每季於指定海岸進行 ICC 淨灘行動紀錄工作。

(七)宣導活動

1. 配合五鄉鎮春季秋季淨灘進行宣導活動 2 場次。

2. 辦理維護海岸相關政策活動 4 場次。

三、人力及物力支援

(一)計畫主持人 1 名，不需駐局，應為碩士以上學歷且具環保專案相關工作經驗 10 年以上並曾執行清淨家園相關計畫經驗者，全權負責本計畫相關之事項

(二)計畫經理 1 名，不需駐局，大學以上學歷且具環保專案相關工作經驗 2 年以上經驗者，負責與機關協調、聯繫及與本計畫相關之事項，彙整本計畫執行之各項結果及掌握各項工作辦理成果。

(三)駐局工程師 2 名，執行環境維護管理計畫及海岸環境清理計畫，大學以上畢業學歷，有檔案資料管理及電腦資訊系統處理技能，並具備汽車駕照能獨立作業，協助辦理環境污染防治等相關業務。

表 1-2 計畫工作內容與永續發展指標對應列表

工作內容	對應之永續發展指標	簡述
1. 環境衛生維護管理稽查工作	SDGs6-潔淨水與衛生 SDGs11-永續城市與社區	透過髒亂點、公廁、空屋空地、友善店家的巡檢，維護本縣環境衛生，社區環境永續。
2. 環境衛生評比及考核工作	SDGs6-潔淨水與衛生 SDGs11-永續城市與社區 SDGs17-夥伴關係	透過鄉鎮環境衛生考核，要求鄉鎮公所落實環境維護，並與鄉鎮公所形成夥伴關係，永續本縣環境衛生與整潔。
3. 推動民間、企業認養環境工作	SDGs11-永續城市與社區 SDGs12-負責任的消費與生產 SDGs17-夥伴關係	透過海岸線、街道、公廁認養，讓民間團隊、企業等一同於經濟發展與生活之餘，維護環境衛生、永續本縣清淨家園美名。
4. 環境衛生維護計畫-宣導工作	SDGs4-優質教育 SDGs6-潔淨水與衛生 SDGs11-永續城市與社區 SDGs13-氣候行動	透過擺攤宣導、工作坊、說明會等，針對登革熱、遛狗不留便、勿亂丟菸蒂及檳榔渣等主題進行宣導，提供民眾正確環保資訊，並落實於行動中。
5. 海岸環境清理計畫	SDGs6-潔淨水與衛生 SDGs11-永續城市與社區 SDGs14-水下生命 SDGs17-夥伴關係	透過海岸巡查、平台通報、跨局處會議等，維護本縣海岸環境整潔與美觀。
6. 海岸環境清理計畫-宣導活動	SDGs4-優質教育 SDGs14-水下生命 SDGs17-夥伴關係	透過擺攤宣導，強調海岸環境維護對於人及海洋生物之重要性。

第二章 計畫執行進度說明

本工作團隊於計畫執行期間與環保局保持密切聯繫，俾利適時因應妥處，使本計畫在雙方密切配合下，效率顯著、順利完成，執行期間自112年1月4日起至112年11月30日止(含星期假日、國定例假日或其他休息日)，各項工作執行進度說明如表2-1所示。

表 2-1 計畫預計進度與實際執行進度說明

工作內容項目	計畫目標	累積工作量	累積百分比	執行進度
一、環境衛生管理計畫				
(一)環境衛生維護管理稽查				
1. 髒亂點及路邊堆置廢棄物巡查	25 件/月 共 275 件	284	100%	已完成
2. 協助於髒亂點架設攝影機	依實際量	45	-	已完成
3. 觀光景點環境巡查	39 處/月 共 429 處	429	100%	已完成
4. 列管公廁巡查	每月 1 次 共 11 次	11	100%	已完成
5. 公廁資料盤點更新，及列管公廁評鑑	盤點 1 式 評鑑 1 次	1	100%	已完成
6. 調查環境部歷年補助公廁維護情形及資料盤點	1 式	1	100%	已完成
7. 環境友善店家環境衛生巡查作業公廁資料盤點更新，及列管公廁評鑑	1 次/月 共 11 次	11	100%	已完成
8. 巡查環保局列管之空地、空屋(包含最新列管數及歷年列管數)每年巡查 1 次	1 次/年 113 處	113	100%	已完成
9. 轄內中央部會空屋空地抽複查，並於綠網填報成果	1 次/季 共 4 次	4	100%	已完成
10. 協助查核環境衛生、海岸陳情案處理，追蹤後續改善污染行為	依實際量	29	-	已完成
11. 協助彙整環境清潔週活動成果報告	1 式	1	100%	已完成
12. 協助彙整滅鼠防治計畫成果報告	1 式	1	100%	已完成
(二)環境衛生評比及考核工作				
1. 協助辦理道路環境衛生之管理維護考核作業	6 次	9	100%	已完成
2. 協助環保局辦理各鄉鎮公所環境清潔考核	1 次	1	100%	已完成
(三)推動民間企業認養環境工作				
1. 推動民眾環境維護自主觀念，發動商家、連鎖便利商店、企業團體參與海岸環境認養	依實際量	22	-	已完成



工作內容項目	計畫目標	累積工作量	累積百分比	執行進度
2. 每半年發布民間、企業團體參與海岸與公廁環境清理維護及認養情形	1 則/半年 共 2 則	2	100%	已完成
3. 推動民間、企業團體參與公廁認養	依實際量	22	-	已完成
(四) 宣導工作				
1. 辦理登革熱孳生源清除培訓說明會	2 場次	2	100%	已完成
2. 辦理環境衛生相關政策宣導活動	2 場次	2	100%	已完成
3. 辦理戒檳班或相關宣導活動	1 場次	1	100%	已完成
4. 辦理公廁清掃學習活動	2 場次	2	100%	已完成
5. 拍攝本縣環境及海岸清潔維護環境教育宣導推廣作業影片	1 部	1	100%	已完成
6. 新聞稿	6 則	8	100%	已完成
7. 製作環境維護宣導圖卡	6 張	6	100%	已完成
8. 宣導民眾遛狗不留便	每月 10 件 共 110 件	110	100%	已完成
9. 宣導民眾勿隨處亂丟棄菸蒂及勿亂吐檳榔汁宣導件數	每月 10 件 共 110 件	130	100%	已完成
10. 推動建立無菸蒂示範街道	1 處	1	100%	已完成
(五) 設置公廁分級標籤及公廁 QRcode 告示牌				
1. 設置公廁分級標籤	1 次/月 共 11 次	11	100%	已完成
2. 設置公廁 QRcode 告示牌	200 個 (含以上)	314	100%	已完成
(六) 研提環境衛生管理業務執行計畫並提交執行計畫成果報告				
參考環境部相關環境政策或環境整潔點項目，並依照金門縣轄區特性研提適宜之環境衛生管理業務執行計畫	1 式	1	100%	已完成
二、海岸環境清理計畫				
1. 海岸線段分級巡查作業	每月至少巡檢 80 處， 共 880 處	1,215	100%	已完成
2. 海岸清理資訊平台作業各項通報、統計及管理資訊作業	依實際量	23	-	已完成
3. 彙整本縣各鄉鎮公所海岸清理成果，並上傳海岸清理資訊平台	依實際量	10	-	已完成
4. 辦理海岸管理跨局處會議	2 場次	2	100%	已完成
(一) ICC 淨灘行動紀錄工作				
1. 每季協助執行海岸垃圾寶特瓶高密低密度監測工作	每季 1 次 共 4 次	4	100%	已完成
2. 每季於指定海岸進行 ICC 淨灘行動紀錄工作	每季 1 次 共 4 次	4	100%	已完成
(二) 宣導活動				



工作內容項目	計畫目標	累積工作量	累積百分比	執行進度
1. 五鄉鎮春秋季淨灘進行宣導活動	2 場次	2	100%	已完成
2. 辦理維護海岸相關政策活動	4 場次	4	100%	已完成
計畫總執行進度			100%	已完成





第三章 工作方法與執行成果

計畫內容分為八大項，分別為「環境維護管理計畫」、「環境衛生評比及考核」、「推動民間、企業認養環境」、「環境衛生管理業務執行計畫」、「宣導工作」、「海岸環境清理計畫」、「設置公廁分級標籤及公廁 QRcode 告示牌」、「宣導活動」等。如圖 3-1 所示。



圖 3-1 計畫執行架構

3-1 環境維護管理計畫

3-1-1 巡查經常性髒亂點及路邊堆置廢棄物工作

本工作團隊執行經常性髒亂點及路邊堆置廢棄物稽查工作，並針對違規行為人進行環境整潔之宣導，每月巡查至少 25 件，完成後則將巡查結果協助彙整繳交環保局。環境稽查巡檢紀錄表如表 3-1-1。

表 3-1-1 環境稽查巡檢紀錄表

環境稽查巡檢照片		編號：03	
日期	112/01/06	時間	09：38
地點	金寧鄉寧湖一劃段 498 地號	違規項目	垃圾包
備註：巡查時現場發現垃圾包丟置於金寧鄉寧湖一劃段 498 地號，經巡查員檢視後無任何資料，已請金寧鄉公所清潔隊前來處理將垃圾包帶離。			
			

一、執行方法

本工作團隊執行時，依以下三階段進行，其流程如圖 3-1-1 所示：




圖 3-1-1 巡查經常性髒亂點及路邊堆置廢棄物工作流程圖



(一)彙整與規劃

彙整過往巡檢歷史案件、依據 EcoLife 各鄉鎮通報案件或熱點，安排巡查前述之案件髒亂點，並建立經常性髒亂點及路邊堆置廢棄物之地圖，作為未來巡查使用，針對經常性髒亂點及行為人進行定期性巡查。

(二)現場巡查作業

前往髒亂點現場查核，於紀錄表中記錄詳細方位及地點(地址)，進行現場影像紀錄，在巡查中如有發現隨意丟棄之垃圾包，會立即破袋稽查，檢查垃圾包內是否有相關訊息。

(三)後續處理

巡檢週遭是否有遭棄置之垃圾包或其他環境髒亂之情形，若有發現疑似棄置人資料則提報環保局；若無則將該處設為巡查點，並在該地點增設監視器採證設備、公布違規行為人照片。

二、執行成果

本工作團隊截至 112 年 11 月 30 日共巡查 284 件，發現 28 次垃圾包棄置情形，其中以「金城鎮環島北路 137 巷靠環島北路產業道路」、「金寧鄉大學路 53 巷 7 弄靠環島北路」及「金城鎮伯玉路一段 80 巷 21 號對面貨櫃屋」3 次為最多。

1 月至 11 月巡查及發現垃圾包之髒亂點如表 3-1-2 及表 3-1-3 所示，垃圾包棄置情況如圖 3-1-2 所示，破袋情況如圖 3-1-3 所示，本工作團隊並於每月巡查完成後，將巡查棄置垃圾包之髒亂點及路邊堆置廢棄物稽查資料成果，彙整上傳 EcoLife 綠網並製成資料建檔，以利後續追蹤，每月巡檢資料請參閱附件一。

表 3-1-2 112 年髒亂點巡查彙整表

鄉鎮	地點	巡查月份											巡查次數
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
金湖鎮	衛生局前電箱	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	紅龍餐廳左方產業道路	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
金寧鄉	頂堡 150 號旁廚餘桶	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	西浦頭 109 號前方空地	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	寧湖一劃段 498 地號	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	慈湖路一段 101 號後方空地	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	大學路 53 巷 5 號前方階梯	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	大學路 53 巷 10 號前方階梯	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	大學路 53 巷 7 弄靠環島北路	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	環島南路二段(機場後段)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	瓊安路靠東觀路對向產業道路	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	7
	金山路頂后坡大石頭旁道路	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	7
	慈湖路一段靠金榮回收前道路	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
	環島西路二段靠五井拉麵	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
金城鎮	珠浦西路 100 巷路口	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	環島北路 137 巷靠環島北路產業道路	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	中環路 212 巷 18 弄靠環島北路產業道路	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	社福館下方產業道路旁	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	伯玉路一段 236 巷 2 弄轉角	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	旗牌段 323 地號	1	1	1	1	1							5
	旗牌段 322 地號	1	1	1	1	1							5
	旗牌段 321 地號	1	1	1	1	1							5
	體育館前路口	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	民族路 210 巷 8 弄 25 號前電線桿	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	民族路 210 巷 9 之 1 號前電線桿	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11



鄉鎮	地點	巡查月份											巡查次數
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	光前路 8 號旁空地	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	總兵署後方米提童裝前	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	伯玉路一段 80 巷 21 號對面貨櫃屋	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	牧馬侯祠前方道路	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11
	環島北路 137 巷靠金大停車場	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	7
總計		25	25	25	25	28	25	25	25	27	27	27	284

表 3-1-3 112 年發現垃圾包棄置地點彙整表

鄉鎮	地點	發現髒亂月份											總計
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
金湖鎮	紅龍餐廳左方產業道路	1					1						2
金寧鄉	寧湖一劃段 498 地號	1											1
	大學路 53 巷 5 號前方階梯								1		1		2
	大學路 53 巷 7 弄靠環島北路	1		1							1		3
	瓊安路靠東觀路對向產業道路					1							2
	金山路頂后坡大石頭旁道路					1							1
	慈湖路一段靠金榮回收前道路									1			1
	環島西路二段靠五井拉麵									1			1
金城鎮	環島北路 137 巷靠環島北路產業道路					1				1		1	3
	社福館下方產業道路旁									1			1
	伯玉路一段 236 巷 2 弄轉角									1			1
	體育館前路口	1										1	2
	民族路 210 巷 8 弄 25 號前電線桿	1											1
	民族路 210 巷 9 之 1 號前電線桿	1	1										2
	伯玉路一段 80 巷 21 號對面貨櫃屋	1				1						1	3
	牧馬侯祠前方道路	1											1
	環島北路 137 巷靠金大停車場					1					1		2
總計		8	1	1	0	5	1	0	1	5	3	3	28





	
金城鎮環島北路 137 巷靠金大停車場	金城鎮伯玉路一段 80 巷 21 號對面貨櫃屋
	
金城鎮環島北路 137 巷靠環島北路	金寧鄉瓊安路上東觀路對向產業道路

圖 3-1-2 112 年垃圾包棄置情形

	
金城鎮環島北路一段靠中環路口	
	
金寧鄉下埔下 6 之 8 號旁草叢	山外迎賓館後側產業道路

圖 3-1-3 112 年垃圾包破袋稽查情形



三、垃圾包棄置熱點改善案例：金城鎮民族路 210 巷 9 之 1 號前電線桿

此處公寓門前道路是夜間垃圾車收取垃圾之路線，111 年垃圾包提前放置的情況特別嚴重，本工作團隊先前設立過告示板，但並無太大效用，也有請當地里長幫忙告知該住戶垃圾不落地政策，但都無明顯改善，故本工作團隊決定今年在此處架設監視器，進行全年度的監看。

本工作團隊先於 1 月 31 日架設縮時攝影機，於 2 月 6 日回收，共拍攝 7 日，回看畫面後發現，該處垃圾大量出現的時間點為下午 3 點至 6 點，9 成都為附近民眾提前放置，且有大部份的民眾都為重複每日提前放置。

確認丟棄之時間點後，於 2 月 13 日架設大型監視器，截至 2 月 22 日共拍攝到 10 位提前放置垃圾之民眾；因過往曾有民眾在本工作團隊張貼隨意丟棄之照片時反應，他只是初犯，也不是故意，要求撤下照片。故本次特意多拍攝幾日，並特別找出重複提前放置之民眾，最終拍攝到 24 次提前放置之行為人，其中有 11 位接近每日都丟棄。

本工作團隊挑出丟棄次數較高之民眾，並於 3 月 13 日前往張貼監視器所拍攝之照片，在該日下午 4 點時前往該處，看見丟棄多次之民眾，隨即前往告知行為人切勿再犯，如再犯會依違反廢棄物清理法規定處新臺幣 1,200~6,000 元罰鍰，並加強宣導遵守垃圾不落地觀念。

自監視器畫面的照片張貼之後，截至 11 月該處目前尚未再發生提前放置之情況，架設監視器如圖 3-1-4、張貼情況如圖 3-1-5 所示。



圖 3-1-4 經常性棄置垃圾包之髒亂點攝影機架設情況(1/2)





圖 3-1-4 經常性棄置垃圾包之髒亂點攝影機架設情況(2/2)



圖 3-1-5 經常性棄置垃圾包行為人照片張貼情況

四、垃圾包棄置熱點改善作為：伯玉路一段 80 巷 21 號對面貨櫃屋

該處垃圾車停靠收取的位置，垃圾車到達的時間約夜間 6 點 30 分左右，而絕大部份的民眾都會提早於 5 點左右就先放置，由於大部份皆為走路前往放置，故無法藉由車牌來進行開罰。為改善提早丟棄的情況，本工作團隊 5 月先與金

城鎮公所溝通，由公所於 4：00~5：00 派附近路段的清潔隊員站崗，對提早放置的民眾進行宣導，同步也架設監視器；經一段時間觀察發現，該處依然有提早放置的情況，而時間卻變為中午左右和 5：30 站崗人員離開後，其中有幾位民眾於清潔隊員離開後就前往放置，行為之惡劣，後續亦有根據監視器畫面進行開罰，雖然丟棄情況有明顯改善，但仍然不時會有垃圾包出現，後續將配合「自掃門前雪」計畫，對該處進行整治，丟棄情況及監視器畫面如圖 3-1-6 所示。



圖 3-1-6 伯玉路一段 80 巷 21 號對面貨櫃屋垃圾包丟棄情況



3-1-2 協助於經常性棄置垃圾包之髒亂點設攝影機

本工作團隊協助環保局於較容易遭棄置垃圾包之髒亂點架設攝影機，截至 112 年 11 月 30 日共架設 13 處，總共拍攝到 27 次隨意棄置垃圾包之行為，確定裁處件數為 14 件，架設地點如表 3-1-4，架設及拍攝到行為人之照片如圖 3-1-7 及 3-1-8 所示。

為改善髒亂點棄置情形，在棄置情形較嚴重「民族路 210 巷 9 之 1 號前電線桿」、「環島北路 137 巷靠環島北路產業道路」及「環島北路 137 巷靠金大停車場」3 處，會進行全年度的架設，每週更換電池 3 次，並觀看監視畫面，如有發現行為人為騎乘車輛之棄置行為，會提供車牌及畫面予環保局進行裁罰，如為行人棄置，除張貼該行為人棄置垃圾之照片外，也會與環保局承辦會同當地里長前往告知。

表 3-1-4 112 年架設攝影機之地點

經常性棄置垃圾包之髒亂點		拍攝件數	架攝時間	備註
金城鎮	民族路 210 巷 9 之 1 號前電線桿	24	2 月起	持續架設中
	簡明家俱轉彎處前	0	2 月-3 月	已移除
	莒光樓旁小廟	0	8 月-9 月	已移除
	莒光公園遊樂場旁	0	8 月-9 月	已移除
	金城鎮民權路 88 巷 6 弄前	0	9 月起	持續架設中
金寧鄉	環島北路 137 巷靠環島北路產業道路	1	3 月起	路段二端各架設一支
	環島北路 137 巷靠金大停車場	1	4 月起	持續架設中
	金山路頂后垵大石頭旁道路	0	5 月-7 月	已移除
	瓊安路靠東觀路對向產業道路	1	5 月起	持續架設中
	慈湖路一段靠金榮回收前產業道路	0	9 月起	持續架設中
金湖鎮	太武山魯王墓旁	0	3 月-3 月底	已移除
	新頭產業道路	0	3 月-3 月底	已移除
	山外里社區活動中心旁	0	8 月-8 月中	已移除



圖 3-1-7 經常性棄置垃圾包之髒亂點攝影機架設情況





圖 3-1-8 112 年髒亂點攝影機拍攝之畫面



3-1-3 觀光景點環境巡查

金門有豐富的文化資產，閩南、洋樓建築群，風景名勝遍佈全島各地。全縣更有21處國家級古蹟、12處縣定古蹟，加上金門歷經「古寧頭大戰」、「八二三」砲戰等戰役之洗禮，豐富的戰爭遺跡及軍事工事，是觀光旅遊的好地方。為提升觀光景點之環境整潔，能讓旅客留下好印象。

本工作團隊每月至縣內39處景點全數巡查，如表3-1-5所示，以加強熱門觀光景點及沿線環境衛生之管理維護，達到無垃圾、積水、雜草及公廁整潔為目標，每月巡檢結果皆無發現髒亂情形，每月巡檢資料請參閱附件二。

表 3-1-5 金門縣 39 處列管觀光景點列表

序	列管地點	管理單位	序	列管地點	管理單位
1	烈嶼鄉文化館	烈嶼鄉公所	21	莒光樓	金門縣政府觀光處
2	八達樓子	烈嶼鄉公所	22	古崗樓	金門縣國家公園管理處
3	四維坑道	金門縣國家公園管理處	23	翟山坑道	金門縣國家公園管理處
4	湖井頭戰史館	烈嶼鄉公所	24	僑鄉館	金門縣國家公園管理處
5	馬山觀測站	金門縣國家公園管理處	25	金水國小	金門縣國家公園管理處
6	五虎山	金門縣國家公園管理處	26	茅山塔	金門縣國家公園管理處
7	民俗文化村	金門縣國家公園管理處	27	延平郡王祠	金門縣養護工程所
8	獅山砲陣地	金門縣政府觀光處	28	環保公園	金門縣環保局
9	金門森林遊樂區	金門縣林務所	29	農試所	金門縣農業試驗所
10	和平紀念廣場	金門縣國家公園管理處	30	特約茶室展示館	金門縣國家公園管理處
11	古寧頭戰史館	金門縣國家公園管理處	31	太武山	金門縣國家公園管理處
12	雙鯉濕地自然中心	金門縣國家公園管理處	32	植物園	金門縣林務所
13	慈湖三角堡	金門縣國家公園管理處	33	成功海灘	金湖鎮公所
14	中山紀念林	金門縣國家公園管理處	34	陳景蘭洋樓	金湖鎮公所
15	乳山遊客中心	金門縣國家公園管理處	35	迎賓館	金門縣國家公園管理處
16	后湖濱海公園	金門縣養護工程所	36	榕園	金門縣國家公園管理處
17	金城民防坑道	金門縣政府觀光處	37	俞大維紀念館	金門縣國家公園管理處
18	同安渡頭	金門縣政府觀光處	38	823 戰史館	金門縣國家公園管理處
19	總兵署	金門縣國家公園管理處	39	瓊林坑道	金湖鎮公所
20	得月樓	金門縣政府觀光處			



3-1-4 列管公廁每月巡查

金門縣截至 112 年 11 月 30 日止共計有 330 座次列管公廁，本工作團隊於每月進行巡查 1 次，另針對環境部指定重點列管公廁 34 座次(表 3-1-6)，依環境部公告指定公廁均每半月巡查 1 次，巡查時會同環保局相關承辦人員進行公廁清潔度評分以進行分級列管，協助督導公廁管理及維護單位善盡公廁環境整潔維護責任。

一、公廁巡查執行要點。

- (一)確認資料：本工作團隊每月排定公廁考核行程，提前確認公廁編號、公廁名稱、主管機關、管理單位及廁所類型等。
- (二)現場稽查：依據公廁檢查表(如表3-1-7所示)，檢查類別有維護檢查記錄、清潔維護狀況、硬體設備、張貼標示及加值型服務五大項，其檢查項目有清掃頻率、大小便器、綠美化、標示衛生紙丟馬桶、乾洗手設備等項目，逐一檢視以下項目並作成紀錄，進行扣、加分項目評分，並拍照佐證。
- (三)拍照重點：公廁外觀(背景有明顯對照地標)、公廁告示牌(廁所類型標示、管理維護單位及清掃人員)、缺失扣分或加分情形(硬體設備、維護檢查紀錄、清潔維護及如廁文化標示項目)。
- (四)宣導作業：針對如廁文化進行宣導，建議可以每間廁所、小便斗及洗手檯有操作型文宣(內容提供兩種語言說明)，如廁文化運用標語、海報、語音或影音方式宣導。
- (五)巡查結果：若查核結果等級在普通級以下之公廁，查核人員將現場要求管理單位立即改善，並將查核結果轉由環保局承辦人員，要求管理單位限期改善，本工作團隊將於改善期限內進行複查工作。
- (六)登錄 Ecolife 綠網：完成巡查後，本計畫同仁在整理巡查照片製作書面巡查資料及查核表後，並將相關查核成果登錄 Ecolife 綠網，發表公廁巡查及評比日誌。





表 3-1-6 環境部指定重點列管公廁 34 座次

序號	公廁編號	公廁名稱	地址
1	W030000051	山外車站無障礙廁所	金門縣金湖鎮黃海路 90-1 號
2	W030000050	山外車站女廁	
3	W030000049	山外車站男廁	
4	W030000031	特約茶室展示館男廁	金門縣金湖鎮瓊林里小徑 126 號
5	W030000032	特約茶室展示館女廁	
6	W030000119	特約茶室展示館無障礙廁所	
7	W020000017	沙美車站無障礙廁所	金門縣金沙鎮環島東路 1 段 112 號
8	W020000016	沙美車站女廁	
9	W020000001	沙美車站男廁	
10	W020000002	沙美加油站男廁	金門縣金沙鎮汶沙里環島北路 4 段 569 號
11	W020000057	沙美加油站女廁	
12	W020000058	沙美加油站無障礙廁所	
13	W040000012	金門加油站男廁	金門縣金寧鄉榜林村伯玉路 1 段 222 號
14	W040000042	金門加油站女廁	
15	W040000013	金民加油站男廁	金門縣金寧鄉伯玉路二段 161 號
16	W040000043	金民加油站女廁	
17	W040000044	金民加油站無障礙廁所	
18	W040000001	國家公園大門左側男廁	金門縣金寧鄉伯玉路 2 段 460 號
19	W040000039	國家公園大門左側無障礙廁所	
20	W040000028	國家公園大門左側女廁	
21	W040000002	蔣經國先生紀念館後側男廁	金門縣金寧鄉桃園路 196 號
22	W040000027	蔣經國先生紀念館後側女廁	
23	W040000040	蔣經國先生紀念館後側無障礙廁所	
24	W040000011	乳山遊客中心男廁	金門縣金寧鄉桃園路 190 號
25	W040000029	乳山遊客中心女廁	
26	W040000041	乳山遊客中心無障礙廁所	
27	W010000054	金城車站女廁	金門縣金城鎮北門里民生路 7 號
28	W010000055	金城車站無障礙廁所	
29	W010000024	金城車站男廁	
30	W010000008	統精加油站男廁	金門縣金城鎮西門里環島北路 138 號
31	W010000092	統精加油站女廁	
32	W030000038	北基后園 68 號加油站公廁	金門縣金湖鎮新湖里后園 68 號
33	W050000018	烈嶼車站男廁	金門縣烈嶼鄉林湖村湖下 35-1 號
34	W050000019	烈嶼車站女廁	





表 3-1-7 金門縣公廁檢查評分表

金門縣環境整潔檢查表			檢查日期： 年 月 日 時	
公廁編號		90200		管理單位
公廁名稱				
主管機關		廁所類型 ☐ 男廁 ☐ 女廁 ☐ 無障礙廁所 ☐ 親子廁所 ☐ 性別友善廁所 ☐ 混合廁所		
類別	檢查項目	扣分項目 (請於□內打√, 處填寫數字)		
		每處扣 10 分		每處扣 5 分
硬體設備	照 明	☐ 缺電或無照明設備		☐ 照明設備損壞 處
	廁 所	☐ 損壞或無法上鎖不堪使用 處 ☐ 上鎖不供使用 處		☐ 局部損壞 處 ☐ 廁所改做工具間 ☐ 環境衛生惡化 (蟲蟻孳生、蟑螂出沒等)
	大小便器	☐ 無法使用或嚴重破損 處		☐ 局部破損 處
	沖水設備	☐ 無沖水設備或缺水 處 ☐ 故障無法使用 處		☐ 漏水 處
	洗手設備	☐ 無此設備或無法使用 ☐ 缺水		☐ 局部損壞或漏水 處
	地 板	☐ 嚴重破損		☐ 局部破損 (900 平方公分以內)
	周邊設備 (輪 壁、門窗、天 花板、鏡子、 掛勾、廁間扶 手、尿布檯)	☐ 嚴重破 (缺) 損 處 ☐ 公廁周圍 10 公尺設置面紙販賣機		☐ 局部破損 (900 平方公分以內) ☐ 油漆剝落 ☐ 無 (或損壞) 掛勾或置物台 處 ☐ 女廁廁間無垃圾桶 處、或廁間外無垃圾桶 ☐ 廁間垃圾桶未加蓋
	標 示	☐ 未標示廁所類型		☐ 廁所類型標示模糊不清 ☐ 未標示衛生紙丟馬桶相關圖示或標語
維護檢 查紀錄	檢查紀錄表	☐ 逾 2 日 (含) 未填寫清掃或檢查出勤紀錄表 ☐ 廁所明顯處未標示維護管理單位聯絡資訊 ☐ 廁所明顯處無懸掛清掃或檢查出勤紀錄表 (同一處 鄰近廁所可僅填一份, 需標註清潔的公廁編號) ☐ 清掃或檢查出勤紀錄表 1 天未簽 2 次 紀錄表髒亂、破損未更新		
清潔維護	通 風	☐ 有臭味或通風不佳		
	大小便器部位	☐ 堵塞 處 ☐ 有異物 處 ☐ 積垢 處 (檢查方式: 採目視並輔以鏡子 及手電筒檢查死角處。)		☐ 髒污 處 ☐ 垃圾溢滿 處
	洗 手 檯	☐ 堵塞或髒亂、積垢 (檢查方式: 採目視並輔 以鏡子及手電筒檢查死角處。)		☐ 不潔、置雜物
	地 板	☐ 嚴重潮濕或打滑 ☐ 積垢 ☐ 地板髒污		☐ 局部潮濕不潔
	周邊環境	☐ 環境髒亂 ☐ 周圍雜草超過 60 公分 ☐ 清潔用具散亂		☐ 門窗不潔 ☐ 鏡子不潔 ☐ 天花板不潔 ☐ 牆壁不潔 ☐ 清潔工具任意放置 ☐ 地置雜物
類別	檢查項目	加分項目 (請於方格內打√, 粗線旁填寫數字), 至多 10 分		
		加 5 分		加 1 分
硬體設備	照 明	☐ 採用節水、節能省電設備		☐ 利用自然採光
	周邊清掃工具 無障礙或友善 設施	☐ 於廁間提供使用人簡易自行清理 馬桶周圍設置靠背、急救鈴、廁紙 架、小遙控頭或小洗手盆等設備。 ☐ 設置扶手 (環式廁間皆需設置)		☐ 設置感應式水龍頭 ☐ 廁所所有提供尿布檯
如廁文 化標示	文 宣	☐ 有操作型文宣 (每一廁間、小便斗及 洗手檯皆須設置)		☐ 宣導文字至少提供兩種語言說明 ☐ 語音或影音方式宣導如廁文化
清潔維護	大小便器部位	☐ 提供坐式便器廁間便座坐墊紙、消 毒液或其他清潔用品		☐ 免治馬桶 ☐ 廁所所有提供衛生紙
	洗 手 檯			☐ 提供手部清潔用品 ☐ 提供烘 (乾) 手用品
	檢查紀錄表			☐ 清掃或檢查出勤紀錄每日各 4 次 (含) 以上 (上午及下午至少各 2 次)
	周邊環境			☐ 除臭化 ☐ 地方特色
現場照片 (每日至少 2 張)		總評: 本次檢查結果應改善項目: 1. 硬體設備共計 項。2. 維護檢查紀錄共計 項。3. 清潔維護共計 項。4. 總分: 分。 總評綜合意見 (針對總評應改善項目簡要摘錄評鑑結果, 如評鑑應改善項目少於 6 項, 得不予填寫):		
受檢單位簽名		檢查單位	檢查員簽(名)章	

附註: 評分達 95 分以上為特優級、86-94 分以上為優等級、76-85 分以上為普通級。

第一聯: 檢查單位歸檔複查(紅)

第二聯: 管理單位歸檔複查(綠)

第三聯: 受檢單位留存改善(黃)





二、執行成果

111 年度原有 214 座次列管公廁，因環境部建議學校解除列管，故於 112 年 3 月起解除金門大學列管公廁。本縣 112 年度 1-2 月列管公廁數為 214 座，於 3 月為配合環境部盤點全國列管公廁與修正建檔規定，將本縣列管公廁全面進行盤查後，列管公廁共計為 314 座，6 月再新增列管 16 座，目前金門縣列管公廁數量為 330 座。

本工作團隊協助列管公廁巡查作業工作，每月由本工作團隊派員與環保局人員一同進行不定期的評分作業，隨機稽查公廁清掃狀況，以期提升各公廁的品質，為使用者提供舒適的如廁空間。

112 年巡查評分結果，全縣特優級公廁達 98.7% 以上，僅有 2 間於查核結果屬普通級之紀錄(5 月-雄獅堡男廁、10 月-成功海灘男廁)。而依據缺失統計表來看，112 年共計有 99 項缺失，其中「未填寫清掃或檢查出勤紀錄表」35 次為扣分最多之項目，其次為大小便器廁位/積垢 21 次，與過去相比較，在大小便器廁位/髒污或積垢上的扣分大幅減少，顯示清潔人員在公廁清掃的用心程度有增加。

112 年度缺失較多的公廁為李光前將軍廟男、女及無障礙廁所，共有 9 次缺失，主要扣分項目為「廁間垃圾桶未加蓋」及「未填寫清掃或檢查出勤紀錄表」二項，其次分別為沙美加油站男、女廁及無障礙廁 8 次，扣分項目多為「大小便器廁位/積垢」。

金寧鄉公所廁所 5 次的缺失項目分別為「有臭味或通風不佳」、「大小便器廁位/積垢」、「清潔工具任意放置」，雖然都有定時填寫清掃紀錄表，但清掃的程序和乾淨度需要再加強，巡檢結果如表 3-1-8 及各月份缺失項目統計結果如表 3-1-9 所示。

表 3-1-8 112 年公廁巡檢結果表

項目	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月
特優級	198	194	297	297	303	322	310	312	308	307	290
優等級	4	8	2	2	4	1	4	2	3	1	5
普通級	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
巡查座數	204	202	299	299	308	323	314	314	311	309	295
列管座數	214	214	314	314	314	330	330	330	330	330	330
未巡查座數	12	12	15	15	6	7	16	16	19	21	35
備註	1. 金門大學 1 月放寒假，2 月申請解列中皆為巡查，3 月解除列管。 2. 體育場司令台下方公廁 1-2 月整修。 3. 水頭商港 1-4 月因疫情尚未開放。 4. 水頭商港 1 號男、女廁未開放、東林海濱公園男、女、無障礙廁 5 月整修。 5. 水頭商港 1 號男、女廁未開放、東林海濱公園男、女、無障礙廁、僑鄉館 6 月整修。 6. 水頭商港 1 號男女無障礙、慈湖三角堡公廁、浯江溪停車場 1 號男女、浯江溪停車場 2 號男女、浯江溪停車場 3 號男女、環保公園 1 號男女、東林海濱公園男女無障礙，7 月整修。 7. 水頭商港 1 號男女無障礙、慈湖三角堡公廁、浯江溪停車場 1 號男女、浯江溪停車場 2 號男女、浯江溪停車場 3 號男女、金門縣政府 1 號男女、環保公園 1 號男女、東林海濱公園男女無障礙，8 月整修。 8. 慈湖三角堡公廁、浯江溪停車場 1 號男女、浯江溪停車場 2 號男女、浯江溪停車場 3 號男女、金門縣政府 1 號男女、環保公園 1 號男女、環保公園 2 號男女、東林海濱公園男女無障礙、蔣經國先生紀念館後側男女無障礙，9 月整修。 9. 慈湖三角堡公廁、浯江溪停車場 1 號男女、浯江溪停車場 2 號男女、浯江溪停車場 3 號男女、金門縣政府 1 號男女、環保公園 1 號男女、環保公園 2 號男女、東林海濱公園男女無障礙、蔣經國先生紀念館後側男女無障礙，體育場司令台下方公廁 10 月整修。 10. 慈湖三角堡公廁、浯江溪停車場 1 號男女、浯江溪停車場 2 號男女、浯江溪停車場 3 號男女、金門縣政府 1 號男女、環保公園 1 號男女、環保公園 2 號男女、東林海濱公園男女無障礙、蔣經國先生紀念館後側男女無障礙，體育場司令台下方公廁 10 月整修、水頭商港 1 號男女無障礙未開放、東林海濱公園男、女、無障礙廁。										1

表 3-1-9 112 年公廁檢查缺失統計表

月份 缺失項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	合計
未填寫清掃或檢查出勤紀錄表	3	8			13	2				4	5	35
大小便器廁位/積垢	1	2	2	1	4	1	3	2	2	1	2	21
大小便器廁位/髒污			1		3		4	2	2			12
廁間垃圾桶未加蓋	2	2			1	1		1	1	2		10
清潔工具任意放置	1	1	1		1	1	1	1		2		9
有臭味或通風不佳	1			1			1				1	4
局部潮溼或不潔		1			1							2
垃圾溢滿				1	1					2		4
地板髒污									1			1
門窗不潔										1		1
總計	8	14	4	3	24	5	9	6	6	12	8	99

過往公廁巡查，因考量地區、路線及時間關係，巡查之順序皆大同小異，故各公廁清掃人員在發現環保局開始巡查時，皆會互相通報，在巡查人員到達之前開始加強清潔，本年度為了改善這種情況，本工作團隊在公廁巡查的做法上做了改變，如表 3-1-10 所示，因巡查的時間及地點都為隨機的情況下，「未填寫清掃或檢查出勤紀錄表」的基本項目缺失在本年度大幅提升，顯見多數清掃人員並未按時打掃，或未於打掃完後填寫紀錄表。而該缺失情形皆在巡檢當下提醒管理單位改善，更在今年度與公廁清掃人員的清掃學習工作坊中，進行常見缺失樣態說明，已加強管理單位及清掃人員對於相關缺失之改善。

本年度改變作法雖讓工作難度增加，但為讓公廁品質可以確實提升，使管理單位了解該列管公廁的缺失，或有可再精進的改善事項，針對缺失問題或改善建議進行處理，使公廁更符合民眾使用需求，巡查情況如圖 3-1-9 所示。

表 3-1-10 112 年公廁巡查方法改變比較

項目	過往做法	今年做法
地區	分為東西南北四個區域，相近的在同一天看	不分區隨機巡查，如第一間看金城車站，接續下一間可能為水頭碼頭，將區域拉開，讓清掃人員無法猜測。
路線	以路程來安排公廁，順序前進	同一條路線上的公廁以隨機方式巡查，也可能只看 1、2 間，就轉換路線，讓清潔人員互相之通報為無效通報。
時間	為避免花費太多時間於公廁巡查上，會在 2 天半或是 3 天就看完全部列管公廁	因不分區巡查，路線不固定，所以巡查時間拉長至 10-15 天，讓清掃人員保持警惕，隨時都可能出發巡查。

三、歷年缺失比較

近 3 年來，大小便器廁位髒污的累積次數最高達 71 次，其次是大小便器廁位積垢達 54 次。值得注意的是，大小便器廁位髒污在過去三年中有顯著的改善，從 110 年的 31 次降至 112 年的 12 次，顯示清掃人員的清潔水平逐年提升。然而，我們也發現在填寫清潔紀錄表方面存在問題，部分情況包括超時未填寫，和上午就已將整日的時刻表都簽寫的情況，本工作團隊發現此情況時也立即向管理單位反應，並提出要求進行改善。

根據歷年的資料顯示，大小便器廁位的積垢情況一直在 14 件以上，部分列管公廁的清潔人員對清潔工作並未確實。其中，一些公廁設備老舊，多年未經確實打掃，導致陳年的積垢難以清理。我們的工作團隊建議列管單位應該申請進行修繕工作，同時也鼓勵清潔人員積極參與環保局辦理的公廁清掃學習活動，歷年缺失統計如表 3-1-11，各項缺失比例如圖 3-1-9 所示。

表 3-1-11 110-112 年公廁缺失統計





圖 3-1-9 110-112 年公廁缺失統計比例圖



圖 3-1-10 112 年公廁巡查作業實況



3-1-5 列管公廁資料盤點更新，並完成列管公廁評鑑

依照招標規範，需於 112 年第一季完成 112 年度列管公廁資料正確性盤點，並於綠網或環境部其他指定網站更新，並完成列管公廁評鑑至少 1 次。

一、公廁資料盤點更新

為因應環境部更新公廁分級項目，金門列管公廁於 2 月底盤查後，列管公廁數量共計 314 座，本工作團隊依據目前綠網所列之公廁，清查盤點各列管公廁設置情形，如因原址有遷移、拆除、建檔錯誤等情事，也已通報環保局申請解除建檔管理，並進行資料更新以達成全面建檔管理。

二、列管公廁評鑑

依照公廁環境整潔檢查表，進行使用現況調查及公廁級別評鑑。

三、執行情形

本工作團隊已於 2 月完成公廁資料盤點更新，依據「公廁基本資料盤點檢核表」如表 3-1-12，前往現場進行公廁盤查及項目資料填寫，重新審視現有公廁基本資料內容及項目，並刪減新增其填報內容，以提高資料填報正確率，並於 3 月底前依照環境部之規定，於第 1 季完成轄內所有建檔列管公廁資料正確性盤點，6 月再新增列管公廁 16 座，目前金門縣列管公廁數量為 330 座，已上傳相關資料於環境部指定之網站。

另依據環境部於 112 年針對全國列管公廁基本資料盤點要求，除公廁地址、所屬單位及權管單位相關資料確認外，重新定義公廁類別，將公廁類別由原有的 26 類型，調整為 12 大項及 47 細項，以符合公廁場域類型，將公廁類別分類方式調整成「大項」及「細項」，各鄉鎮列管公廁數量如表 3-1-13，新制類別及數量如表 3-1-14。

表 3-1-12 公廁基本資料盤點檢核表

公廁名稱		公廁編號	
公廁類型	☐ 男廁 ☐ 女廁 ☐ 無障礙廁所 ☐ 混合廁		
附屬公廁類型	☐ 無障礙廁間 ☐ 親子廁間 ☐ 多功能廁間		
硬體設備	坐式廁間數量		
	蹲式廁間數量		
	小便斗數量		
	廁間扶手數量(組)		
	無障礙小便斗扶手數量(組)		
	尿布臺數量(座)		
	兒童馬桶(座)		
	兒童小便器(座)		
	兒童安全座椅(座)		
	兒童坐墊(指在一般馬桶蓋上，有裝設符合兒童尺寸之馬桶蓋)		
	兒童洗面盆		
	照護床(座)		
	簡易座椅 (於該座廁所入口處設置座椅，或廁間內供照護人員等待時之座椅)		
	免治馬桶(座)		
	廁間內整容鏡(面)(廁間內設置鏡子，供使用者梳妝用)		
求助鈴(廁間內外數量皆計算)			
友善服務	是否張貼 QR CODE	☐ 是 ☐ 否	
	是否提供可溶於水之衛生紙	☐ 是 ☐ 否	
	是否提供座墊紙	☐ 是 ☐ 否	
	是否提供消毒液/酒精	☐ 是 ☐ 否	
	是否提供洗手乳	☐ 是 ☐ 否	
	是否提供烘手機	☐ 是 ☐ 否	
	是否提供衛生棉	☐ 是 ☐ 否	
	是否提供簡易清潔工具 (於廁間內提供馬桶刷、刷子等清潔工具，並附有底座、吊鉤等設備，可供清潔工具整齊擺放)	☐ 是 ☐ 否	
	穆斯林友善設施 (於廁間內提供沖水設施)	☐ 是 ☐ 否	
廁間配置圖 (於該座廁所入口，有內部廁間配置圖)	☐ 是 ☐ 否		
點字標籤	☐ 是 ☐ 否		

表 3-1-13 金門縣各鄉鎮列管公廁數量及百分比

鄉鎮	列管公廁座次	百分比(%)
金城鎮	89	27
金沙鎮	54	16.4
金湖鎮	112	33.9
金寧鄉	38	11.5
烈嶼鄉	37	11.2
合計	330	100

表 3-1-14 金門縣列管公廁新制類別及數量彙整表

公廁類別(大項)	公廁類別(細項)	數量(座)
交通	客運站	11
	航空站	25
	港區	29
	停車場	6
觀光地區及風景區	名勝古蹟	96
	動物園	2
	觀光場(廠)館 如:牧場 酒廠、農場	2
	森林遊樂區	7
	國家公園	5
公園	公園	18
營業場所	市場	8
	加油站	11
	其他國營事業場所	8
文化育樂活動場所	圖書館	3
	文化中心	2
	展演場所	21
	博物館	3
	運動場館	11
醫院	醫院	5
社區集會場所	活動中心	2
社福機關	社福館	9
寺廟教堂等宗教活動場所	寺廟教堂等宗教活動場所	14
民眾洽公場所	縣市政府一級局處辦公場所	12
	鄉鎮區公所	20
總計		330

3-1-6 調查環境部歷年補助公廁維護情形及資料盤點

為使臺灣公廁環境潔淨品質向上提升，環境部自 106 年度推行「全面提升優質公廁精進計畫」，針對公廁環境衛生改善，除了環保機關持續稽查、檢查之外，更跨部會共同推動計畫，以督促轄管公廁管理維護單位編列經費及配合提升公廁品質。

本工作團隊於 5 月完成金門縣歷年(108-111 年)補助公廁維護情形及資料盤點現況調查，46 座補助公廁已納入列管，目前皆已開放使用，經查每月評鑑也都有達特優級，廁間均有張貼「衛生紙丟馬桶」宣導標語，各年度補助公廁盤點資料如表 3-1-15、3-1-16、3-1-17 所示，現況如圖 3-1-11。

表 3-1-15 108-109 年補助公廁資料盤點現況(1/2)

序號	公廁名稱	管理單位名稱	公廁類別	男廁小便斗數量	男廁間數量	女廁間數量	親子廁間數量	無障礙廁間數量	混合廁間數量	性別友善廁間數量	坐式馬桶	蹲式馬桶
1	82據點女廁	金湖鎮公所	觀光地區及風景區	0	0	5	0	0	0	0	2	3
2	82據點男廁			2	2	0	0	0	0	0	2	0
3	82據點無障礙廁所			0	0	0	0	1	0	0	2	0
4	九宮碼頭2號女廁	金門縣港務處	交通	0	0	4	0	0	0	0	1	3
5	九宮碼頭2號男廁			3	3	0	0	0	0	0	1	2
6	九宮碼頭2號無障礙廁所			0	0	0	0	1	0	0	1	0
7	金沙清潔隊部女廁	金沙鎮公所	民眾洽公場所	0	0	8	0	0	0	0	4	4
8	金沙清潔隊部男廁			5	6	0	0	0	0	0	3	3
9	金沙清潔隊部性別友善廁所			2	0	0	0	0	0	1	1	1
10	金沙清潔隊部無障礙廁所			0	0	0	0	1	0	0	1	0
11	金沙清潔隊部親子廁			0	0	0	1	0	0	0	2	0

表 3-1-15 108-109 年補助公廁資料盤點現況(2/2)

序號	公廁名稱	管理單位名稱	公廁類別	男廁小便斗數量	男廁間數量	女廁間數量	親子廁間數量	無障礙廁間數量	混合廁間數量	性別友善廁間數量	坐式馬桶	蹲式馬桶
12	茅山塔女廁	金門縣林務所	觀光地區及風景區	0	0	3	0	0	0	0	1	2
13	茅山塔男廁			3	2	0	0	0	0	0	1	1
14	料羅碼頭1號女廁	金門縣港務處	交通	0	0	8	0	0	0	0	5	3
15	料羅碼頭1號男廁			5	3	0	0	0	0	0	0	3
16	料羅碼頭1號無障礙廁所			1	0	0	0	1	0	0	1	0
17	新市里菜市場女廁	金湖鎮公所	營業場所	0	0	5	0	0	0	0	3	2
18	新市里菜市場男廁			3	2	0	0	0	0	0	2	0
19	新市里菜市場無障礙廁所			0	0	0	0	1	0	0	2	0

表 3-1-16 109-110 年補助公廁資料盤點現況(1/2)

序號	公廁名稱	管理單位名稱	公廁類別	男廁小便斗數量	男廁間數量	女廁間數量	親子廁間數量	無障礙廁間數量	混合廁間數量	性別友善廁間數量	坐式馬桶	蹲式馬桶
1	休閒農場女廁	金門縣農產試驗所	觀光地區及風景區	0	0	5	0	0	0	0	3	2
2	休閒農場男廁			3	3	0	0	0	0	0	3	0
3	畜試所野放鹿園女廁	金門縣畜產試驗所	觀光地區及風景區	0	0	3	0	0	0	0	3	0
4	畜試所野放鹿園男廁			1	1	0	0	0	0	0	1	0
5	復國墩漁港女廁	金門區漁會	交通	0	0	2	0	0	0	0	1	1
6	復國墩漁港男廁			2	1	0	0	0	0	0	0	1
7	復國墩漁港無障礙廁所			0	0	0	0	1	0	0	1	0



表 3-1-16 109-110 年補助公廁資料盤點現況(2/2)

序 號	公廁名稱	管理 單位 名稱	公廁 類別	男廁 小便 斗數 量	男廁 間數 量	女廁 間數 量	親子 廁間 數量	無障 礙廁 間數 量	混合 廁間 數量	性別 友善 廁間 數量	坐式 馬桶	蹲式 馬桶
8	文化園區A棟 1F女廁	金門縣 文化園 區管理 所	文化 育樂 活動 場所	0	0	6	0	0	0	0	2	4
9	文化園區A棟 1F男廁			4	3	0	0	0	0	0	2	1
10	文化園區A棟 1F無障礙廁所			0	0	0	0	1	0	0	1	0
11	文化園區A棟 2F女廁			0	0	6	0	0	0	0	2	4
12	文化園區A棟 2F男廁			4	3	0	0	0	0	0	2	1
13	文化園區A棟 2F無障礙廁所			1	0	0	0	1	0	0	1	0
14	文化園區C棟 博物館女廁			0	0	3	0	0	0	0	1	2
15	文化園區C棟 博物館男廁			3	2	0	0	0	0	0	1	1
16	文化園區C棟 博物館無障礙廁			0	0	0	0	1	0	0	1	0
17	烈嶼鄉公所 1F女廁	烈嶼 鄉公所	民眾 洽公 場所	0	0	4	0	0	0	0	3	1
18	烈嶼鄉公所 1F男廁			4	2	0	0	0	0	0	2	0
19	烈嶼鄉公所 1F無障礙廁所			0	0	0	0	1	0	0	1	0
20	烈嶼鄉公所 2F女廁			0	0	4	0	0	0	0	3	1
21	烈嶼鄉公所 2F男廁			5	2	0	0	0	0	0	2	0
22	烈嶼鄉公所 3F女廁			0	0	5	0	0	0	0	5	1
23	烈嶼鄉公所 3F男廁			5	3	0	0	0	0	0	2	1
24	烈嶼鄉公所 3F無障礙廁所			1	0	0	0	1	0	0	1	0



表 3-1-17 110-111 年補助公廁資料盤點現況

序 號	公廁名稱	管理 單位 名稱	公廁 類別	男廁 小便 斗數 量	男廁 間數 量	女廁 間數 量	親子 廁間 數量	無障 礙廁 間 數量	混合 廁間 數量	性別 友善 廁間 數量	坐式 馬桶	蹲式 馬桶
1	呂厝村落周邊 公廁男廁	金沙鎮 公所	寺廟 教堂 等宗 教活 動場 所	5	4	0	0	0	0	0	2	2
2	呂厝村落周邊 公廁女廁			0	0	5	0	0	0	0	3	2
3	呂厝村落周邊公廁 無障礙、親子廁			1	0	0	0	0	1	0	1	0
4	服務中心男廁	金門縣 文化園 區管理 所	文化 育樂 活動場 所	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5	服務中心女廁			0	0	1	0	0	0	0	1	0
6	D棟餐廳男廁			5	2	0	0	0	0	0	2	0
7	D棟餐廳女廁			0	0	5	0	0	0	0	3	2
8	D棟餐廳無障礙廁 所			1	0	0	0	1	0	0	1	0
9	C棟博物館1樓後 方男廁			2	2	0	0	0	0	0	1	1
10	C棟博物館1樓後 方女廁			0	0	3	0	0	0	0	1	2
11	C棟博物館1樓後 方無障礙廁所			0	0	0	0	1	0	0	1	0
12	C棟博物館地下1 樓男廁			3	2	0	0	0	0	0	1	1
13	C棟博物館地下1 樓女廁			0	0	2	1	0	0	0	2	1
14	蘭湖公園公廁男廁	金門縣 金湖鎮 公所	民眾 洽公 場所	4	2	0	0	0	0	0	1	1
15	蘭湖公園公廁女廁			0	0	4	0	0	0	0	2	2
16	蘭湖公園公廁無障 礙廁所、性別友 善、親子廁所			0	0	0	0	1	0	0	1	0



圖 3-1-11 補助公廁盤點現況



3-1-7 環境友善店家之環境衛生巡查作業

環境維護工作除了靠辛苦的清潔隊員打掃清理外，更需要民眾配合，過去在一些不經意的街角處，常見菸蒂隨地丟棄在地上或水溝內，除了影響城市衛生的觀感，更可能阻塞下水道衍生淹水、孳生蚊蠅等問題。為全面提升城鄉環境整潔，推動環境友善店家，邀請共同參與道路髒亂點認養工作。

一、執行項目

金門縣連鎖便利商店、網咖及連鎖咖啡店於今年 1 月時，有 39 家加入環境友善店家，截至 11 月止新增 6 家，目前共有 45 家。本工作團隊於計畫內每月至少巡查 1 次，巡查內容主要為店家周邊是否有違反廢棄物清理法 11 條、廢棄物清理法 27 條等相關違反環境衛生事項，巡查名單如表 3-1-18 示，每月巡查內容請參閱附件三。

表 3-1-18 金門縣環境友善店家業者彙整表

序號	名稱	序號	名稱	序號	名稱
1	85 度 C 金門民族店	16	全家-金門金湖店	31	7-11-金亮門市
2	85 度 C 金門山外店	17	全家-金門金發店	32	7-11-陽翟門市
3	壹咖啡金門金城店	18	★全家-金門料羅店	33	7-11-金門大門市
4	路易莎咖啡金門金城店	19	★全家-金門沙美店	34	7-11-下埔下門市
5	星巴克 金門伯玉門市	20	7-11-金豪門市	35	7-11-金央門市
6	全家-金門城隍店	21	7-11-金誼門市	36	7-11-金寧門市
7	全家-金門金城店	22	7-11-太武山門市	37	7-11-樂多門市
8	全家-金門金山店	23	7-11-金冠門市	38	7-11-金民門市
9	全家-金門金華店	24	7-11-金囍門市	39	7-11-金生門市
10	全家-金門大學店	25	7-11-鈦湖門市	40	7-11-金石門市
11	全家-金門金寧店	26	7-11-新山外門市	41	7-11 小金門市
12	全家-金門成功店	27	7-11-新再發門市	42	★7-11 烈嶼門市
13	全家-金門小金門市	28	7-11-新沙美門市	43	★7-11 金港門市
14	全家-金門瓊義店	29	7-11-中蘭門市	44	★7-11 金喬門市
15	全家-金門瓊林店	30	7-11-金門城門市	45	★7-11 金牌門市

★為今年新增之店家



二、執行成果

本工作團隊針對 45 家店面，於 112 年 1 月至 11 月，共巡查 483 次，本年度巡查僅有 7 處店家門前有散落少許菸蒂或垃圾，如表 3-1-19 示，本工作團隊也於現場請業者立即清理，共同維護環境整潔，每月巡查結果均已通報環保局，現場情況如圖 3-1-12 所示，並將巡檢成果登載於 EcoLife 綠網。

表 3-1-19 金門縣環境友善店家巡檢缺失彙整表

編號	名稱	日期	缺失
1	7-11 金石門市	1/12	店家門前散落少許菸蒂
2	7-11 金寧門市	5/23	店家門前散落少許菸蒂
3	7-11 金豪門市	8/8	店家門前有菸蒂及垃圾散落
4	7-11 樂多門市	8/8	店家門前散落少許菸蒂
5	全家金門金發店	10/2	店旁有菸蒂及垃圾散落
6	7-11 陽翟門市	11/9	店前有菸蒂及垃圾散落
7	7-11 烈嶼門市	11/10	店前有菸蒂及垃圾散落





圖 3-1-12 金門縣環境友善店家巡檢髒亂現況

3-1-8 列管空地空屋巡查作業

閒置空地、空屋或空地常因所有人、管理人或使用人疏於管理，而致髒亂或雜草叢生之情事，不僅影響環境衛生、孳生病媒及有礙市容觀瞻，甚至造成治安死角，本工作團隊於年度計畫內協助巡查本縣列管之空地、空屋 1 次。

一、執行項目

金門縣 112 年列管數及歷年列管數共 113 處(金城鎮 13 處、金寧鄉 25 處、金湖鎮 28 處、金沙鎮 28 處、烈嶼鄉 19 處)，於本年度計畫內各至少巡查 1 次。

二、執行成果

本工作團隊本年度已完成 113 處巡查，預計於 11 月進行複查，以確認本年度通報之缺失情況是否有改善，本年度巡查共發現 19 處雜草叢生、1 處石壁剝落、2 處已為民宅使用中、1 處正進行維護中，其餘各處維護情況則屬良好。每月巡查結果均已通報環保局轉知鄉鎮公所進行改善，並將照片上傳 EcoLife 綠網，巡查情形結果如表 3-1-20，空地、空屋缺失實況如圖 3-1-13 所示。每月巡檢情況再請參閱附件四。

表 3-1-20 112 年列管空屋、空地列表巡查情形(1/4)

編號	綠網案號	巡檢日期	巡檢地點	巡檢情況
01	P2023013000132	112/01/30	正義里成功 49 號	維護良好
02	P2023013000133	112/01/30	正義里成功 7-4 號	維護良好
03	P2023013000134	112/01/30	正義里成功 20 號	維護良好
04	P2023013000135	112/01/30	正義里成功 25 號	維護良好
05	P2023013000136	112/01/30	正義里成功 34 號	維護良好
06	P2023013000137	112/01/30	正義里成功 36 號	維護良好
07	P2023013000138	112/01/30	正義里成功 42 號	維護良好
08	P2023013000139	112/01/30	正義里成功 45 號	維護良好
09	P2023013000140	112/01/30	正義里成功 70 號	維護良好
10	P2023013000141	112/01/30	正義里成功 81 號	維護良好
11	P2023013000142	112/01/30	正義里夏興 17 號	維護良好
12	P2023013000143	112/01/30	正義里夏興 20 號	維護良好
13	P2023013000144	112/01/30	正義里陳坑段 821 地號	維護良好
14	P2023013000145	112/01/30	正義里陳坑段 825 地號(正義里成功 55 號)	維護良好

表 3-1-20 112 年列管空屋、空地列表巡查情形(2/4)

編號	綠網案號	巡檢日期	巡檢地點	巡檢情況
15	P2023013000148	112/01/30	正義里陳坑段 883 地號(正義里成功 9 號)	維護良好
16	P2023013000149	112/01/30	正義里陳坑段 1045 地號(正義里成功 11 號)	維護良好
17	P2023013000151	112/01/30	正義里夏興段 1216 地號	雜草叢生
18	P2022030300255	112/03/03	新湖里后園 8 號	維護良好
19	P2022030300262	112/03/03	新湖里塔后段 1080 地號	維護良好
20	P2022030300269	112/03/03	新湖里湖前段 1322 地號	維護良好
21	P2022030300272	112/03/03	新湖里湖前段 1280 地號	雜草叢生
22	P2022030300275	112/03/03	新湖里湖前 1 號	雜草叢生
23	P2022030300278	112/03/03	溪湖里下新厝 1 號	維護良好
24	P2022030300284	112/03/03	溪湖里后壟 5 號	維護良好
25	P2022030300285	112/03/03	蓮庵里東村 16 號	維護良好
26	P2022030300286	112/03/03	溪湖里溪邊 24 號	維護良好
27	P2022030300291	112/03/03	溪湖里溪邊 39 號	維護良好
28	P2022030300292	112/03/03	溪湖里溪邊 72 號	維護良好
29	P2023041200006	112/04/11	官嶼里青嶼段 674 地號	維護良好
30	P2023041200009	112/04/11	官嶼里青嶼段 667 地號	維護良好
31	P2023041200010	112/04/11	官嶼里青嶼 59-1 號後頽屋	維護良好
32	P2023041200011	112/04/11	官嶼里青嶼 40-1 號後頽屋	維護良好
33	P2023041200012	112/04/11	官嶼里官澳 183 號	維護良好
34	P2023041200014	112/04/11	官嶼里官澳段 803 地號	維護良好
35	P2023041200015	112/04/11	官嶼里官澳 190 號後頽屋	雜草叢生
36	P2023041200016	112/04/11	官嶼里官澳段 792 地號	維護良好
37	P2023041200017	112/04/11	官嶼里官澳段 988 地號	維護良好
38	P2023041200018	112/04/11	官嶼里官澳 69 號旁頽屋	維護良好
39	P2023041200020	112/04/11	官嶼里塘頭 13 號旁頽屋	維護良好
40	P2023041200021	112/04/11	汶沙里沙美 6 號	維護良好
41	P2023041200022	112/04/11	汶沙里沙美 25 號	維護良好
42	P2023041200032	112/04/11	汶沙里汶沙段 852 地號	維護良好
43	P2023041200039	112/04/11	汶沙里汶沙段 983 地號	維護良好
44	P2023041200042	112/04/11	汶沙里後浦頭 52 號	維護良好
45	P2023050300189	112/05/03	東沙尾 11 號前頽屋	維護良好
46	P2023050300193	112/05/02	陽宅段 1313 地號	雜草叢生
47	P2023050300195	112/05/02	陽宅 90 及 90-1 號	已變更為民宅
48	P2023050300202	112/05/02	陽宅 20-1 號後頽屋	維護良好
49	P2023050300203	112/05/02	蔡厝 2 號旁頽屋	維護良好
50	P2023050300204	112/05/02	大山段 1078 地號	維護良好

表 3-1-20 112 年列管空屋、空地列表巡查情形(3/4)

編號	綠網案號	巡檢日期	巡檢地點	巡檢情況
51	P2023050300211	112/05/02	后水頭 37 號	維護良好
52	P2023050300213	112/05/02	后水頭 40 號旁頹屋	石壁剝落
53	P2023050300214	112/05/02	榮湖段 1086 地號	雜草叢生
54	P2023050300217	112/05/02	西園 37 號前頹屋	維護良好
55	P2023050300223	112/05/02	西園 85 號	維護良好
56	P2023050300227	112/05/03	黃氏家廟前頹屋	已變更為民宅
57	P2023060600142	112/06/10	后盤村后沙 51 號	維護良好
58	P2023060600144	112/06/10	后盤村測段 28 地號(后盤山 23-1 號)	維護良好
59	P2023060600147	112/06/10	后盤村測段 108 地號(后盤山 54 號)	維護良好
60	P2023060600160	112/06/10	安美村湖南村測段 10 地號(湖南 8.9 號)	雜草叢生
61	P2023060600164	112/06/10	安美村安岐村測段 68 地號(安岐 26 號)	維護良好
62	P2023060600166	112/06/10	安美村長寮段 620 地號	維護良好
63	P2023060600167	112/06/10	安美村安西劃段 114 地號(西浦頭 70 號)	雜草叢生
64	P2023060600168	112/06/10	古寧頭段 102 地號(林厝 35 號)	維護良好
65	P2023060600171	112/06/10	古寧村段 339 地號(北山 65 號前)	維護良好
66	P2023060600174	112/06/10	古寧村段 343 地號(北山 79 號旁)	維護良好
67	P2023060600177	112/06/10	古寧村段 430、431 地號(北山 49 號)	維護良好
68	P2023060600180	112/06/10	古寧村段 481 地號(北山 39 號旁)	維護良好
69	P2023060600183	112/06/10	古寧村段 442、443 地號(北山 43 號旁)	維護良好
70	P2023060600189	112/06/10	古寧村段 838-1 地號(南山 117 號旁)	維護良好
71	P2023071000147	112/07/04	湖埔村后湖村測段 79 地號	維護良好
72	P2023071000151	112/07/04	榜林村昔果山測段 7 地號	雜草叢生
73	P2023071000154	112/07/04	榜林村昔果山測段 10 地號	維護良好
74	P2023071000155	112/07/04	盤山村段 41 地號(頂堡 75-1 號)	維護良好
75	P2023071000156	112/07/04	盤山村段 100 地號(頂堡 127 號前面)	維護良好
76	P2023071000157	112/07/04	盤山村段 136-1 地號(頂堡 94-1 號後)	雜草叢生
77	P2023071000158	112/07/04	盤山村段 144 地號(頂堡 57-1 號)	雜草叢生
78	P2023071000161	112/07/04	盤山村段 543 地號(頂堡 98 號)	維護良好
79	P2023071000163	112/07/04	盤山村段 416 地號(頂堡 57 號)	維護良好
80	P2023071000164	112/07/04	盤山村段 469 地號(頂堡 18 號)	維護良好
81	P2023071000165	112/07/04	盤山村段 701 地號(前厝 2-1 號前)	維護良好
82	P2023080900116	112/08/02	上岐村青岐 49 號	雜草叢生



表 3-1-20 112 年列管空屋、空地列表巡查情形(4/4)

編號	綠網案號	巡檢日期	巡檢地點	巡檢情況
83	P2023080900118	112/08/02	上岐村青岐 101 號	維護良好
84	P2023080900119	112/08/02	上岐村青岐 109 號	維護良好
85	P2023080900121	112/08/02	上岐村青岐 111 號	維護良好
86	P2023080900123	112/08/02	上林村上林 14 號	維護良好
87	P2023080900125	112/08/02	上林村前埔 5 號	維護良好
88	P2023080900127	112/08/02	上林村后井 36 號	維護良好
89	P2023080900114	112/08/02	西口村下田 1-1 號	維護良好
90	P2023080900128	112/08/02	林湖村東林 11 號	維護良好
91	P2023080900130	112/08/02	林湖村東林段 33 地號	雜草叢生
92	P2023080900131	112/08/02	林湖村羅厝 38 號	維護良好
93	P2023080900133	112/08/02	黃埔村林邊 9 號	維護良好
94	P2023080900135	112/08/02	黃埔村黃厝 23-1 號旁	雜草叢生
95	P2023080900141	112/08/02	黃埔村黃厝 38 號	維護中
96	P2023080900144	112/08/02	黃埔村后頭 58 地號	維護良好
97	P2023080900146	112/08/02	黃埔村后頭 69 號	雜草叢生
98	P2023080900148	112/08/02	黃埔村黃埔段 123 地號	維護良好
99	P2023080900149	112/08/02	黃埔村黃埔段 135 地號	維護良好
100	P2023080900150	112/08/02	黃埔村黃厝 27 號	維護良好
101	P2023091400252	112/09/06	東門里奎星樓段 81、82 地號	維護良好
102	P2023091400253	112/09/06	西門里城隍廟段 653 地號	維護良好
103	P2023091400254	112/09/06	南門里莒光路 29 巷 14 號	維護良好
104	P2023091400255	112/09/06	南門里莒光路 85 巷 6 號(城南段 79.80 地號)	維護良好
105	P2023091400256	112/09/14	南門里珠浦南路 30 巷 4 號(城南段 429 地號)	維護良好
106	P2023091400257	112/09/06	北門里珠浦北路 5 巷 15 號	維護良好
107	P2023091400258	112/09/06	北門里珠浦北路 29 巷 5 弄 11 號	維護良好
108	P2023100400117	112/10/02	古城里金門城段 1017 地號	鋪設地磚
109	P2023100400122	112/10/02	古城里古崗村段 59-1 地號	雜草叢生
110	P2023100400126	112/10/02	古城里古崗村段 80 地號	雜草叢生
111	P2023100400132	112/10/02	古城里小古崗 7 號(古崗村 153 地號)	維護良好
112	P2023100400133	112/10/02	金水里洪門港段 51 地號	雜草叢生
113	P2023100400134	112/10/02	珠沙里東沙 44 號	雜草叢生




圖 3-1-13 112 年列管空地空屋巡查缺失情況

3-1-9 完成轄內中央部會空屋空地抽複查，並於綠網填報成果。

為落實環境管理及加強孳生源清除工作，及於雨後加強巡檢與孳清，避免病媒蚊孳生，本工作團隊依據綠網列管中央部會權管空屋、空地及公共工程工地資料納入巡查重點(如表 3-1-21 所示)，每季至少巡查 1 次，並將巡查紀錄成果登錄於綠網。

上半年度金門縣中央部會列管空屋、空地共計 1 處，本工作團隊於 3 月 28 日及 6 月 7 日完成第 1、2 次巡查。9 月 11 日新增一處列管空地，名稱為「台灣電力股份有限公司金門區營業處」，本工作團隊於 9 月 14、15 日及 11 月 2、22 日針對 2 處列管空地完成第 3 及 4 次巡查，經本年度巡檢，2 處列管空地，現場無積水容器，也無髒亂情況，巡查情況如圖 3-1-21。

表 3-1-21 112 年中央部會列管空屋、空地

序號	建檔編號	名稱	主管機關	鄉鎮區	村里
1	A-0902002001-00004	金城鎮歐厝段 904 地號	財政部	金城鎮	東門里
2	A-0902003003-00001	台灣電力股份有限公司金門區營業處	台灣電力股份有限公司金門區營業處	金湖鎮	正義里



圖 3-1-14 112 年中央部會列管空屋、空地巡查情況



3-1-10 協助查核環境衛生、海岸陳情案處理，追蹤後續改善污染行為

本工作團隊配合環保局環境衛生及污染海岸陳情案件作業，針對民眾電話陳情及通報案件處理，以隨意棄置垃圾包髒亂點、惡臭及廢棄物之污染等其他類公害事件進行處理。

於接獲陳情通報後，將會立即前往現場查核，若於現場查獲行為人，則會要求行為人善盡環境管理及整理之責，並後續追蹤改善情形，期能快速改善污染問題，給民眾一個優質的生活空間。

一、協助棄置垃圾包陳情案件現場稽查

協助環保局受理棄置垃圾包陳情案件，接獲民眾陳情後，即至現場協助查核，若有發現棄置垃圾包或環境髒亂之行為，即在附近加強定點巡查及取締，並破袋檢視有無任何資料，若內含有郵件單且資料完整，則協助將案件轉請局內發勸導函，若無資料，則將垃圾包帶離或請該地所屬清潔隊員來將垃圾清除，並日後加強巡查此處。若有發現違規之行為民眾，則要求該民眾不得將垃圾放置於戶外，以免造成環境髒亂，且再次複查以維護環境衛生。

二、協助畜牧業陳情案件現場稽查

本工作團隊另外協助配合環保局處理一般環境及畜牧業陳情案，接獲陳情通報時，迅速前往現場妥善處置於現場查核，並口頭勸導要求業者應善盡環境整理之責，針對異味、蒼蠅防治、糞便處理之有效的控制技術改善實例，希望業者多加參考引用，以改善飼養環境，避免異味飄散等，有效降低民眾陳情案件。

三、協助海岸環境陳情案件作業

本工作團隊將配合環保局海岸環境陳情案件作業，針對民眾電話陳情、臉書發文等情況，於接獲陳情通報時前往現場查核，並回傳現場照片，讓環保局判斷是否啟動緊急應變機制，並且後續追蹤改善情形，期望快速改善污染問題，還給民眾一個優質的海岸。

四、陳情案件執行成果

本工作團隊執行期間協助環保局垃圾包棄置、畜牧業環境及污染海岸環境陳情案件之查核及後續處理，共計 34 件，所有陳情案皆已改善處理完畢，如表 3-1-22 (含環境衛生陳情 13 件、畜牧業陳情 10 件、海岸環境陳情 2 件)。陳情案件彙整內容如表 3-1-23。陳情案現場查核情形如圖 3-1-15。陳情各案件內容請參閱附件五。

表 3-1-22 112 年 1-11 月陳情案件數

月份	環境衛生陳情案件數	畜牧業陳情案件數	海岸環境陳情案件數
1	0	0	0
2	1	2	0
3	1	0	1
4	3	1	1
5	1	1	0
6	1	0	0
7	4	1	0
8	0	3	0
9	2	2	0
10	4	1	
11	2	2	
總計	34		

表 3-1-23 環境衛生陳情案件彙整表

序號	陳情地點	接獲日期	稽查情形	複查結果
1	金城鎮中興路 (近公所後方停車場) 養雞場	2 月 2 日 10 時 09 分	於 2/2 下午 2:35 分抵達現場查察，在金城鎮祥段 853 等地號，民眾放養家禽約 200 隻，飼養家禽場所並無明顯髒亂，外圍水溝暢通，無阻塞發臭之情形，惟距離該場所約 5 公尺處異味感較重，已要求飼主增加清理飼養場所頻率，另針對潮濕易產生異味之處加強整理，以降低異味散發。	2/4 下午 4:20 分及 2/7 下午 3:30 分二度前往查察，現場無明顯髒亂，於下風處異味感較重，再度要求飼主加強整理，勿讓飼養場所產生嚴重異味，影響附近居民生活品質。
2	金寧鄉榜林 6-16 號後面雞舍	2 月 15 日 10 時 56 分	於 2/15 下午 2:00 分抵達現場查察，民眾於榜林 6-4 號後方種植蔬果及飼養家禽約 40 隻，現場環境並未發現髒亂之情	2/20 上午 11:15 分及 2/21 上午 09:05 分二度前往查察，現場並未發現髒亂及惡臭



序號	陳情地點	接獲日期	稽查情形	複查結果
			形、亦無嚴重惡臭散發之情事；經訪查，飼主表示家禽飼養場所皆有定時清理，惟因近日天氣較為潮濕，有些許異味產生，將再加強整理，以降低對附近居民之影響。	之情事，已要求飼主平時應定時清理家禽飼養場所，以免影響附近居民生活品質。
3	金城鎮中興路 205 巷 18 號疑似五樓或六樓	2 月 18 日 09 時 38 分	於 2/18 上午 10：30 分抵達現場查察，現場空調並無運轉之情形，地面亦無水漬殘留，經檢視陳情人提供影像，該大樓冷氣室外機確有滴水之情事，惟陳情人拍攝影片無法明確辨識幾樓住戶室外機有滴水之情形，後續聯繫 5 至 7 樓住戶，請住戶巡視確認所有冷氣室外機是否故障滴水，如有滴水之情形，應請廠商進行保養維護，以免室外機持續滴水，影響附近居民生活品質。	2/21 上午 09：10 分及 2/22 下午 3：30 分二度前往查察，現場空調並無運轉，無法觀察出室外機是否有滴水之情形，後續將持續追蹤住戶室外機滴水改善情形。
4	慈湖海岸段	3 月 24 日 17 時 03 分	有民眾於金門潮間帶社群張貼海岸髒亂之照片，於 17 時 35 分抵達現場查察，現場情況與群組內張貼之照片一致，並立即通報環保局。	3/27 上午 10：16 分二度前往查察，現場海漂垃圾已有進行清理，唯因潮汐關係，現場仍有新產生之海漂垃圾，也有請管理單位多加派人清理。
5	金湖鎮裕民農莊 4 號旁空地	3 月 27 日 11 時 46 分	於 3/27 下午 13：37 分抵達現場查察，現場停有 1 輛砂石車，前方道路也有泥土帶出之情形，屬道路污染，但因現場無人，故先記下砂石車車牌，請環保局調閱車主資料。	3/28 上午 10：27 分及 3/29 下午 2：33，二度前往查察，因連續二日雨天，地面沙土已被雨水沖走，調閱車籍資料，發現為權利車，資料皆為台灣地址，後續將持續追蹤是否有再污染道路之情形。
6	金寧鄉瓊安路右轉東堡約 100 公尺處	4 月 6 日 10 時 05 分	於 4/6 上午 10：52 分抵達現場查察，於瓊安路往東堡產業道路發現 2 小堆民眾棄置之生活垃圾，經破袋稽查皆為衛生紙及餐盒等物，並未發現任何可供辨識行為人相關資料，後續通知金寧清潔隊協助將該處廢棄物清除。	4/7 下午 2：20 及 4/10 上午 11：35 分二度前往查察，現場廢棄物已清除，後續將不定時前往該處巡查，以防止民眾棄置生活垃圾。





序號	陳情地點	接獲日期	稽查情形	複查結果
7	金寧鄉后湖 63 號 門前	4 月 10 日 14 時 01 分	於 4/10 下午 2:40 分抵達現場查察，現場擺放三個塑膠簍子，簍子分別放置垃圾、資源回收物、紙皮，經查該處係 63-1 住戶每日生活垃圾暫置區，垃圾車抵達便會清除；已告知 63-1 住戶其將生活垃圾等物放置於該處雖無明顯影響環境衛生之情形，惟該場所係他人所有，建議被陳情人將 3 個簍子移往自家旁放置，以免影響他人。	4/11 下午 2:30 分該簍子已經移除，且環境已稍作整理，再次要求被陳情人勿將垃圾暫置於他人土地，以免影響住戶。
8	金湖鎮塔后 479 號	4 月 14 日 08 時 45 分	於 4/14 上午 09:20 分抵達現場查察，發現被陳情住戶屋後遮雨棚上及巷道內散落紙屑、衛生紙等廢棄物，經訪查該住戶並無人應門，後續訪查到該建物所有人，立即請房東協助通知租客勿將垃圾亂丟，並將遮雨棚及巷內垃圾清除以維護環境整潔。	4/20 上午 10:55 分再次前往查察，現場垃圾已由僱工清除，再次請房東約束房客勿隨手將紙屑、菸蒂由窗戶丟棄於後巷，以免影響附近居民生活品質。
9	烈嶼鄉貴山海岸	4 月 20 日 13 時 08 分	於 4/20 下午 3:47 分抵達現場查察，現場海漂垃圾多數為漂流木，有少量的寶特瓶及幾片保麗龍板及海草，因潮汐停留在少灘上，後續已通知權責單位國家公園派人進行清理。	4/24 上午 10:23 分二度前往查察，現場海漂垃圾已有被清理過，唯因潮汐關係，又有新的海漂垃圾上岸，已有請國家公園在 4-6 月多加派人清理。
10	金沙鎮下塘頭 54 號後面住戶	4 月 21 日 14 時 16 分	於 4/21 下午 14:55 分抵達現場查察，現場有二處民眾以鐵皮等材料架設之簡易飼養家禽場所，飼養場所內部因近日降雨，明顯泥濘，且有異味散發，已請飼主儘速清理飼養家禽場所，以維護環境整潔。	4/28 上午 09:40 分再次前往查察，現場已做整理，再次要求飼主應定時清理家禽飼養場所，以免產生異味，影響附近居民生活品質。
11	金城鎮金山路警察 局對面小路	5 月 16 日 15 時 16 分	於 5/16 下午 16:00 分前往查察，於警察局對面(大榮貨運旁)產業道路並未發現有民眾飼養牛隻造成環境髒亂之情事，後致電陳情人，皆未接聽電話，無法得知陳情人所指確切位置，無法行處理。	5/22 下午 15:00 再次前往查察，現場依然未發現民眾飼養牛隻造成環境污染之情形，再次致電陳情人依然未接聽，將俟陳情人再次來電再行詢問造成污染之確切地點再行處理。
12	金湖鎮山外 85-10 號附近	5 月 16 日 15 時 13 分	於 5/16 下午 16:35 分前往查察，於金湖鎮太武段 339-1 地號發現民眾放置堆肥，現場異味感很重，據放置民眾表示堆肥係用來澆灌作物使用，將儘速澆灌作物並覆土，以降低異味。	5/22 下午 16:10 分再次前往查察，堆肥大部分已實施澆灌並覆土，僅存少部分尚未處理完成，已要求該農戶儘速將殘存堆肥處理掉，以降低對附近民眾之影響。



序號	陳情地點	接獲日期	稽查情形	複查結果
13	金城鎮金山路 警察局對面小路	6 月 19 日 08 時 00 分	6/19 上午 09:10 分前往現場查察，並用電話聯繫陳情民眾，陳情人表示僅看到 3 巷 28 號民眾帶犬隻至 3 巷 2 號散步，並無目擊犬隻隨地便溺之情形，告知陳情民眾由於無證據能指證犬隻隨意便溺，無法進行裁處，後續將派員於該社區對附近民眾宣導帶犬隻散步時，犬隻如有便溺之情形，應立即予以清除，以維護環境衛生。	6/21 下午 15:30 分及 6/26 上午 09:30 分二度前往查察，現場並無發現犬隻有任意便溺，排泄物遺留現場之情形。
14	金城鎮民族路 福氣便當店	7 月 6 日 17 時 26 分	7/7 上午 09:55 分抵達現場查察，店家於廚房外放置撿剩之菜葉 2 包，店面打烊前會交給民眾飼養家禽使用，建議店家設置回收桶收集並加蓋或移往他處放置，勿放置店面上，造成民眾觀感不佳；另有關店家清洗地板，污水溢流，亦建議店家儘量以拖把拖地方式進行清潔，減少直接用清水清洗地板次數，如直接以清水沖洗地板，應將污水處理乾淨，以免污水四溢，影響附近居民生活品質。	7/12 下午 14:05 及 7/13 下午 15:30 分二度前往查察，店家已無將殘菜放置一地上之情形，再次建議店家儘量以拖把拖地方式進行清潔，減少直接用清水清洗地板次數，以降低對附近居民之影響。
15	烈嶼鄉后井 12 號旁	7 月 11 日 13 時 34 分	於 7/11 下午 14:20 分抵達現場查察，民眾於后宅 11 號旁(烈嶼鄉西方劃測段 107 地號)飼養家禽約 30 隻，現場環境無明顯髒亂，酒糟友已帆布覆蓋，已要求飼主加強整理飼養家禽場所及妥善管理家禽，確實將家禽關養，勿讓家禽四處遊蕩及排泄，以免影響附近居民生活品質。	7/17 上午 09:45 分再次前往查察，現場環境已明顯改善，再次要求飼主妥善管理家禽飼養環境，如有髒亂應立即予以清理，以維護環境衛生。
16	金寧鄉林厝 34 號後方	7 月 11 日 13 時 34 分	於 7/13 下午 14:55 分抵達現場查察，現場為一民眾搭建之車棚，車棚內停放腳踏車及放置雜物，車棚內有少許塑膠袋散落，環境略顯髒亂，由於未會晤到被陳情民眾，已委託被陳情人鄰居代為轉達要求陳情人儘速清理車棚環境，以維護環境整潔。	7/18 下午 15:30 分、7/20 上午二度前往查察，現場環境已清理改善，再次要求被陳情人應定時檢視車棚周遭環境，如有髒亂之情形，應主動清理，以維護環境衛生。
17	金沙鎮山后 99 號	7 月 25 日 13 時 38 分	於 7/25 下午 15:03 分聯繫陳情人，請陳情人提供影片，經檢視影片，雖有明顯聲響，但並未錄製到冷氣機滴水之情形，將於明日至現場勘查。	7/26 上午 10:40 分前往現場查察，被陳情民眾三樓並未裝設冷氣，冷氣室外機安裝於 1、2 樓且排水管皆接至一樓地面；另屋主表示近期冷氣並無使用，應無滴水至遮雨棚產生聲響之情形。



序號	陳情地點	接獲日期	稽查情形	複查結果
18	金寧鄉瓊安路 1306~1308 號瓊 安學府社區四周	7 月 31 日 17 時 03 分	於 8/1 上午 10：20 分抵達現場查察，瓊安學府社區周圍係一雜樹林，現場積水已消退，不致於有蚊蟲孳生之情形；另雜草係屬自然物，非廢棄物清理法所規範範圍，將勸導土地所有人善盡管理之責，做好維護工作。	已於 8/2 聯絡土地所有人，告知現況，希望可以進行處理，以免有危害環境衛生之情事發生。
19	慈湖路一段 211 號 後側養雞戶	8 月 2 日 16 時 41 分	於 8/2 下午 17：20 分抵達現場查察，現場為一民眾以鐵皮搭建之禽舍，禽舍內飼養家禽約 40 隻，禽舍內外環境並無明顯髒亂，僅在下風處稍有異味，已要求飼主加強整理，以免產生異味，影響附近居民生活品質。	8/3 上午 10：00 分、8/7 下午 16：12 分二度前往查察，現場並未發現髒亂，亦無嚴重惡臭散發情事，再次要求飼主應定時清理禽舍，以免產生異味，影響附近居民生活品質。
20	金寧鄉榜林 6-11 旁養雞	8 月 14 日 16 時 27 分	於 8/14 下午 16：55 分抵達現場查察，現場為一民眾架網為致隻飼養家禽場所，場所內飼養家禽約 40 隻，現場環境並未發現明顯髒亂，亦無明顯惡臭散發之情形，已要求飼主加強整理，以免產生異味，影響復金居民生活品質。	8/21 上午 09：20 分再次前往查察，現場因地區連日降雨，異味感較重，已要求飼主加強整理，以維護環境衛生，後續將不定時巡查，追蹤飼主改善情形。
21	中堡 8-3 至 8-9 號 社區旁養雞	8 月 25 日 17 時 03 分	於 8/28 上午 10：35 分抵達現場查察，現場有一民眾搭建之飼養家禽場所，裡面飼養家禽約 2、30 隻，雞舍內部因近日天雨略顯泥濘，環境並無明顯髒亂，惟飼主於雞舍附近露天堆置酒糟，且未以帆布覆蓋，現場異味感較重，已要求飼主加強整理雞舍環境，並將酒糟以帆布覆蓋，以降低異味。	8/31 上午 10：00 分再次前往查察，酒糟已用帆布覆蓋，異味感已明顯降低，惟地區連日降雨，不利雞舍環境改善，後續將持續追蹤該雞舍改善進度，以維護環境衛生。
22	金沙鎮下塘頭 51 號後面	9 月 11 日 10 時 40 分	於 9/11 下午 14：00 分抵達現場查察，現場為一民眾以鐵網架設之簡易飼養家禽場所，裡面飼養家禽約 40 隻，禽舍內外環境因颱風及連日降雨影響，略顯凌亂，已要求飼主加強整理禽舍內外環境，以維護環境衛生。	9/15 下午 15：15 分、9/18 下午 15：00 分二度前往查察，現場環境已明顯改善，再次要求飼主應定時清理禽舍環境，以免產生異味，影響附近居民生活品質。
23	金城鎮金門城 118- 2 號	9 月 18 日 9 時 38 分	於 9/18 下午 15：36 分抵達現場查察，在金門城 118-2 號屋外堆置多袋垃圾包及回收物，承租學生表示，近日整理屋內環境產出生活垃圾及資源回收物，因不諳垃圾車抵達時間與部分垃圾尚未分類完成，因此暫置於屋外，已要求住戶儘速將該處垃圾移除，以維護環境整潔。	9/20 日二度前往查察，現場垃圾已經交由清潔隊清運，僅剩部分資源回收物尚未移除。 9/22 日上午 10：10 分前往複查，該處垃圾及回收物皆已清除，已要求住戶勿將垃圾堆置於屋外，以免產生異味，影響





序號	陳情地點	接獲日期	稽查情形	複查結果
				附近居民生活品質。
24	金城鎮民權路 88 巷 8 弄 1 號	9 月 20 日 11 時 20 分	於 9/20 下午 14:45 分抵達現場查察，在民權路 88 巷 8 弄 1 號旁石臼上有發現 3 袋遭民眾棄置之生活垃圾，經破袋有發現疑似行為人姓名之藥袋，將函請行為人就診所協助提供行為人相關資料，以利後續追查。	另於 9/22 日在該處已架設監視器以防止民眾繼續將垃圾棄置於該處；並請金城鎮公所協助將垃圾先行移除，以維護環境衛生。 9/25 日上午 10:05 分前往查察，該處垃圾已由金城鎮公所派員清除。
25	金寧鄉湖下 212 號	9 月 20 日 10 時 50 分	於 9/20 上午 11:30 分抵達現場查察，現場為民眾果菜園，園內架設簡易圍籬飼養家禽，家禽飼養處環境略顯凌亂，但無明顯惡臭散發之情事，已要求飼主加強整理，以維護環境衛生。	9/26 上午 09:45 分再次前往查察，現場環境已有整理，並無惡臭散發之情形，另向飼主建議改用酒糟餵食家禽，避免使用廚餘，以免廚餘經過發酵，產生異味，影響附近居民生活品質。
26	金寧鄉頂埔下 15-2 號	10 月 11 日 14 時 12 分	於 10/11 下午 14:50 分抵達現場查察，現場堆置多袋生活垃圾，經查該處垃圾係承租頂埔下 15-2 套房房客因不諳垃圾車收集時間暫置於該處，已告知住戶垃圾車抵達該處收集垃圾之時間點，並要求堆置生活垃圾之住戶將該處垃圾攜回及做好分類，待垃圾車抵達再將垃圾交由清潔隊清運。	10/16 下午 16:30 分再次前往查察，現場已無堆置垃圾之情形，再次要求住戶，不得任意棄置垃圾，以免造成環境髒亂。
27	金湖鎮環島南路塔后段 3 巷 31 號住戶	10 月 20 日 14 時 00 分	於 10/20 下午 14:10 分抵達現場查察，現場並未發現犬隻隨意便溺之佐證；飼主坦承所飼養犬隻近日有放至屋外活動，經鄰居告知始得知犬隻於附近巷弄便溺，亦立即將犬便清除，已要求飼主遛狗應繫狗繩，且犬隻如有便溺之行為應立即予以清除，以維護環境衛生。	10/25 下午 15:25、10/26 上午 11:20 分二度前往查察，現場未發現犬隻隨處便溺之情事，再次要求飼主遛狗時，犬隻如有便溺行為，應立即將狗便清除，以免影響附近居民生活品質。
28	金城鎮藥井 13 號	10 月 20 日 16 時 32 分	於 10/20 下午 16:55 分抵達現場查察，在藥井 3 號前方空地發現民眾堆置廢棄冰箱等雜物，被陳情民眾表示，該處廢棄冰箱原整齊排列於工廠旁，俟達一定量再自行清運至清潔隊回收，惟近期該村落正進行鄉村整建工程，原冰箱放置處正好位於整建範圍，工程單位遂將冰箱等雜物移至目前暫置場所，已要求該商家儘速將冰箱等雜物移除，以維護環境整潔。	下午 16:40 分及 10/30 上午 10:10 分二度前往查察，由於需移除物品體積較龐大，僅移除部分，已要求被陳情人儘速移除，並將持續追蹤該處廢棄冰箱及雜物清除狀況。



序號	陳情地點	接獲日期	稽查情形	複查結果
29	金寧鄉前厝 10-2 號後方	10 月 27 日 15 時 00 分	於 10/27 下午 15：20 分抵達現場查察，現場唯一民眾以鐵網、棧板等物圍製而成之飼養家禽場所，內部飼養家禽約 50 隻，現場並無明顯惡臭之情事，惟少數家禽並未妥善管理，飛越柵欄於道路遊蕩，且有任意便溺之情形，已要求飼主妥善管理家禽，勿讓家禽飛越柵欄，隨意便溺影響環境衛生及避免破壞民眾菜園。	上午 15：15 分、11/2 上午 10：35 分二度前往查察，現場無惡臭之情形，且家禽已妥善關在飼養場所，再次要求飼主妥善管理家禽及應定時清理雞舍，以避免影響附近居民生活品質。
30	金寧鄉頂埔下 92 之 12 號旁	10 月 30 日 15 時 18 分	於 10/30 下午 15：35 分抵達現場查察，在頂埔下 92 之 12 號旁空地發現遭棄置多袋生活垃圾及散落許多啤酒罐等廢棄物，經破袋並未發現可供辨識行為人之資料；因無法通知到地主將該處垃圾清除，已請金寧清潔隊派員協助清除該處廢棄物，另將對附近居民宣導垃圾不落地之觀念，以維護環境整潔。	11/1 下午 14：30 分再次前往查察，金寧清潔隊已派員將廢棄物清除，後續將此處列為重點巡查地點，加強巡查，以防止民眾再有丟包垃圾之情事。
31	金城鎮中興路 22 巷 8 號	11 月 1 日 09 時 39 分	於 11/1 上午 10：20 分抵達現場查察，現場異味感較重，據被陳情人表示，其所承租房子廁間位於二樓，近期因身體進行手術，行動較為不便，無法至樓上如廁，因此偶爾會在住家旁頹屋便溺，已要求被陳情人在住處一樓設置如廁用具，勿隨意於路邊便溺，以免影響附近住戶生活品質。	11/3 下午 15：30 分及 11/7 上午 11：10 分二度前往查察，被陳情人已於一樓設置如廁用具，再次要求被陳情人勿於室外隨意便溺，以維護環境衛生。
32	金湖鎮山外 7-3 號後方	11 月 3 日 23 時 42 分	於 11/6 上午 09：20 分抵達現場查察，現場堆置木板、冷氣、洗衣機等雜物，並未發現有堆置垃圾之情事，已要求該物品所有人加強整理，放置整齊，以免民眾誤認該處物品為廢棄物，觀感不佳。另查該處有搭建鐵皮屋作為廚房，鐵皮屋有私接一條管路排放洗菜、洗米殘水至旁邊空地，已要求屋主將管路移除或將管路接到污水下水道再進行排放，以維護環境衛生。	11/10 上午 10：10 分再次前往查察，排水管已移除；現場依然未發現民眾堆置垃圾之情事，惟該處雜物因配合所安排時間清運，目前尚未整理完成，將於 11/30 前將不要的物品清除，並將剩餘物品放置整齊。
33	金湖鎮市港路陳氏宗祠旁養雞戶	11 月 7 日 13 時 52 分	於 11/7 下午 15：30 分抵達現場查察，現場為一民眾以鐵網圍製而成隻飼養禽畜場所，該處飼養羊 4 頭、家禽約 10 隻，現場環境並無明顯髒亂，亦無明顯惡臭散發之情形，已要求飼主加強整理，以免產生異味，影響附近居民生活品質。	11/10 上午 10：20 分及 11/13 下午 16：45 分二度前往查察，現場依然未發現髒亂及散發惡臭之情事，再次要求飼主應定期整理飼養禽畜場所，以維護環境衛生。





序號	陳情地點	接獲日期	稽查情形	複查結果
34	金湖鎮山外 7-3 號 後方	11 月 16 日 14 時 33 分	於 11/16 下午 15：30 分抵達現場查察，現場民眾放置貨櫃 2 只及搭建車棚一座，並無堆放雜物，環境髒亂之情形；另於貨櫃旁民眾架設鐵網圍養家禽約 20 隻，家禽飼養場所並無髒亂之情形，僅靠近禽舍約 1 米處才稍有異味感，已要求飼主再加強整理禽舍環境，以維護環境衛生。	11/23 下午 15：15 分再次前往查察，現場未發現堆置雜物及環境髒亂之情形；貨櫃旁飼養家禽場所已稍作整理，現場無明顯異味，再次要求飼主應定時清理雞舍環境，以免產生異味，影響附近居民生活品質。



序號 16-金寧鄉林厝 34 號後方陳情現場與改善後情形



序號 23-金城鎮金門城 118-2 號陳情現場與改善後情形

圖 3-1-15 112 年 1-9 月陳情案現場查核情形



3-1-11 協助彙整環境清潔週活動成果

搭配國人年終大掃除習慣，由環境部訂定要點，由環保局規劃於春節前一周為環境清潔週，透過環境清潔週之宣導，讓民眾針對居家環境衛生、垃圾處理分類、清除積水容器、病媒蚊孳生源等，以維護居家環境整潔。

一、活動宣導

為配合宣導環境清潔週活動，活動前於第四台(名城事業股份有限公司，CH33 地方資訊台)播放，一日播放 20 檔次以上，於整點廣告時間重複插播，播放時間自 1 月 15 日至 1 月 21 日共計播放 7 日，總計播放 140 檔次以上，播時間及內容如圖 3-1-16、3-1-17 所示。

名城事業股份有限公司

廣告名稱:112春節垃圾清運宣導

時 間	日 期	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/11	1/12	1/13	1/14	1/15	1/16	1/17	1/18	1/19	1/20	1/21	1/22	1/23	1/24	1/25	1/26	1/27	1/28	1/29	1/30	1/31
07:50-08:00	廣告															☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆										
08:50-09:00	廣告															☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆										
09:50-10:00	廣告															☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆										
10:50-11:00	廣告															☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆										
11:50-12:00	廣告															☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆										
12:50-13:00	廣告															☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆										
13:50-14:00	廣告															☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆										
14:50-15:00	廣告															☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆										
15:50-16:00	廣告															☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆										
16:50-17:00	廣告															☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆										
17:50-18:00	廣告															☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆										
18:50-19:00	廣告															☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆										
19:50-20:00	廣告															☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆										
20:50-21:00	廣告															☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆										
21:50-22:00	廣告															☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆										
22:50-23:00	廣告															☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆										
23:50-00:00	廣告															☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆										
00:50-01:00	廣告															☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆										
01:50-02:00	廣告															☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆										
02:50-03:00	廣告															☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆										
備 註	1.☆☆☆為廣告112春節垃圾清運宣導 播出時刻 2.播放日期：112年01月15日 至112年01月21日止 3.諮詢電話：(082)312345轉150 4.地址：金門縣金寧鄉榜林258號																															

部門主管：



經辦人：



圖 3-1-16 金門縣環保局環境清潔週垃圾清運宣導播放時間表






圖 3-1-17 金門縣環保局環境清潔週垃圾清運電視宣導播放情形

為將訊息滲入民眾生活中，以達宣傳之成效，藉以行銷環境清潔週宣導主題，故於金門日報刊登相關宣導訊息二則，如圖 3-1-18 所示。

112年春節期間垃圾清運時間(廣告)						
日期	星期	金城鎮	金湖鎮	金沙鎮	金寧鄉	烈嶼鄉
1/20	五(廿九)	上午及下午清運	上午及下午清運	上午及下午清運	上午及下午清運	上午及下午清運
1/21	六(除夕)	上午及下午清運	上午及下午清運	上午及下午清運	上午及下午清運	上午及下午清運
1/22	日(初一)	停收	停收	停收	停收	停收
1/23	一(初二)	停收	停收	停收	停收	停收
1/24	二(初三)	停收	停收	停收	停收	停收
1/25	三(初四)	上午清運	上午清運	上午清運	上午清運	上午清運
1/26	四(初五)	停收	停收	停收	停收	停收
1/27	五(初六)	上午清運	上午清運	上午清運	上午清運	上午清運
1/28	六(初七)	停收	停收	停收	停收	停收
1/29	日(初八)	恢復正常	恢復正常	恢復正常	恢復正常	恢復正常

1、體積較大之傢俱、家電，請民眾直接與所在地鄉鎮公所清潔隊聯絡，以安排車輛載運。
2、各鄉鎮公所聯絡電話為：
金城鎮325057、金湖鎮332528、金沙鎮352150、金寧鄉320715、烈嶼鄉364508。

圖 3-1-18 金門日報刊登環境清潔週宣導廣告刊登

二、執行成果

金門縣 112 年度環境清潔週實施日期為 112 年 1 月 12 日(星期四)至 1 月 18 日(星期三)，此次環境清潔週的實施範圍及工作重點包括了各村里負責發動村里及社區民眾等積極參與環境清潔工作，宣導住戶、商家、廠場、攤販等應負責清理戶內、戶外四周以內地段（巷弄、騎樓、防火巷、排水溝）之環境衛生，並辦理病媒蚊孳生源清除與自我檢查，不用之容器要倒置或交由垃圾車運走，地下室積水要排除，同時消滅蚊蠅、蟲鼠等居家環境害蟲，共同來提升整體環境清潔及清除病媒蚊孳生源。

金門縣內五鄉鎮動員縣內政府機關單位及義工團體於環境清潔週活動全面參與活動，總動員人數達 2,847 人，清理成果如下：垃圾 31.725 噸、資源回收量 24.438 噸、塑膠袋 53 公斤、菸蒂 1.3 公斤，與 111 年相比，參與人數增加 200 多人，但清理數量卻比往年少，顯見民眾對環境衛生維持有各加重視，清理成果如表 3-1-24，清理現況如圖 3-1-19 所示，112 年度環境清潔週活動成果彙整報告請參閱附件六。

表 3-1-24 112 年金門縣環境清潔週成果彙整表

112 年環境清潔週						
縣市別	鄉鎮市區 (單位)	清理垃圾量(噸)				
		可回收垃圾 (噸)	不可回收垃圾(噸)	塑膠袋 (公斤)	菸蒂 (公斤)	動員 人次
金門縣	金城鎮	1.486	0.595	-	-	479
	金寧鄉	3.2	6	38	0.3	386
	金沙鎮	1.632	0.61	-	-	512
	金湖鎮	6.22	2.62	15	1	1,032
	烈嶼鄉	12	21.9	-	-	438
總計		24.438	31.725	53	1.3	2,847



圖 3-1-19 環境清潔週五鄉鎮動員清理照片



3-1-12 協助彙整滅鼠防治計畫成果

為防止鼠類傳染病毒，環境部每年訂定「全國滅鼠週」，要求地方環保單位加強執行滅鼠工作及呼籲民眾整頓居家環境，同步進行家鼠防除工作，全力展開家鼠防除工作，杜絕鼠患。老鼠生存的三大要件是棲息場所、水和食物，防鼠工作就是「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」，環境部呼籲全國民眾於該期間，配合政府政策，整頓居家環境，徹底做好環境整頓工作，共同來滅鼠。

本年度滅鼠防治計畫成果報告已於 11 月 30 提送環保局。截至 11 月 30 日，民眾滅鼠防治物品領用統計為捕鼠籠 335 個，黏鼠板 1,460 片，滅鼠餌 3,084 包各鄉鎮 1-11 月實施捕獲率調查，共計佈置捕鼠籠 23,775 個，共計捕鼠數量 3,040 隻(錢鼠不計)，平均捕獲率約 12.79%，本年度滅鼠週為 11 月 6 日至 11 月 12 日~共捕捉到 734 隻，防除率為 30.29%。領取數量如表 3-1-25 所示。

表 3-1-25 112 年領取滅鼠防治物品領用統計彙整表

112 年民眾領取滅鼠防治物品			
月份	捕鼠籠(個)	黏鼠板(片)	滅鼠餌(包)
1 月	11	44	60
2 月	9	28	10
3 月	32	126	250
4 月	15	108	170
5 月	28	288	890
6 月	52	228	230
7 月	30	166	200
8 月	50	143	377
9 月	56	146	425
10 月	25	99	112
11 月	27	84	360
合計	335	1,460	3,084

3-2 環境衛生評比及考核工作

3-2-1 協助辦理道路環境衛生之管理維護考核作業

為維持金門縣道路環境清潔，希望藉由巡查計劃、明確的巡查路線，並即時回報進行清理，加強本縣整體環境維護，提升遊憩環境品質，本工作團隊將協助環保局每兩個月進行一次道路環境衛生之管理考核執行成效評比。

依合約規定，道路環境衛生之管理維護巡查為每兩個月辦理一次，5 月工作檢討會決議道路環境衛生考核變更為一個月一次，固定巡查時間為每月最後一個星期，並於次月月報呈現巡查成果。

一、執行方法

(一)建立道路權責範圍地圖。

本工作團隊先依五鄉鎮區域，區分主要道路及次要道路，並建立道路權責範圍地圖，如圖 3-2-1，金門縣道路權責範圍如表 3-2-1 所示。



圖 3-2-1 金門縣道路權責範圍地圖

(二)建立、巡查路線、巡查行程及負責巡查員名單。

(三)道路環境巡檢資料表單建立，如巡檢過程中有發現道路髒之情形，立即製作巡查紀錄表，如表 3-2-2，並上傳 LINE 群組通報道路管理單位改善、追蹤改善情形。

(四)設立道路環境清理之即時回報群組，群組內成員組成如下：

1. 環保局長官及相關業務承辦。
2. 各鄉鎮公所清潔隊隊長及負責聯絡、通報窗口人員。
3. 道路巡查人員。

表 3-2-1 金門縣道路權責範圍彙整表(1/4)

金城鎮					
編號	道路名稱	起點	終點	長度(公里)	備註
01	西海路三段	體育館前	西海路樂客2館前	1.86	主要道路
02	珠水路	水頭紅綠燈路口	金山路口	3.27	
03	金山路	環島西路一段路口	珠水路	4.18	次要道路
04	民生路	東門圓環	民權路	0.696	-
05	浯江北堤路	環島西路一段路口	西海路三段路口	0.598	-
06	歐厝至泗湖	歐厝-議員服務處	泗湖金寧交界處	1.3	-
07	光前路	西門里辦公處	金門高中坑道出口	0.508	-
08	民權路	青年活動中心	稅務局	1.24	-
金寧鄉					
編號	道路名稱	起點	終點	長度(公里)	備註
01	慈湖路	金門高中坑道出口	寧湖路T字路口	4.44	主要道路
02	寧湖路	寧湖路T字路口	古寧國小前	2.19	
03	頂林路	古寧國小前	堡山路及林堡路口	4.29	
04	盤果路	林堡路口	桃園路	1.80	
05	瓊安路	環島西路二段路口	瓊林圓環	6.07	次要道路
06	堡山路	堡山路及林堡路口	伯玉路二段	0.95	
07	林堡路	環島北路二段	頂林路圓環	1.6	
08	林湖路	速邁樂加油站	后湖村莊	3.63	
09	東湖路	后湖海濱公園	桃園路	1.80	
10	大學路	環島北路	金門大學	0.51	
11	泗湖至后湖	泗湖金城交界處	后湖海濱公園	0.57	

表 3-2-1 金門縣道路權責範圍彙整表(2/4)

金湖鎮					
編號	道路名稱	起點	終點	長度(公里)	備註
01	瓊徑路	環島北路三段	成功T字路口	1.47	主要道路
02	金港路	料羅圓環	料羅安檢所	2.33	
03	黃海路	監理站前路口	八二三紀念碑	3.65	
04	瓊義路	瓊林圓環	環島南路	1.55	次要道路
05	環島南路三段	環島南路、瓊義路口	成功T字路口	2.63	
06	環中路	環島北路三段	植物園前圓環	1.71	
07	公園路	八二三行館	太湖路一段	1.21	
08	太湖路一段	植物園前圓環	山外圓環	2.26	
09	市港路	山外圓環	環島南路四段	0.629	
10	南機路	黃海路	環島東路五段	3.04	
11	瓊徑路	環島北路三段	成功T字路口	1.47	
12	金港路	料羅圓環	料羅安檢所	2.33	
13	黃海路	監理站前路口	八二三紀念碑	3.65	
14	瓊義路	瓊林圓環	環島南路	1.55	
15	經武路	大立鴻福加油站	太湖路一段	1.54	
16	雙瓊路	瓊林路口牌坊	伯玉路三段	1.55	
17	太湖路二段	山外圓環	金湖國中	0.816	
18	黃海路	山外圓環	監理站前路口	0.864	
19	柏村路	料羅圓環	柏村路底	0.998	
20	四維路	海巡署	復國墩安檢所	6.28	
21	西峰路	環島東路五段	峰上村莊	1.84	
22	司法大道	環島北二段	伯玉路三段	1.04	-
金沙鎮					
編號	道路名稱	起點	終點	長度(公里)	備註
01	沙青路	金沙鎮公所前	青嶼	4.12	主要道路
02	高陽路	環島北三段路口	環島東路一段路口	4.02	次要道路
03	蘭洋路	環島北路三段	洋山侯車亭	4.03	

表 3-2-1 金門縣道路權責範圍彙整表(3/4)

金沙鎮					
編號	道路名稱	起點	終點	長度(公里)	備註
04	西園路	浯坑(石碑)	沙青路T字路口	4	次要道路
05	光華路二段	馬山觀測站	陽沙路T字路口(往山西)	2.97	
06	光華路一段	山西(陽沙路T字路口)	陽翟7-11	3.35	
07	陽沙路	忠孝新村T字路口	環島東路一段路口	7.35	
08	大山路	陽沙路	埔華路	2.75	
09	埔華路	環島東路四段	大山路	2.97	
10	安東路	安瀾國小	環島東路二段	1.49	
11	洋山至環島北	洋山侯車亭	環島北路四段	0.828	-
12	沙青路至金門大學金沙校區	沙青路	金門大學金沙校區	0.731	-
13	官澳海堤	沙清路水源宮	光華路二段	1.22	-
烈嶼鄉					
編號	道路名稱	起點	終點	長度(公里)	備註
01	九井路	八二三砲戰紀念碑	南環道	3.75	次要道路
02	八青路	八達樓子	青岐	2.44	
03	湖埔路	八二三砲戰紀念碑	埔頭小金門民宿	3.33	
04	支線道路	埔頭小金門民宿	金陵山莊公車站牌	1.82	-
05	支線道路	西方公車站牌	青岐	2.89	-
06	支線道路	消防隊	上林村辦公處	1.01	-
環保局					
編號	道路名稱	起點	終點	長度(公里)	備註
01	伯玉路	東門圓環	小徑圓環	6.93	主要道路
02	環島東路	金沙鎮公所	料羅圓環	10.3	
03	環島西路一段	珠山(珠山飯店)	東門圓環	3.53	
04	環島西路二段	救國團	和平公園圓環	4.15	
05	環島南路	桃園路地下道	料羅圓環	8.38	

表 3-2-1 金門縣道路權責範圍彙整表(4/4)

環保局					
編號	道路名稱	起點	終點	長度 (公里)	備註
06	環島北路	救國團紅綠燈	沙美加油站	11.2	主要 道路
07	環島南路一段	盤果路圓環	環島西路一段	3.75	
08	西海路	西海路二段樂客2館	水頭碼頭3叉路口	2.62	
09	桃園路	桃園路地下道	伯玉路一段(陳金福前 紅綠燈)	4.04	
10	瓊徑路	環島北路三段	成功T字路口	0.53	
11	中山路	機場第一停車場	伯玉路	1.58	
12	伯玉路五段	小徑圓環	玉章路	2.3	次要 道路
13	環島南路二段	桃園路地下道	盤果路圓環	2.23	
14	太湖路三段	金湖國中路口	三多路	1.2	
15	金門大橋	金門大橋大金側	金門大橋小金側	4.71	-
16	仰峰宮至西海 7-11	環島西路一段仰峰宮	西海路三段7-11旁大 樹	1.17	-
17	水頭1之1連外 道路	金門宏玻陶瓷廠	後豐港	0.522	-

表 3-2-2 金門縣道路巡查紀錄表

巡查鄉鎮		巡查日期		通報時間	
巡視道路					
髒亂照片 1			髒亂照片 2		
髒亂位置 (此處請放 google map 髒亂位置定位)					



二、考核對象：本縣鄉鎮公所(不含烏坵鄉公所)

三、評分項目：如表 3-2-3

表 3-2-3 金門縣道路環境衛生考核評分表

鄉鎮		評分人		月份		總分	
評分內容						比率	分數
路面、髒亂點清潔維護情形。 垃圾(處)·菸蒂(個)·檳榔渣(個)·狗便(堆)·積水容器·道路旁有垃圾包·1 處各扣 1 分						40%	
道路整齊、美觀維護情形。 廢汽機車未擺放整齊·雜草高度超過 30 公分·樹叢雜亂·小廣告·布條·旗幟·立(牆)面塗鴉未清理·1 處各扣 1 分						35%	
道路水溝髒污或阻塞清除。水溝髒污、水溝阻塞·1 處各扣 1 分						15%	
空地空屋清潔、綠美化及清理維護。含四公尺以內公共巷弄路面及防火巷·髒亂·雜草叢生·1 處各扣 1 分						10%	
道路環境綠美化·維護植栽·綠帶·立(牆)面專業彩繪或裝設藝術裝置·1 處加 1 分·至多加至 10 分						10%	
具體優缺點							
建議改善事項							
評等	特優	註：依考核項目之『評等』，90 分以上列『特優』、90~80 分列『優等』、80~70 分列『普通』、未滿 70 分列『待加強』。			評分人 簽名		

四、執行情況

本工作團隊於 5 月 2 日建立「金門縣道路髒亂即時通報群組」，並於 5 月 25、26 日進行道路巡查，巡查結果共有 3 條道路有髒亂情況，隨即填寫紀錄表，並發佈於群組要求公所派員清理，公所也積極派員處理，並於群組內進行回報，巡查紀錄表如圖 3-2-2、群組發佈情況如圖 3-2-3 所示。

截至 11 月 30 日共執行 9 次道路巡查，以金湖鎮髒亂次數 13 次居多，大部份髒亂道路在太武山內的連結道路，尤其是經武路及環中路，兩側都為樹林，整條路不定期不定點都會有隨意丟棄之垃圾包；其次為金城鎮 12 次，髒亂道路也是遠離市區的產業道路，如珠水路，西海路三段往延平郡王祠。

本工作團隊在外執行勤務發現道路髒亂時，將現場進行拍照記錄，再建表傳送至群組，以要求公所派員清理，加強本縣整體環境維護，提升遊憩環境品質，五鄉鎮髒亂通報統次數如下。

單位	2月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	總計
金城鎮		1	1	5			2	2	1	12
金湖鎮		1	2	6		1	1	1	1	13
金寧鄉			2	1			2		1	6
金沙鎮	1			1			1		1	4
烈嶼鄉										0
環保局					1					1
總計	1	2	5	13	1	1	6	3	4	36

巡查鄉鎮	金湖鎮	巡查日期	2023/5/25	巡視時間	13:30~15:30
巡視道路	公園路				
巡視狀況	在單管前樹上掛著兩包垃圾				
					
					

巡查鄉鎮	金湖鎮	巡查日期	112/06/05	巡視時間	15:00
巡視道路	環中路				
巡視情況	道路二側有多處零散垃圾，有一處有垃圾包。				
					

圖 3-2-2 金門縣道路巡查紀錄表




圖 3-2-3 金門縣道路群組發佈情況

五、執行成果

本工作團隊協助環保局每兩個月進行一次道路環境衛生考核，自 5 月起郵局端指示變更為每月一次，故截至 11 月底已協助執行 8 次考核。

評比分數以烈嶼鄉和金沙鎮獲得較高的成績，兩鄉鎮除了進行維護道路環境整潔外，也全面性公共空間綠美化植栽更新及維護、畸零地的綠美化施作，充分利用有限空間創造綠美化的景點，提昇社區環境品質。而金城鎮、金湖鎮、金寧鄉因道路髒亂通報的次數較多，故「路面、髒亂點清潔維護情形」分數較低。考核結果評分如表 3-2-4，巡查情形如圖 3-2-4。

表 3-2-4 112 年道路環境衛生考核評分結果

112 年評分平均表(8 次)					
鄉鎮	金城鎮	金寧鄉	金湖鎮	金沙鎮	烈嶼鄉
路面、髒亂點清潔維護情形	37.46	37.80	38.14	38.80	40
道路整齊、美觀維護情形	35	35	35	35	35
道路水溝髒污或阻塞清除	15	15	15	15	15
道路環境綠美化	7	7	8	9	8
總分	94.46	94.80	96.14	97.80	98

	
光華路二段至馬山路段路旁散落保麗龍及寶特瓶	西海路三段至夏墅路段路旁散落垃圾
	
四維路至料羅新村路段道路上散落紙盒及鋁箔包	瓊安路至西堡路段兩旁樹叢有垃圾散落
	
鳳翔社區活動中心至慈湖路一段有垃圾散落及 2 包垃圾包	黃海路往下莊道路有垃圾包

圖 3-2-4 道路環境衛生考核情況照片



3-2-2 辦理各鄉鎮公所環境清潔考核作業

為維護環境清潔，以創造美好居住環境，本工作團隊將協助環保局辦理一次各鄉鎮公所環境清潔考核。

透過書面考核，由各鄉鎮公所提出該年度執行成效，進行簡報，邀請委員進行評比，考核日期已於 11 月 28 日辦理完成，當日議程如表 3-2-5，辦理情況如圖 3-2-6。

表 3-2-5 112 年金門環保業務工作整體執行成效評比議程

項次	項目	使用時間	報告單位	備考
		分鐘		
一	主持人致詞	5	-	
二	鄉鎮公所簡報	15	鄉鎮公所	
三	委員詢問	10	各委員	
四	綜合答覆	15	鄉鎮公所	
五	書面資料查核	15	各委員	
六	實地現勘	30	鄉鎮公所 各委員	
七	散會			



圖 3-2-5 112 年鄉鎮考核辦理情況照片



3-3 推動民間、企業認養環境工作

3-3-1 推動商家、連鎖便利商店、企業團體參與海岸環境認養

依據環保局「金門縣海岸環境整潔維護申請表」(表 3-3-1)，進行民間、企業海岸認養推動，相關辦法說明如下。

一、認養之海岸(每段認養單位，長度為 500 公尺以上)

(一)填寫認養申請表，核定認養範圍後發布新聞稿，並公布於環保局網站。

(二)各海岸區段由環保局協調及分配認養範圍，俾利各重點海岸之環境維護責任明確劃分。

二、認養之義務

(一)認養以『派員清理』方式為之，自行派員或僱工執行清理維護工作及清潔維護成果表之填寫。

(二)認養期間以一年為原則。

(三)認養頻率可選擇每月、每季、每年方式辦理。

三、認養之鼓勵

透過新聞媒體、公開場合及官網或粉專公布認養單位名稱，以宣導其社會責任形象；認養單位為達認養宣傳效果，可對外發布與認養相關之文宣新聞，惟文稿內容需經雙方議定。



表 3-3-1 金門縣海岸環境整潔維護申請表

金門縣環境保護局 金門縣海岸環境整潔維護申請表	
_____ 簽署本表，代表本團體為增進縣內海岸環境整潔維護之管理效益，認養期間內志願接受協調或聯繫並清潔所認養之環境維持環境整潔，並記錄成果。	
認養團體名稱：	
代表人姓名：	
聯絡人姓名：	聯絡電話：
E-mail：	
聯絡地址：	
認養海岸區段： 鄉/鎮 海岸	
預計維護頻率： ☐ 每月 ☐ 每季 ☐ 每年 _____次	
申請日期： 年 月 日	
認養期間： 年 月 日至 年 月 日	

填表需知：

- 一、 認養海岸地點、長度（至少 500 公尺）。
- 二、 認養地段請參閱金門縣海岸分段表，地點、長度，海岸地段數目不拘。
- 三、 認養期間以一年為原則。

四、執行成果

截至 11 月為止，目前共有台灣電力(股)公司金門區營業處、台灣電力(股)公司塔山發電廠及皇家酒廠等企業認養 4 處海岸，如表 3-3-2 所示，本年度新增 7 個社區加入，目前共有 49 個社區認養海岸共計 49,423 公尺，如表 3-3-3 所示。



表 3-3-2 海岸環境認養單位(企業)

認養企業	認養海岸段	認養範圍(公尺)
台灣電力(股)公司金門區營業處	雄獅堡海岸	500
台灣電力(股)公司塔山發電廠	塔山段	500
	夏興海岸段	500
皇家酒廠	料羅海濱公園	500
合計		2,000

表 3-3-3 海岸環境認養單位(社區)

編號	認養單位	認養地段	長度(公尺)	鄉鎮
1	前水頭社區發展協會	金水里茅山塔海岸	500	金城鎮
2	古崗社區發展協會	古城里赤山海岸	500	
3	歐厝社區發展協會	珠沙里歐厝海岸	500	
4	南門社區發展協會	雄獅堡海岸	500	
5	庵前社區發展協會	南門里雄獅堡海岸	1,000	
6	後豐港社區發展協會	賢庵里建功嶼海岸	500	
7	泗湖社區發展協會	珠沙里泗湖海岸	1,500	
8	塔后社區發展協會	新湖漁港海岸	5,000	金湖鎮
9	武德新莊發展協會	新湖里新頭地段海岸	1,000	
10	尚義社區發展協會	中蘭至后沙海岸	500	
11	瓊林村社區發展協會	瓊林海岸	3,000	
12	峰上社區發展協會	咕力岸海岸	1,500	
13	山外社區發展協會	新湖漁港至新頭間海岸	800	
14	湖前社區發展協會	新湖地段地段海岸	1,000	
15	料羅灣社區發展協會	料羅灣海岸	1,000	
16	后園社區發展協會	后園天空之城	5,000	
17	下莊社區發展協會	新頭海岸段	500	
18	新頭社區發展協會	新頭海灘	500	
19	東村社區發展協會	南石滬及海淡廠地段海岸	500	
20	料羅新村社區發展協會	料羅海域	500	
21	夏興社區發展協會	正義里夏興出海口地段海岸	800	
22	信義新村社區發展協會	信義新村正前方鄰漁港右側地段海岸	500	

編號	認養單位	認養地段	長度(公尺)	鄉鎮
23	新市社區發展協會	新頭海灘地段海岸	1,000	
24	碧山東店社區發展協會	后扁海岸	600	金沙鎮
25	田浦大地社區發展協會	田浦海岸	500	
26	劉澳社區發展協會	劉澳海岸	1,200	
27	西園后衍社區發展協會	后衍海岸	600	
28	官澳社區發展協會	馬山后嶼灣海岸	500	
29	浦邊社區發展協會	浦邊出海口至場中蘭交界	800	
30	新前墩社區發展協會	狗嶼灣海岸	600	
31	大洋社區發展協會	狗嶼灣海岸	600	
32	湖峰社區發展協會	湖下海堤	1,000	金寧鄉
33	西堡社區發展協會	西堡出海口至東一點紅	3,000	
34	安岐社區發展協會	安岐出海口	500	
35	古寧頭社區發展協會	21 據點至南山出海口	2,000	
36	西浦頭社區發展協會	沙崗地段海岸	500	
37	四埔社區發展協會	湖下海堤至下埔下段	2,023	
38	昔果山社區發展協會	昔果山海岸線	1,000	
39	后沙隴口社區發展協會	后沙出海口方向	500	
40	埔頭社區發展協會	埔頭海岸段	600	烈嶼鄉
41	東坑社區發展協會	東坑海岸段	600	
42	上林社區發展協會	上林海岸段	600	
43	青岐社區發展協會	鳳嘴海岸段	600	
44	西宅社區發展協會	東林海濱海岸段	600	
45	后頭社區發展協會	將軍堡海岸段	600	
46	西方社區發展協會	上林中墩海岸段	600	
47	東林社區發展協會	羅厝漁港防波堤外側至東林海濱 01 據點	600	
48	黃厝社區發展協會	防雷公園海灘段	600	
49	羅厝社區發展協會	東林海濱至羅厝漁港段	600	
總計			49,423	

特別標註者為今年加入之社區



3-3-2 發布民間企業參與認養情形

本工作團隊已於 6 月 20 日及 11 月 30 日提出 2 則：「金門縣 112 年度海岸及環境清潔維護認養成果」新聞稿，如圖 3-3-1 所示，表揚今年度加入及持續認養環境的企業，除了提升企業認養之意願外，也期望歷年認養之企業能夠持續認養不間斷，展現在地企業對環境的關懷與實際的參與，使生活環境更加清潔美觀，也能提升企業形象，讓認養商家的榮譽感有所提升並帶動本縣鄉親對認養商家之認同感。

發稿日期：112 年 6 月 發稿單位：廢管科 金門縣環保局新聞資料 聯絡人：黃杏玲科長(0911193980) 新聞稿 1 則 附 3 張照片 附明己(0912400975) 隨立即發布 隨於 年 月 日發布 金門縣 112 年度上半年海岸及環境清潔維護認養成果 『整潔金門、清淨家園』營造一個舒適宜人的環境，一向是縣政努力的目標，尤其近年本縣大力推動發展觀光，除了本縣獨有的人文歷史，整潔美麗的環境更是吸引世界各地的遊客的主要法寶。 而舉凡道路環境、公廁及海岸環境都需要長期派人進行維護，近幾年在環保局的推動之下本縣民間企業團體或社區都投入認養作業，除因有安全疑慮海岸段外，目前已有 49 個社區認養海岸共計 49,423 公尺，企業團體有台電金門區營業處、台電塔山發電廠及金門皇家酒莊共認養 4 處海岸，成效良好。 而在本縣主要人口及觀光人潮出入區域道路環境，目前本縣已有 77 間商家加入道路認養行列，其中連鎖便利商店數量為最多，共有 7-11 統一超商 26 家，FamilyMart 全家便利商店有 14 家，總計 40 間連鎖便利商店已加入金門縣道路認養的行列，環保局也將不定期查核維護現況，並遴選出認養成效優良單位以茲表揚。 另外，金門縣政府各機關單位、企業團體以及各社區環保志工為維護海岸環境整潔，也經常辦理淨灘活動，截至本年度 6 月為止，金門縣清理淨灘垃圾執行成果共計動員 14,682 人次，清理海岸垃圾 213.4 公噸垃圾，清理海岸長度達 1,342 公里，清理次數為 1,381 次。 美麗的海岸需要大家的投入，希望在海岸上只看見美麗的身影，不留下任何垃圾，環保局期待有更多的社區、企業及商家加入環境認養行列共同打造美麗整潔的金門，方能創造更佳效果，並可提升企業形象。有意願參與認養之企業團體，可至環保署認養系統(https://ecolife2.epa.gov.tw/StoreAdopt/StoreAdopt.aspx)登錄相關資料或洽電 082-334325 張先生協助辦理。 <table border="1"> <tr> <td>承辦人</td> <td>科長</td> <td>副局長</td> <td>局長</td> </tr> </table>	承辦人	科長	副局長	局長	發稿日期：112 年 11 月 30 日 發稿單位：廢管科 金門縣環保局新聞資料 聯絡人：黃杏玲科長(0911193980) 新聞稿 1 則 附 3 張照片 附明己(0912400975) 隨立即發布 隨於 年 月 日發布 金門縣 112 年度海岸及環境清潔維護成果 為提升環境整潔，打造金門親世界。期待有更多的企業及商家加入環境認養行列，提升企業形象，強化綠資源認養陣容，共同努力邁向有善環境、推動全民環保。 『整潔金門、清淨家園』營造一個舒適宜人的環境，一向是縣政努力的目標，除了本縣獨有的人文歷史，整潔美麗的環境更是吸引世界各地的遊客的主要法寶，本年度公園、道路、雜亂點、公廁、海岸及其他區域皆有民間企業團體認養，成效良好。 金門縣環保局、政府機關單位、企業民間團體以及各社區環保志工為維護海岸環境整潔，也經常辦理淨灘活動，本年度民間認養海岸環境共有 49 處，企業則有 4 處；另外，在本縣主要人口及觀光人潮出入區域道路環境，本年度新增 20 家，目前共有 87 間商店共同維護道路環境整潔作業，環保局將不定期查核認養現況，遴選出認養成效優良單位以茲表揚。 本縣環保局指出，112 年截至 11 月為止，金門縣清理淨灘垃圾執行成果共計動員 12,835 人次，清理海岸垃圾 234.6 公噸垃圾，清理海岸長度達 1,196.4 公里，清理次數為 1,175 次，另外環保局備有大型淨灘車、四輪沙灘搬運車等機具配合清理海岸。 環境清潔人人有責，並非少數清潔人員就能清除，需要大家一起共同努力維護，在生活中做到垃圾減量，落實垃圾不落地及垃圾分類，另外，環保局呼籲民眾平日就要淨灘做環保，美麗的海岸需要大家的投入，希望在海岸上只看見美麗的身影，不留下任何垃圾。美麗整潔的金門需要大家一起共同努力維護，盡自己一份心力，營造金門美好環境。
承辦人	科長	副局長	局長		

圖 3-3-1 112 年度環境認養及清理成果新聞稿



3-3-3 推動民間團體、企業團體參與公廁認養作業

認養公廁環境清潔維護工作，則必須保持公廁環境不濕、不髒、不臭，達到公廁整潔特優級以上之水準。公廁認養期間最少為 1 年，經公廁管理單位考核成效優良者，於認養期滿享有優先續約權。

本年度工作界定會討論過程中，因推動公廁認養工作非環境部目前主要推動業務，且未列入考評項目，故後續執行以協助有意願認養之單位為主，故本年度執行以聯絡過往認養之企業，確認是否繼續認養為優先，如有其他團體主動要求認養，就由本工作團隊協助進行認養之作業，截至 11 月，共計 8 企業認養 32 座公廁，認養企業如表 3-3-4 所示。

表 3-3-4 112 年公廁認養彙整表

序號	名稱	地址	認養單位
1.	成功海灘公廁	金門縣金湖鎮正義里成功 1-3 號	立境環境科技股份有限公司
2.	陳景蘭洋樓公廁	金門縣金湖鎮正義里成功 1-1 號	
3.	金湖鎮公有零售市場公廁	金門縣金湖鎮新市里黃海路 90-5 號	
4.	新市里菜市場	金門縣金湖鎮新市里新市里菜市場	
5.	中正公園	金門縣金湖鎮新市里中正公園	
6.	中正公園老人休閒活動中心	金門縣金湖鎮新市里太湖路 2 號	
7.	環保公園 1 號男廁	金門縣金湖鎮正義里尚義 100 號	晶淨科技股份有限公司
8.	環保公園 2 號男廁	金門縣金湖鎮正義里尚義 100 號	
9.	環保公園 1 號女廁	金門縣金湖鎮正義里尚義 100 號	
10.	環保公園 2 號女廁	金門縣金湖鎮正義里尚義 100 號	
11.	環保公園低碳教育館女廁	金門縣金湖鎮正義里尚義 100 號	技佳工程科技股份有限公司
12.	環保公園低碳教育館男廁	金門縣金湖鎮正義里尚義 100 號	
13.	金門縣環境保護局男廁	金門縣金湖鎮正義里尚義 100 號	
14.	金門縣環境保護局女廁	金門縣金湖鎮正義里尚義 100 號	
15.	市港重劃區公園無障礙親子廁	金門縣金湖鎮新湖里塔后 230-1 號	瓊林 79 號民宿
16.	市港重劃區公園女廁	金門縣金湖鎮新湖里塔后 230-1 號	
17.	市港重劃區公園男廁	金門縣金湖鎮新湖里塔后 230-1 號	
18.	瓊林坑道	金門縣金湖鎮瓊林里瓊林坑道	
19.	金湖鎮公所公廁	金門縣金湖鎮林森路 2 號	印象瓊林民宿
20.	82 據點公廁	金門縣金湖鎮料羅里料羅	
21.	成功海灘無障礙親子廁	金門縣金湖鎮正義里成功 1-2 號	
22.	成功海灘女廁	金門縣金湖鎮正義里成功 1-2 號	



序 號	名 稱	地 址	認 養 單 位
23	金沙鎮公所公廁 (3F)	金門縣金沙鎮環島東路 1 段 112 號	樓仔下 民宿
24	汶沙里菜市場公廁	金門縣金沙鎮汶沙里汶沙里菜市場	
25	沙美車站男廁	金門縣金沙鎮環島東路一段 112 號	大立環保科技 有限公司
26	沙美車站女廁	金門縣金沙鎮環島東路一段 112 號	
27	沙美車站無障礙廁所	金門縣金沙鎮環島東路一段 112 號	
28	金寧鄉公所男廁	金門縣金寧鄉仁愛新村 1 號	
29	金寧鄉公所女廁	金門縣金寧鄉仁愛新村 1 號	
30	山外車站男廁	金門縣金湖鎮黃海路 90 之 1 號	金湖鎮 信義新村 發展協會
31	山外車站女廁	金門縣金湖鎮黃海路 90 之 1 號	
32	山外車站無障礙廁所	金門縣金湖鎮黃海路 90 之 1 號	





3-4 宣導工作

3-4-1 辦理登革熱孳生源清除培訓說明會

為提供病媒蚊知識推廣與登革熱孳生源清除觀念，特針對各縣鎮病媒蚊潛在風險區域之環保機關（含清潔隊）、鄉鎮公所、村里及社區等，以病媒蚊介紹及防治課程為主，輔以室內蚊蟲辨識教學及室外巡查教學，加強參與人員病媒蚊孳生源清除能力。

本工作團隊已於 4 月 27 日及 6 月 16 日完成辦理 2 場次登革熱孳生源清除培訓說明會，參與人數分別為 54 人及 39 人，辦理情形如下。

一、 辦理日期及地點

場次	日期	辦理地點	參與人數	參與對象
第一場	112/04/27	金門縣環保局	54	五鄉鎮清潔隊員、環保志工
第二場	112/06/16		39	五鄉鎮清潔隊員、社區志工

二、 辦理單位

(一)主辦單位：金門縣環境保護局

(二)承辦單位：大立環保科技有限公司

三、 參與單位及注意事項

(一)對登革熱孳生源清除及防蚊工作有興趣者，以環保機關（含清潔隊）、鄉鎮公所、村里及社區（以村里長或社區志義工第一線人員為優先）為主。

(二)本次活動提供 2 小時志工服務時數，請於簽到時告知工作人員，並填寫相關資料，以利後續處理。

(三)本次活動不提供一次性用品，請自備環保杯，並於會後提供餐盒。為響應惜食，報名後若因故無法到課者，請提早電話告知，避免浪費。

四、培訓說明會流程

時間	課程	細項說明	備註
08：30-09：00	報到	-	大立環保科技有限公司
09：00-09：10	致詞	長官致詞	金門縣環保局
09：10-10：00	病媒蚊知識與防治	1. 病媒蚊概述 2. 登革熱傳染與症狀 3. 病媒蚊生態與習性 4. 孳生源介紹與樣態 5. 病媒蚊防治（環境管理與孳生源樣態、環境用藥與防蚊偏方、個人防護、法規防治）	吳俊穎醫師 金門醫院急診醫學科 主治醫師
10：00-10：10	休息時間	-	台灣大學公共衛生系學士 高雄醫學大學醫學系學士 高雄榮總急診部總醫師 台大公共衛生碩士進修中
10：10-11：00	孳生源清除	1. 室內蚊蟲辨識教學 (1) 孑孓與成蚊辨識 (2) 防蚊液與環境用藥 (3) 孳生源樣態模擬 2. 室外巡查與孳清教學 (1) 找尋孳生源 (2) 學習孳生源清除方式	
11：00	賦歸	-	大立環保科技有限公司

2場說明會皆邀請到金門醫院急診醫學科主治醫師吳俊穎，以醫師的專業角度針對病媒蚊的生態及傳染症狀進行開場，再介紹孳生源的樣態及環境管理，透過影片讓參與的人員學習到「登革熱病媒蚊的傳播途徑」及「如何清除並避免製造新的孳生源」，最後再以急症室遇過的相關病歷，讓參與人員了解症狀發生時要做什麼處置，以及就醫時要注意的事項，可讓醫生更快速的了解病因，對症下藥。

參與的人員均表示本次的課程很有幫助，不只了解到登革熱的相關防治知識，也了解到民間有許多偏方用法並不正確，進而學習到很多相關正確專業知識，也讓學員回去後更積極進行病媒蚊孳生源清除的工作，希望未來環保局可以多多舉辦相關活動，活動現況如圖3-4-1所示



圖 3-4-1 112 年登革熱孳生源清除培訓說明會現況



3-4-2 辦理環境衛生相關宣導活動

本工作團隊依契約規範辦理環境衛生相關政策宣導活動 2 場次，宣導主軸為鼓勵「遛狗繫狗鍊，遛狗不留便」及「環境無菸蒂，心情好美麗」等環境議題，喚醒民眾對環境的環保意識，主動積極投入環保工作並持之以恆，從內心出發，真正落實保護環境的行動，並讓寵物飼主們瞭解自身的責任，遛狗時應隨身攜帶狗便袋以及清水，讓自家的寵物也是鄰里的好鄰居。

一、環境衛生宣導活動辦理情形

本工作團隊已於 5 月 30 日及 9 月 30 完成辦理二場次 環境衛生宣導活動，辦理場次如表 3-4-1。

表 3-4-1 112 年環境衛生相關政策宣導活動場次

場次	日期	配合辦理活動	辦理地點	備註
第一場	5 月 30 日	金門迎城隍	金城鎮	已辦理
第二場	9 月 30 日	湖光市集	金湖鎮	已辦理

二、辦理成果

第一場次配合本縣最熱鬧之民俗慶典迎城隍活動，將城隍繞境結合環保政策，進行宣導傳達「垃圾不落地」核心理念，目前之所以違規垃圾仍會出現，常是因為民眾貪圖一時的方便，就隨意將垃圾丟棄，為了杜絕此種隨意棄置垃圾包及資源回收物的情形，希望能結合政府及民間的力量改善違規垃圾包棄置的情形，活動前幾日先於環保局 FB 張貼垃圾桶放置位置之圖卡進行宣傳(如圖 3-4-2 所示)，再於活動當日聘請工讀人員 20 位，於繞境沿線設置垃圾桶及垃圾袋(分為一般垃圾及資源回收)，以「宣導舉牌」和動作加強資源回收宣導，提醒民眾、遊客確實進行垃圾分類及垃圾不落地並等。

第二場次配合金湖鎮湖光市集活動辦理，本團隊至活動現場設置宣導攤位，以民眾生活相關為主之環境衛生問題(題庫如表 3-4-2)，以有獎徵答兌換活動，藉由寓教於樂之方式達到環境教育宣導之目的當日活動現況如圖 3-4-3 所示。



表 3-4-2 環境衛生宣導問答题庫(範例)

序號	答案	題目
1	(O)	塑膠垃圾不容易分解，會對環境造成極大的危害，所以我們要盡量減少塑膠使用量，保護地球環境。
2	(X)	「狗」是人類的好朋友，因此，帶心愛的狗兒外出的時候，可「不用」繫鏈繩讓犬隻自由自在奔跑、玩耍。
3	(O)	依照廢棄物清理法，家畜在道路或公共場所便溺，所有人及管理人負有清除的責任，如果不清除，依該法可以處新台幣 1,200 以上 6,000 元以下罰鍰，經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰。
4	(X)	煙蒂很小不會造成多大的污染，可以常隨手丟棄路旁或水溝中。



圖 3-4-2 112 年金門迎城隍臉書宣傳情況



金門迎城隍當日活動情況



金湖鎮湖光市集活動情況

圖 3-4-3 112 年環境衛生相關宣導活動情況

3-4-3 辦理戒檳班或相關宣導活動

立法院於 102 年 5 月 29 日三讀通過增訂「廢棄物清理法」第 50 條之 1，凡違反廢棄物清理法第 27 條第 1 款：隨地吐檳榔汁、檳榔渣者，除罰 1,200 至 6,000 元罰鍰，還需接受 4 小時戒檳班講習，如於 112 年有開立罰單，本工作團隊將依計畫工作內容，配合環境部政策辦理 1 場次（4 小時）戒檳班講習。

經綠網查詢，金門縣近年並無需接受戒檳班課程之裁處案件，故本工作團隊與環保局討論後，先行於 4 月 22 日「金寧鄉石蚵文化季」，依契約規範辦理環境衛生相關政策宣導活動 1 場次，宣導主軸為「識檳、拒檳、戒檳」健康三撇步，正確認識檳榔危害，並拒絕與戒除檳榔，以嚼食檳榔為有害健康為主要方向，設計相關問題，如圖 3-4-4 所示，除宣導民眾建立檳榔健康危害的正確認知外，更提醒具有嚼食檳榔習慣的民眾，定期接受口腔黏膜健康檢查，早日戒除檳榔，避免口腔癌的危險，辦理情況如圖 3-4-5。

正面	背面
檳榔對人體健康的危害 A：對牙齒的磨損、磨耗，咀嚼功能變差。 B：使牙齒琺瑯質的喪失會造成牙齒的畏冷、怕熱、怕酸等敏感反應。 C：使口腔黏膜上皮有增生、癌化的作用。 D：以上皆是。 	罰鍰外加4小時 戒檳班講習！ 隨地吐檳榔汁、檳榔渣行為除罰鍰外尚須接受 4 個小時戒檳班講習 D 
吃檳榔，牙齒會比較健康   	罰鍰外加4小時 戒檳班講習！ 嚼食檳榔會耗損牙齒、牙床，同時因石灰形成鹼性環境亦對口腔造成傷害 
戒檳榔要打針吃藥   	罰鍰外加4小時 戒檳班講習！ 戒檳榔不需要打針跟吃藥，只要你有決心那麼絕對會成功戒除 

圖 3-4-4 嚼食檳榔有害健康宣導問答題庫(版面範例)




圖 3-4-5 嚼食檳榔有害健康宣導活動實況



3-4-4 辦理公廁清掃學習活動

為確實提升金門縣公廁整體環境，並將正確清掃精神全面落實在金門縣公廁，本工作團隊將辦理 2 場次公廁清掃學習活動，邀請轄內公廁單位內之清潔人員、主管及公廁管理單位參加清掃學習活動，確實改善全縣所有公廁之環境清潔，全面提升本縣公廁潔淨品質，達到「不髒、不濕、不臭，新三不原則」的目標。

本工作團隊已於 5 月 8 日及 8 月 14 日辦理二場次公廁清掃學習活動，辦理場次如表 3-4-3。

表 3-4-3 112 年公廁清掃學習活動場次

場次	日期	辦理地點	參與對象	參與人數
第一場	5 月 8 日	賢庵國小垵湖分校	全校師生	34
第二場	8 月 14 日	金門縣環保局	公廁清掃人員	46

一、辦理情形

1. 第一場次

- (1) 辦理日期：112 年 5 月 8 日 (一) 7:50-8:30。
- (2) 辦理地點：賢庵國小垵湖分校。
- (3) 活動對象：全校師生共 34 人
- (4) 活動規劃：活動內容以環境部近年來推廣之優質如廁文化教案進行，教案容為「如廁禮儀」，將利用一節課 40 分鐘的時間，向國小學生說明優質如廁文化的重點內容。

活動時間	活動內容	講師
10 分鐘	廁所文化大不同	大立環保 楊鈞嵐
20 分鐘	優質如廁行為	
5 分鐘	衛生紙溶解實驗	
5 分鐘	綜合討論	

(5) 辦理情形

課程中教導如何辨別公廁標誌及圖示、認識各國如廁文化與臺灣如廁文化的不同、辨識衛生紙包裝說明，了解何種衛生用紙材質可否溶於水，以及學習使用公廁時優質的如廁行為等。

透過孩童的學習，不僅在校能與同儕分享，返家後亦可將所學與家人共享，提升個人對維護公廁環境的敏感度與責任感，進而愛護生活環境，培養公德心，讓如廁禮儀深入家庭影響更多人，辦理情況如圖 3-4-6。



圖 3-4-6 112 年優質如廁文化宣導辦理情形

2. 第二場次

- (1) 辦理日期：112 年 8 月 14 日 (一) 14：30-16：30。
- (2) 辦理地點：金門縣環保局大會議室。
- (3) 參加對象：金門縣列管公廁管理單位及清掃人員。
- (4) 活動規劃：活動內容以環境部近年來推廣之優質如廁文化教案進行，說明環境部公廁重點政策，本年度公廁巡檢重點及常見缺失，討論公廁經常面臨的衛生問題，如異味問題、馬桶不乾淨、地面污垢等內容。

課程時間	課程主題	課程內容	備註
14:00-14:30	報到		大立環保
14:30-14:40	長官致詞		環保局
14:40-15:00	如廁文化禮儀	✓ 認識臺灣及各國如廁文化與廁所美學 ✓ 辨識衛生用紙的種類	楊鈞嵐 大立環保科技有限公司計畫襄理
15:00-15:20	公廁清掃學習與安全	✓ 廁所清掃流程介紹 ✓ 清掃工具的使用方法	
15:20-15:30	休息		
15:30-15:50	廁所防疫安全須知	✓ 如廁防疫措施 ✓ 公廁消毒清掃作業	楊鈞嵐 大立環保科技有限公司計畫襄理
15:50-16:10	環境部公廁重點政策	✓ 環境部公廁重點政策 ✓ 環保局公廁巡檢重點 ✓ 常見公廁衛生問題	環保局承辦
16:10-16:20	綜合討論		大立環保
16:30	賦歸		

(5) 辦理情形

本次清掃學習先介紹各國公廁大不同，再了解不同場所和材質的清潔需求，以及使用適當的清潔工具和化學品，可以提高清潔工作的效率和效果。尤其公廁是眾多人士共同使用的場所，保持其清潔是防止疾病傳播的關鍵，透過說明環境部公廁重點政策，以及環保局稽察人員的檢查方向及往年常見缺失，讓管理單位及清掃人員可以制定有效的清潔計畫，確保公廁保持良好的衛生條件。



圖 3-4-7 112 年公廁清掃學習活動辦理情形

3-4-5 拍攝本縣環境或海岸清潔維護環境教育宣導推廣作業影片

環境衛生維護人人有責，垃圾是現代文明生活下的產物，現代化的生活、商店、觀光客，使得金門的垃圾產量相當可觀，近年金門實施嚴格的二次分類，夾雜過多可回收物質之垃圾不收，不少人為了省麻煩，就將垃圾隨意丟棄，造成環境髒亂，尤以城區與郊區交界，常可見生活垃圾被丟棄於草叢，更有甚者，把一般垃圾丟置於路旁廚餘桶，造成環境髒亂。

本年度共拍攝二部影片，主題分別為「環境衛生宣導」及「登革熱孳生源清除」，藉由影片讓民眾了解亂丟垃圾會造成的後果，以及清除室內外容器積水可減少登革熱孳生源產生，影片腳本如後說明。

一、影片腳本-環境衛生

序號	畫面	旁白	秒數
1	金門的美景(空拍、遊客在城鎮觀光的樣子)	金門擁有豐富的文化資產，吸引無數遊客前往，漫步在金門時，抬頭便可看見閩南建築風格的古厝或是巴洛克式洋樓，但是這美麗的外表下，卻有令人難過的事情.....	10 秒
2	金門的垃圾情況(用恐怖片的效果) 1、鄉間小路旁的垃圾 2、樹林裡堆積的大量垃圾， 3、道路旁提早放置的垃圾	這個美麗的島嶼也存在著垃圾亂丟的問題。由於許多人不願意花時間妥善處理垃圾，導致許多地方出現了垃圾亂丟的情況。不僅污染環境，還會危害到我們的健康	10-15 秒
3	1、民眾拿著手機錄下騎車亂丟垃圾的人 2、上傳公害陳情系統的畫面 3、搭配旁白之畫面	1. 如果你發現有人亂丟垃圾，請不要坐視不管，拿起你的手機，拍下違規者的行為，進行檢舉的管道有 2. 將你拍攝到的照片或畫面上傳到環境部的「公害污染陳情網路受理系統」 3. 撥打縣府 1999 熱線或環保局，接獲檢舉案件時，即會儘速派員依法查證。或可約定時間陪同環保人員指認污染源或其污染行為人，而金門縣政府為鼓勵檢舉垃圾亂丟行為，還設立了獎金制度。只要提供有效的照片或影片，確定裁罰後，就可以獲得 3 成的檢舉獎金。	20-30 秒
4	請搭配旁白拍攝畫面	所以，為了我們的健康和環境，在平時應加強環境整頓與做好垃圾分類，保持環境乾淨，並遵守垃圾不落地規定，在垃圾車到達時再將垃圾拿出去，提前放置是違反廢棄物清理法第 27 條，可處新臺幣 1,200 元以上 6,000 元以下罰鍰。所以為了我們的環境，我們的荷包，多做一點，維護美麗的金門。	20-30 秒



二、影片腳片-登革熱孳生源清除

序號	畫面	旁白	秒數
1	炎熱的夏天，民眾在庭園陰涼處休息，卻有蚊子一直飛來飛去		10 秒
2	被蚊子吵到睡不著，生氣的拿著電蚊拍揮來揮去	這些蚊子真的很煩耶~為什麼會有這麼多蚊子丫(生氣對天空大喊)	10 秒
3	鏡頭拉遠，在庭園裡有好多的積水容器桶子，花盆		10 秒
4	積水容器的實景社區裡小農場周遭放一堆積水容器的畫面	在傳統的金門社區裡隨處可見小小的開心農場，這也算是金門的特色之一 但是在這些農場旁常堆滿了積水的桶子，是要用來澆灌用的，可是你知道嗎	10 秒
5	請搭配旁白拍攝畫面	夏天是蚊蟲孳生的季節，堆積的垃圾和積水容器會成為蚊蟲孳生的溫床。如果不加以控制，就會對人類健康造成威脅，所以我們要徹底落實「巡、倒、清、刷」 ◆「巡」—經常巡檢，檢查居家室內外可能積水的容器 ◆「倒」—倒掉積水，尤其是垃圾桶、水桶、盆栽底盤等容易積水的容器。 ◆「清」—貯水的容器不用時應妥善收藏、加蓋密封或清除 「刷」—留下的器物也要刷洗以去除斑蚊蟲卵，並妥善收拾或予以倒置要定	30-60 秒
6	請搭配旁白拍攝畫面	所以，為了我們的健康和環境，在平時應加強環境整頓並定期檢查室內外的水源，及時清理積水容器，避免蚊蟲孳生。孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」，既可防止蚊蟲孳生，亦可預防登革熱。	20-30 秒

三、執行成果

本工作團隊於 3 月提供腳本，與局端持續討論修正，並於 4 月再提修正版，於 5 月 16 日收到局端回文確認，立即與影片廠商「當代藝術工作室」進行拍攝規劃，於 6 月 16 日開始進行拍攝，於 7 月 15 日完成初版，影片已於 8 月拍攝完成，也已提送環保局並於 FB 上發佈。影片發佈情況及影片位址如圖 3-4-8 所示。

	
環保局 FB 發佈影片	
	
環境衛生宣導影片	登革熱孳生源清除影片

圖 3-4-8 影片發佈情況及線上觀賞 QR Code



3-4-6 新聞稿

本工作團隊於計畫內提供至少 6 則新聞稿，內容為加強宣導環境衛生相關政策，及彙整環境衛生管理相關成果報告、報表及簡報內容。並依照每月時事及加強宣導重點彙整撰寫。

截至 11 月為止，已提供 8 則新聞稿，彙整內容如表 3-4-4 所示，完整新聞稿請參閱附件七。

表 3-4-4 112 年已提供之新聞稿彙整表

序	新聞稿主題
1	全數加入！金門縣道路認養連鎖超商熱烈響應
2	登革熱孳生源清除培訓說明會 攜手防治登革熱
3	菸蒂不落地 陽翟老街環境衛生一起守護
4	春季淨灘活動前宣傳新聞稿
5	春季淨灘活動後成果新聞稿
6	上半年環境整潔維護認養成果
7	「巡倒清刷」動起來 杜絕登革熱孳生源
8	整潔的金門 從自掃門前雪做起

3-4-7 協助製作環境維護宣導圖卡

在資訊爆炸的時代，資訊的來源管道多元且容易取得。政策議題對民眾而言一直都是比較艱澀難懂，所以透過摘要、彙整、轉譯成較好入口的「數位內容」，能夠使其重新產生被需要的價值。因此宣導圖卡便成了在這個資訊爆炸的時代，政府單位傳遞資訊最為重要的工具之一。

本工作團隊已協助配合環保新聞時事製作圖卡 6 張，如圖 3-4-9，供環保局進行相關資訊傳達推動，並於環保局臉書粉絲專頁發布。



圖 3-4-9 112 年提供環保局宣導圖卡



3-4-8 宣導民眾遛狗不留便

狗便長期以來是影響市容的問題之一，若飼主任意疏縱犬隻隨地便溺，無論是遛狗時未自主清理狗便或放任犬隻在外逗留排遺，皆是街道上常見的狗便污染來源，因此，如何從提升飼主自主清潔意願，並減少狗便問題，是提升環境品質的重要關鍵。

本工作團隊前往民眾較常遛狗之地點，向宣導民眾「遛狗清狗便」、「遛狗清狗尿」及「遛狗繫狗鍊」，每月 10 件數。

一、執行方式

- (一)於各項大型活動前往進行「不得縱容犬隻大便」及「遛狗隨手清狗便」等相關宣導，並發與宣導單，如圖 3-4-10 所示。
- (二)明確告知放任犬隻排便未清除情事，依廢棄物清理法規定，最高可處新臺幣 6,000 元罰鍰。
- (三)利用簡易問卷，如圖 3-4-11 所示，讓民眾了解相關罰則，並引導協助推廣相關訊息。

遛狗繫狗鍊，遛狗不留便

「愛牠，請不要讓牠隨“便”」



行政院環境保護署 關心您

環境衛生污染報案專線：0800-066666
<http://www.epa.gov.tw/>

「遛狗繫狗鍊，遛狗不留便」的具體作法

遛狗民眾宜養成遛狗前替犬隻繫上狗鍊及隨身準備好寵物排泄物清除工具，並將犬隻便溺立即清理之觀念落實於生活中，共同建立優質的環境品質。

清除狗便標準作業程序：

狗便物種類	狀態	清除器具	清除方式
糞便	乾結		以向便結或塑膠袋套手攆取清除。
	半乾硬	可隨手攆取	以向便結或塑膠袋（紙）攆清除。
	濕軟	罐子、砂（或木屑）、掃帚（塑膠）、漂水、塑膠袋或狗便攆取器	以砂或木屑與其攆拌攪，再以腳或掃帚攆清除或以塑膠袋套手攆取攆取（攆）攆起攆，地面以漂水沖洗潔淨。
	未落地		當式攆攆攆攆時，即以掃（紙）攆攆攆，完畢後應將攆攆攆攆，攆攆攆攆攆攆。
尿便	液體	漂水、膠紙紙	以漂水沖洗；或以攆（紙）攆攆攆攆，攆攆攆攆攆攆。

貼心小建議：

1. 教導愛犬屋內或於易清潔地點（如水溝蓋、排水溝……等）定點如廁，才是一勞永逸的作法，犬隻進入室內前，將尿尿或糞便攆攆攆。
2. 以狗飼料或專門料理之肉食類食犬糞（勿經食飼料），以確保狗兒健康及控制細菌物狀況。

清狗便的好工具



加強推動
【遛狗繫狗鍊，遛狗不留便】

狗是人類最好的朋友，狗也是人類共同生活的夥伴，並保護主人。狗與人的故事不勝枚舉，在街頭上，導盲犬幫助盲人過路，更著實讓人難以捨棄牠。

然而少數犬隻隨意便溺，破壞市容及環境衛生；且部分民眾飼養犬隻採放養式，疏縱狗兒於街頭巷尾四處亂竄，時有攻擊他人情事發生，危害民眾安全。導致民眾對於狗兒的觀感常出現正反面極之評價。

近來民意代表及民眾多次反映，犬隻便溺污染，造成環境衛生問題，環保署業於95年3月24日函請各地方環保機關加緊稽查。違反者依廢棄物清理法處罰，並自95年5月起按月提報每月執行成果。

圖 3-4-10 遛狗繫狗鍊，遛狗不留便宣導單

金門縣遛狗不留便宣導Q&A

112年 月 日() 宣導地點：

問題	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 您是否有養狗？ (否→Q2，是→Q3)	是否	是否	是否	是否	是否	是否	是否	是否	是否	是否
2 家人是否有養狗？(否→Q4)	是否	是否	是否	是否	是否	是否	是否	是否	是否	是否
3 遛狗時會攜帶清理用具嗎？	袋子 清水	袋子 清水	袋子 清水	袋子 清水	袋子 清水	袋子 清水	袋子 清水	袋子 清水	袋子 清水	袋子 清水
4 您知道狗狗大便後不清，會有罰則嗎？	知道 不知	知道 不知	知道 不知	知道 不知	知道 不知	知道 不知	知道 不知	知道 不知	知道 不知	知道 不知
5 您願意跟親友推廣這些訊息嗎？	願意 不願意	願意 不願意	願意 不願意	願意 不願意	願意 不願意	願意 不願意	願意 不願意	願意 不願意	願意 不願意	願意 不願意

金門縣環境保護局

圖 3-4-11 遛狗繫狗鍊，遛狗不留便宣導問卷

二、執行成果

巡查人員選擇民眾較常遛狗地點進行宣導，截至 11 月共完成 110 件巡查宣導作業，同時也以簡易的問卷，詢問飼主是否有攜帶清理用具、清楚罰則及是否願意推廣。

宣導對象中有 48 位本身為飼主，17 位家中有飼養犬隻，在隨身攜帶清理用具方面，會攜帶狗便袋者有 59 位，僅帶清水者 3 位，兩樣都攜帶的為 8 位，其中有 1 位民眾完全都沒有，顯見飼主對於清狗尿的觀念尚未普及。

本工作團隊於下半年度宣導時，會特別加強遛狗也該攜帶清水清狗尿之觀念，大部份的民眾都知曉遛狗留便會有罰則，僅有 10 位民眾不清楚，也都願意向身旁有飼養犬隻之朋友及家人，分享此次被宣導的內容。

8 月 26、27 日配合本縣動植物防疫所「112 年度動物狂犬病預防注射工作」，針對飼主進行宣導，發現飼主都以為遛狗時，只需清理狗大便。故本工作團隊也在現場進行宣導，養狗一定要注意環境問題，不少檢舉案件都是鄰居無法忍受飼主放任狗隻便溺不清理，尤其是小便惡臭問題，不乏為鄰居向飼主提醒無效後憤而檢舉，為提升環境品質，遛狗時務必留意與清理，宣導地點如表 3-4-5，統計結果如表 3-4-6，宣導情況如圖 3-4-12，每月宣導紀錄表請參閱附件八。

表 3-4-5 遛狗不留便宣導地點及件數統計表

月份	地點	宣導件數
1 月	金城車站周邊	10
2 月	金城車站、金門大學周邊	10
3 月	石雕公園	10
4 月	金門大橋-金寧鄉石蚵文化季	10
5 月	金城國中周遭	10
6 月	金門縣立體育場周遭	10
7 月	金門縣山外車站周遭	10
8 月	金門縣省政府	10
9 月	北鎮廟周遭	10
10 月	新市公園	10
11 月	家樂福周遭	10
總計		110

表 3-4-6 遛狗繫狗鍊，遛狗不留便宣導問卷統計表

本身為飼主	無飼養	家人有養狗	遛狗攜帶用品習慣				知道有罰則嗎		願意推廣訊息嗎	
			狗便袋	清水	都攜帶	都沒帶				
48	45	17	51	3	8	1	是	否	是	否
							100	10	105	5



圖 3-4-12 遛狗繫狗鍊，遛狗不留便宣導情況

3-4-9 宣導民眾勿隨處亂丟菸蒂及勿亂吐檳榔汁

本工作團隊前往交通場站及便利商店外，針對吸菸民眾宣導民眾「菸蒂不落地」及「吸菸請自備菸蒂盒」，每月 10 件數。

一、執行方式

- (一)於巡查過程中，如有發現癮君子即前往宣導不亂丟菸蒂，違反者將依「廢棄物清理法」規定裁處新臺幣 1,200 元以上 6,000 元以下罰鍰之相關規定。
- (二)於各項活動中，宣導民眾於設有收集菸蒂設備周邊吸菸，吸菸後應將火熄滅，再將菸蒂丟入垃圾桶、菸蒂收集設備中或隨身自備之菸蒂收集盒，並發與宣導單，如圖 3-4-13 所示。。
- (三)針對過往友善店家巡查發現有菸蒂、垃圾及檳榔渣等髒亂情事發生之超商，進行對吸菸民眾的宣導。




圖 3-4-13 環境無菸蒂，心情好美麗宣導單張

二、執行成果

本工作團隊以宣導單張方式進行勿亂丟菸蒂及勿亂吐檳榔汁宣導，截至 11 月共完成 130 件宣導作業，其中有抽菸者為 100 人，同時有吸菸及吃檳榔者有 12 人，吸菸地點以戶外 40 人最多，其次為家中 37 人，隨身攜帶熄菸盒的民眾只有 1 人。

為提高民眾的環保意識，本工作團隊也對吸菸民眾宣導攜帶隨身熄菸盒的觀念，除了有助於保持環境的清潔，也可以避免違反「廢棄物清理法」而被檢舉開單。宣導地點及件數如表 3-4-7，統計結果如表 3-4-8，宣導情況如圖 3-4-14，每月宣導紀錄表請參閱附件九。

表 3-4-7 勿丟菸蒂及勿亂吐檳榔汁宣導地點及件數統計表

月份	地點	宣導件數
1 月	山外車站附近	10
2 月	7-11 金石門市	12
3 月	金城車站、金門大學周邊	12
4 月	金門大橋-金寧鄉石蚵文化季	12
5 月	金城國中周遭	12
6 月	金門縣立體育場周遭	12
7 月	習山湖公園	12
8 月	成功海灘	12
9 月	尚義機場周遭	12
10 月	新市公園	12
11 月	家樂福周遭	12
總計		130

表 3-4-8 勿丟菸蒂及勿亂吐檳榔汁宣導問卷統計表

有吸菸	嚼食檳榔	吸菸地點				
		家中	辦公地點	開/騎車	吸菸區	戶外
100	12	37	6	3	15	40



圖 3-4-14 勿丟菸蒂及勿亂吐檳榔汁宣導情況

3-4-10 推動1處地點建立無菸蒂示範街道(區)

一、計畫緣起

近年政府大力推動「室內禁止吸菸」，許多癮君子改在戶外吸菸，然而戶外公共垃圾桶數量卻逐漸減少，兩項因素加起來，使亂丟菸蒂的現象有增無減，環保局也有加強宣導「勿亂丟菸蒂」、「吸菸自備菸蒂盒」、「在有菸蒂收集設備附近吸菸」，減少隨意丟棄菸蒂之行為。

二、計畫目的

本年度以「金沙鎮陽翟老街」作為推廣無菸蒂街道，並設立創意造型熄菸設施 2 座，希望透過社區居民及商家通力合作，互相勸導，一起來進行拒菸、反菸及勸菸的行列，共同創造無菸蒂的健康環境。

三、設置位置

2 座熄菸設施設置於陽翟老街-金東電影院前方空地，及環島東路一段公車亭入口處，設置位置示意如圖 3-4-15。




圖 3-4-15 熄菸設施設立位置

四、執行情況

本工作團隊於 3 月 20 日提送規劃書，經局端確認後即展開熄菸設施的訂購程序；4 月 17 日熄菸設施運達金門，同時也請廠商製作吉祥物造型標語；造型標語於 5 月 10 日送達金門，經由團隊再加工後，於 5 月 12 日於陽翟老街設置完成，熄菸設施設置後，本工作團隊與陽翟老街的商家溝通，特別感謝觀光處及金沙鎮公所駐金東電影院人員、浯作工作室、阿城七餅-一豐麵線、綠野-不見不散等單位與店家，熱心協助主動參與熄菸設施的菸蒂清理工作。這些努力共同維護了陽翟老街的街道整潔，攜手共同維護陽翟老街的街道整潔，現場設置如圖 3-4-16。

由於 7 月杜蘇芮颱風風力過強，導致位於公車處入口的熄菸設施創意造型被風吹斷。為了維持設施的完整性，本工作團隊於 8 月重新製作相關組件，並於 8 月 17 日重新進行設置。

11 月前往設置位置詢問協助清理菸蒂之工作人員表示，原本花園會有許多丟棄之菸蒂，自從架設後就減少許多，於平日遊客較少時，清理頻率大約是 3 天一次假日則為 2 天一次，。



圖 3-4-16 陽翟老街熄菸桶 2 座設置現況（含吉祥物造型宣導標語）



3-5 設置公廁分級標籤及公廁 QRcode 告示牌

因疫情漸緩，本縣休閒旅遊人數快速增加，公廁衛生環境成為民眾對本縣施政印象分數的一部份，為增進公廁環境清潔，以提升如廁品質，讓民眾在享受公共廁所提供的便利之餘，若發現公廁環境或設備有需改善的情形，可以拿出手機，簡單掃描活動 QRCode 進入線上通報系統，填寫需改善之問題並評價公廁滿意度，保持優良公廁環境時，亦同步降低疫情發生之風險，讓使用者都能有清新及安全的如廁環境。

一、執行方式

本工作團隊協助列管公廁巡檢作業工作，每月不定期至全縣列管公廁進行評分作業，並依據前一個月評分成績張貼對應之分級標籤；另於告示板發放完畢，並進行公廁巡查時，進行 QR code 標章設置。

二、執行成果

為符合 QR code 標章設置及公廁分級標籤的放置，本工作團隊於 2 月提出 QR code 告示板設計樣式，如圖 3-5-1 所示，並設計結合公廁資訊及 QR code 之列管單張，如圖 3-5-2 所示

依合約規定須設置公廁 QRcode 告示牌 200 個(含)以上，截至 112 年 2 月 20 日止，金門縣列管公廁數量為 208 座，而為因應環境部 112 年列管公廁之盤點政策，故本工作團隊決定製作 400 個公廁 QRcode 告示牌，以利後續新增之公廁張貼使用。

QR code 告示板於 3 月完成製作，並於 3 月 20 日運達金門，並配合環保局清掃用具發放，待公廁管理單位領取時一併發放，並告知各管理單位張貼之位置及方向，於 4 月中發放完畢，並於 5 月進行公廁巡查時放置列管單及分級標籤，共 314 張，QR code 告示板張貼及放置情況如圖 3-5-3。

6 月金門公廁列管數增加至 330 間，本工作團隊另外再印製 25 張列管單，並於巡檢時，提供新列管之公廁進行放置。




圖 3-5-1 QR code 告示板設計樣式



圖 3-5-2 QR code 列管單設計樣式



圖 3-5-3 QR code 告示板及分級標籤設置現況



3-6 研提環境衛生管理業務執行計畫並提交執行計畫成果報告

本工作項目將參考環境部 111 年 12 月 20 日環署管字第 1111167817 號函頒「112 年度直轄市及縣（市）政府環境保護績效考核計畫」中「垃圾處理及環境管理」獎項考核指標項次 12 辦理，並依照金門縣轄區特性研提適宜之環境衛生管理業務執行計畫，並於計畫執行前報請機關核備。

現階段將以「金門縣環境清潔與維護」、「菸蒂減量」為主要執行項目，並依據評分原則規劃計畫執行方向、年度績效指標及預期成效，執行將分下列子計畫進行。

一、目標

（一）子計畫一、金門縣環境衛生改善與維護計畫

加強本縣整體環境維護，提升遊憩環境品質，做為金門發展為國際觀光目的地的基石。

（二）子計畫二、金門縣菸蒂減量計畫

設立無菸街道、推動店家認養面前道路，協力清除菸蒂，協助提升街道環境品質。

二、績效指標

（一）子計畫一、金門縣環境衛生改善與維護計畫

1. 縣內髒亂熱點巡查頻率每周 1 次，全年巡查次數達 200 次以上。
2. 監控設備架設時間達 150 日。
3. 配合各鄉鎮公所辦理環境清潔週環境整潔維護相關工作 5 場次。

（二）子計畫二、金門縣菸蒂減量計畫

1. 轄內規劃無菸街道 1 條，設立創意造型熄菸設施 2 座。
2. 轄區內店家協助認養周邊環境 20 家。

3. 轄區內店家協助認養清除菸蒂集中收集設施 2 家。

4. 辦理環境衛生宣導說明會 4 場次，及配合其他單位舉辦活動設宣導攤位。

三、執行進度

工作內容項目	計畫 目標	年度	112												
		月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	累積 工作量	累積 百分比	執行 進度
子計畫一、金門縣環境衛生改善與維護計畫															
1. 縣內髒亂熱點巡查	200 次/年	執行 情形	25	25	25	25	28	25	25	25	27	25	230	100%	已完成
2. 監控設備架設	150 日	執行 情形	0	28	31	30	31	30	31	31	30	31	273	100%	已完成
3. 配合各鄉鎮公所辦理環境清潔週	5 場次	執行 情形		1		1		1		1		1	5	100%	已完成
子計畫二、金門縣菸蒂減量計畫															
1. 轄內規劃無菸街道	1 條	執行 情形					1						1	100%	已完成
2. 設立創意造型熄菸設施	2 座	執行 情形							2				2	100%	已完成
3. 轄區內店家協助認養周邊環境	20 家	執行 情形	3	1	2	1	3	0	4	3	3	2	22	100%	已完成
4. 轄區內店家協助認養清除菸蒂集中收集設施	2 家	執行 情形							4				4	100%	已完成

四、執行成果

為配合環境部針對各縣市環境衛生管理，本年度新增此工作項目，以加強縣內環境衛生維護。於 1 月 31 日前所提送之金門縣環境衛生計畫中，於環境衛生改善與維護計畫中，本工作團隊特添購 2 台縮時攝影機，以加強本縣髒亂熱點的監控，且持續協助於原有或新增之髒亂熱點進行監視設備的架設。

子計畫一及子計畫二都依設定目標全數達成，上述各項執行成果已於 112 年 11 月 16 日提交本年度業務執行計畫成果報告初稿至環境部，後續依環境部指定時間進行相關成果報告，以取得考評成績。

3-7 其他規定

一、每月召開計畫工作進度報告會議

為能於計畫執行中，與環保局保持良好聯繫，本工作團隊於每月與環保局進行工作進度報告會議，報告工作進度與相關規劃(見表 3-7-1)，以利計畫執行順利。

表 3-7-1 每月工作會議辦理日期及討論事項概要列表

月份	會議日期	討論事項概要
1月	1月17日	確認計畫執行方向
2月	2月10日	報告計畫執行內容，討論列管公廁拆分狀況及各項活動預計辦理期程。
3月	3月10日	報告計畫執行內容，討論公廁QRcode告示牌設計樣式及熄菸設施設置位置確認。
4月	4月11日	報告計畫執行內容，討論環境清潔維護宣導推廣作業影片拍攝內容。
5月	5月8日	報告計畫執行內容，討論迎城隍活動辦理。
6月	6月8日	報告計畫執行內容，討論髒亂點增設監視器及金湖再生工廠是否有再造熄菸設施。
7月	7月6日	報告計畫執行內容，加強宣導登革熱訊息，提供防治登革熱相關新聞稿1則及圖卡1張。
8月	8月11日	報告計畫執行內容，確認目前縣內是否仍有公廁為公眾使用，卻尚未列管，境清潔維護宣導推廣作業影片，有部份需修改。
9月	9月12日	報告計畫執行內容，製作“自掃門前雪”計畫之簡報，提交8月份執行村里登革熱巡查之成果，購置已領用數量的宣導品。
10月	10月20日	報告計畫執行內容，配合“自掃門前雪”計畫所需執行之工作項目。
11月	11月17日	報告計畫執行內容，確定鄉鎮考核時間，期末會議時間調查，持續進行各村里登革熱巡查工作。

二、登革熱孳生源鄉鎮巡檢記錄

臺灣登革熱疫情肆虐，今年已達 25,955 例，目前金門縣僅於 11 月發生 1 位縣外移入登革熱案例，該個案是在台灣本島活動被感染。衛生局對個案居住村里展開病媒蚊調查及相關民眾防治衛教宣導，並與縣環保局及所轄清潔隊合作，完成個案居住地點噴藥、孳生源清除工作。

本工作團隊於 8 月工檢會時接受環保局指示，前往各村里進行登革熱孳生源巡查，自 112 年 8 月至 11 月共計巡查 45 個村里，發現 20 處容器積水情況，現場除了將積水容器進行處理外，也對民眾宣導積水容器與孳生蚊蟲產生的關聯性，建立大家「巡、倒、清、刷」預防之觀念，以降低蚊蟲孳生問題，巡檢記錄如表 3-7-2，執行情況如圖 3-7-1。

表 3-7-2 8-11 月各村里登革熱孳生源巡查彙整表

序號	日期	鄉鎮	村莊	狀況
1	2023/08/17	金湖鎮	建華村	住戶放置廢棄輪胎有積水，因現場無人，故直接進行積水清除。
2	2023/08/17	金寧鄉	湖下村	住戶放置廢棄輪胎有積水，已請民眾清除。 住戶蓄水桶內有積水，現場請住戶進行積水清除並倒置，並宣導有關登革熱之預防。
3	2023/08/17	金沙鎮	山西村	住戶蓄水桶內有積水，因現場無人，故直接進行積水清除並倒置。
4	2023/08/18	金城鎮	後豐港	住戶蓄水桶內有積水，現場請住戶進行積水清除並倒置，並宣導有關登革熱之預防。
5	2023/08/18	金城鎮	賢聚村	住戶蓄水桶內有積水，因現場無人，故直接進行積水清除並倒置。
6	2023/08/22	金城鎮	北門里	住戶容器皆有倒置且無積水情況。
7	2023/08/22	金城鎮	鳳翔新村	住戶蓄水桶內有積水，現場請住戶進行積水清除並倒置，並宣導有關登革熱之預防。
8	2023/08/23	金城鎮	和平新村	住戶容器皆有倒置且無積水情況。
9	2023/08/23	金城鎮	古崗	住戶容器皆有倒置且無積水情況。
10	2023/08/24	金湖鎮	小徑	住戶容器皆有倒置且無積水情況。
11	2023/08/24	金湖鎮	夏興	住戶容器皆有倒置且無積水情況。
12	2023/08/25	金湖鎮	料羅	住戶容器皆有倒置且無積水情況。
13	2023/08/25	金湖鎮	復國墩	住戶容器皆有倒置且無積水情況。
14	2023/08/28	金沙鎮	田埔	住戶容器皆有倒置且無積水情況。
15	2023/08/28	金湖鎮	塔后	住戶容器皆有倒置且無積水情況。



序號	日期	鄉鎮	村莊	狀況
16	2023/08/29	金沙鎮	下塘頭	住戶容器皆有倒置且無積水情況。
17	2023/08/29	金沙鎮	塘頭	住戶容器皆有倒置且無積水情況。
18	2023/08/30	金沙鎮	富康一村	住戶容器皆有倒置且無積水情況。
19	2023/08/30	金寧鄉	龍門社區	住戶容器皆有倒置且無積水情況。
20	2023/08/31	金寧鄉	前厝	住戶容器皆有倒置且無積水情況。
21	2023/08/31	金寧鄉	慈湖農莊	住戶容器皆有倒置且無積水情況。
22	2023/09/15	金城鎮	南門里	住戶蓄水桶中有積水，已清除積水並倒扣容器。
23	2023/09/18	金城鎮	庵前	住戶有確實加蓋及倒扣。
24	2023/09/20	金湖鎮	安民	住戶有確實加蓋及倒扣。
25	2023/09/24	金寧鄉	上后坡	住戶蓄水桶中有積水，已清除積水並倒扣容器。
26	2023/09/26	金沙鎮	沙美社區	住戶有確實對容器加蓋，容器中並無積水。
27	2023/09/26	金沙鎮	山后	住戶有確實對容器加蓋。
28	2023/10/02	金城鎮	東沙	住戶蓄水桶中有積水，已清除積水並倒扣容器。
29	2023/10/02	金城鎮	小古崗	住戶蓄水桶中有積水，已清除積水並倒扣容器。
30	2023/10/02	金城鎮	古崗	住戶有確實加蓋。
31	2023/10/02	金城鎮	金門城	住戶有確實加蓋。
32	2023/10/03	金沙鎮	西園	住戶蓄水桶中有積水，已清除積水並倒扣容器。
33	2023/10/04	金湖鎮	魚村	住戶蓄水桶中有積水，已清除積水並倒扣容器。
34	2023/10/04	金湖鎮	復國墩	輪胎內無積水，部分住戶蓄水桶未加蓋，已請住戶改善。
35	2023/10/12	金城鎮	東門	住戶蓄水桶中有積水，已清除積水並倒扣容器。
36	2023/10/17	金湖鎮	西埔	住戶有確實加蓋及倒扣。
37	2023/10/18	烈嶼鄉	東林	住戶蓄水桶中有積水，已清除積水並倒扣容器。
38	2023/11/01	金城鎮	藥井	住戶蓄水桶中有積水，已清除積水並倒扣容器。
39	2023/11/02	金湖鎮	湖前	住戶有確實加蓋及倒扣。
40	2023/11/07	金湖鎮	衍厝	住戶蓄水桶中有積水，已清除積水並倒扣容器。
41	2023/11/10	金沙鎮	洋山	住戶蓄水桶中有積水，已清除積水並倒扣容器。
42	2023/11/23	烈嶼鄉	羅厝	住戶有確實加蓋及倒扣。
43	2023/11/24	金城鎮	金門城	住戶蓄水桶中有積水，已清除積水並倒扣容器。
44	2023/11/24	金城鎮	古崗	輪胎內無積水，住戶蓄水桶中有積水已告知清除。
45	2023/11/24	金寧鄉	下后坡	住戶有確實倒扣。





南門里-住戶蓄水桶中有積水，已清除積水並倒扣容器



上后坡-住戶蓄水桶中有積水，已請住戶清除乾淨



洋山-住戶蓄水桶中有積水，已請住戶清除乾淨



羅厝-住戶有確實加蓋及倒扣

圖 3-7-1 村里登革熱孳生源巡查情況

三、宣導品

本工作團隊為使本年度宣導活動順利進行，提供台鹽藻皂 400 份及配合「自掃門前雪」環境整潔計畫設計珪藻土吸水杯墊 600 份，共計 1,000 份宣導品，如圖 3-7-2。



圖 3-7-2 112 年度宣傳品樣式

四、協助推動金門縣「自掃門前雪」環境整潔計畫

為再次形塑美麗整潔金門，縣長陳福海特別指示環保局擬定「自掃門前雪」環境整潔計畫，將動員「全島大清除」，由縣府帶頭、協同各鄉鎮清潔隊，協助鄉親「自掃門前雪」、社區劃責「友善環境責任區」，做好整潔維護，為金門重建一個「整潔的金門」。

本工作團隊於 10 月提供「金門縣自掃門前雪環境整潔計畫」(第一階段)，並協助於 10 月 17 號於縣府第三會議室召開第一次會議，會議中確定各單位負責項目，並決議於 11 月 12 日辦理「自掃門前雪誓師大會」，本工作團隊於活動執行前，前往預定路線詢問願配合訪問及拍照之店家，並印製宣傳海報 1000 份及手舉牌於活動(如圖 3-7-3)當日使用。

11 月 12 日上午同步五鄉鎮辦理「自掃門前雪，重塑整潔金門」誓師暨清掃宣導活動，活動主場在金城鎮，由副縣長李文良、環保局長楊建立、鎮長李誠智及各里里長，帶領各社區響應自掃門前雪計畫清掃街道，並宣導商圈沿路商家加強店面周圍環境維護，建構整潔金門、美麗金門願景實現。當日現況如圖 3-7-4。



圖 3-7-3 「自掃門前雪」活動手舉牌及宣傳海報



圖 3-7-4 「自掃門前雪」活動當日現況

3-8 海岸環境清理計畫

3-8-1 執行海岸巡檢

契約規範，本工作團隊協助環保局針對本縣海岸線段管理單位列管海岸線段，每月至少巡檢 80 處，各海岸線段每季至少巡查 1 次以上，目前金門縣海岸段共分 141 處，考量各海岸線段每季巡查 1 次時間過久，因此分為 2 種巡查頻率，每月至少巡查 1 次者有 85 處；每兩個月至少巡查 1 次者有 56 處，雄獅堡至慈湖海岸段因金門大橋設立，形成遊客拍攝大橋的熱門地點，故此區間海岸段在 6-9 月海岸較容易為髒亂之時期，為每星期巡查 1 次。

本工作團隊執行海岸線調查作業以本縣海岸線資料為基礎，建立基本資訊、位置、管理單位等基本資料，並參照環保局所使用巡檢紀錄表執行紀錄(如表 3-8-1)，再依相關位置圖規劃巡檢作業，若有發現髒亂即依照現場狀況勘查拍照存證，並詳實填寫巡檢記錄表單，並提報環保局發送至「金門海岸環境通報小組」群組內，要求管理單位進行清理，其規劃調查過程如下。

表 3-8-1 金門縣海岸巡檢紀錄表

巡檢日期	112/01/12	巡檢地點	九宮碼頭	權責單位	金門縣港務處					
巡視結果及處置方式	海岸垃圾 ☒ 未發現 ☐ 發現 — ☐ 保麗龍、 ☐ 漂流木、 ☐ 寶特瓶、 ☐ 其他(說明:) 通報_____處理_____									
海岸狀況(照片)										
										



一、巡檢作業過程

- (一)向管理單位相關人員說明巡檢目的及方法。
- (二)海岸現況勘查，更新資料內容補充及確認正確性，記錄巡檢調查成果。
- (三)拍照存證，並針對巡檢現況與成果記錄。
- (四)海岸巡檢記錄之填寫，包含下列項目：
 1. 日期、地點、權責單位。
 2. 巡視結果及處置方式。
 3. 海岸狀況(照片)

二、巡檢資料彙整

- (一)整理各區段巡檢調查紀錄，並將現場照片貼在紀錄表單上。
- (二)每月彙整巡檢資料及海漂垃圾量、維護長度、維護單位等，建置海岸線資料庫。
- (三)彙整海岸線髒污區域及巡檢發現污染行為人資料，將結果提報環保局，並建請環保局承辦人員會同調查。

三、執行成果

本年度在 1,215 次巡檢過程中發現 69 次環境髒亂或污染之情形，髒亂點地段結果如彙整表 3-8-2 所示，而各海岸髒亂點其中以金沙鎮海岸發現髒亂次數最多共 32 次，其次為金寧鄉發現 23 次髒亂，海岸髒亂情況如圖 3-8-1 所示。

「田埔出水口至風力發電廠」發現 9 次髒亂為最多，其次為「獅山至青嶼」7 次，上述海岸皆位於金門的北方及東北方，有絕大部份的海灘面向整個大陸，每年因風向和洋流的關係，海岸會堆積大量來自大陸的垃圾，公所及權責單位都有安排淨灘人員定時清理。

本工作團隊巡查發現髒亂問題時會拍照並記錄，待返回環保局後建立巡檢髒亂表，並通報環保局，由環保局承辦發送至「金門海岸環境通報小組」，

通報各專責管理單位清理，發送情況如圖 3-8-2 所示，並要求清理單位於清理後傳送照片，以確認清理完成，每月巡查內容請參閱附件十。

表 3-8-2 金門縣 1-11 月海岸巡檢髒亂點次數彙整表

金城鎮													
位置	權管單位	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	總 計
夏墅至建功嶼	金城鎮公所									1			1
赤山-歐厝	金門國家公園									1			1
獅堡中至雄師堡起	國有產財署								1				1
雄獅堡起至海濱公園	金城鎮公所								1				1
翟山至赤山-國家公園	金門國家公園								1				1
金寧鄉													
位置	權管單位	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	總 計
東一點紅至安岐	金門國家公園	1				1				1			3
安岐至安東一營區	金門國家公園	1	1	1		1	1			1			6
安東一營區至北山	金門國家公園	1	1	1		1	1			1			6
后沙編籬定沙	金門縣工務處	1											1
后沙劃測段	國有產財署	1											1
后沙劃測段1	國有產財署	1											1
后沙劃測段2	國有產財署	1											1
湖下一營區至慈湖	金門國家公園	1					1	1					3
湖下海堤至同安渡頭終	國有產財署									1			1
金沙鎮													
位置	權管單位	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	總 計
田埔4	國有產財署	1											1
田埔出水口至風力發電廠	金沙鎮公所	1	1	1		1	1		1	1	1	1	9
獅山至青嶼	金門國家公園	1	1	1		1	1				1	1	7
青嶼至后嶼	金門國家公園	1	1			1				1			4
后嶼至馬山	金門國家公園	1				1						1	3
馬山段	金門國家公園	1	1								1	1	4

金沙鎮													
位置	權管單位	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	總 計
后扁至山后	金沙鎮公所						1						1
狗嶼灣2至東山	國有產財署	1											1
田埔2至田埔3	金沙鎮公所								1				1
洋山測段	國有產財署								1				1
金湖鎮													
位置	權管單位	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	總 計
瓊海段至后沙劃測段	國有產財署		1										1
機場段2-尚義	金湖鎮公所							1	1				2
82據點至料羅港	金湖鎮公所								1				1
湖尚劃段-成功	國有產財署								1				1
漁村段2至漁村段3	金湖鎮公所								1				1
漁村段3	國有產財署								1				1
烈嶼鄉													
位置	權管單位	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	總 計
沙溪堡-L13據點3	烈嶼鄉公所								1				1
L13據點3-青岐碼頭	金門國家公園								1				1
總計		15	7	4	0	7	6	2	13	8	3		69





圖 3-8-1 112 年海岸髒亂情形



圖 3-8-2 112 年海岸群組通報髒亂情形



3-8-2 辦理海岸清理資訊平台作業各項通報、統計及管理資訊作業

海岸清理資訊平台需協助維護管理的內容主要為『清理通報管理』中的「主動清理管理」及「民眾通報管理」2 大部分，本工作團隊透過此系統協助填報清理成果，填報欄位包含「清理日期、地點、重量、人力」，建立完整數據成果，及回饋民眾通報。

依據向海致敬海岸清潔維護考核計畫，海岸清理分為定期申報清理及即時清理，金門縣對應中央部會範圍之清理單位為各鄉鎮公所。

表 3-8-3 海致敬海岸清潔維護考核計畫清理頻率律定表

評核配分	定期清理	即時清理
	30%	10%
清理頻率	1.依據前一季海岸快篩調查結果作為基準，分為三等級訂定清理頻率 (1)乾淨等級至少需每 3 個月申報清理成果 (2)普通等級至少需每 2 個月申報清理成果 (3)髒亂等級則需每月申報清理成果。 2.未依規定頻率申報者，每次扣 0.1 分	天災、民眾及輿情通報處理時效，初始以滿分計算，最低扣至 0 分。 (1) 7 天內清理完畢不扣分 (2) 超過 7 天未滿 14 天清理扣 0.5 分 (3) 超過 14 天以上清理完畢扣 1 分

本工作團隊每月追蹤各海岸權管單位主動清理及「海岸清理資訊平台」填報情形，截至 11 月 30 日，依該平台統計資料顯示本年度共計處理 2,722 次，清理垃圾 475.2 噸，清理長度為 2,715.8 公里；而清理總重以國有財產署 179.8 噸最高，國家公園 155.9 噸次之，再其次為縣市政府清理總重 81.5 噸，如表 3-8-4 所示。

本年度共有 24 件民眾通報案件，以所屬單位分別為交通部航港局 11 件、內政部國家公園署 7 件，國有財產署及縣市政府各 3 件，清理垃圾 6 噸，資源回收重量 0.3 噸，平均處理天數為 2.1 天，本工作團隊已於各單位填報清理完成後前往現場查看，皆有處理完成並於群組內通報，各項數據如表 3-8-5 所示。

表 3-8-4 「海岸清理資訊平台」主動清理填報成果

統計區間：2023/01/01~2023/11/30			
單位	垃圾總重	清理長度(km)	清理次數
國家公園署	155.982	191.359	150
航港局	20.272	121.665	33
國有財產署	179.856	2134.936	1931
漁業署	33.8	28.999	12
水利署	0.465	8.257	22
國營事業委員會	3.314	5.319	11
縣市政府	81.547	225.287	563
總計	475.236	2715.822	2722

表 3-8-5 「海岸清理資訊平台」通報案件清理成果

統計區間：2023/01/01~2023/11/30								
單位	通報 案件總數	已處理 案件數	未處理 案件數	清理垃 圾總重 (噸 ton)	資源回 收重量 (噸 ton)	非資源回 收重量 (噸 ton)	動員 人力	平均處 理天數
內政部國家公園署	7	7	0	1.9	0.1	1.8	70	4
交通部航港局	11	11	0	0	0	0	10	0
財政部國有財產署	3	3	0	0.7	0	0.7	26	0.67
縣市政府	3	3	0	0.4	0.2	0.1	26	6.7
總計	24	24	0	3	0.3	2.6	132	2.1



3-8-3 彙整五鄉鎮海岸清理成果及上傳海岸清理資訊平台

依據「向海致敬-海岸清潔維護計畫」金門縣對應中央部會範圍之清理單位為各鄉鎮公所，本工作團隊於每月 10 日前，彙整 5 鄉鎮公所前月執行之海岸清理成果，並於海岸清理資訊平台-主動清理填報中填寫上傳，112 年度共協助上傳 563 筆，清理垃圾總重為 81.54 噸，動員人力為 4,138 人，清理長度為 225.28 公里，如表 3-8-6 所示。

表 3-8-6 五鄉鎮海岸主動清理填報成果

統計區間：2023/01/01~2023/11/30						
單位	資源回收 重量(噸)	非資源回收 重量(噸)	清理垃圾 總重(噸)	動員人力	處理次數	清理長度 (km)
縣市政府	45.519	32.028	81.547	4138	563	225.287

3-8-4 協助辦理海岸管理跨局處會議

本工作團隊配合行政院「向海致敬、海岸整體清潔維護計畫」之海岸目標及策略，擬訂本縣海岸清潔維護目標及策略，由於環保局為統籌單位，邀集本縣海岸線管理單位、鄉鎮公所以及涉及海岸權管中央單位共同參與工作小組工作會議，共同執行清潔維護本縣海岸線環境整潔。

本工作團隊已於 6 月 12 日及 11 月 22 日協助召開 2 次「金門縣向海致敬海岸清潔維護會議」，辦理情況如圖 3-8-3 所示，會議辦理情形如下。

一、第一場次

(一)辦理日期：6 月 12 號 下午 2：00

(二)辦理地點：金門縣政府大禮堂

(三)會議主席：金門縣政府許參議績鑫

(四)參與單位：

財政部國有財產署北區分署金馬辦事處、金門國家公園管理處、
經濟部水利署第八河川局、金門縣政府工務處、金門縣政府觀光處、



金門縣政府建設處、金門縣港務處、金門縣金城鎮公所、金門縣金湖鎮公所、金門縣金沙鎮公所、金門縣金寧鄉公所、金門縣烈嶼鄉公所。

(五)會議議程：

時間	議程
14:00-14:10	主席致詞
14:10-14:40	1.工作小組計畫報告 2.執行情形說明
14:40-15:10	各單位執行情形說明 (預算編列、工作項目及執行概況說明)
15:10-15:30	綜合討論
15:30-15:40	臨時動議
15:40~	賦歸

(六)會議結論

1. 會議日程已有發文予各單位，請各單位資料提早繳交，避免於會議中無相關執行成果呈現。
2. 各單位如有辦理淨灘活動，請與委外清理單位先行溝通，在分工上，淨灘所撿拾之垃圾應由委外清潔公司先進行分類及處理，再由公所清潔隊負責清運垃圾至掩埋場。
3. 金沙清潔隊因淨灘需求，需要購置沙灘車，環保局目前尚有閒置之沙灘車未使用，再請雙方會後進行協調。

二、第二場次

(一)辦理日期：11 月 22 號 下午 3：30

(二)辦理地點：金門縣政府大禮堂

(三)會議主席：金門縣政府許參議績鑫

(四) 參與單位：

財政部國有財產署北區分署金馬辦事處、金門國家公園管理處、經濟部水利署第八河川局、金門縣政府工務處、金門縣政府觀光處、金門縣政府建設處、金門縣港務處、金門縣金城鎮公所、金門縣金湖鎮公所、金門縣金沙鎮公所、金門縣金寧鄉公所、金門縣烈嶼鄉公所。

(五) 會議議程：

時間	議程
15:30-15:40	主席致詞
15:40-16:10	1.工作小組計畫報告 2.執行情形說明
16:10-16:40	各單位執行情形說明 (預算編列、工作項目及執行概況說明)
16:40-17:00	綜合討論
17:00-17:20	臨時動議
17:20~	賦歸

(六) 會議結論

1. 請國有財產署於會後提供本年度執行相關成果資料。
2. 部份海岸段因權責因素分為多個單位共有，如有陳情或海岸髒亂時，容易發生權責不清的狀況，經主席裁示，等國有財產署發標完成後，再由環保局召集各單位進行協調，經由調換海岸分配整合海岸權責。
3. 各清理單位，進行海漂垃圾清理後，如不確定清理之海廢是否可送掩埋場，可先切割部份送至環保局進行判斷。
4. 目前環保局補助鄉鎮公所清理海岸之費用是以公里數計算，請考慮海漂垃圾量之多寡，再重新計算較為洽當。



圖 3-8-3 112 年海岸管理跨局處會議辦理情形



3-8-5 配合環境部執行海岸相關政策推動事宜

本工作團隊會依據環境部所發布「向海致敬-海岸清潔維護計畫」持續進行海岸相關作業，並會隨時關注相關政策，並於計畫執行期間滾動式修正，以符合政策方向及考核目標，有效維護本縣海岸環境，並獲得考核成績。

3-8-6 ICC淨灘行動紀錄工作

一、 每季協助執行海岸寶特瓶高低密度監測及 ICC 紀錄工作

依據「直轄市及縣(市)政府環境保護績效考核之考核指標、權重及評分標準」內第二項「海岸地區環境清潔維護」中第(一)點「辦理海岸廢棄物監測情形」明定，擇定之海岸線應每季監測至少 1 次（1 年 4 次），每次間隔至少 1 個月，以利確實監測海岸廢棄物，規劃說明如下。

(一) 監測地點

1. 本工作團隊依照金門縣現有海岸線，依據交通性、安全性及垃圾量等相關因素進行評估，以后扁海岸作為本年度監測海岸線，位置如圖 3-8-4 所示。



圖 3-8-4 112 年寶特瓶高低密度監測工作位置

2. 選擇一段轄內可清理海岸線至少 1 處，選擇監測地點時，以安全、



熟悉、交通(考量交通便利及淨灘操作)為優先考量的因素，並排除人工設施(如消波塊等)的海岸線。

3. 執行監測調查前，將先確認所淨灘情況(避免發生在短時間內重覆淨灘)，避免調查數據失真之情形發生。
4. 選擇監測調查海岸段時，避免選擇危險海域或環境，如橫跨出海口等情形。

(二) 調查頻率

1. 每季監測至少 1 次(1 年 4 次)，每次間隔至少 1 個月，以利確實監測海灘廢棄物。
2. 避免於風災過後 7 日內進行調查。

(三) 監測區域選定

以目視方式，依據海岸線垃圾分布，選擇具代表該海岸垃圾量 100 公尺之範圍進行監測，紀錄 100 公尺起點與終點的 GPS 座標定位，並每季於同一個 100 公尺區域內進行監測，若進行不同季別監測時，高潮線可能會有不一致的情形，由同一個 100 公尺區域，依據海岸線垃圾分布範圍，以與海岸線垂直方向，延伸往陸地植被之直線，延伸調整監測區域，以利每季監測之準確性。

(四) 寶特瓶高低密度監測及 ICC 高低密度監測作業方法

1. 寶特瓶高低密度的監測範圍

於監測區域 100 公尺內，將垃圾量高密度及低密度各取長度(從海岸高潮線向下 5 公尺至海浪前緣，延伸至海岸線靠陸地之植被距離) x 寬度 10 公尺的範圍進行監測。

2. ICC 高低密度的監測範圍

於監測區域 100 公尺內，將垃圾量高密度及低密度各取長度 15 公尺(海岸高潮線向下 5 公尺至海浪前緣，延伸至海岸高潮線向上 10 公尺或至植被或人工設施) x 寬度 10 公尺的範圍進行監測。監測範圍如圖 3-8-5。




圖 3-8-5 ICC 與實特瓶高低密度監測範圍圖

(五) 實特瓶高低密度監測及 ICC 高低密度監測作業流程

1. 監測區域之長度 100 公尺量測及標定，判定高潮線平均位置，使用布尺，測量高潮線向下 5 公尺處。
2. 量測 100 公尺監測區域的長度，進行終點標定及定位，預計每 25 公尺插一個水管標註，共計 5 隻水管。
3. 使用塑膠包裝繩，依序綁在水管上，拉起 100 公尺監測區域長度。
4. 判定高密度區塊，與海岸線平行寬度 10 公尺的監測範圍標定。
5. 將 ICC 區塊垃圾集中並初分類。
6. 撿拾並記錄(如表 3-8-7)ICC 區塊外的實特瓶區塊。
7. 進行 ICC 區塊內的撿拾及記錄並秤重(如表 3-8-8)。



表 3-8-7 寶特瓶高低密度監測調查成果表

行政院環境部辦理海灘廢棄物「寶特瓶」監測調查成果表

淨灘縣市：_____ (縣市/鄉鎮) 海岸線名稱：

監測日期：____/____/____ 監測區域：_____公尺 (GPS 定位請填寫下列)

GPS 定位(1)經度：_____ 緯度：_____ GPS 定位(2)經度：_____ 緯度：

調查密度類型：☐高密度 ☐低密度 調查範圍：長度_____公尺、寬度：_____公尺 (GPS 請寫於下方畫圖區)

寶特瓶總數量：_____個

- 1.請統計海灘上所有的寶特瓶，其他廢棄物則填寫 ICC 紀錄表。
- 2.請辨識海灘上所有寶特瓶的細項資訊 (如銷售國家、品牌、製造年份等)，以正字記號統計數量並紀錄，將可完整紀錄細項之寶特瓶總數，依不同銷售國家填寫於左上角方框中，如：☒臺灣 正。
- 3.無法完整記錄細項之寶特瓶，請填寫在無法辨識銷售國的欄位內。
- 4.若商品為臺灣進口皆會附有中文標示，即表示臺灣是銷售國家 (此種類請紀錄於臺灣的欄位中)，若為其他國家且無中文標示者，則請參考紀錄表中的商品條碼對應表及提醒事項。

請畫出高密度或低密度之長度 (從海岸高潮線向下 5 公尺，延伸至海岸靠陸面之距離) x 寬度 10 公尺的範圍，並以逆時針方式依序紀錄 4 個 GPS 座標點 (經緯度座標格式)。

無法辨識銷售國家		臺灣銷售		日本銷售		韓國銷售		中國銷售		其他銷售國家	
☐		☐		☐		☐		☐		☐	
品牌	製造年										
品牌	製造年										
品牌	製造年										
品牌	製造年										
品牌	製造年										
品牌	製造年										
品牌	製造年										



表 3-8-8 ICC 高低密度監測調查成果表

行政院環保署辦理國際淨灘活動「ICC」監測調查成果表

淨灘縣市：_____ (縣市/鄉鎮) 海岸線名稱：_____

監測日期：____/____/____ 監測人數：_____人

監測區域：_____公尺 (請逆時針依序紀錄 4 個 GPS 座標點) (經緯度座標格式)

(1) 經度：_____ 緯度：_____ (2) 經度：_____ 緯度：_____

(3) 經度：_____ 緯度：_____ (4) 經度：_____ 緯度：_____

調查密度類型：☒ 高密度 ☐ 低密度

調查範圍：長度_____公尺、寬度：_____公尺

經度：_____；緯度：_____

資源垃圾總重：_____噸；非資源垃圾總重：_____噸；垃圾總重：_____噸

1. 請將海灘上所有的人為垃圾皆撿拾乾淨，讓漂流木、樹葉、海藻等天然物留在原地。
2. 請統計本表上所有海灘廢棄物的撿拾數量，沒有被列在紀錄表中的物品不用登記，以正字記號計算數量，並將數字填於空格中，如：10 塑膠袋 (正正)，破碎的物品若完整程度不足 50%，或無法辨識，則無需登記。
3. 請將所有撿拾到的海灘廢棄物進行稱重，並填寫撿拾的資源垃圾重量及非資源垃圾重量 (單位為噸)。

生活垃圾與遊憩行為(從都市街道、下水道與河川中的生活垃圾與海岸遊憩所產生垃圾)		抽菸
塑膠容器類	外帶飲料免洗餐具	☐ 菸蒂
☐ 寶特瓶	☐ 吸管	☐ 打火機
☐ 塑膠瓶蓋	☐ 外帶飲料杯	漁業與休閒釣魚 與漁業、水產養殖、垂釣行為相關的垃圾
☐ 其他飲料食物容器 例：優酪乳/鮮奶瓶/生鮮肉品托盤	☐ 免洗餐具(部分回收) 例：杯/盤/便當盒/筷子/刀叉/湯匙/竹籤	
☐ 非食物瓶罐容器 例：清潔/美妝用品/藥油瓶	其他材質	釣魚用具 例：釣竿/釣餌/浮標/魚籠/魚鉤/木蝦/螢光棒與相關包裝
☐ 塑膠袋	☐ 鐵鋁罐	
☐ 塑膠(提)袋 例：超商/賣場/夜市賣家提供裝便當/飲料	☐ 鋁箔包/利樂包	漁業浮球/浮筒/漁船防撞墊
☐ 食品包裝袋 例：零食	☐ 玻璃瓶	漁網與繩子
醫療/個人衛生用品		當地關心的廢棄物 自行填寫並計算您所關心的廢棄物
☐ 牙刷	☐ 針筒、針頭	☐ 種類 1
		☐ 種類 2

(六) 寶特瓶高低密度及 ICC 高低密度監測執行成果

本工作團隊於 3 月 7 日、6 月 19 日、9 月 6 日及 11 月 22 日已完成執行 4 次寶特瓶及 ICC 高低密度監測紀錄，其中 6 月配合環境部實地考核，地點為后扁海岸。

112 年度 4 次監測結果區域內共計有 243 件海灘廢棄物，以寶特瓶 152 件為最多，其次為鋁箔包/利樂包 26 件，重量方面寶特瓶 19.91 公斤為最重，統計如表 3-8-9 所示，件數比例如圖 3-8-6，重量比例如圖 3-8-7。

4 次寶特瓶高低密度監測統計中，寶特瓶共有 152 件，無法辨識有 37 件，在可辨識生產地的寶特瓶中，來自中國的數量共 113 件，來自本地的 2 件(茶裏王、可口可樂)，依照外觀統計品牌以百歲山 19 件為最多，其次為景田 13 件，統計如表 3-8-10 所示，監測情形如圖 3-8-8。

表 3-8-9 112 年寶特瓶 ICC 高低密度監測調查統計表

監測日期		3 月 7 日		6 月 19 日		9 月 6 日		11 月 22 日		總計
監測地點		后扁海岸								
監測人數		5		5		3		3		
低/高密度		低密度	高密度	低密度	高密度	低密度	高密度	低密度	高密度	
寶特瓶	數量	12	20	4	7	14	31	14	50	152
	重量 (kg)	1.69	3.44	1.11	1.99	0.51	2.88	2.52	5.77	19.91
塑膠瓶蓋	數量	0	0	4	7	0	0	0	0	11
	重量 (kg)	0	0	0.05	0.07	0	0	0	0	0.12
其他飲料食物容器	數量	0	0	2	3	0	0	0	0	5
	重量 (kg)	0	0	0.12	0.23	0	0	0	0	0.35
非食物瓶罐容器	數量	1	2	2	1	1	2	0	1	10



監測日期		3 月 7 日		6 月 19 日		9 月 6 日		11 月 22 日		總計
監測地點		后扁海岸								
監測人數		5		5		3		3		
低/高密度		低密度	高密度	低密度	高密度	低密度	高密度	低密度	高密度	
鐵鋁罐	重量(kg)	0.17	0.63	0.33	0.13	0.17	0.63	0	0.33	2.39
	數量	1	3	0	0	1	3	4	8	20
	重量(kg)	0.72	1.88	0	0	0.72	1.88	1.11	3.47	9.78
鋁箔包/利樂包	數量	0	1	1	1	0	1	0	22	26
	重量(kg)	0	0.013	0.028	0.033	0	0.013	0	1.32	1.41
玻璃瓶	數量	0	1	1	1	0	1	1	3	8
	重量(kg)	0	2.64	0.62	0.51	0	2.64	0.86	1.77	9.04
保麗龍	數量	2	3	0	1	2	3	0	0	11
	重量(kg)	1.25	1.77	0	0.67	1.25	1.77	0	0	6.71
總數量										243
總重量(kg)										49.707




圖 3-8-6 112 年寶特瓶 ICC 高低密度監測分類統計比例圖(件數)






圖 3-8-7 112 年寶特瓶 ICC 高低密度監測分類統計比例圖(重量)

表 3-8-10 112 年寶特瓶高低密度監測統計表

品名	數量	品名	數量	品名	數量	品名	數量	總計
統一	7	百事可樂	1	康師傅	3	娃哈哈	2	152
百歲山	19	芬達	1	銀鷺	5	氣泡森林	1	
怡寶	11	水之炫	1	恒力山脈	2	冰浪	1	
利泰	1	農夫山泉	6	東鵬	3	鹽典	8	
寶礦力	1	景田	4	錦源	1	景田	13	
友怡	1	茶裏王	1	尖峰山泉	1	可口可樂	8	
白雲山	1	冰露	1	今麥郎	2	無法辨識	37	
脈動	6	華瑞冰泉	1	恒大冰泉	2			



圖 3-8-8 112 年寶特瓶高低密度監測工作情形

二、 每季於指定海岸進行 ICC 淨灘行動紀錄工作。

ICC 淨灘行動與其他清淨海岸行動的不同之處，在於使用 ICC 淨灘表格為撿到的廢棄物做記錄，收集各方紀錄後，統整廢棄物的種類及數量，透過資料分析找出廢棄物的來源，目標就是希望能以這些數據資料為依據，提供地方或中央政府制定環境政策時的建議，由源頭減少廢棄物的產生，規劃說明如下

(一) 監測地點

1. 本工作團隊依照金門縣現有海岸線，依據交通性、安全性及垃圾量等相關因素進行評估，以復國墩海岸作為本年度監測海岸線，位置如圖 3-8-9 所示。



圖 3-8-9 112 年 ICC 淨灘行動紀錄工作位置

(二) ICC 淨灘行動紀錄作業流程

1. 基本資料填寫

根據淨灘地點(海灘名稱)、日期、淨灘人數、淨灘長度及清理單位基本資料的填寫。



2. 資料彙整

- (1) 統計海灘上的寶特瓶以及其他廢棄物填寫於 ICC 紀錄表，以正字記號計算數量，並請將數字填於空格中，如：10 個塑膠袋(正正)。
- (2) 具有回收符號的物品，代表為公告應回收，置於回收袋內。
- (3) 將所有撿拾到的淨灘廢棄物進行秤重並記錄（單位為噸）。

3. 將海灘廢棄物寶特瓶計數成果紀錄表格及填寫。

4. 成果上傳

將海岸垃圾組成分析(ICC)及海岸廢棄物寶特瓶計數成果，填報至海岸淨灘認養系統填報區。

(三) 淨灘行動記錄表

本工作團隊於金門使用之淨灘行動記錄表，與「臺灣國際淨灘行動記錄表」不同之處為，有多二項統計項目，分別為「來自大陸」及「無法辨識」，其原因為，金門因靠近大陸廈門有許多海漂垃圾皆為大陸漂流過來，如養殖漁業用之保麗龍或是寶特瓶，故增加此二項目做為統計，記錄表如表 3-8-11 所示。

表 3-8-11 金門縣淨灘行動記錄表

金門縣淨灘行動記錄表

ICC全球淨灘日所登錄的資料是用來教育一般大眾並解決垃圾問題，透過企業、政府、民間團體和民眾共同努力，我們正在改變隨意製造、丟棄廢棄物的行為，謝謝您參與這重要歷程的一部份。

淨灘地點：金門縣		海岸		清理單位：	
日期： 年 月 日	淨灘人數： 人	淨灘長度： km	垃圾總重： kgs		
參與人員：					

※請先用Ⓢ字號記錄數量，最後再將總數填寫在前面的方框中。例如：15 飲料罐 正 正 正

※如有來自大陸或無法辨識的廢棄物，請於下方另外單獨計算數量。

 具有回收符號的物品，代表為公告應回收，請置於回收袋內。

但是淨灘收集的廢棄物大部分會因為髒污而失去回收價值，最終只能焚化處理。

生活垃圾與遊憩行為被棄置於街道、下水道與河川之中，或海岸遊憩所產生之垃圾		漁業與休閒釣魚與漁業、水產養殖、垂釣行為相關的垃圾	
塑膠容器類		外帶飲料免洗餐具	
 寶特瓶 來自大陸有 _____ 個 來自台灣有 _____ 個 無法辨識有 _____ 個 共 _____ kgs		吸管 共 _____ kgs 免洗餐具 共 _____ kgs 例：  杯/  盤/  便當盒/筷子/刀叉/湯匙/竹籤(含紙類/塑膠/竹籤/保麗龍等材質)	
 塑膠瓶蓋 來自大陸有 _____ 個 來自台灣有 _____ 個 無法辨識有 _____ 個 共 _____ kgs		 外帶飲料杯 來自大陸有 _____ 個 來自台灣有 _____ 個 無法辨識有 _____ 個 共 _____ kgs	
 其他飲料與食物容器 來自大陸有 _____ 個 來自台灣有 _____ 個 無法辨識有 _____ 個 共 _____ kgs		其他材質  鐵鋁罐 來自大陸有 _____ 個 來自台灣有 _____ 個 無法辨識有 _____ 個 共 _____ kgs	
 非食物的瓶罐與容器 來自大陸有 _____ 個 來自台灣有 _____ 個 無法辨識有 _____ 個 共 _____ kgs		 鋁箔包/利樂包 來自大陸有 _____ 個 來自台灣有 _____ 個 無法辨識有 _____ 個 共 _____ kgs	
塑膠袋		 玻璃瓶 來自大陸有 _____ 個 來自台灣有 _____ 個 無法辨識有 _____ 個 共 _____ kgs	
 塑膠提袋 來自大陸有 _____ 個 來自台灣有 _____ 個 無法辨識有 _____ 個 共 _____ kgs		菸蒂 共 _____ kgs 打火機 共 _____ kgs	
 食品包裝袋 來自大陸有 _____ 個 來自台灣有 _____ 個 無法辨識有 _____ 個 共 _____ kgs		醫療/個人衛生用品 牙刷 共 _____ kgs  針筒、針頭 共 _____ kgs	
		漁網與繩子 共 _____ kgs 漂流木 共 _____ kgs  保麗龍 共 _____ kgs	
		當地關心的廢棄物，請自行填寫並計算您所關心的廢棄物 種類1 種類2 種類3	

(四) 執行成果

本工作團隊於 3 月 22 日、6 月 20 日、9 月 17 日及 11 月 17 日，完成 4 次 ICC 淨灘行動紀錄工作，地點為復國墩海岸，總計清理 1,684 件海漂垃圾，共計 812.13 公斤。

依分類統計件數來看，保麗龍的數量計有 521 件，佔總數 30.94% 最多；次之則為漂流木計有 347 件，佔 20.61%；重量面以漂流木 487.84 公斤為最高，其次為寶特瓶 113.21 公斤，統計如表 3-8-12 所示，件數比例如圖 3-8-10，重量比例如圖 3-8-11、件數統計如圖 3-8-12、重量統計如圖 3-8-13，執行情況如圖 3-8-14。

表 3-8-12 112 年 ICC 淨灘行動記錄表

月份		3 月	6 月	9 月	11 月	小計	本地/來自 大陸/無法 辨識之數量 百分比
日期		22	20	17	17		
淨灘地點		復國墩海岸					
淨灘人數		4	5	5	4		
寶特瓶	來自本地	8	12	6	18	44.00	14.06%
	來自大陸	54	37	73	31	195.00	62.3%
	無法辨識	17	19	27	11	74.00	23.64%
	重量(kg)	47	39.15	24.66	2.40	113.21	-
塑膠瓶蓋	來自本地	0	3	0	0	3.00	15%
	來自大陸	0	1	0	0	1.00	5%
	無法辨識	0	0	16	0	16.00	80%
	重量(kg)	0	0.01	0.02	0.00	0.03	-
非食物的瓶罐 與容器	來自本地	0	1	2	8	11.00	28.21%
	來自大陸	4	2	3	1	10.00	25.64%
	無法辨識	0	0	13	5	18.00	46.15%
	重量(kg)	3.10	2.13	5.45	1.89	12.57	-
鐵鋁罐	來自本地	4	3	2	17	26.00	23.42%
	來自大陸	9	6	36	24	75.00	67.57%
	無法辨識	0	0	4	6	10.00	9.01%
	重量(kg)	3.20	2.85	4.78	7.52	18.35	-
鋁箔包/利樂包	來自本地	19	7	2	11	39.00	25%
	來自大陸	53	16	21	10	100.00	64.1%
	無法辨識	2	0	15	0	17.00	10.9%
	重量(kg)	1.33	0.67	1.86	0.38	4.24	-



月份		3 月	6 月	9 月	11 月	小計	本地/來自大陸/無法辨識之數量百分比
日期		22	20	17	17		
淨灘地點		復國墩海岸					
淨灘人數		4	5	5	4		
玻璃瓶	來自本地	0	0	0	20	20.00	37.74%
	來自大陸	4	2	6	7	19.00	35.85%
	無法辨識	0	4	7	3	14.00	26.42%
	重量(kg)	23.40	3.65	8.62	11.40	47.07	-
漁業浮球/浮筒/漁船防碰	無法辨識	19	8	87	0	114.00	100%
	重量(kg)	8.60	4.85	18.54	0.00	31.99	-
魚網與繩子	無法辨識	0	3	3	4	10.00	100%
	重量(kg)	0	8.65	18.84	12.44	39.93	-
漂流木	無法辨識	38	87	198	24	347.00	100%
	重量(kg)	79.80	168.63	138.66	100.75	487.84	-
保麗龍	無法辨識	67	165	194	95	521.00	100%
	重量(kg)	6.90	7.69	8.23	34.08	56.90	-
總數量(件)						1,684	
總重量(kg)						812.13	




圖 3-8-10 112 年 ICC 淨灘行動垃圾分類統計比例圖(件數)




圖 3-8-11 112 年 ICC 淨灘行動垃圾分類統計比例圖(重量)




圖 3-8-12 112 年 ICC 淨灘行動垃圾分類數量統計圖(件數)




圖 3-8-13 112 年 ICC 淨灘行動垃圾分類重量統計圖(公斤)




圖 3-8-14 112 年 ICC 淨灘行動執行情況



3-9 宣導活動

3-9-1 配合五鄉鎮春季秋季淨灘進行宣導活動

本工作團隊規劃配合五鄉鎮春秋季淨灘進行宣導活動 2 場次，透過現場宣導讓參與活動的夥伴了解，短短的海岸線在少許的時間內可以清除大量的垃圾，再透過數據可得知垃圾的組成，所有人經過這樣的親身體驗，反省往後在日常生活中是否應透過減塑和自備餐具等自我行為改變來達到善待海洋的使命。

本工作團隊於 5 月 21 日烈嶼鄉黃厝仿雷區海岸及 10 月 29 日金寧鄉慈湖海岸分別完成春季及秋季淨灘宣導活動，辦理情形如下：

一、春季淨灘

本工作團隊於 5 月 21 日配合五鄉鎮春季淨灘活動，於烈嶼鄉黃厝仿雷區海岸已完成一場次海漂垃圾清除暨宣導活動。本次參加淨灘活動單位包括烈嶼鄉各社區發展協會、金門縣環保局、金門國家公園、烈嶼守備大隊、昇恆昌股份有限公司、九宮安檢所、小金門雷達站、烈嶼國中、卓環國小、西口國小及上岐國小等 23 個單位，參加人數約 410 人，清除回收約 220 公斤，垃圾約 1,710 公斤，活動現況如圖 3-9-1。





圖 3-9-1 112 年春季海漂垃圾清除活動辦理實況

二、秋季淨灘

金門縣同步於 10 月 29 日分別在金城鎮夏墅海灘、金湖鎮料羅海濱公園、金沙鎮后扁海岸、金寧鄉慈湖海灘及烈嶼鄉上林海灘同步舉辦秋季淨灘活動，本次活動於主場金寧鄉慈湖海灘辦理，邀請轄區內的機關與社區志工共計有 470 位共襄盛舉；五鄉鎮計有 2,193 人參與此次淨灘活動，共計清理資源垃圾約 710 公斤，非資源垃圾 3,920 公斤，活動現況如圖 3-9-2。



圖 3-9-2 112 年秋季海漂垃圾清除活動辦理實況



3-9-2 辦理維護海岸相關政策活動

為培養民眾對海洋環境的認知，自發性的投入守護海洋環境工作，由消費者轉為守望者，並讓民眾意識海洋環境保護的重要性，從教育開始扎根，喚醒全縣人民的海洋環保意識，達到居民對海洋永續的重視。

一、辦理情形

本工作團隊依據契約規定完成 4 場次宣導活動，辦理情形如表 3-9-1。

表 3-9-1 112 年度海岸相關政策宣導活動場次

場次	時間	配合辦理活動	辦理地點	參與人數
1	6 月 11 日	國家海洋日	新湖漁港	100
2	7 月 16 日	金門海上長泳	習山湖公園-東崗海灣	150
3	8 月 5 日	金門花蛤季	成功海灘	120
4	8 月 12 日	金門花蛤季	成功海灘	120




二、辦理成果

本年度海岸相關政策宣導皆配合金門各項與海岸相關的大型活動辦理，本工作團隊至活動現場設置宣導攤位，以民眾生活相關為主之海洋環境問題(題庫範例如表 3-9-2、3-9-3)，以遊戲與問答的學習方式，讓居民能夠更生動地了解海洋環境的重要性，期望透過這樣的宣導方式，能夠激發居民的環保意識，使他們更願意實際行動，辦理情形如圖 3-9-3 所示。

表 3-9-2 海洋環境宣導問答题庫(範例)

序號	答案	題目	答案說明
1	(O)	除了藉由淨灘活動以外，要改善海洋垃圾的問題，養成不亂丟垃圾的習慣也相當重要。	由於人類在海邊隨手亂丟垃圾的壞習慣，會對於海洋造成極大的影響，所以從自身做起才是根本解決之道。
2	(O)	垃圾的「清理」不是解決海洋廢棄物問題根本的解決之道。	相較於垃圾的「清理」，垃圾「分類」與「減量」才是更重要的。

表 3-9-3 海洋環境宣導問答题庫(版面範例)

正面	背面
題目一 除了藉由淨灘活動以外，要改善海洋垃圾的問題，養成不亂丟垃圾的習慣也相當重要。  	說明：由於人類在海邊隨手亂丟垃圾的壞習慣，會對於海洋造成極大的影響，所以從自身做起才是根本解決之道。 
題目二 透過海洋淨灘活動，即可以解決海洋垃圾污染的問題。  	說明：海洋淨灘的活動僅能「減少」海洋的垃圾量，但卻無法根本解決海洋垃圾「製造」的問題。 



6月11日-國家海洋日-新湖漁港



7月16日-金門海上長泳-東崗海灣



圖 3-9-3 112 年海岸相關政策宣導活動實況



第四章 執行成果及建議事項

4-1 執行成果

一、環境維護管理計畫

(一) 髒亂點及路邊堆置廢棄物巡查-25件/月

本年度垃圾包髒亂點巡查共284件，有28件垃圾包棄置情形，其中以「金城鎮環島北路137巷靠環島北路產業道路」、「金寧鄉大學路53巷7弄靠環島北路」及「金城鎮伯玉路一段80巷21號對面貨櫃屋」3次為最多。針對棄置情形較嚴重的髒亂點，本工作團隊也即時架設監視器及請公所設置告示牌。

(二) 協助於經常性棄置垃圾包之髒亂點設攝影機

本年度於13處棄置垃圾包之髒亂點架設攝影機，共拍攝到27次隨意棄置垃圾包或亂丟菸蒂之行為人，確定裁處件數為14件。

(三) 觀光景點環境巡查-39處/月

縣內觀光景點環境清潔及衛生維護巡查共完成429件次，依目前巡查結果，觀光景點環境衛生皆維持良好。

(四) 協助列管公廁巡檢作業工作-1次/月

目前金門縣列管公廁數量為330座，1-11月巡查評分結果，全縣特優級公廁達98.7%以上，僅有2座屬普通級之紀錄，缺失部份以「未填寫清掃或檢查出勤紀錄表」35次為扣分最多之項目，已於8月辦理公廁清掃學習活動中告知管理單位要確實進行查核。

(五) 列管公廁資料盤點更新並完成評鑑-1式

已於2月完成公廁資料盤點更新，並於3月底前依照環境部之規定，完成轄內所有建檔列管公廁資料正確性盤點，並上傳相關資料於環境部指定之網站。

(六) 歷年補助公廁維護情形及資料盤點-1式

已於5月完成金門縣歷年(108-111年)補助公廁維護情形及資料盤點現況調查，46座補助公廁已納入列管，目前皆已開放使用。



(七) 環境友善店家環境衛生巡查作業-1次/月

目前金門共有45家環境友善店家，於112年共巡查483次，僅有7處店家門前有菸蒂、垃圾及檳榔渣等髒亂情事。

(八) 列管空地空屋巡查作業-113處/年

已完成本年度113處巡查，共發現19處雜草叢生、1處石壁剝落、2處已為民宅使用中、1處正進行維護中，均已告知環保局協助轉知各管理單位，預計於11月進行複查，以確認本年度通報之缺失情況是否有改善。

(九) 轄內中央部會空屋空地抽複查-1次/季

上半年度金門縣中央部會列管空屋、空地共計1處，9月新增第2處，已於11月完成第4次巡查，2處列管空地皆維護良好。

(十) 協助查核環境衛生、海岸陳情案處理

本團隊執行期間，共計協助處理陳情案件34件(含環境衛生陳情19件、畜牧業陳情13件、海岸環境陳情2件)，所有陳情案皆已改善處理完畢。

(十一) 協助彙整環境清潔週活動成果報告-1式

環境清潔週活動成果報告已於3月提送環保局，本年度總動員人數2,847人，清理成果如下：垃圾31.725噸、資源回收量24.438噸、塑膠袋53公斤、菸蒂1.3公斤。

(十二) 協助彙整滅鼠防治計畫成果報告-1式

截至112年11月30日，各機關學校(軍)暨民眾領取滅鼠防治物品領用統計捕鼠籠335個，黏鼠板1,460片，滅鼠餌3,084包，本年度滅鼠週為11月6日至11月12日~共捕捉到734隻，防除率為30.29%。

二、環境衛生評比及考核工作

(一) 辦理道路環境衛生之管理維護考核作業-6次/年

自5月起，由每2月1次改為每月1次道路考核作業，截至11月30日共執行9次道路巡查，以金湖鎮髒亂次數13次最多，其次為金城鎮12次；經統計評比分數以烈嶼鄉和金沙鎮較高。



(二) 各鄉鎮公所環境清潔考核作業-1次/年

本年度鄉鎮公所考核已於11月28日辦理完成，由各公所前往環保局進行簡報說明及書面資料查核作業。

三、推動民間、企業認養環境工作

(一) 推動商家、連鎖便利商店、企業團體參與海岸環境認養

本年度共有台灣電力(股)公司金門區營業處、台灣電力(股)公司塔山發電廠及皇家酒廠等企業認養4處海岸，49個社區認養海岸共計49,423公尺。

(二) 發布民間企業參與認養情形

已於6月20日及11月30日提出2則：「金門縣112年度海岸及環境清潔維護認養成果」新聞稿。

(三) 推動民間團體、企業團體參與公廁認養作業

本年度共計8企業認養32座公廁。

四、宣導工作

(一) 辦理登革熱孳生源清除培訓說明會

本工作團隊已於4月27日及6月16日完成辦理2場次登革熱孳生源清除培訓說明會，參與人數分別為54人及39人。

(二) 辦理環境衛生相關宣導活動

本工作團隊已於5月30日及9月30配合大型活動，完成辦理二場次環境衛生宣導活動。

(三) 辦理戒檳班或相關宣導活動

金門縣近年並無需接受戒檳班課程之裁處案件，本工作團隊於4月22日「金寧鄉石蚵文化季」，依契約規範辦理環境衛生相關政策宣導活動1場次。

(四) 辦理公廁清掃學習活動

本工作團隊已於5月8日及8月14日辦理二場次公廁清掃學習活動。

(五) 拍攝本縣環境或海岸清潔維護環境教育宣導推廣作業影片

影片已於8月拍攝完成，也已提送環保局並於FB上發佈。





(六) 新聞稿

本年度已提供8則新聞稿。

(七) 協助製作環境維護宣導圖卡

本工作團隊已協助配合環保新聞時事製作圖卡6張。

(八) 宣導民眾遛狗不留便

截至11月共完成10件巡查宣導作業，宣導對象中有48位本身為飼主，17位家中有飼養犬隻。

(九) 宣導民眾勿隨處亂丟菸蒂及勿亂吐檳榔汁

至11月共完成130件宣導作業，其中有抽菸者為100人，同時有吸菸及吃檳榔者有12人。

(十) 推動1處地點建立無菸蒂示範街道(區)

於5月12日於陽翟老街設置完成，特別感謝觀光處及金沙鎮公所駐金東電影院人員、浯作工作室、阿城七餅-一豐麵線、綠野-不見不散等單位與店家，熱心協助主動參與熄菸設施的菸蒂清理工作。

五、設置公廁分級標籤及公廁 QRcode 告示牌

QR code告示板於4月中發放完畢，並於5月進行公廁巡查時放置列管單及分級標籤，共314張，6月金門公廁列管數增加，本工作團隊再多印製25張。

六、研提環境衛生管理業務執行計畫並提交執行計畫成果報告

子計畫一及子計畫二都依設定目標全數達成，執行成果已於112年11月16日提交本年度業務執行計畫成果報告初稿至環境部。

七、其他規定

(一) 每月召開計畫工作進度報告會議

本工作團隊於每月與環保局進行工作進度報告會議，報告工作進度與相關規劃。

(二) 登革熱孳生源鄉鎮巡檢記錄

本工作團隊於8月工檢會時接受環保局指示，前往各村里進行登革熱孳生源巡查，自112年8月至11月共計巡查45個村里，發現20處容器積水情況。



(三) 宣導品

本工作團隊本年度提供台鹽藻皂400份及配合「自掃門前雪」環境整潔計畫設計珪藻土吸水杯墊600份，共計1,000份宣導品

(四) 協助推動金門縣「自掃門前雪」環境整潔計畫

本工作團隊於10月提供「金門縣自掃門前雪環境整潔計畫」(第一階段)，並協助於10月17號於縣府第三會議室召開第一次會議，於11月12日協助辦理「自掃門前雪誓師大會」，並印製宣傳海報1000份及手舉牌於活動當日使用。

八、海岸環境清理計畫

(一) 執行海岸巡檢

本年度在1,215次巡檢過程中發現69次環境髒亂或污染之情形，各海岸髒亂點其中以金沙鎮海岸發現髒亂次數最多共32次，其次為金寧鄉發現23次髒亂。

(二) 辦理海岸清理資訊平台作業各項通報、統計及管理資訊作業

截至11月30日平台統計資料顯示本年度共計處理2,722次，清理垃圾475.2噸，清理長度為2,715.8公里。

(三) 彙整五鄉鎮海岸清理成果及上傳海岸清理資訊平台

112年度共協助上傳563筆，清理垃圾總重為81.54噸，動員人力為4,138人，清理長度為225.28公里。

(四) 協助辦理海岸管理跨局處會議

本工作團隊已於6月12日及11月22日協助召開2次「金門縣向海致敬海岸清潔維護會議」。

(五) ICC淨灘行動紀錄工作

本工作團隊於3月7日、6月19日、9月6日及11月22日已完成執行4次寶特瓶及ICC高低密度監測紀錄，地點為後扁海岸。

本工作團隊於3月22日、6月20日、9月17日及11月17日，完成4次ICC淨灘行動紀錄工作，地點為復國墩海岸。



九、宣導活動

(一) 配合五鄉鎮春季秋季淨灘進行宣導活動

本工作團隊於5月21日烈嶼鄉黃厝仿雷區海岸及10月29日金寧鄉慈湖海岸分別完成春季及秋季淨灘宣導活動。

(二) 辦理維護海岸相關政策活動

本工作團隊依據契約規定於6月11日、7月16日、8月5日及8月12日，完成4場次宣導活動。

4-2 建議事項

- 一、因金門縣偏僻之鄉間小路及山溝較廣泛，導致垃圾亂丟情形嚴重，建議結合各社區發展協會成立環境巡守隊，定時不地點協助巡查。另民眾會提前堆置之垃圾收受地點，可透過巡守隊人員站崗等方式，或於好發點加強巡查，並發新聞稿宣傳，以警惕民眾切勿任意丟棄垃圾包，以免違規受罰。
- 二、本年度列管公廁之缺失「未填寫清掃或檢查出勤紀錄表」為扣分較多之項目，建議使用數位平台或應用程式，設定提醒，定期通知清潔人員應該填寫紀錄表的時間。同時，進行監督，確保表格按時填寫，以提高清潔人員填寫清掃或檢查出勤紀錄表的效率和準確性。
- 三、部份環境友善店家門前或周遭環境仍有許多菸蒂丟棄之情況，建議可與衛生局合作，一同前往超商，除了對亂丟菸蒂之民眾進行開罰外，也可於現場判斷，於何處設置熄菸設施不違反法規，也可減少亂丟菸蒂的情況。

