

# 金門縣政府工務處 工程督導紀錄表

編號：3

工程名稱	金門縣金城鎮第三期區段徵收工程		
承包商	禾宏營造股份有限公司	設計單位	達盛工程顧問有限公司
監造單位	達盛工程顧問有限公司	承辦工程科	土木工程科
開工及預定 完工日期	113年04月30日至 116年04月19日止	督導日期	115年01月23日
		督導地點	金城鎮復康一村
施工概述	工區排水溝、箱涵、台電管路埋設、污水路埋設施作		
工程進度	截至目前進度：預定 36.096%；實際 37.585%		
督導人員	李延浩		
出勤簽到單位：			
本府政風處	蔡子建		
達盛工程顧問有限公司	李名凱 陳禮彬		
禾宏營造股份有限公司	蔡季豪 許雅慧 白雅潔 呂國春 蕭邦梅		
督導重點項目	一、承包商及監造單位到場人員： 督導情形：監造及承造相關人員已依規定出席到場。		
	二、承包商及監造單位品質文件紀錄管理(如材料試驗、自主檢查、監工日誌、缺失改善等) 督導情形：本次未予督導。		
	三、安衛環境管理(如告示牌、圍籬、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔等) 督導情形： 1. 施工告示牌預定完工期限、工地主任、品管人員均未依規定辦理更新，請全面檢視更新。		
	四、結構設備施工品質(如混凝土鋼筋模板品質及完成面平整度及美觀性等) 督導情形： 1. 有闕道路側溝牆身結構有破損，請全面檢視改善。 2. 工區防塵網覆蓋率不足，請派員加強覆蓋降低揚塵。		
	五、其他(如居民反映、鄰房處理、變更設計需求等) 督導情形：本次未予督導。		

督導結果：

(一)有關本次督導重點項目第三、四項，所列各項缺失，請監造單位督促承商配合改善。

(二)本次督導缺失改善期限:限定於115年2月9日前提報。


~以下空白~

改善照片表 (改善前、中、後同一角度拍攝)


工程效益 (Expected Benefits)	一、開發新興社區 二、完善市區交通 三、促進產業發展 四、提升學童環境	Develop emerging communities Improve urban transportation Promote industrial development Improving the environment for schoolchildren
施工期間 (Duration)	民國 113 年 04 月 30 日至 116 年 04 月 17 日 (30/04/2024~17/04/2027)	
工地主任 (Site Manager)	白雅惠 YA HUI PAI	電話 (TEL) 0966-778-519
品質管理人員 (Quality Control Engineer)	呂啟榮 CHI TAI LIUI	電話 (TEL) 0918-077-733 0988-818-029
職業安全衛生管理人員 (Labor Safety And Health Personnel)	蔡秉香 馬勁梅 BINI RUEI CAI JIN MEI FONG	電話 (TEL) 0977-188-902
專任工程人員 (Contractor's Professional Engineer)	陳鴻益 HUNG YI CHEN	電話 (TEL) 0981-129-155
通報專線 (Complaints & suggestions)	全民督工專線及網址 (Hot Line and Web site)	0800-009-609 <a href="http://www.pcc.gov.tw">http://www.pcc.gov.tw</a>
	政風單位 (Government Ethics Department)	082-324589

說明：施工告示牌預定完工期限、工地主任、品管人員均未依規定辦理更新，請全面檢視更新。  
三-(一)

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程



說明：



說明：

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）



說明：道路側溝牆身結構有破損，請全面檢視改善。  
四-(一)

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

說明：

說明：

改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）



說明：工區防塵網覆蓋率不足，請派員加強覆蓋降低揚塵。  
四-(二)

工程名稱：金門縣金城鎮第三期區段徵收工程

說明：

說明：