





## 水質檢驗室清水水質檢驗報告

報告編號：[RD1061101](#)

項次	採樣日期	採樣時間	收樣日期	採樣地點	樣品編號
1	106/11/07	09:05	106/11/07	金城水塔	D1061107-03
2	106/11/07	08:30	106/11/07	莒光水塔	D1061107-01
3	106/11/07	09:55	106/11/07	昔果山水塔	D1061107-06
4	106/11/07	09:20	106/11/07	西浦頭水塔	D1061107-04
5	106/11/07	08:45	106/11/07	舊金城	D1061107-02
6	106/11/07	09:40	106/11/07	瓊林水塔	D1061107-05
7	106/11/08	10:15	106/11/08	紅山淨水場	D1061108-03
8	106/11/08	09:55	106/11/08	庵頂供水站	D1061108-02
9	106/11/08	09:40	106/11/08	龍礮山水塔	D1061108-01
10	106/11/06	10:30	106/11/06	陽明水塔	D1061106-05
11	106/11/06	10:15	106/11/06	太湖淨水場	D1061106-04
12	106/11/06	09:10	106/11/06	榮湖淨水場	D1061106-01
13	106/11/06	09:45	106/11/06	美人山水塔	D1061106-03
14	106/11/06	09:25	106/11/06	述美國小	D1061106-02

## 水質檢驗室清水水質檢驗報告

報告編號：[RD1061101](#)

受驗單位		檢 測 項 目														
服務所	場站	自由餘氯	pH	溫度	濁度	色度	總溶解固體	總硬度	總菌落數	大腸桿菌群	氯鹽	硝酸鹽氮	總有機碳	亞硝酸鹽氮	氨氮	
水質標準		0.2-1.0	6.0-8.5	—	2	5	500	300	100	6	250	10	—	0.1	0.1	
單位		mg/L	—	°C	NTU	鉑鈷單位	mg/L	mg/L	CFU/mL	MPN/100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	
金城所	金城水塔	0.46	6.3	24.6	0.05	<5	146	24.0	3	<1	31.8	5.79	ND	ND	0.03	
金城所	莒光水塔	0.38	6.2	24.3	0.35	<5	246	46.0	6	<1	69.5	8.22	ND	ND	0.04	
金城所	昔果山水塔	0.28	6.5	24.8	0.10	<5	131	26.0	5	<1	35.7	4.65	ND	ND	0.03	
金城所	西浦頭水塔	0.51	6.4	24.2	0.05	<5	145	26.0	2	<1	29.8	5.39	ND	ND	0.03	
金城所	舊金城	0.40	6.1	24.6	0.10	<5	250	52.0	7	<1	69.5	8.23	<1	ND	0.06	
金城所	瓊林水塔	0.22	6.3	24.3	0.30	<5	213	26.0	<1	<1	61.5	3.16	ND	ND	0.04	
烈嶼所	龍礮山水塔	0.59	6.4	24.4	0.10	<5	224	44.0	4	<1	31.8	8.74	ND	ND	0.03	
烈嶼所	庵頂供水站	0.38	6.5	24.3	0.50	<5	226	40.0	17	<1	31.8	8.75	<1	ND	0.06	
烈嶼所	紅山淨水場	0.48	6.6	24.7	0.10	<5	270	66.0	6	<1	57.6	7.82	<1	ND	0.06	
方法偵測極限		0.018						2.63			1.71		0.109			
備 註		1. 資料來源依據清水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過飲用水水質標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：106 年 11 月 7, 8 日。														
檢驗員					品保員					檢驗室主任						

