



水質檢驗室清水水質檢驗報告

109 年 7 月

受驗單位	檢測項目													
	場站	自由 餘 氯	pH	溫 度	濁 度	色 度	總 溶 解 固 體	總 硬 度	總 菌 落 數	大 腸 桿 菌 群	氯 鹽	硝 酸 鹽 氮	總 有 機 碳	亞 硝 酸 鹽 氮
水質標準	0.2~1.0	6.0~8.5	—	2	5	500	300	100	6	250	10	—	0.1	0.1
單位	mg/L	—	°C	NTU	鉛錫 單位	mg/L	mg/L	CFU /mL	MPN /100mL	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
莒光 水塔	0.35	6.6	28.1	0.15	<5	162	41.9	<1	<1	37.2	5.90	<1	ND	0.01
舊金城 水塔	0.37	6.6	27.7	0.15	<5	167	37.9	<1	<1	37.2	5.88	<1	ND	0.03
環島北路一 段 1 號	0.23	6.8	28.4	0.10	<5	134	37.9	<1	<1	29.4	4.74	<1	0.01	0.02
金城 水塔	0.32	6.5	29.7	0.90	<5	139	37.9	<1	<1	25.4	4.67	<1	ND	0.02
西浦頭 水塔	0.28	6.6	25.5	0.10	<5	156	51.9	<1	<1	37.2	5.89	<1	ND	0.03
昔果山水塔	0.41	6.4	26.8	0.15	<5	164	53.9	<1	<1	39.1	4.96	<1	ND	0.01
龍蟠山 供水站	0.56	6.7	27.8	0.05	<5	169	47.9	1	<1	27.4	7.44	<1	ND	0.02
后頭 供水站	—	7.1	28.6	0.10	<5	39.0	4.0	<1	<1	5.9	0.77	<1	ND	0.01
紅山 淨水場	0.64	6.7	28.1	0.10	<5	181	43.9	<1	<1	25.4	7.46	<1	ND	0.03
擎天 水塔	0.56	6.7	30.8	0.10	<5	97.0	63.8	<1	<1	16.6	1.27	1.6	0.01	0.02
榮湖 淨水場	0.66	7.3	31.1	0.10	<5	105	53.9	<1	<1	16.6	1.33	1.2	0.01	0.06
述美國小	0.45	7.4	31.2	0.05	<5	106	59.8	7	<1	18.6	1.32	1.1	0.01	0.03
美人山水塔	0.88	7.4	31.2	0.10	<5	123	57.9	1	<1	16.6	1.24	<1	0.01	0.02
海水 淡化廠	0.82	8.0	27.8	0.05	<5	339	51.9	<1	<1	176	ND	<1	0.01	0.01
太湖 淨水場	0.59	8.0	32.0	0.05	<5	279	59.8	1	<1	125	0.70	<1	0.01	0.01
陽明 高架	0.45	8.1	31.8	0.45	<5	314	71.8	<1	<1	129	0.80	<1	0.01	0.01
方法偵測極限	0.014						2.65			2.03				
備註	1. 資料來源依據清水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過飲用水水質標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：109 年 7 月 6.7.8 日													