


水質檢驗室清水水質檢驗報告

109 年 12 月

| 受驗單位 | 檢測項目 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|------|--------|----------|--------|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------|------------------|------------------|-----------------------|
| | 場站 | 自由 餘 氯 | pH | 溫 度 | 濁 度 | 色 度 | 總 溶 解 固 體 | 總 硬 度 | 總 菌 落 數 | 大 腸 桿 菌 群 | 氯 鹽 | 硝 酸 鹽 氮 | 總 有 機 碳 | 亞 硝 酸 鹽 氮 |
| 水質標準 | 0.2~1.0 | 6.0~8.5 | — | 2 | 5 | 500 | 300 | 100 | 6 | 250 | 10 | — | 0.1 | 0.1 |
| 單位 | mg/L | — | °C | NTU | 鉛錫 單位 | mg/L | mg/L | CFU /mL | MPN /100mL | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 莒光 水塔 | 0.64 | 6.8 | 21.3 | 0.10 | <5 | — | 46.1 | <1 | <1 | 39.4 | 6.75 | <1 | ND | 0.02 |
| 舊金城 水塔 | 0.37 | 6.8 | 23.2 | 0.10 | <5 | — | 50.1 | <1 | <1 | 43.4 | 6.78 | <1 | ND | 0.02 |
| 環島北路一 段 1 號 | 0.20 | 6.5 | 23.2 | 0.10 | <5 | — | 74.2 | <1 | <1 | 23.7 | 4.72 | <1 | ND | 0.02 |
| 金城 水塔 | 0.47 | 6.4 | 21.9 | 0.20 | <5 | — | 78.2 | <1 | <1 | 27.6 | 4.65 | <1 | ND | 0.01 |
| 西浦頭 水塔 | 0.53 | 6.6 | 22.6 | 0.10 | <5 | — | 86.2 | 1 | <1 | 35.5 | 5.95 | ND | ND | 0.01 |
| 昔果山水塔 | 0.62 | 6.5 | 22.6 | 0.20 | <5 | — | 102 | <1 | <1 | 39.4 | 5.24 | ND | ND | 0.01 |
| 龍蟠山 供水站 | 0.59 | 7.0 | 22.1 | 0.05 | <5 | — | 59.0 | 1 | <1 | 27.6 | 7.45 | <1 | ND | 0.01 |
| 后頭 供水站 | — | 6.8 | 20.2 | 0.05 | <5 | — | 1.0 | 3 | <1 | ND | 0.66 | ND | ND | 0.04 |
| 紅山 淨水場 | 0.34 | 7.4 | 23.1 | 0.10 | <5 | — | 116 | <1 | <1 | 29.6 | 7.47 | <1 | ND | 0.06 |
| 擎天 水塔 | 0.64 | 7.7 | 21.4 | 0.10 | <5 | — | 69.2 | <1 | <1 | 21.7 | 2.08 | <1 | ND | 0.01 |
| 洋山 淨水場 | — | 7.5 | 21.0 | 0.10 | <5 | — | 65.2 | 5 | <1 | 17.7 | 1.80 | 1.5 | ND | 0.02 |
| 榮湖 淨水場 | 0.70 | 7.4 | 20.1 | 0.10 | <5 | — | 75.3 | 1 | <1 | 19.7 | 1.96 | <1 | ND | 0.02 |
| 述美國小 | 0.61 | 7.6 | 22.1 | 0.10 | <5 | — | 71.3 | <1 | <1 | 21.7 | 1.99 | 1.0 | ND | 0.02 |
| 美人山水塔 | 0.57 | 7.7 | 22.5 | 0.10 | <5 | — | 48.9 | 1 | <1 | 21.7 | 2.04 | <1 | ND | 0.02 |
| 海水 淡化場 | 0.74 | 8.1 | 20.4 | 0.05 | <5 | — | 63.1 | <1 | <1 | 158 | 0.01 | ND | ND | 0.01 |
| 太湖 淨水場 | 0.54 | 7.8 | 20.3 | 0.05 | <5 | — | 83.5 | 2 | <1 | 110 | 1.42 | 1.4 | ND | 0.01 |
| 陽明 高架 | 0.55 | 8.4 | 20.2 | 0.15 | <5 | — | 83.5 | 1 | <1 | 108 | 1.44 | 1.4 | ND | 0.01 |
| 備註 | 1. 資料來源依據清水水質檢驗之結果紀錄編製。 2. 超過飲用水水質標準者，以陰影表示。 3. 採樣日期：109 年 12 月 1.2.3 日。 4. 因烘箱故障，總溶解固體量檢項暫停乙次。 | | | | | | | | | | | | | |



水質檢驗室清水水質檢驗報告