



## 水質檢驗室清水水質檢驗報告

110 年 12 月

| 受驗單位                 | 檢測項目  |         |      |      |      |        |      |        |           |      |       |       |      |
|----------------------|---|---------|------|------|------|--------|------|--------|-----------|------|-------|-------|------|
|                      | *自由餘氯   | *pH     | 溫度   | *濁度  | *色度  | *總溶解固體 | *總硬度 | *總菌落數  | *大腸桿菌群    | *氯鹽  | *總有機碳 | 亞硝酸鹽氮 | 氨氮   |
| 場站                   |   |         |      |      |      |        |      |        |           |      |       |       |      |
| 水質標準                 | 0.2~1.0   | 6.0~8.5 | —    | 2    | 5    | 500    | 300  | 100    | 6         | 250  | —     | 10    | 0.1  |
| 單位                   | mg/L  | —       | °C   | NTU  | 鉛錫單位 | mg/L   | mg/L | CFU/mL | MPN/100mL | mg/L | mg/L  | mg/L  | mg/L |
| 莒光<br>水塔             | 0.32  | 6.7     | 20.5 | 0.10 | <5   | 176    | 63.9 | <1     | <1        | 31.5 | 1.2   | 5.47  | 0.01 |
| 舊金城<br>水塔            | 0.43  | 6.7     | 21.3 | 0.10 | <5   | 184    | 68.1 | <1     | <1        | 37.4 | <1    | 5.46  | 0.01 |
| 珠浦西路 50 巷<br>9 弄 2 號 | 0.23  | 6.8     | 21.9 | 0.10 | <5   | 150    | 70.1 | <1     | <1        | 19.7 | <1    | 4.02  | 0.01 |
| 金城<br>水塔             | 0.42  | 6.8     | 20.3 | 0.10 | <5   | 146    | 78.4 | <1     | <1        | 19.7 | <1    | 3.99  | 0.01 |
| 西浦頭<br>水塔            | 0.51  | 6.6     | 20.9 | 0.10 | <5   | 123    | 76.3 | <1     | <1        | 21.7 | <1    | 4.03  | 0.01 |
| 昔果山水塔                | 0.45  | 6.6     | 21.2 | 0.50 | <5   | 131    | 86.6 | <1     | <1        | 19.7 | <1    | 3.36  | 0.01 |
| 龍蟠山<br>供水站           | 0.44  | 7.5     | 18.6 | 0.15 | <5   | 137    | 84.1 | 1      | <1        | 19.7 | 1.1   | 2.97  | 0.01 |
| 后頭<br>供水站            | —   | 6.9     | 19.0 | 0.05 | <5   | 18.0   | 6.2  | <1     | <1        | 3.9  | ND    | 0.01  | 0.01 |
| 紅山<br>淨水場            | 0.41  | 7.6     | 19.2 | 0.10 | <5   | 142    | 84.1 | <1     | <1        | 19.7 | <1    | 2.98  | 0.01 |
| 擎天<br>水塔             | 0.70  | 7.7     | 19.3 | 0.10 | <5   | 243    | 75.9 | <1     | <1        | 20.7 | 1.0   | 2.96  | 0.01 |
| 洋山<br>淨水場            | 0.62  | 7.8     | 18.0 | 0.10 | <5   | 156    | 94.4 | <1     | <1        | 19.7 | 1.0   | 2.98  | 0.01 |
| 榮湖<br>淨水場            | 0.70  | 7.9     | 18.0 | 0.15 | <5   | 172    | 96.4 | <1     | <1        | 19.7 | 1.1   | 2.96  | 0.01 |
| 述美 國小                | 0.64  | 7.8     | 21.3 | 0.10 | <5   | 165    | 92.3 | <1     | <1        | 20.7 | 1.3   | 2.99  | 0.01 |
| 美人山水塔                | 0.63  | 7.8     | 21.0 | 0.10 | <5   | 141    | 105  | <1     | <1        | 20.7 | 1.2   | 3.06  | 0.01 |
| 海水<br>淡化場            | 0.64  | 8.2     | 19.0 | 0.05 | <5   | 258    | 75.9 | <1     | <1        | 143  | ND    | ND    | 0.01 |
| 太湖<br>淨水場            | 0.59  | 8.0     | 19.2 | 0.05 | <5   | 203    | 94.4 | <1     | <1        | 83.4 | <1    | 2.11  | 0.01 |
| 陽明<br>高架             | 0.54  | 8.2     | 20.2 | 0.20 | <5   | 245    | 90.3 | <1     | <1        | 93.6 | <1    | 1.82  | 0.01 |
| 備 註                  | 1. 資料來源依據清水水質檢驗之結果紀錄編製。<br>2. 超過飲用水水質標準者，以陰影表示。<br>3. 採樣日期：110 年 12 月 06.07.08 日。<br>4. *為認證核可檢項。 |         |      |      |      |        |      |        |           |      |       |       |      |